




Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

INFORMACJA **z kontroli interwencyjnej** **rur instalacyjnych sztywnych**



Warszawa, czerwiec - sierpień 2014 r.

INFORMACJA Z KONTROLI INTERWENCYJNEJ RUR INSTALACYJNYCH SZTYWNYCH

Termin: czerwiec–sierpień 2014 r.

Kontrolujący:

- 1) WIIH w Katowicach,
- 2) WIIH w Krakowie,
- 3) WIIH w Warszawie,
- 4) WIIH we Wrocławiu.

Zakres kontroli: sprawdzenie i ocena, czy rury instalacyjne spełniają zasadnicze i inne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

Przedmiot kontroli: rura instalacyjna sztywna, izolacyjna gładka o małej odporności na ściskanie (320 N) o średnicy 16 mm.

Badania: 7 próbek rur; zakres badania obejmował sprawdzenie zgodności z pkt. 10.2. normy PN-EN 61386-1:2005:2011, z uwzględnieniem normy PN-EN 61386-21:2005/A11:2011, tj. próbę odporności na ściskanie oraz dodatkowo badania organoleptyczne na pkt 9.1 normy PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: Wymagania ogólne, zgodnie z którą wewnątrz systemu rur instalacyjnych nie powinno być ostrych krawędzi, zadziorów, wypływek lub innych wad, które mogą uszkadzać izolację przewodów lub kabli albo powodować obrażenia u instalatora lub użytkownika; sprawdzano również prawidłowość oznaczeń zgodnie z pkt 7.1.101 ww. normy.

Podmiot badający: Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Biuro Badawcze ds. Jakości BBJ w Warszawie.

Zakres podmiotowy kontroli:

Liczbę podmiotów i wyrobów skontrolowanych przez poszczególne WIIH przedstawia poniższa tabela:


Tabela 1

Siedziba WIIH	Liczba podmiotów do kontroli	Liczba wyrobów do kontroli
Warszawa	3	3
Wrocław	2	2
Katowice	1	1
Kraków	1	1
OGÓŁEM	7	7

Wyniki kontroli: ogółem skontrolowano 7 modeli rur instalacyjnych. Wyniki badań wykazały, że 3 rury instalacyjne nie spełniają wymagań pkt. 10.2. normy PN-EN 61386-1:2005:2011, z uwzględnieniem normy PN-EN 61386-21:2005/A11:2011, tj. odporności na ściskanie.

Stosunek procentowy wyrobów zgodnych do niezgodnych obrazuje poniższy wykres:

Wykres 1



W toku kontroli nie stwierdzono innych nieprawidłowości takich jak nieprawidłowe oznaczenie znakiem CE lub jego braku. Nie stwierdzono również wyrobów posiadających ostre krawędzie, zadziory, wypływy lub inne wady, które mogą uszkadzać izolację przewodów lub kabli albo powodować obrażenia u instalatora lub użytkownika.

Podsumowanie: 42,9 proc. wyrobów niezgodnych; znaczna liczba oferowanych na rynku rur instalacyjnych nie spełnia zasadniczych wymagań. Należy nadmienić, że przedmiotowa kontrola przewidywała badanie laboratoryjne, tylko na jeden punkt normy. Można więc przewidywać, że rozszerzenie zakresu badań kontrolowanych rur elektroinstalacyjnych mogłoby zwiększyć odsetek niezgodnych wyrobów. Wydaje się zatem zasadne przeprowadzanie okresowych wrywkowych kontroli tego rodzaju wyrobów. Nie tylko pozwoli, to na usunięcie wadliwych wyrobów z rynku, ale również wpłynie na świadomość producentów i importerów co do obowiązującego prawa i wymogów norm zharmonizowanych w odniesieniu do tej grupy produktów.

Data: 17.10.2014 r.
sporządził: Daniel Wasilewski, DNR