

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

Lp.	Skontrolowany produkt /nazwa, typ, model, rodzaj, kraj pochodzenia/	Producent / Importer / Dystrybutor /nazwa, adres/	Ustalenia kontroli	Podjęte działania
1	2	3	4	5
1.	3 Mikołaje na linie z węża świetlnego YY-02 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2.	6-metrowy wąż świetlny 8-funkcyjny programator typ S3HGM-IP44 Kraj pochodzenia: Chiny	Janusz Poleszek GOLIAT sp. z o.o Stokłosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3.	Adapter elektryczny TIMEX OPG-27L pochodzenie: Polska	TIMEX Stanisława i Andrzej Tomczak Sp. jawna Piśka 13 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
4.	Akrylowa zasłona "Śnieżynka" kolor niebieski LDO 293 BA/GS Kraj pochodzenia: Chiny	EUROMATE GmbH Emil-Lux - Str. 1 Werneckkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
5.	Akumulatorowo-sieciowa maszyna do włosów ADLER AD2810 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
6.	Aniol z węża świetlnego seria CABB Nr kat.E-538641 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
7.	Automat do kawy Elta KM 124W pochodzenie: kraje trzecie	Elta Polska Spółka z o.o. ul. Białolecka 233A 03-253 Warszawa	Brak deklaracji zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
8.	Automatyczny Czajnik bezprzewodowy EUROLUX EL-1140 pochodzenie: kraje trzecie	MASTERMAX Andrzej Nejman ul. Spiska 59A 02-495 Warszawa	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
9.	Bezprzewodowy router EDIMAX AR-7284 WnA pochodzenie: kraje trzecie	EDIMAX TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O. ul. Postępu 14 02-675 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
10.	Bindownica Wallner S-60 Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Kryniska 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
11.	Blender (Mikser) BRAUN model MR 4 pochodzenie: Polska	Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. Zabrzeńska 20 03-872 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
12.	Blender Adler AD 4603 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
13.	Blender Adler AD4604 Pochodzenie: Polska	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
14.	Blender APOLLO FRUTTA BRPF-200-BE pochodzenie: nie ustalono	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
15.	Blender ARGOS VALUE RANGE model No HM-918 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
16.	Blender BOSCH MSM6B100 pochodzenie: pozostałe kraje UE	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
17.	Blender Botti BW6317 Pochodzenie: Polska	Florentyna Zakład Pracy Chronionej Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
18.	Blender Braun MR-730 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. Zabrzeńska 20 03-872 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
19.	Blender CARREFOUR - home HHB1002R-11 (KJ-1102D) Pochodzenie: kraje trzecie	Centros Comerciales Carrefour S.A. Madrid, Hiszpania	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
20.	Blender Clatronic SM 3044 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	CLATRONIC GmbH Industriering Ost 40 47906 Kempen Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
21.	Blender COOKWORKS SIGNATURE model No: BL475 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
22.	Blender COOKWORKS SIGNATURE model No: KB-40SA1 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
23.	Blender COOKWORKS SIGNATURE model No: MJ-40BM03B pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
24.	Blender Evolt EK 622 Pochodzenie: kraje trzecie	Evolt sp. z o. o. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
25.	Blender HOLDEN BL-40 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
26.	Blender Hyundai HB 960 pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
27.	Blender KENWOOD model HB724 pochodzenie: kraje trzecie	DE LONGHI Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 303 02-785 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
28.	Blender Moulinex DD102142 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
29.	Blender Moulinex DD407G72 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
30.	Blender OPTIMUM PK-1205 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
31.	Blender Ravanson BL3068 Pochodzenie: kraje trzecie	GRASS Mazowiecka 6 09-100 Płotsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
32.	Blender ręczny „BRAUN” typ 4162 model MR4 pochodzenie: Polska	Braun GmbH Frankfurter Str. 145 61476 Kronberg, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
33.	Blender ręczny Botti Electronic model: BW-6375 OB, max. 220W pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna ZPChr M.Matecki, J.Matecki Sp.J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
34.	Blender ręczny FIRST FA-5294 pochodzenie: kraje trzecie	FIRST Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie Słoneczna 1 55-040 Kobierzyce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
35.	Blender ręczny HB HB 0401S pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Baniocha	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
36.	Blender ręczny MPM PRODUCT XB-981E pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
37.	Blender ręczny ZELMER 480.6 NP pochodzenie: nie ustalono	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
38.	Blender rosmann PB318 Pochodzenie: kraje trzecie	Rossmann Supermarkety Drogerijne Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
39.	Blender SENCOR SHB 4360 Pochodzenie: kraje trzecie	FAST ČR a.s. Cermokostelecká 1621 251 01 Ricany, Czechy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
40.	Blender TECHNOSTAR MX1000R pochodzenie: nie ustalono	Saturn Planet Sp. z o.o. Warszawa IV Spółka Komandytowa Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
41.	Blender VINCI HBL-004 pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o. ul. Mokotowska 15a lok.5 00-640 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
42.	Blender Zanussi, model: ZSTM305; typ: HB9807-AD pochodzenie: kraje trzecie	Electrolux Floor Care & Small Appliances AB St. Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm, Sweden	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
43.	Boombox Philips AZ 1046/12 Kraj pochodzenia: Holandia	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
44.	Catavina przewód świetlny 6 metrów JDS2-24-6C Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
45.	CATAVINA przewód świetlny LED 6M model JDS2-24-6C produkt nr 6014900 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Dania DK 8220 Brabrand Denmark	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
46.	Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne Sharp AR-5520 Kraj pochodzenia: Tajlandia	Sharp Electronic Sp. z o.o. ul. Polećski 33 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
47.	Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne Sharp AR-5618 Kraj pochodzenia: Tajlandia	Sharp Electronic Sp. z o.o. ul. Polećski 33 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
48.	Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX160D Kraj pochodzenia: Tajlandia	Sharp Electronic Sp. z o.o. ul. Polećski 33 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
49.	Cyfrowy odbiornik satelitarny OPTICUM X80 Kraj pochodzenia: Chiny	Globo Multimedia Sp. z o.o., Sp. k. Gryfińska 104 70-772 Szczecin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
50.	Cyfrowy odbiornik satelitarny Opticum, X80HDMI Kraj pochodzenia: Chiny	Globo Multimedia Sp. z o.o., Sp. k. Gryfińska 104 70-772 Szczecin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
51.	Cyfrowy telewizor kolorowy LCD Sony KLD 32EX421 Kraj pochodzenia: Hiszpania	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
52.	Czajnik AMICA KI 2041 pochodzenie: nie ustalono	Amica Wronki S.A. Mickiewicza 52 Wronki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
53.	Czajnik bezprzewodowy "MPM" XB 6138 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
54.	Czajnik bezprzewodowy „SOLAC” model KT 5865 pochodzenie: nie ustalono	Cegasa Internacional S.A. 113 Vitoria, Espana	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
55.	Czajnik bezprzewodowy Adler AD1210 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karłowicza 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
56.	Czajnik bezprzewodowy Apollo CZT-10-GRAY pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics sp. z o.o. ul. Polećski 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
57.	Czajnik bezprzewodowy Apollo model CZL-35-GRAY pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
58.	Czajnik bezprzewodowy BOSCH TWK6001 pochodzenie: kraje trzecie	BSH Sprzęt Gospodarkstwa Domowego Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
59.	Czajnik bezprzewodowy BOTTI F-2551 pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna ZPChr M.Matecki, J.Matecki Sp.J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
60.	Czajnik bezprzewodowy Dalia CJ-2008I pochodzenie: kraje trzecie	Expo-Service Spółka z o.o. Al. Witosa 31 00-710 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
61.	Czajnik bezprzewodowy ELDOM C-120 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
62.	Czajnik bezprzewodowy elektryczny CZT-10-GRAY TEA pochodzenie: Polska	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
63.	Czajnik bezprzewodowy ELESKO C 7 pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bor 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
64.	Czajnik bezprzewodowy HB JK2005 pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Baniocza	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
65.	Czajnik bezprzewodowy HB JK2204 pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Kanadyjska 19 05-500 Józefów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
66.	Czajnik bezprzewodowy HB model JK2203 pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Baniocza	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
67.	Czajnik bezprzewodowy Holden CZ-70 pochodzenie: Polska	HOLDEN Sp. z o.o. Świętoje Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
68.	Czajnik bezprzewodowy KE-7510 pochodzenie: kraje trzecie	Firma WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Brak deklaracji zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
69.	Czajnik bezprzewodowy LIVSTAR LS 1128 pochodzenie: kraje trzecie	LIVSTAR Distribution Sp. z o.o. Al. Krakowska 28 Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
70.	Czajnik bezprzewodowy Moulinex BY301 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22B 02-703 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
71.	Czajnik bezprzewodowy MPM model MCZ-13 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
72.	Czajnik bezprzewodowy MPM Product, model: MCZ-15 Falset pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
73.	Czajnik bezprzewodowy MPM Produkt MCZ-17 Staccato pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
74.	Czajnik bezprzewodowy MPM Produkt XB-6138 Blues pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
75.	Czajnik bezprzewodowy Opti CJ-1785 Victor pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
76.	Czajnik bezprzewodowy OPTIMUM model: CJ-123 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
77.	Czajnik bezprzewodowy OPTIMUM typ CJ-122 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
78.	Czajnik bezprzewodowy PHILIPS hd 4676 pochodzenie: Polska	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
79.	Czajnik bezprzewodowy PHILIPS HD4686 pochodzenie: Polska	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
80.	Czajnik bezprzewodowy Ravanson CB 7020 pochodzenie: kraje trzecie	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
81.	Czajnik bezprzewodowy Romix SP-3700 pochodzenie: kraje trzecie	TEAM POLSKA Sp. z o.o. Brzezie 165 32-080 Zabierzów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
82.	Czajnik bezprzewodowy Savion SCZ 301 pochodzenie: kraje trzecie	SAVION sp. z o.o. ul. Świetlistą 62 30-444 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
83.	Czajnik bezprzewodowy Sencor SWK 1501 RD pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
84.	Czajnik bezprzewodowy smile sll-513 pochodzenie: kraje trzecie	SMILE Sp. z o.o. Korpele 71 12-100 Szczepi	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
85.	Czajnik bezprzewodowy Tefal Typ: KO29913E pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
86.	Czajnik bezprzewodowy tercet mcz-23 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
87.	Czajnik bezprzewodowy Victor CJ-1785 OPTI pochodzenie: kraje trzecie	Expo-Service Spółka z o.o. Al. Włosa 31 00-710 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
88.	Czajnik bezprzewodowy Vinchi KTS17-2 pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o. ul. Mokotowska 15a lok.5 00-640 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
89.	Czajnik bezprzewodowy ZELMER 17Z12 pochodzenie: kraje trzecie	Zelmer S.A. ul. Hoffmannowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
90.	Czajnik bezprzewodowy ZELMER 17Z14 pochodzenie: kraje trzecie	Zelmer S.A. ul. Hoffmannowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
91.	Czajnik BOTTI BW-619BKB pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Sp. jawna ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
92.	Czajnik ceramiczny TIROSS TS-493 pochodzenie: nie ustalono	TIROSS Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 118 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
93.	Czajnik DOMEDIA BOUILLLOIRE KE 7700 pochodzenie: kraje trzecie	SCA PR Polska Sp. z o.o. ul. Janikowska 33 61-070 Poznań	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
94.	Czajnik Elektrolux EEWA44 pochodzenie: kraje trzecie	Electrolux Poland Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
95.	Czajnik elektryczny (M) ELISA T-810 Pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
96.	Czajnik elektryczny „ADLER Europe” AD 121(15) pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
97.	Czajnik elektryczny „Holden” CZ-59 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcice Poznańska 728 05-860 Plochodn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
98.	Czajnik elektryczny „Ravanson” CB-1031 pochodzenie: kraje trzecie	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
99.	Czajnik elektryczny Adler AD 08 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
100.	Czajnik elektryczny ADLER AD 1211 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
101.	Czajnik elektryczny ADLER AD1203 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
102.	Czajnik elektryczny Adler AD1204 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
103.	Czajnik elektryczny ADLER AD1207 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
104.	Czajnik elektryczny ADLER AD1214 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
105.	Czajnik elektryczny ADLER AD1216 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
106.	Czajnik elektryczny ADLER AD122 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
107.	Czajnik elektryczny ADLER Europe AD02 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
108.	Czajnik elektryczny Adler Europe AD1206 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
109.	Czajnik elektryczny Amacom AMC-X2 Pochodzenie: kraje trzecie	PHU RONMARK Sp.J. 91-008 Łódź ul. Drewnowska 77	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
110.	Czajnik elektryczny Apollo Argento Pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
111.	Czajnik elektryczny APOLLO CZA-90 SIL Cristello pochodzenie: nie ustalono	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
112.	Czajnik elektryczny APOLLO CZA-95-SIL Linea Argento pochodzenie: nie ustalono	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
113.	Czajnik elektryczny APOLLO CZA-17-BLUE Modena pochodzenie: nie ustalono	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
114.	Czajnik elektryczny Apollo CZT 10 BLV Tea Blue Pochodzenie: kraje trzecie	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
115.	Czajnik elektryczny Apollo CZT-10-BE Pochodzenie: kraje trzecie	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
116.	Czajnik elektryczny APOLLO Liena Argento pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
117.	Czajnik elektryczny APOLLO Torino Cz T-17 Pochodzenie: Polska	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
118.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy BOMANN CB 557 Art., Nr 65 57 pochodzenie: kraje trzecie	C.BOMANN GmbH Heinrich-Horten Str.17 4796 Kemp	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
119.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy BREVILLE model No: IKJ486 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
120.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy COLOUR MATCH model: JK34255 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
121.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy COLOUR MATCH model: JK34259 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
122.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy COOKWORKS model No: GK4001 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
123.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy COOKWORKS model No: OP-1206 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
124.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy COOKWORKS model No: XB6863 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
125.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy COOKWORKS model: MK 17S18B pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
126.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy COOKWORKS SIGNATURE model : DH2024-17029 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
127.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy COOKWORKS SIGNATURE model No: KE 7701 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
128.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy COOKWORKS SIGNATURE model No: KK-06 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
129.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy COOKWORKS SIGNATURE model No: MK-17S19H pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
130.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy COOKWORKS SIGNATURE model No: XB6048 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
131.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy DYNORA DY-370C pochodzenie: kraje trzecie	P.H.U. TEX-OM Monika Kamińska ul. Rembielińska 10C lok. 39 03-343 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
132.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy HYUNDAI VK112 pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
133.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy HYUNDAI VK178Y pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
134.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy RUSSEL HOBBS model No: 13355 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
135.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy RUSSEL HOBBS model No: 14440 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
136.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy RUSSEL HOBBS model No: 14817 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
137.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy RUSSEL HOBBS model No: 14873 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
138.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy RUSSEL HOBBS model No: 15075 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
139.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy RUSSEL HOBBS model No: 17869 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
140.	Czajnik elektryczny bezprzewodowy ZELMER 332.2 pochodzenie: Polska	Zalmer S.A. ul. Hoffmanna 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
141.	Czajnik elektryczny Bommann BOMANN WK 560 CB Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Bommann ul. Opolska 1A Karczów, 49-120 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
142.	Czajnik elektryczny Bosch CTKW 11 Pochodzenie: kraje trzecie	Robert-Bosch GmbH Straße 45 D-70192 Stuttgart, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
143.	Czajnik elektryczny BOSCH TWK7007 pochodzenie: pozostałe kraje UE	BSH Spręż Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
144.	Czajnik elektryczny Botti BW-6104 Pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Zakład Pracy Chronionej Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
145.	Czajnik elektryczny Botti Electronic SLK-507 Pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Zakład Pracy Chronionej Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
146.	Czajnik elektryczny botti Model KK 988A pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Sp. jawna ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
147.	Czajnik elektryczny BOTTI WK 8290 Pochodzenie: nie ustalono	Florentyna Zakład Pracy Chronionej Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
148.	Czajnik elektryczny BRAVO B-4222 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Isolit-Bravo, spol. s r.o. 561 64 Jablone nad Orlicí, Czechy	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
149.	Czajnik elektryczny BRAVO-ADA 812 Pochodzenie: nie ustalono	BRAVO-ADA ul. Kwiatowa 1a 06-410 Józefów	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
150.	Czajnik elektryczny BUDMANN European Standard BM-900 Pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
151.	Czajnik elektryczny Clatronic WK 3331 pochodzenie: kraje trzecie	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. Opolska 1A Karczów, 49-120 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
152.	Czajnik elektryczny Clatronic WK 3398G Pochodzenie: pozostałe kraje UE	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. Grudzińska 51 45-470 Opole	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
153.	Czajnik elektryczny Dynora DY-364 Pochodzenie: kraje trzecie	MAX SYSTEM Import-Export Sp. z o.o. Janki Al. Krakowska 6A 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
154.	Czajnik elektryczny DYNORA DY-373 Pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
155.	Czajnik elektryczny DYNORA DY374C Pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
156.	Czajnik elektryczny Electrolux EEWA 3130 Pochodzenie: kraje trzecie	Electrolux Poland Sp. z o.o ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
157.	Czajnik elektryczny Electrolux WK8281 (EEWA3130) Pochodzenie: kraje trzecie	Electrolux Floor Care & Small Appliance AB St. Göransson 143 S-105 45 Stockholm, Szwecja	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
158.	Czajnik elektryczny ELESKO Agat C-03 Pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
159.	Czajnik elektryczny ELESKO AKWAMARYN C-28 Pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
160.	Czajnik elektryczny Eurolux EL-1113 Pochodzenie: kraje trzecie	Eurolux al. Krakowska 82 05-090 Sekocin Stary	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
161.	Czajnik elektryczny Eurolux EL-1138 Pochodzenie: kraje trzecie	Mastermax Andrzej Nejman ul. Spisaka 59A 02-495 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
162.	Czajnik elektryczny EVOLT model EK601 pochodzenie: kraje trzecie	EVOLT Sp. z o.o. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
163.	Czajnik elektryczny Expo-service Victor opti CJ-1785 Pochodzenie: kraje trzecie	Expo-service sp. z o.o. Al. Wilosa 31 00-710 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
164.	Czajnik elektryczny FAGOR Vitalia TK-418 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Fagormastercook S.A. Zmigrońska 143 51-130 Wrocław	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
165.	Czajnik elektryczny FIRST FA-5408-3 pochodzenie: kraje trzecie	FIRST Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie Słoneczna 1 55-040 Kobierzycze	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
166.	Czajnik elektryczny FIRST FA-5408-5 pochodzenie: pozostałe kraje UE	TIMETRON Co., Ltd. Pazmanitengasse 12 A-1020 Wiedeń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
167.	Czajnik elektryczny FIRST FA-5411-3 pochodzenie: kraje trzecie	FIRST Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie Słoneczna 1 55-040 Kobierzycze	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
168.	Czajnik elektryczny First FA-5425 Pochodzenie: kraje trzecie	First Polska Bielany Wrocławskie, Słoneczna 1 55-040 Kobierzycze	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
169.	Czajnik elektryczny HAEN CK-1200 pochodzenie: kraje trzecie	E.I.C. Sp. z o.o. ul. Łuki Wielkie 3/5 02-434 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
170.	Czajnik elektryczny HAEN Shanghai CK-1000 Pochodzenie: kraje trzecie	N.I.A. GmbH Bismarckstrasse 75 66121 Saarbrücken, Germany	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
171.	Czajnik elektryczny HB JK2204 Pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Bantocha	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
172.	Czajnik elektryczny HB SK 2204S Pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Bantocha	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
173.	Czajnik elektryczny HOLDEN CZ 50 -S Pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
174.	Czajnik elektryczny HOLDEN CZ-41 Pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
175.	Czajnik elektryczny HOLDEN CZ-43 Pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
176.	Czajnik elektryczny HOLDEN CZ-53 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
177.	Czajnik elektryczny HOLDEN CZ-77S Pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
178.	Czajnik elektryczny HOLDEN CZ-82 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
179.	Czajnik elektryczny HOLDEN TRENDY CZ-66 Pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
180.	Czajnik elektryczny hyundai K831 Pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
181.	Czajnik elektryczny HYUNDAI VK 201Y pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
182.	Czajnik elektryczny JINYAN LF-101 Pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
183.	Czajnik elektryczny Kenwood JK520 pochodzenie: kraje trzecie	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
184.	Czajnik elektryczny LIVSTAR LS-1126 Pochodzenie: kraje trzecie	LIVSTAR Distribution Sp. z o.o. Al. Krakowska 28 Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
185.	Czajnik elektryczny Livstar LS-1132 Pochodzenie: kraje trzecie	LIVSTAR Distribution Sp. z o.o. Al. Krakowska 28 Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
186.	Czajnik elektryczny LIVSTAR LS-1134 pochodzenie: kraje trzecie	LIVSTAR Distribution Sp. z o.o. Al. Krakowska 28 Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
187.	Czajnik elektryczny Lucznik KP-301 Pochodzenie: kraje trzecie	Aspa Electro Sp. z o.o. Miechowity 1 51-162 Wrocław	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
188.	Czajnik elektryczny MAS model OK44 pochodzenie: kraje trzecie	MAS Sp. z o.o. Kamieńna 10 31-403 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
189.	Czajnik elektryczny Master Nina XB 6997 Pochodzenie: kraje trzecie	MAS Sp. z o.o. Kamieńna 10 31-403 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
190.	Czajnik elektryczny Moulinex BY 30123 E pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
191.	Czajnik elektryczny MOULINEX BY500130 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
192.	Czajnik elektryczny MPM LARGO MCZ-04 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
193.	Czajnik elektryczny MPM MCZ-12M Pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
194.	Czajnik elektryczny MPM PRODUCT AJ-2000 SONET Pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
195.	Czajnik elektryczny MPM Product HB 3062/M Pochodzenie: nie ustalono	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
196.	Czajnik elektryczny MPM Product HB-3091 Pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
197.	Czajnik elektryczny MPM Product Manuet/XB-6188 Pochodzenie: nie ustalono	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
198.	Czajnik elektryczny MPM PRODUCT MCZ-01M FAGOT Pochodzenie: nie ustalono	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
199.	Czajnik elektryczny MPM PRODUCT MCZ-05A OKTET Pochodzenie: nie ustalono	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
200.	Czajnik elektryczny MPM Product MCZ-15 FALSET Pochodzenie: nie ustalono	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
201.	Czajnik elektryczny MPM PRODUCT MCZ-16 Pochodzenie: nie ustalono	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
202.	Czajnik elektryczny OPTI CJ-1003 BOLEK Pochodzenie: kraje trzecie	Expo-service sp. z o.o. Al. Witosa 31 00-710 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
203.	Czajnik elektryczny OPTI MC-130 FELEK Pochodzenie: kraje trzecie	Expo-service sp. z o.o. Al. Witosa 31 00-710 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
204.	Czajnik elektryczny Optimum CJ-1310 Pochodzenie: kraje trzecie	Expo-service sp. z o.o. Al. Witosa 31 00-710 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
205.	Czajnik elektryczny ORAVA model: VK-3512 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ORAVA Sp. z o.o. Towarowa 6 42-600 Tarnowskie Góry	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
206.	Czajnik elektryczny Orava VK-3520 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ORAVA Sp. z o.o. Towarowa 6 42-600 Tarnowskie Góry	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
207.	Czajnik elektryczny Orava VK-3620 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ORAVA Sp. z o.o. Towarowa 6 42-600 Tarnowskie Góry	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
208.	Czajnik elektryczny Philips HD 4646 pochodzenie: Polska	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
209.	Czajnik elektryczny Philips HD 4649 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussenndiepen 6 9208 AD Drachten	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
210.	Czajnik elektryczny PHILIPS HD 4667 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
211.	Czajnik elektryczny Philips HD 4677 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussenndiepen 6 9208 AD Drachten	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
212.	Czajnik elektryczny Philips HD 4966 Pochodzenie: Polska	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
213.	Czajnik elektryczny PHILIPS HD4665 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
214.	Czajnik elektryczny PHILIPS HD4677 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
215.	Czajnik elektryczny RAVANSON CB 1010 Pochodzenie: kraje trzecie	Grass Cavagna Group Polska, Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
216.	Czajnik elektryczny RAVANSON CB-101 Pochodzenie: kraje trzecie	GRASS, Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
217.	Czajnik elektryczny Romix ceramic TC-802 Pochodzenie: kraje trzecie	TEAM POLSKA Sp. z o.o. Brzezie 165 32-080 Zabierzów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
218.	Czajnik elektryczny ROMIX CERAMIX JK 85 Pochodzenie: kraje trzecie	TEAM POLSKA Sp. z o.o. Brzezie 165 32-080 Zabierzów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
219.	Czajnik elektryczny ROMIX JK 400RW Pochodzenie: kraje trzecie	TEAM KALORIK GROUP 1, Avenue de l'Esplanette Centrale B-164 Rhode St Genese, BELGIUM	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
220.	Czajnik elektryczny ROMIX JK 51 banQuet pochodzenie: kraje trzecie	TEAM POLSKA Sp. z o.o. Brzezie 165 32-080 Zabierzów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
221.	Czajnik elektryczny rossmann FK-0202B Pochodzenie: kraje trzecie	Rossmann Supermarkety Drogerijne Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
222.	Czajnik elektryczny RUSSEL HOBBS 14684-80 pochodzenie: nie ustalono	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
223.	Czajnik elektryczny SAPIR SP-1230-CT Pochodzenie: kraje trzecie	SAPIR POLSKA Sp. z o.o. Sekocin Nowy Al. Krakowska 30 05-090 Raszyn	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
224.	Czajnik elektryczny Sapir SP-1230S Pochodzenie: kraje trzecie	SAPIR POLSKA Sp. z o.o. Sekocin Nowy Al. Krakowska 30 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
225.	Czajnik elektryczny Secline KE 7065 Pochodzenie: kraje trzecie	Auchan Polska Sp. z o.o. Puławska 46 05-500 Piaseczno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
226.	Czajnik elektryczny Sencor SWK 1501 GR Pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
227.	Czajnik elektryczny Sencor SWK 1501 pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
228.	Czajnik elektryczny SENCOR SWK 1706 Pochodzenie: kraje trzecie	Fast Poland Sp. z o.o. ul. Przedpole 1 02-241 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
229.	Czajnik elektryczny Sencor SWK 1706 Pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
230.	Czajnik elektryczny SENCOR SWK 1755 Pochodzenie: kraje trzecie	FAST ČR a.s. Cernokostelecka 1621 251 01 Rícany, Czechy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
231.	Czajnik elektryczny SENCOR SWK 1755 pochodzenie: kraje trzecie	Fast Poland sp. z o.o. ul. Przedpole 1 02-241 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
232.	Czajnik elektryczny SEVERIN Art. WK 3323 pochodzenie: pozostałe kraje UE	SEVERIN Elektrogeräte GmbH Rohre 27 D-59846 Sundern, NIEMCY	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
233.	Czajnik elektryczny Siemens TW 12003N Pochodzenie: kraje trzecie	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
234.	Czajnik elektryczny SMILE SLT-515 Pochodzenie: kraje trzecie	SMILE Sp. z o.o. Korpele 71 12-100 Szczepi	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
235.	Czajnik elektryczny STALMAN model SLN-611 pochodzenie: kraje trzecie	Ambience Polska Sp. z o.o. ul. Szeligowska 49 01-320 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
236.	Czajnik elektryczny Superior FK 0302A Pochodzenie: kraje trzecie	AERA Rundfunk-und Fernseh GmbH Hans-Martin-Schleyer Strasse 2 D-77656 Offenburg	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
237.	Czajnik elektryczny TECHNIKA TK-1002 Pochodzenie: nie ustalono	Euroline Trading Sp. z o.o. Janki, Al. Krakowska 48 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
238.	Czajnik elektryczny TECHNIKA TK-7600E Pochodzenie: nie ustalono	Euroline Trading Sp. z o.o. Janki, Al. Krakowska 48 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
239.	Czajnik elektryczny Tefal BF 561116 R pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
240.	Czajnik elektryczny Tesco Cordless CKW 1 Pochodzenie: kraje trzecie	TESCO Polska Sp. z o.o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
241.	Czajnik elektryczny TIROSS TS-480 pochodzenie: nie ustalono	TIROSS Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 118 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
242.	Czajnik elektryczny TIROSS TS-491 Pochodzenie: kraje trzecie	TIROSS Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 118 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
243.	Czajnik elektryczny Tokyo TK-777 Pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wyrób dobrowolnie wycofany z obrotu przez kontrolowanego
244.	Czajnik elektryczny VINCHI Essene Pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 5, 00-640 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
245.	Czajnik elektryczny Vinchi KT10-1 pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o. ul. Mokotowska 15a lok.5 00-640 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
246.	Czajnik elektryczny Zelmer 17Z013 Symbio pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
247.	Czajnik elektryczny Zelmer 17Z015 Expressive pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
248.	Czajnik elektryczny Zelmer 17Z021 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
249.	Czajnik elektryczny Zelmer typ: 333.2 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
250.	Czajnik ELESKO C-25 pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bor 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
251.	Czajnik EVOLT EK 64 pochodzenie: kraje trzecie	EVOLT Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 6A 05-800 Pruszków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
252.	Czajnik HOLDEN CZ-68 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
253.	Czajnik HYUNDAI VK111W pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
254.	Czajnik MPM WE 263 pochodzenie: nie ustalono	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
255.	Czajnik Philips HD4649 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
256.	Czajnik RAVANSON CB-7010 pochodzenie: kraje trzecie	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
257.	Czajnik SIEMENS FD9008 pochodzenie: pozostałe kraje UE	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
258.	Czajnik Tefal KO29913E pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
259.	Czajnik TIROSS TS-482 pochodzenie: nie ustalono	TIROSS Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 118 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
260.	Czajnik VINCHI KTS17-1 pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o. ul. Mokotowska 15a lok.5 00-640 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
261.	Czajnik Vinchi KTS-1 pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o. ul. Mokotowska 15a lok.5 00-640 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
262.	Czajnik Zelmer 333 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
263.	dekaracje świetlne Ryż świetlne COR.021920UT/B00 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. jawna J. Kasprowski, W. Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
264.	Dekoder AKAI AK435H Kraj pochodzenia: Polska	TELECOLOR Sp. z o.o. Staszica 45 13-240 Ilowo	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
265.	Dekoracja świąteczna 20 lampek typ nr 8556 Kraj pochodzenia: Chiny	MARKSLOJD Sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
266.	Dekoracja świąteczna Sople 100 żarówek typ COR 70429/BOO Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. jawna J. Kasprowski, W. Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
267.	Dekoracja świąteczna wąż świetlnej figura Kraj pochodzenia: Chiny	Janusz Polaszek GOLIAT sp. z o.o Stoklosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
268.	Dekoracja świetlna 10 LED 32456726731184 GLLED-10-B1 AP Kraj pochodzenia: Chiny	Auchan Polska Sp zo.o. Puławska 46 05-500 Piaseczno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
269.	Dekoracja świetlna 10100 Kraj pochodzenia: Chiny	ROJEK-DEKOR Brzezińska 48D 44-200 Rybnik	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
270.	Dekoracja świetlna ESL-100 Kraj pochodzenia: Chiny	ROJEK-DEKOR Brzezińska 48D 44-200 Rybnik	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
271.	Depilator PHILIPS Satinelle Premium HP6517 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
272.	Depilator rossmann 2827 ROSS Pochodzenie: kraje trzecie	Rossmann Supermarkety Drogerijne Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
273.	Deska do prasowania z przedłużaczem przyłączeniowym Elektro-Bügelstich 252035 pochodzenie: kraje trzecie	R. Testrut GmbH& Co KG Am Schornacker 113 D-46485 Wesel	Brak oznakowania CE Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
274.	Deska do prasowania z przedłużaczem przyłączeniowym Elektro-Bügelstich 295327 pochodzenie: kraje trzecie	R. Testrut GmbH& Co KG Am Schornacker 113 D-46485 Wesel	Brak oznakowania CE Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
275.	Diodowa girlanda świetlna MELINERA Star Light Decoration Model: Z30171 Kraj pochodzenia: Chiny	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
276.	Diodowa girlanda świetlna, MELINERA MODEL NO.: Z30171, VERSION: 06/2011, IAN 66407 Kraj pochodzenia: Chiny	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
277.	Diody LED 100 przezroczyste UN-LED - 100R Kraj pochodzenia: Chiny	Bulninx Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
278.	Diody LED 10l z zasilaczem UN-100-3 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulninx Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
279.	Diody LED energooszczędne - przezroczyste gwiazdki typ COR 78760/BOO Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. jawna J. Kasprowski, W. Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
280.	Drukarka "HP" laser Jet typ M1132MFP Kraj pochodzenia: Tajlandia	Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
281.	Drukarka „Canon” typ: PIXMA IP 4850 Kraj pochodzenia: Tajlandia	Canon Polska Sp. z o. o. ul. Moldawska 9 02-127 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
282.	drukarka „HP” model Deskjet 1000 Kraj pochodzenia: Chiny	Hewlett Packard GmbH Herrenberger Strasse 140 71034 Boeblingen, Germany	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
283.	Drukarka „Hp” typ: deskjet 2000 J 210 Kraj pochodzenia: Chiny	Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
284.	Drukarka „Hp” typ: deskjet 3050WiFi Kraj pochodzenia: Chiny	Action S.A. Zamienie, ul. Dawidowska10 05-500 Piaseczno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
285.	Drukarka „LEXMARK” typ: 4443-10E Kraj pochodzenia: Chiny	ABC DATA S.A. ul. Daniszewska 14 03-230 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
286.	Drukarka atramentowa Hewlett-Packard HP LaserJet P1102 Kraj pochodzenia: Wietnam	Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
287.	Drukarka Brother HL 2130 Kraj pochodzenia: Wietnam	Brother Polska Sp. z o.o. Garazowa 7 02-651 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
288.	Drukarka Brother HL-2140 Kraj pochodzenia: Chiny	Brother Polska Sp. z o.o. Garazowa 7 02-651 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
289.	Drukarka CANON IP2702 Kraj pochodzenia: Wietnam	Canon Polska Sp. z o. o. ul. Moldawska 9 02-127 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
290.	Drukarka Canon Pisma IP2700 Kraj pochodzenia: Wietnam	Canon Polska Sp. z o. o. ul. Moldawska 9 02-127 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
291.	Drukarka Canon Pisma MX300 Kraj pochodzenia: Tajlandia	Canon Inc. Tukagoshi, Saiwai - ku, Kawasaki-shi Kangawa Japonia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
292.	Drukarka Deskjet HP 2000 VCVRA Kraj pochodzenia: Chiny	ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14 03-230 Warszawa Polska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
293.	Drukarka Epson AcuLaser M1200 pochodzenie: kraje trzecie	Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
294.	Drukarka EpsonSX510W Kraj pochodzenia: Indonezja	Seiko Epson Corporation Japan	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
295.	Drukarka HP Deskjet 1000 Printer J110a pochodzenie: kraje trzecie	Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
296.	Drukarka HP Deskjet 1000 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
297.	Drukarka HP DESKJET INK ADVANTAGE 2060 Kraj pochodzenia: Chiny	Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
298.	Drukarka HP DESKJET INK ADVANTAGE K209a Kraj pochodzenia: Chiny	Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
299.	Drukarka HP LASER JET P2035 Kraj pochodzenia: Chiny	Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
300.	Drukarka HP LaserJet P1102 Kraj pochodzenia: Wietnam	ABC Data S.A. Daniszewska 14 03-230 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
301.	Drukarka HP LaserJetPro M1132 MFP Kraj pochodzenia: Chiny	ABC DATA S.A. Daniszewska 14 03-230 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
302.	Drukarka HP Leser Jet Pro P1102W Kraj pochodzenia: Chiny	Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
303.	Drukarka HP OFFICEJET 6000 SERIES E609a Kraj pochodzenia: Chiny	Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
304.	Drukarka HPLaserJet P1102w Kraj pochodzenia: Wietnam	ABC Data S.A. Daniszewska 14 03-230 Warszawa	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
305.	Drukarka laserowa "KYOCERA" FS - 1120D Kraj pochodzenia: Japonia	ARCUS S. A Mila 2 00-180 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
306.	Drukarka laserowa „EPSON” model M1200 Kraj pochodzenia: Chiny	EPSON FRANCE S.A. PARC TECHNOLOGIQUE EUROPARC 60, RUE AUGUSTE PERRET 94043 CRETEIL CEDEX FRANCE	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
307.	Drukarka laserowa Brother HL-2035 pochodzenie: kraje trzecie	Brother Polska Sp. z o.o. Garazowa 7 02-651 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
308.	Drukarka laserowa EPSON M 2000D Kraj pochodzenia: Chiny	Epson Europe B.V. Entrada 701 1096 EJ Amsterdam	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
309.	Drukarka laserowa kolorowa Samsung CLP - 325 Kraj pochodzenia: Chiny	Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
310.	Drukarka laserowa ML -1665/SEE Kraj pochodzenia: Chiny	Samsung Electronics Polska Sp.z o.o Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
311.	Drukarka laserowa SAMSUNG ML-1660 Kraj pochodzenia: Chiny	Samsung Electronics Polska Sp.z o.o Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
312.	Drukarka laserowa SCX-3200 Kraj pochodzenia: Chiny	SAMSUNG Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
313.	Drukarka Samsung ML 1675 Kraj pochodzenia: Chiny	Samsung Electronics Polska Sp.z o.o Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
314.	Drukarka Samsung ML-1665 Kraj pochodzenia: Chiny	Samsung Electronics Polska Sp.z o.o Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
315.	Drukarka wielofunkcyjna (kopiarka, Drukarka, skaner, fax) HP OFFICEJET 4500 pochodzenie: kraje trzecie	Tech Data Polska Sp. z o.o. Inowłodzka 3 03-237 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
316.	Drukarka wielofunkcyjna Brother DCP-J125 Kraj pochodzenia: Chiny	Brother Polska Sp. z o.o. Garazowa 7 02-651 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
317.	Drukarka wielofunkcyjna Epson Stylus C412A pochodzenie: kraje trzecie	Epson Polska Sp. z o.o. Bokserska 66 02-690 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
318.	Drukarko-kopiarka EPSON STYLUS SX 125 C412A Kraj pochodzenia: Chiny	Epson Europe B.V. Entrada 701 1096 EJ Amsterdam	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
319.	Drukarko-kopiarka HP Deskjet K209 pochodzenie: kraje trzecie	Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
320.	DVD player MEDION MD 82767 Kraj pochodzenia: Niemcy	NIKO Jacek Powlik Wolności 8 41-940 Piekary Śląskie	Brak deklaracji zgodności	Działania Inspekcji Handlowej w toku
321.	DVD recorder Panasonic DMR-EX645EPK Kraj pochodzenia: Słowacja	Panasonic Polska Sp. zo.o. ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
322.	Dyktafon ICD-SX712 Kraj pochodzenia: Chiny	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
323.	Dzbanek bezprzewodowy Eldom C 130 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
324.	Dzbanek bezprzewodowy Eldom C110 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
325.	Dzbanek bezprzewodowy Eldom C160 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
326.	Dzbanek bezprzewodowy Eldom C170 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
327.	Dzwonek elektroniczny SONIC 12 pochodzenie: Polska	VIDEOTRONIC Lipowa 10 66-003 Zabór	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
328.	Ekspres do kawy ALASKA CM1200 pochodzenie: kraje trzecie	Makro Cash and Carry Polska S.A. Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
329.	Ekspres do kawy Bosch TKA1411V pochodzenie: pozostałe kraje UE	ROBERT BOSCH, Hausgerate GmbH Carl Wery Str. 34 81739 Munchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
330.	Ekspres do kawy MOMENT CAPRICCIO ESPRESSO/CAPUCCINO Art. Nr. 1111 pochodzenie: kraje trzecie	TESCO International Clothing Bratislava 815 61	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
331.	Ekspres do kawy Philips HD 7502 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
332.	Ekspres do kawy SUPERIOR CM-2023 pochodzenie: kraje trzecie	WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
333.	Ekspres do kawy SUPERIOR YD-CD-628 pochodzenie: kraje trzecie	WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
334.	Ekspres do zaparzania kawy COOKWORKS model No CM2021BL pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
335.	Ekspres do zaparzania kawy COOKWORKS SIGNATURE model No CM-4629 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
336.	Elektroniczny odstraszcacz kun od budynków PAI SSKKM Pochodzenie: Polska	P.P.U.H. "PAI" Antoni Przychodźń ul. Morskie Oko 17/26 43-300 Bielsko-Biała	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
337.	Elektroniczny podgrzewacz butelek Nuvita Model: 1066 pochodzenie: kraje trzecie	Maxcom Sp. z o.o. ul. Towarowa 23A 43-100 Tychy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
338.	Elektryczna bindownia do oprawiania „Fellowes” model Quasar-E 500, typ CRC 56209 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Manufacturing Company Yorkshire Way West Moor Park Doncaster South Yorkshire, DN3 3FB, England	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
339.	Elektryczna lampa ceramiczna DAJAR HS2317 pochodzenie: kraje trzecie	DAJAR Sp. z o.o. ul. Połtawska 6 75-072 Koszalin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
340.	Elektryczna lampa ceramiczna CHAOZHOU XINYUE CERAMICS MANUFACTURE HS-2314 pochodzenie: kraje trzecie	DAJAR Sp. z o.o. ul. Połtawska 6 75-072 Koszalin	Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
341.	Elektryczna lampa ceramiczna CHAOZHOU XINYUE CERAMICS MANUFACTURE HS-2321 pochodzenie: kraje trzecie	DAJAR Sp. z o.o. ul. Połtawska 6 75-072 Koszalin	Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
342.	Elektryczna lampa ceramiczna CHAOZHOU XINYUE CERAMICS MANUFACTURE HS-234 pochodzenie: kraje trzecie	DAJAR Sp. z o.o. ul. Połtawska 6 75-072 Koszalin	Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
343.	Elektryczny czajnik ceramiczny Romix TC-803 pochodzenie: kraje trzecie	TEAM POLSKA Sp. z o.o. Brzezie 165 32-080 Zabierzów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
344.	Elektryczny Młynek do kawy Eldom Eldom MK 100S pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
345.	Elektryczny otwieracz do puszek i butelek Quigg ED 50.07 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Roman Śmieżewski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Auto-Zysk Biesiekierz 5A 76-039 Biesiekierz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
346.	Elektryczny otwieracz do puszek z ostrzałką do noży ARGOS VALUE RANGE model No CO-140 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
347.	Elektryczny podgrzewacz do butelek nuvita 1065 pochodzenie: kraje trzecie	Maxcom Sp. z o.o. ul. Towarowa 23A 43-100 Tychy	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
348.	Elektryczny Zszywacz Biurowy Opus VT 101 Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o.o. ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
349.	Energoszczędne diody LED 50 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
350.	Energoszczędne diody LED 80 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
351.	Energoszczędne diody LED GWIAZDKI COR.78760/B01 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina S.C. Jakub Kasprowski, Wojciech Jendrysk ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
352.	Energoszczędne diody LED Kulki zewnętrzne COR.06305/B01 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. jawna J. Kasprowski, W. Jendrysk ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
353.	Energoszczędne diody LED sople Cortina COR.06381 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina S.C. Jakub Kasprowski, Wojciech Jendrysk ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
354.	Filtr przeciwprzepięciowy Lestar PC-5ST G-A pochodzenie: Polska	LESTAR sp. z o.o. Opacz Klonowa 49 05-816 Michałowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
355.	Firanka świetlna gwiazdek z zasilaczem D02 10867208/5011739 Kraj pochodzenia: nie ustalono	WELTBILD Polska Sp. z o.o. ul. Hankiewicza 2 02-103 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
356.	Fontanna do czekolady COOKWORKS model No: CF-600A pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
357.	Frytkownica ARGOS model No XJ-09125 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
358.	Frytkownica ARGOS VALUE RANGE model No HY-828 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
359.	Frytkownica COOKWORKS model No MF-CML12B-1 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
360.	Frytkownica COOKWORKS model No MF-SM28N-1 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
361.	Frytkownica COOKWORKS model No XJ-10302 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
362.	Frytkownica COOKWORKS SIGNATURE model No XJ-3K043 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
363.	Frytkownica COOKWORKS SIGNATURE model No XJ-5K100 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
364.	Frytkownica MPM Product DF-802 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
365.	Frytkownica OPTI FT2517 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
366.	Frytkownica OPTIMUM FT - 2503 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
367.	Frytkownica Philips HD 6103 model 1041 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
368.	Frytkownica Philips model HD617 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
369.	Frytkownica SALTER SDA-FF2 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
370.	Frytkownica Solac FL 6405 pochodzenie: pozostałe kraje UE	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
371.	Frytkownica Tefal FF 1028 30 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
372.	Frytkownica ZELMER 04Z010 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
373.	Galążka świetlna profesjonalna zewnętrzna 10m model PLR-100-10M Kraj pochodzenia: Chiny	NEONICA Sp. z o.o. Wedmanowej 6 A 93-228 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
374.	Girlanda świetlna - lampki zewnętrzne z dodatkowym gniazdem UNM-A-100-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
375.	Girlanda świetlna - kurtynka sople z dodatkowym gniazdem UN-100-2 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
376.	Girlanda świetlna - lampki pływające ze sterownikiem programów UN-C 140 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
377.	Girlanda świetlna - ozdoba okienna „Renifer 20” typ UN-LED-100R Kraj pochodzenia: Chiny	BULINEX Spółka z o.o. ul. Ciołkowskiego 3F/1 80-463 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
378.	Girlanda świetlna "Kurtynka sople diody LED 200" 5904955376218 ZG-LED -200 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
379.	Girlanda świetlna "Kurtynka sople" 5904955303610 UN-100-2 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
380.	Girlanda świetlna "Lampki z żaróweczką typu ryż" 5904955332177 ZGM-AN-100 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
381.	Girlanda świetlna "LED 100 energooszczędne" 5904955384312 UN-LED-100R Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
382.	Girlanda świetlna "LED 120 przezroczyste" 5904955384923 UN-LED-120R Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
383.	Girlanda świetlna "LED 50 niebieski" 5904955371565 UN-LED-50 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
384.	Girlanda świetlna "LED 80 czerwone" 5904955384732 UN-LED-80R Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
385.	Girlanda świetlna „Markslöjd” Art. nr 700335 Kraj pochodzenia: Chiny	Markslöjd AB P.O. Box 253 SE-511 23 Kinna, Sweden	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
386.	Girlanda świetlna AR-263 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak deklaracji zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Działania Inspekcji Handlowej w toku
387.	Girlanda świetlna art. nr 8683 Kraj pochodzenia: Chiny	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
388.	Girlanda świetlna art.nr 8837 Kraj pochodzenia: Chiny	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
389.	Girlanda świetlna HILMA "Aniołki" w kolorze różowym Typ nr: 8489 Art. nr: 8489 Kraj pochodzenia: Szwecja	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
390.	Girlanda świetlna kryształowe kule białe UN-20-6 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
391.	Girlanda świetlna kryształowe kule multikolor UN-20-2 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
392.	Girlanda świetlna kurtyna sople model ZGL-LED-5 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
393.	Girlanda świetlna LED 80 niebieska zewnętrzna, z dodatkowym gniazdem Typ: UN-LED-80R Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
394.	Girlanda świetlna LED Kurtynka LED przezroczysta, zewnętrzna z dodatkowym gniazdem Typ: UN-LED-100R Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
395.	Girlanda świetlna LED Perłowe kuleczki multikolor UN-35-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
396.	Girlanda świetlna LED Perłowe kuleczki UN-20-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
397.	Girlanda świetlna LED Płatki Śniegu UN-LED-20 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
398.	Girlanda świetlna LED Płatki Śniegu UNL-LED-5 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
399.	Girlanda świetlna LED Płatki śniegu, przezroczyste Typ: UN-LED-20 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
400.	Girlanda świetlna LED Sople przezroczyste Typ: UN-LED-20 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
401.	Girlanda świetlna Melinera IP44 model Z30171 Kraj pochodzenia: Wielka Brytania	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
402.	Girlanda świetlna -multicolor UN-LED 50 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
403.	Girlanda świetlna -multicolor UN-LED 80 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
404.	Girlanda świetlna SUE "Kwadracki", przezroczysta Typ nr: 8551 Art. nr: 8554 Kraj pochodzenia: Szwecja	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
405.	Girlanda świetlna UN-100-3 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
406.	Girlanda świetlna UN-20-5 5904955312230 UN-20-5 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
407.	Girlanda świetlna UN-50-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
408.	Girlanda świetlna UN-LED-20 5904955373521 UN-LED-20 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
409.	Girlanda świetlna UN-LED-50 5904955371510 UN-LED-50 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
410.	Girlanda świetlna UNM-A100-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
411.	Girlanda świetlna z dodatkowym gniazdem LED 100 typ UN-LED-100 Kraj pochodzenia: Chiny	BULINEX Spółka z o.o. ul. Ciołkowskiego 3F/1 80-463 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
412.	Girlanda świetlna z dodatkowym gniazdem "100" Multicolor Typ: UN-100-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
413.	Girlanda świetlna ZGSN-100-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
414.	Girlanda świetlna "Kuleczki LED 80" 5904955372319 UN-LED-80 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
415.	Girlanda świetlna "kurtylna LED 60" 5904955376027 UN-LED-60 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
416.	Girlanda świetlna, wewnętrzna UN-LED 100 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
417.	Girlanda świetlna, wewnętrzna UN-LED 20 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
418.	Girlanda świetlna ZGN-P-140 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
419.	Girlanda z gwiazdkami z zasilaczem D02 10822930/5014991 Kraj pochodzenia: Chiny	WELTBILD Polska Sp. z o.o. ul. Hankiewicza 2 02-103 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
420.	Głośniki PROGRESSIVE MUSIC SYSTEM MODECOM MC-S1 pochodzenie: kraje trzecie	Modecom S.A. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
421.	Gniazdo podtynkowe bryzgoszczelne Elektro-Plast pochodzenie: Polska	P.P.H. Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski ul. Piłńska 18 05-190 Nasielsk	Wyrób bezpodstawnie oznaczony znakiem CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
422.	Gniazdo podtynkowe podwójne Elektro-Plast 2x2P pochodzenie: Polska	P.P.H. Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski ul. Piłńska 18 05-190 Nasielsk	Wyrób bezpodstawnie oznaczony znakiem CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
423.	Gniazdo podtynkowe pojedyncze Elektro-Plast 2x2P +Z pochodzenie: Polska	P.P.H. Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski ul. Piłńska 18 05-190 Nasielsk	Wyrób bezpodstawnie oznaczony znakiem CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
424.	Gofrownica „exido” NWS-08A (nr art. 243-043) pochodzenie: kraje trzecie	Adexi A/S Julsevej 1 DK-8240 Risskov	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
425.	Gofrownica „Tefal” model 685 pochodzenie: kraje trzecie	TEFAL S.A. Z.I. des Granges B.P. 89, 74150 Rumilly Cedex, France	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
426.	Gofrownica Avilla AV-0119 pochodzenie: pozostałe kraje UE	SBA GmbH Talpagasse 6 1230 Vienna, Austria	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
427.	Gofrownica Clatronik WA 3116 DS pochodzenie: kraje trzecie	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. Opolska 1A Karczew, 49-120 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
428.	Gofrownica Eldom ST 8W pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
429.	Gofrownica EVOLT EK615 pochodzenie: Polska	EVOLT Sp. z o.o. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
430.	Gofrownica Holden GR-42 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
431.	Gofrownica Holden H GR 43 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
432.	Gofrownica MANTA MM423 pochodzenie: kraje trzecie	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
433.	Gofrownica MPM I MGO-01M pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
434.	Gofrownica MPM Product MGO-04 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
435.	Gofrownica MPM PRODUCT S-626G pochodzenie: nie ustalono	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
436.	Gofrownica OPTI GF-805 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
437.	Gofrownica TEFAL 6850 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
438.	Gofrownica Waffle Time Mulinex typ 6030 s 2 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
439.	Golarka BRAUN 5690 pochodzenie: kraje trzecie	Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. Zabraniecka 20 03-872 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
440.	Golarka do tkanin ELESKO G-03 pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
441.	Golarka do włosów Eurolux EL-7006 Pochodzenie: kraje trzecie	MASTERMAX Andrzej Nejman ul. Spiska 59A 02-495 Warszawa	Niepelne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
442.	Golarka do włosów rossmann RAY-136 Pochodzenie: kraje trzecie	Rossmann Supermarkety Drogerijne Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
443.	Golarka do włosów TECHNIKA TK-615C Pochodzenie: nie ustalono	Euroline Trading Sp. z o.o. Janki, Al. Krakowska 48 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
444.	Golarka elektryczna PHILIPS PHILIPS HQ69/16 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
445.	Golarka PHILIPS ARCITEC RQ1090 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
446.	Grill elektryczny COOKWORKS SIGNATURE model No LW-018B pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
447.	Grill elektryczny George Foreman model No.: 13186 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
448.	Grill elektryczny George Foreman model No.: 13619 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
449.	Grill elektryczny George Foreman model No.: 14053 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
450.	Grill elektryczny George Foreman model No.: 14685 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
451.	Grill elektryczny George Foreman model No.: 17873 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
452.	Grill elektryczny HB HG1801R pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Baniocha	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
453.	Grill elektryczny Superior RC 5821 pochodzenie: kraje trzecie	Firma WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Brak deklaracji zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
454.	Grill elektryczny Zelmer 40Z010 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmancewskiej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
455.	Grill RACLETTE XJ-3K076 pochodzenie: kraje trzecie	WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
456.	Grill WIDAR YX-601 pochodzenie: kraje trzecie	WIDAR Dariusz Witulski ul. Przemysłowa 11a 59-300 Lubin	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
457.	Grzałka elektryczna nerkowa ELIKO GN05 pochodzenie: Polska	ELIKO Sp.J. ul. Częstochowska 30 42-274 Konopiska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
458.	Grzałka nerkowa ELIKO GN03 pochodzenie: nie ustalono	ELIKO Sp.J. ul. Częstochowska 30 42-274 Konopiska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
459.	Grzałka nerkowa GWARANT 2000W pochodzenie: Polska	P.P.H.U. GWARANT S.C. Tomasz Wyrzykowski, Agnieszka Wyrzykowska Partyzantów 14/16 42-200 Częstochowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
460.	Grzałka nerkowa GWARANT 500W pochodzenie: Polska	P.P.H.U. GWARANT S.C. Tomasz Wyrzykowski, Agnieszka Wyrzykowska Partyzantów 14/16 42-200 Częstochowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
461.	Grzejnik elektryczny z nawiewem ARGOS model FH04B pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
462.	Grzejnik olejowy Ravanson OH 7 pochodzenie: kraje trzecie	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Piotrk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
463.	Grzejnik olejowy SANICO OR121-7 pochodzenie: kraje trzecie	Sanico Electronics Polska Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
464.	Gumowy wąż oświetlenie XX8-740200 Kraj pochodzenia: Chiny	SELF IMPORT AGENCIES P.O. BOX 37211 1030 AE Amsterdam The Netherlands	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
465.	Gwiazdeczki UN-20-4 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
466.	Gwiazdki 80L Art. Nr. 50 14 991 Kraj pochodzenia: Chiny	WELTBILD Polska Sp. z o.o. ul. Hankiewicza 2 02-103 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
467.	Gwiazdki świetlne LED 20 typ UN-LED-100 Kraj pochodzenia: Chiny	BULINEX Spółka z o.o. ul. Ciołkowskiego 3F/1 80-463 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
468.	Gwiazdy niebieskie - diody LED MM-LED-20-034 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
469.	Halogenowa lampa biurkowa Golba Kanlux XS065 pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
470.	Halogenowa lampa biurkowa Kanlux SX2037 GFD/T pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
471.	Halogenowa lampa przenośna z klipsem Kanlux AXAM LED KT 40 pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
472.	Halogenowa lampa biurkowa ANS INEZ mod. HL-54 pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumba 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
473.	Halogenowa lampa biurkowa Kanlux SX065 pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
474.	HESTIA LED SOPLA z dodatkowym gniazdem 100 żarówek LED/PR100/SK/M Kraj pochodzenia: Chiny	HESTIA Sp z o.o. ul. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
475.	Himalajska Lampa Solna Mirpol ETCL-01-A pochodzenie: kraje trzecie	MIRPOL F.H. Mirpol Import – Export Wspólna 2 35-205 Rzeszów	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
476.	Kalkulator Citizen 350 DPN pochodzenie: kraje trzecie	Zibi S.A. Wirazowa 119 02-145 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
477.	Kalkulator Citizen CX-123II Kraj pochodzenia: Chiny	Zibi S.A. Wirazowa 119 02-145 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
478.	Kalkulator CitizenSDC-888TII Kraj pochodzenia: Japonia	Partner ul. Jagellońska 10D 80-371 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
479.	Kalkulator elektroniczny z drukarką CITIZEN CX-123II Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
480.	Kalkulator z drukarką CITIZEN 355 DPN Kraj pochodzenia: Chiny	MORAVIA Europe sp. z o.o. Motelowa 21 43-400 Cieszyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
481.	Kalkulator z drukarką CITIZEN CX-123 II Kraj pochodzenia: Chiny	MORAVIA Europe sp. z o.o. Motelowa 21 43-400 Cieszyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
482.	Kalkulator z drukarką Citizen Model No: CX-123II Kraj pochodzenia: Chiny	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Polczyński 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
483.	Karbownica do włosów Clatronic HC 2847 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. ul. Grudzińska 51 45-470 Opole	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
484.	Karbownica do włosów Eldom RW-11 pochodzenie: Polska	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
485.	Kasa fiskalna Elzab Mini E pochodzenie: Polska	Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. ul. Kruczkowskiego 39 41-813 Zabrze	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
486.	Kinkiet 362 OLIVIA, CANDEL LUX type W1P pochodzenie: Polska	Candellux Lighting Sp. z o.o. 1 Maja 132 05-200 Wołomin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
487.	Kinkiet Barbie 6496/UK/BOX pochodzenie: kraje trzecie	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
488.	Kinkiet BODEK 317/1k pochodzenie: Polska	F.P.H. BODEK Bogusław Kociński ul. Leśna 2 42-290 Blachownia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
489.	Kinkiet Bora Lemir 800/K1 PAT pochodzenie: Polska	LEMIR Wosik i Wesołek Sp. j. Libidza, Olszyńskiego 18 42-125 Kamyk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
490.	Kinkiet do podświetlania obrazu ITALUX TECHNIC 966/G9 pochodzenie: nie ustalono	ITALUX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Mrówcza 208 04-697 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
491.	Kinkiet dziecięcy Biedronka Massive 336/55/3 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminares Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
492.	Kinkiet GLOBO 1297009 pochodzenie: kraje trzecie	Globo Lighting Polska sp. z o.o. ul. Pużaka 18 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
493.	Kinkiet Globo 3201 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Globo Lighting Polska sp. z o.o. ul. Pużaka 18 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
494.	Kinkiet GLOBO 5453-1W pochodzenie: kraje trzecie	Globo Lighting Polska sp. z o.o. ul. Pużaka 18 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
495.	Kinkiet Globo nr art. 56442-1 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	GLOBAL LIGHTING Sp. z o.o. ul. Krakowska 163 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
496.	Kinkiet halogenowy Nomi HSC 1311 Pochodzenie: kraje trzecie	Nomi S.A. ul. Witosza 76 25-561 Kielce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
497.	Kinkiet HD-360B-010 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ITALUX Janusz Baran Mrówcza 208 04-697 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
498.	Kinkiet HELSINKI pochodzenie: kraje trzecie	LIHGT PRESTIGE s.c. D. Kubat-Sowa, P. Sowa Siwka 11 31-588 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
499.	Kinkiet ILLUMINAZIONE 2000 90117 pochodzenie: Polska	ILLUMINAZIONE 2000 Sp.z o.o. ul. Wiosenna 47 41-253 Czeladź	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
500.	Kinkiet ILLUMINAZIONE 2000 90118 pochodzenie: Polska	ILLUMINAZIONE 2000 Sp.z o.o. ul. Wiosenna 47 41-253 Czeladź	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
501.	Kinkiet ITALUX ALAN 6186/1 pochodzenie: kraje trzecie	ITALUX Janusz Baran Mrówcza 208 04-697 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
502.	Kinkiet ITALUX MA1688W-1 pochodzenie: kraje trzecie	ITALUX Janusz Baran Mrówcza 208 04-697 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
503.	Kinkiet K1-1 pochodzenie: Polska	Wytwarzanie Lamp Oświetleniowych z Drewna Romuald Wieczorek Stróżewo 72 64-800 Chodzież	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
504.	Kinkiet KAJA K-2123W-1 pochodzenie: Polska	Oświetlenie KAJA Olszewski Alfred Łyski 1B 16-070 Choroszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
505.	Kinkiet LINEA LIGHT 4600 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ILLUMINAZIONE 2000 Sp.z o.o. ul. Wiosenna 47 41-253 Czeladź	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
506.	Kinkiet łazienkowy ANS EDA AJ9631-B pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumba 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
507.	Kinkiet Markslojd Amarant pochodzenie: kraje trzecie	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
508.	Kinkiet MARS MIKMAR KLM-1 pochodzenie: Polska	Z.P.U.H. Oświetlenie Mikmar Export-Import Damiana Górzna ul. Władysława Łokietka 14 64-840 Budzyn	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
509.	Kinkiet MASSIVE 56300/55/30 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o. o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
510.	Kinkiet MASSIVE CHICAGO 17184/87/10 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Luminares Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
511.	Kinkiet Massive Dawn 33232/74/10 pochodzenie: kraje trzecie	PHILIPS Lighting Poland S. A. ul. Kossaka 150 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
512.	Kinkiet ogrodowy Chirńczyk Rosa K-9 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa ul. Strefowa 1 43-109 Tychy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
513.	Kinkiet ogrodowy Kinkiet Rosa K-1 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa ul. Strefowa 1 43-109 Tychy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
514.	Kinkiet ogrodowy Philips 71825 Massive pochodzenie: pozostałe kraje UE	PHILIPS Lighting Poland S. A. ul. Kossaka 150 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
515.	Kinkiet ONTARIO 14940B pochodzenie: Polska	ALFA P.P.U.H. Kopalniana 8 42-262 Nowa Wieś	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
516.	Kinkiet P-1133/L pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
517.	Kinkiet PREZENT Anita 8 pochodzenie: kraje trzecie	PREZENT Šenkvičká cesta 7 902 01 Pezínok, SŁOWACJA	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
518.	Kinkiet SAILOR I TECHNOLUX 3664 Pochodzenie: Polska	TECHNOLUX Nowodworski i Spółka sp.j., Koksowa 2B, 42- 200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
519.	Kinkiety Ozcan 6015 1 pochodzenie: kraje trzecie	Fashion Light Sp. z o.o. ul. Hoene Wrońskiego 14/6 50-376 Wrocław	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
520.	Kinkiety Ozcan 6046 02 pochodzenie: kraje trzecie	Fashion Light Sp. z o.o. ul. Hoene Wrońskiego 14/6 50-376 Wrocław	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
521.	Kino domowe MANTA DVD-050 Emperor Black Kraj pochodzenia: Chiny	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
522.	Kino domowe Philips HTS4600 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
523.	Kino domowe Samsung HT-D330 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
524.	Kino domowe Samsung HT-D350 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
525.	Kino domowe Samsung HT-D355 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
526.	Kino domowe Sony HPT-STR81001 FN.YS Kraj pochodzenia: Malezja	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
527.	Koc elektryczny WATSHOME WBE 6233M pochodzenie: kraje trzecie	WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
528.	Kompaktowa lampa fluorescencyjna Philips master pl-electronic pochodzenie: Polska	PHILIPS Lighting Poland S. A. ul. Kossaka 150 64-920 Pila	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
529.	Kompaktowa lampa fluorescencyjna Philips softone globe pochodzenie: Polska	PHILIPS Lighting Poland S. A. ul. Kossaka 150 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
530.	Kompaktowa lampa fluorescencyjna Philips softone pochodzenie: Polska	PHILIPS Lighting Poland S. A. ul. Kossaka 150 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
531.	Kompaktowa niszczarka do papieru Peach PS 300-10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Digital Solution Dystrybucja Polska Sp. z o.o. Kolumbia 36 02-288 Warszawa	Brak oznakowania CE Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
532.	Kompaktowa osobista drukarka laserowa EPSON Aculaser M1200 L471A Kraj pochodzenia: Chiny	Epson Europe B.V. Azië building Atlas Arena Hoogoorddreef 5 1101 BA Amsterdam, Holandia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
533.	Komplet 100 lampek typu LED (girianda) GOLIAT 100L LED multi Kraj pochodzenia: Chiny	Goliat Janusz Polaszek Sp. z o.o. Stoklosy 7/17 02-787 Warszawa	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
534.	Komplet 100 lampek typu ryz - migających 8-funkcyjny programator typ GHMI-100L/ZC Kraj pochodzenia: Chiny	Janusz Polaszek GOLIAT sp. z o.o. Stoklosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
535.	Komplet 100 lampek z dodatkowym gniazdem typ GPI-100L/H100G Kraj pochodzenia: Chiny	Janusz Polaszek GOLIAT sp. z o.o. Stoklosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
536.	Komplet 2 przedłużacze z 5 gniazdami i wyłącznikiem CP KF-FB-05K, DY 09302 pochodzenie: kraje trzecie	CP Polska S.A. Władysława Żeleńskiego 51 d/7 31-333 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
537.	Komplet 20 20 lampek kulek Kraj pochodzenia: Chiny	Janusz Polaszek GOLIAT sp. z o.o. Stoklosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
538.	Komplet 20 Lampek Kulek Perłowych MatH20P Kraj pochodzenia: Chiny	Goliat Janusz Polaszek Sp. z o.o. Stoklosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
539.	Komplet 50 Lampek Kulek Perłowych Mat H50P Kraj pochodzenia: Chiny	Goliat Janusz Polaszek Sp. z o.o. Stoklosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
540.	Komplet choinkowy 16 punktów świetlnych P-8 RUM-LUX 3W/15V E10 Kraj pochodzenia: Polska	Firma Produkcyjno - Handlowa RUM-LUX Wojciech Rumocki Byszevska 20a 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
541.	Komplet choinkowy RUM-LUX Global 20L Kraj pochodzenia: Polska	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
542.	Komplet choinkowy szeregowy-elektryczny Millenium MILL-20 Kraj pochodzenia: Polska	Spółdzielnia Inwalidów MILLENIUM Zakład Pracy Chronionej Traktorowa 128 91-204 Łódź	Brak oznakowania CE Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
543.	Komplet choinkowy szeregowy-elektryczny Millenium MILL-27 Kraj pochodzenia: Polska	Spółdzielnia Inwalidów MILLENIUM Zakład Pracy Chronionej Traktorowa 128 91-204 Łódź	Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
544.	Komplet choinkowy tradycyjny KCH 5 Kraj pochodzenia: Polska	RUM LUX Wojciech Rumocki ul. Byszevska 20 A 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
545.	Komplet choinkowy tradycyjny KCH-5 Kraj pochodzenia: Polska	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
546.	Komplet choinkowy tradycyjny RUM-LUX KCH3 Kraj pochodzenia: Polska	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
547.	Komplet choinkowy tradycyjny RUM-LUX KCH-5 Kraj pochodzenia: Polska	Firma Produkcyjno - Handlowa RUM-LUX Wojciech Rumocki Byszevska 20a 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
548.	komplet choinkowy z zasilaczem KCH-LED-30 Kraj pochodzenia: Polska	RUM -TRADE-ELECTRIC Wojciech Rumocki Gdańska 65 07-100 Węgrów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
549.	Komplet lampek choinkowych 100 lampek z dodatkowym gniazdem multikolor Kraj pochodzenia: Chiny	Janusz Polaszek GOLIAT sp. z o.o. Stoklosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
550.	Kopiarka Konica Minolta 164 Kraj pochodzenia: Chiny	Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. Muskietierów 15 02-273 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
551.	Kpl. 100 lampek Goliat H-100 Kraj pochodzenia: Chiny	Goliat Janusz Polaszek Sp. z o.o. Stoklosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
552.	Kpl. 20 lampek soplimat Goliat H-20S Kraj pochodzenia: Chiny	Goliat Janusz Polaszek Sp. z o.o. Stoklosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
553.	Kpl. 20 lampek typu świeczka z kłami Goliat LS20R Kraj pochodzenia: Chiny	Goliat Janusz Polaszek Sp. z o.o. Stoklosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
554.	Kpl. 50 lampek Goliat H-50 Kraj pochodzenia: Chiny	Goliat Janusz Polaszek Sp. z o.o. Stoklosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
555.	Krajalnica COOKWORKS model No: S-892 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrówie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
556.	Krajalnica do mięs TECHNOSTAR MS500R pochodzenie: nie ustalono	Saturn Planet Sp. z o.o. Warszawa IV Spółka Komandytowa Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
557.	Krajalnica do wędlin TECHNIKA TK-8900 pochodzenie: pozostałe kraje UE	AMG-Group A-1010 Wiedeń, Austria	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
558.	Krajalnica elektryczna MPM Product SMS-008 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
559.	Krajalnica Superior S-892 pochodzenie: kraje trzecie	Firma WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
560.	Krajalnica ZELMER alexis young 294.6 Pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
561.	Krajalnica ZELMER Typ: 294.5 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
562.	Kruszarka do lodu SUPERIOR HS-3001 pochodzenie: kraje trzecie	WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
563.	Kryształowe kule UN-20-2 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
564.	kryształowe kule5904955312414 UN-20-20 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
565.	kserokopiarka Konica Minolta Bizhub 162 Kraj pochodzenia: Chiny	Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. Muskietierów 15 02-273 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
566.	kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C250 Kraj pochodzenia: Chiny	Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. Muskietierów 15 02-273 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
567.	Kserokopiarka Konica Minolta C20 Kraj pochodzenia: Chiny	Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. Muskietierów 15 02-273 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
568.	Kserokopiarka Sharp AR 5731 pochodzenie: kraje trzecie	Sharp Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Puławska 469 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
569.	Kserokopiarka Sharp MX-C311 pochodzenie: kraje trzecie	Sharp Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Puławska 469 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
570.	Kserokopiarka Studio182 Kraj pochodzenia: Niemcy	Toshiba Tec Poland S.A. ul. Mineralna 15A 02-274 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
571.	Kserokopiarka Konica Minolta Bizub 164 pochodzenie: kraje trzecie	Konica Minolta Sp. z o.o. ul. Rzemieśnicza 4a Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
572.	Kserokopiarka Muratec MF1820 pochodzenie: kraje trzecie	Digital Solution Dystrybucja Polska Sp. z o.o. Kolumbia 36 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
573.	Kserokopiarka Olivetti 1800 pochodzenie: kraje trzecie	Scot Sp. z o.o. ul. Zawila 57 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
574.	Kserokopiarka Olivetti 253MF pochodzenie: kraje trzecie	Scot Sp. z o.o. ul. Zawila 57 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
575.	Kserokopiarka Sharp MXB200 pochodzenie: kraje trzecie	Sharp Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Puławska 469 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
576.	Kserokopiarka Toshiba E182 pochodzenie: kraje trzecie	Toshiba S.A. ul. Mineralna 15a 02-274 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
577.	Kuchenka elektryczna 1 palnikowa HP8010 pochodzenie: kraje trzecie	Grass Polska Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 6 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
578.	Kuchenka elektryczna ELCTRO –LINE 2-płytkowa 102-W pochodzenie: kraje trzecie	ARKA AGD Sp. z o.o. Strycharska 4 26-600 Radom	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
579.	Kuchenka elektryczna FIRST FA-5081 pochodzenie: kraje trzecie	FIRST Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie Stonieczna 1 55-040 Koberzyce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
580.	Kuchenka elektryczna SENCOR SCP1501 pochodzenie: kraje trzecie	Fast Poland sp. z o.o. ul. Przedpole 1 02-241 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
581.	Kuchenka mikrofalowa Amica 20EH80GI pochodzenie: Polska	Amica Wronki S.A. Mickiewicza 52 Wronki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
582.	Kuchenka mikrofalowa COOKWORKS EM820CFD pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
583.	Kuchenka mikrofalowa COOKWORKS SIGNATURE EM820CKC pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
584.	Kuchenka mikrofalowa COOKWORKS SIGNATURE model No:D80D20AP-A3 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
585.	Kuchenka mikrofalowa De Longhi AW925EYG pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
586.	Kuchenka mikrofalowa MORPHY RICHARDS model AM925EFP pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
587.	Kuchenka mikrofalowa MORPHY RICHARDS model No D90D25ESLRIII-B1 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
588.	Kuchenka mikrofalowa MORPHY RICHARDS model No: SMB177S2H-P pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
589.	Kuchenka mikrofalowa RUSSEL HOBBS model No: RHM2018 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
590.	Kuchenka mikrofalowa RUSSEL HOBBS model No: RHM2020 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
591.	Kula Marius czerwona Art. Nr 58126-70 Kraj pochodzenia: Chiny	Oriva Lighting Interior Grossistvägen, Larna SE-330 10 BREDARYD, SWEDEN	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
592.	Kula świetlna AXX 200040 Kraj pochodzenia: Chiny	Arvin Sp. z o.o. Żelazna 43 40-852 Katowice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
593.	Kuleczki LED 80 białe UN-LED -80 Kraj pochodzenia: Chiny	Bullnrex Sp. z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
594.	Kulki perłowe mat 50 lampek typ GPI-50L/H50P Kraj pochodzenia: Chiny	Janusz Poleśzek GOLAT sp. z o.o. Stokłosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
595.	Kurtyna sople świetlne diody LED-100g GHLO-100L Kraj pochodzenia: Chiny	OKEJ S.C. Cieślak Waldemar, Jakieła Marek, Plesiak Marek Zegiestowska 3 50-542 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
596.	Kurtyna sople świetlne GS 100/G/S GSH 100 Kraj pochodzenia: Chiny	OKEJ S.C. Cieślak Waldemar, Jakieła Marek, Plesiak Marek Zegiestowska 3 50-542 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
597.	Kurtyna świetlna 100 LED 6908305616312 618960 Kraj pochodzenia: Chiny	Castorama Polska Sp. z o.o. Krakowiaków 72 02-255 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
598.	Kurtyna świetlna 100 LED 6908305616399 618958 Kraj pochodzenia: Chiny	Castorama Polska Sp. z o.o. Krakowiaków 72 02-255 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
599.	Kurtyna świetlna 100 LED 6908305616405 618959 Kraj pochodzenia: Chiny	Castorama Polska Sp. z o.o. Krakowiaków 72 02-255 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
600.	Kurtyna świetlna 200 żarówek seria CABB Nr kat.E-804630 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o.o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
601.	Kurtyna świetlna 320L Mega Lites Kraj pochodzenia: Chiny	P.P.H.U. KATE Katarzyna Szygulska Główna 46 32-329 Bolesław	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój przewodów elektrycznych	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
602.	Kurtyna świetlna girlanda HESTIA 140 żarówek YB140 SK Kraj pochodzenia: Chiny	HESTIA Sp. z o.o. ul. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
603.	Kurtyna świetlna girlanda HESTIA diody LED z dodatkowym gniazdem 100 żarówek D100KZ-R230 Kraj pochodzenia: Chiny	HESTIA Sp. z o.o. ul. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
604.	Kurtyna świetlna K100 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
605.	Kurtyna świetlna- lampki diodowe Jumi E-824027 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
606.	Kurtyna świetlna LED 100 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
607.	Kurtyna świetlna LED-PLRS 3025-230V Kraj pochodzenia: Chiny	Odeon Skoczów S. C. Remigiusz Starobrat, Damian Imiela Łowicka 26a 44-105 Skoczów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
608.	Kurtyna świetlna o szer.1m, dług.1,5m, 13 nitek po 19 żarówek model PLS1925/2MX1,5M Kraj pochodzenia: Chiny	NEONICA sp. z o.o. Wedmanowej 6 A 93-228 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
609.	Kurtyna świetlna typu LED, na przezroczystym kablu z dodatkowym gniazdem Okej Lux GHLL-200 L-1*10, nr kat. L-200/G/K Kraj pochodzenia: Chiny	OKEJ S.C. Cieślak Waldemar, Jakiela Marek, Plesiak Marek Żegiestowska 3 50-542 Wrocław	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
610.	Kurtyna świetlna wewnętrzna K100 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
611.	Kurtyna świetlna z gwiazdą i programatorem, girlanda Cortina 76 żarówek COR.06435/B01 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. j. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
612.	Kurtyna świetlna zewnętrzna K440Z Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
613.	Kurtyna świetlna zewnętrzna LED 100Lmodel ODT 100 EG1 Kraj pochodzenia: Chiny	KIG GmbH, An Tannenwald 2 D58459 Kitzel	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
614.	Kurtyna zewnętrzna bezbarwna „Märksljöd” Art. nr 8658 Kraj pochodzenia: Chiny	Märksljöd AB P.O. Box 253 SE-511 23 Kinna, Sweden	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
615.	Kurtyna zewnętrzna typu LED z dodatkowym gniazdem Okej Lux GHLO-25L-1*18 nr kat. LED450/G Kraj pochodzenia: Chiny	OKEJ S.C. Cieślak Waldemar, Jakiela Marek, Plesiak Marek Żegiestowska 3 50-542 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
616.	Kurtylnabyły ryz świetlny nr kat. GS 100R/5 CT Kraj pochodzenia: CHINY	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
617.	Kurtylna LED 100 przezroczysta UN-LED - 100R-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
618.	Kurtylna LED 100 Kraj pochodzenia: Polska	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
619.	Kurtylna LED 200 Kraj pochodzenia: Polska	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
620.	Kurtylna sople z dodatkowym gniazdem Bulnrex ZGSN-100-2 Kraj pochodzenia: Polska	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
621.	Kurtylna zewnętrzna „sople” UNM-A100-2 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
622.	Kurtylna zmieniająca kolor - Gwiazdy LED 5 UNL-LED 5-L Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
623.	Kurtylnki świetlne z dodatkowym gniazdem LED 100 (zewnętrznych) typ UN-LED-100R Kraj pochodzenia: Chiny	BULINEX Spółka z o.o. ul. Ciołkowskiego 3F/1 80-463 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
624.	Laminator „FELLOWS” model Cosmic A3, typ CRC 57012 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
625.	Laminator „Fellowes” model Cosmic A4, typ CRC 57002 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
626.	Laminator A4 LM2007 Kraj pochodzenia: Chiny	Direct eService S.A. ul. Staniewicka 18 03-310 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
627.	Laminator Cosmic Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
628.	Laminator Fellowes MPL-2 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
629.	Laminator Fellowes Titan A3 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
630.	Laminator Fellowes Voyager A3 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
631.	Laminator H220 Kraj pochodzenia: Chiny	ACCO POLSKA Sp. Z o.o. Al. Jerozolimskie 184 02-486 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
632.	Laminator HEAT Seal GBC H75 pochodzenie: kraje trzecie	ACCO POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 184 02-486 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
633.	Laminator Leitz i-Lam Easy A4 7477-00-00 Kraj pochodzenia: Chiny	Esselte Polska Sp. z o.o. Przemysłowa 11A 26-900 Kozienice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
634.	Laminator Leitz i-LAM Easy A4 Kraj pochodzenia: Chiny	Esselte Polska Sp. z o.o. Przemysłowa 11A 26-900 Kozienice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
635.	Laminator model „OFFILAM 330” Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
636.	Laminator Offilam 330 A3 Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
637.	Laminator Ofitech OL 290 pochodzenie: kraje trzecie	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
638.	Laminator Opus OPUS popLAM A4 Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o.o. ul. Tonuńska 8 44-122 Gliwice	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
639.	Laminator Opus OPUS UNILAM A4 Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o.o. ul. Tonuńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
640.	Laminator OPUS Poplam A3 Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o.o. ul. Tonuńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
641.	Laminator OPUS speed LAM A3 Kraj pochodzenia: Korea Południowa	OPUS Sp. z o.o. ul. Tonuńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
642.	Laminator Saturn A3 pochodzenie: kraje trzecie	Fellowes Polska S.A Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
643.	Laminator SmartLam 230 Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
644.	Laminator z trymerem L400A Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
645.	Lamki choinkowe 100 żarówek Kraj pochodzenia: Chiny	P.H. Hurtownia Szczepan Jan Jonca Bolesława Chrobrego 12 83-000 Pruszcz Gdański	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
646.	Lamki choinkowe, 50 żarówek, niebieskie H50M Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nieprawidłowe oznakowanie CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
647.	Lamki dekoracyjne wewnętrzne 20 żarówek H20TW Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
648.	Lamki diodowe-lodowe kryształ Cor. 78791 OUT/B00 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. jawna J. Kasprowski, W. Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
649.	Lampa "Alice" MASSIVE 37764/55/10 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Luminares Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
650.	Lampa "Fora" MASSIVE 55233/12/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Massive N.V. Saten Rosen 13 2550 Kontich, Belgia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
651.	Lampa "Lima" MASSIVE 71422/01/31 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Massive N.V. Saten Rosen 13 2550 Kontich, Belgia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
652.	Lampa "Samara" MASSIVE 16271/86/10 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Luminares Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
653.	Lampa "Santiago" MASSIVE 15323/86/10 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Luminares Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
654.	Lampa "Tobi" MASSIVE 43041/11/10 i pochodzenie: pozostałe kraje UE	Massive N.V. Saten Rosen 13 2550 Kontich, Belgia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
655.	Lampa "Torch" MASSIVE 33013/17/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Massive N.V. Saten Rosen 13 2550 Kontich, Belgia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
656.	Lampa "Tulipia" MASSIVE 55269/29/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Massive N.V. Saten Rosen 13 2550 Kontich, Belgia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
657.	Lampa „Hannah montana” typ 62911 HM pochodzenie: kraje trzecie	Speramark International Ltd Howard Road Eaton Socon Cambridgeshire, UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
658.	Lampa „Nino Leuchten” „Aqua” pochodzenie: kraje trzecie	Nino Leuchten Hafervohde 7 D-59457 Werl, Niemcy	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
659.	Lampa „Spiderman” typ 6283 pochodzenie: kraje trzecie	Speramark International Ltd Howard Road Eaton Socon Cambridgeshire, UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
660.	Lampa 228/Z-B-2 pochodzenie: Polska	Zakład Sprzętu Oświetleniowego Szpak Św. Jana 25 37-700 Przemyśl	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
661.	Lampa 2347/Z-A-3 pochodzenie: Polska	Zakład Sprzętu Oświetleniowego Szpak Św. Jana 25 37-700 Przemyśl	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
662.	Lampa 2352/Z-B-3 pochodzenie: Polska	Zakład Sprzętu Oświetleniowego Szpak Św. Jana 25 37-700 Przemyśl	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
663.	Lampa Alfa 366 pochodzenie: Polska	ALFA P.P.U.H. Kopalińska 8 42-262 Nowa Wieś	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
664.	Lampa B-3 pochodzenie: Polska	P.P.U.H. BLYSK Waldemar Walczak os. Zielone 58 64-840 Budzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
665.	LAMPA BIURKOWA ALFA 1910 pochodzenie: kraje trzecie	Smart Elektronik Sp. z o.o. ul. Kolejowa 231A 05-092 Dziekanów Polski	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
666.	Lampa biurkowa APOLLO 15 pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
667.	Lampa biurkowa APOLLO 66B/21/X pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
668.	Lampa biurkowa APOLLO BLK 65B/A/21/X pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
669.	Lampa biurkowa BlackRedWhite mono Pochodzenie: Polska	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Białgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
670.	Lampa biurkowa BRILUM 7248 pochodzenie: kraje trzecie	BRILUX S.A. ul. Kłobucka 11 02-699 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
671.	Lampa biurkowa Brilum DF-6 Pochodzenie: Polska	BRILUX S.A. ul. Kłobucka 11 02-699 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
672.	Lampa biurkowa BRILUM Largo 1 pochodzenie: kraje trzecie	BRILUX S.A. ul. Kłobucka 11 02-699 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
673.	Lampa biurkowa BRILUM Mona pochodzenie: kraje trzecie	BRILUX S.A. ul. Kłobucka 11 02-699 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
674.	Lampa biurkowa BRILUM Tibia pochodzenie: kraje trzecie	BRILUX S.A. ul. Kłobucka 11 02-699 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
675.	Lampa biurkowa CAVO 89346 pochodzenie: kraje trzecie	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
676.	Lampa biurkowa EGLO 86767 pochodzenie: Polska	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
677.	Lampa biurkowa IKEA B21 pochodzenie: pozostałe kraje UE	IKEA Almhult Varuhuset 34336 ALMHULT SWEDEN	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
678.	Lampa biurkowa INEZ HL 56 pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumbia 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
679.	Lampa Biurkowa Kaja K-MT-203 pochodzenie: Polska	KAJA Olszewski Alfred Łyski 1B 16-070 Choroszcz	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
680.	Lampa biurkowa Kanlux Typ NELI SX388 35 W pochodzenie: kraje trzecie	Sigma Dariusz Rodak ul. Szparagowa 34/40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
681.	Lampa biurkowa kris lamp 08-171 pochodzenie: Polska	KRISLAMP Krzysztof Kondracki Witosa 32D 42-242 Rędziny	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
682.	Lampa biurkowa Lighting MT 3118B Pochodzenie: kraje trzecie	KRISLAMP Krzysztof Kondracki, Witosa 32D, 42-242 Rędziny	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
683.	Lampa biurkowa Lisa ANS LM 106D pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumbia 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
684.	Lampa biurkowa Maluch KX322 pochodzenie: kraje trzecie	KOBI - Light Sp. z o. o., Spółka Komandytowa ul. Boya - Żeleńskiego 25 35-105 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
685.	Lampa biurkowa MASSIVE 54481/87/15 pochodzenie: kraje trzecie	Massive N.V. Saten Rosen 13 2550 Kontich, Belgia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
686.	Lampa biurkowa MASSIVE 67200/53/10 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o. o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
687.	Lampa biurkowa Plum Classic FALKO L1 pochodzenie: Polska	FALKO Piękne Światło sp. z o.o. ul. Lechicka 100 61-619 Poznań	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
688.	Lampa biurkowa Selenia Redo OS070377 pochodzenie: kraje trzecie	SKAN Sp. z o.o. Gdańska 1A 06-300 Przasnysz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
689.	Lampa biurkowa SMART 4Lights ALA pochodzenie: Polska	Sword Media Sp. z o.o. ul. Kolejowa 231 05-092 Dziekanów Polski	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
690.	Lampa biurkowa SOLEJ MD ATENA pochodzenie: Polska	SOLEJ s.c. ul. Trembeckiego 2 35-560 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
691.	LAMPY BIURKOWE SX388 pochodzenie: kraje trzecie	ZEXT Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 22 05-070 Sulejów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
692.	Lampa biurkowa thk005997 pochodzenie: kraje trzecie	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Błgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
693.	Lampa biurkowa thk0065578 pochodzenie: kraje trzecie	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Błgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
694.	Lampa biurkowa-halogenowa VARIO TL HOLDEN VARIO TL pochodzenie: pozostałe kraje UE	DIY-Light Leuchtenvertriebs GmbH Forstallee 64-65 15738 Zeuthen, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
695.	Lampa biurowa ANS CENTRUM GU 8103 Pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumba 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
696.	LAMPY BIUROWE AQUA DUŻA pochodzenie: kraje trzecie	LIHGT PRESTIGE s.c. D. Kubat-Sowa, P. Sowa Siwka 11 31-588 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
697.	LAMPY BIUROWE AQUA MAŁA pochodzenie: kraje trzecie	LIHGT PRESTIGE s.c. D. Kubat-Sowa, P. Sowa Siwka 11 31-588 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
698.	Lampa biurowa Kobi-Light KX3022 Maluch Pochodzenie: kraje trzecie	KOBI - Light Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Boya- Żeleńskiego 25 35-105 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
699.	Lampa ceramiczna Florentyna AB 081018 Pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Zakład Pracy Chronionej Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
700.	Lampa ceramiczna Florentyna S09627 Pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Zakład Pracy Chronionej Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
701.	Lampa ceramiczna MIRPOL typ 33280 pochodzenie: kraje trzecie	MIRPOL F.H. Mirpol Import – Export Wspólna 2 35-205 Rzeszów	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
702.	Lampa CHORS CBU-R1-S-C01 pochodzenie: Polska	Fabryka Artystyczna Sp. z o.o. ul. Sołtysowicka 19C 51-168 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
703.	Lampa CHORS OPT-A1-S-M10 pochodzenie: Polska	Fabryka Artystyczna Sp. z o.o. ul. Sołtysowicka 19C 51-168 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
704.	Lampa CHORS OPT-A2-K-C01 pochodzenie: Polska	Fabryka Artystyczna Sp. z o.o. ul. Sołtysowicka 19C 51-168 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
705.	Lampa CHORS OPT-R2-W-C01 pochodzenie: Polska	Fabryka Artystyczna Sp. z o.o. ul. Sołtysowicka 19C 51-168 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
706.	Lampa dająca ciepłe światło DOARDO Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o.o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
707.	Lampa dająca ciepłe światło MUNOZ Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o.o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
708.	Lampa dekoracyjna ANS E-40 pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumba 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
709.	Lampa DK1-kaktus Unires M-02 pochodzenie: Polska	Unires s.c., Stanisław Robot, Beata Stopa Młocin 181 36-062 Zaczernie k/Rzeszowa	Nieprawidłowe oznakowanie CE Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Nieprawidłowa konstrukcja - brak wzmożonego przepustu	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
710.	Lampa dziecięca C.P. POLSKA "Hipopotam Pilot" pochodzenie: kraje trzecie	CP Polska S.A. Władysława Żeleńskiego 51 d/7 31-333 Kraków	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
711.	Lampa dziecięca C.P. POLSKA „Krówka Pilot” pochodzenie: kraje trzecie	CP Polska S.A. Władysława Żeleńskiego 51 d/7 31-333 Kraków	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
712.	Lampa dziecięca- nočna Myszk Pilot pochodzenie: kraje trzecie	CP Polska S.A. Władysława Żeleńskiego 51 d/7 31-333 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
713.	Lampa EMMA MK pochodzenie: Polska	Zakład Produkcji Opraw Oświetleniowych EMMA ul. Obr. Poczty Gdańskiej 20 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
714.	Lampa GU129C-3S pochodzenie: Polska	F.H.U. MERKURY Sp. z o.o. ul. Czajkowskiego 51 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
715.	Lampa Jotbex 392 pochodzenie: kraje trzecie	Jotbex ul. 11 listopada 1 08-480 Maciejowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
716.	Lampa K-2/P pochodzenie: Polska	P.P.U.H. BŁYSK Waldemar Walczak os. Zielone 58 64-840 Budzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
717.	Lampa karuzela Mermajd 6166/UK/BOX pochodzenie: kraje trzecie	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
718.	Lampa Kowszok MC C-26 pochodzenie: Polska	Manufaktura Ceramiki Bogumił Kowczuk Wajszyni 1 11-400 Kętrzyn	Nieprawidłowa konstrukcja - brak obciążki	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
719.	Lampa Lemir 1242/W2 BR pochodzenie: Polska	LEMIR Wosik i Wesołek Sp. J. Libidza, Olszyńskiego 18 42-125 Kamyk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
720.	Lampa MASŁYK B-01 pochodzenie: Polska	Zakład Sprzętu Oświetleniowego Masłyk Stanisław Leszczyńska 9 43-300 Włomowie	Nieprawidłowe oznakowanie CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - ostre krawędzie i zadziory w miejscu wprowadzenia do oprawy przewodu przyłączeniowego	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
721.	Lampa MASŁYK B-02 pochodzenie: Polska	Zakład Sprzętu Oświetleniowego Masłyk Stanisław Leszczyńska 9 43-300 Włomowie	Nieprawidłowe oznakowanie CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - ostre krawędzie i zadziory w miejscu wprowadzenia do oprawy przewodu przyłączeniowego	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
722.	Lampa MASŁYK KL-03 pochodzenie: Polska	Zakład Sprzętu Oświetleniowego Masłyk Stanisław Leszczyńska 9 43-300 Włomowie	Nieprawidłowe oznakowanie CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
723.	Lampa MASŁYK KL-04/S pochodzenie: Polska	Zakład Sprzętu Oświetleniowego Masłyk Stanisław Leszczyńska 9 43-300 Włomowie	Nieprawidłowe oznakowanie CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
724.	Lampa MASLYK KN-04 pochodzenie: Polska	Zakład Sprzętu Oświetleniowego Maslyk Stanisław Leczczyńska 9 43-300 Włarnowice	Nieprawidłowe oznakowanie CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
725.	Lampa MASSIVE 40279/55/10 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o.o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
726.	Lampa MASSIVE 40356/20/10 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o.o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
727.	Lampa nocna 0 thk007906 pochodzenie: kraje trzecie	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Białgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
728.	Lampa nocna-przenośna B&G Ln 795(1)m pochodzenie: Polska	B&G Grzegorz Gajda Piękna 35 42-290 Białychowia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
729.	Lampa owadobójcza EMOS PL model JS304W pochodzenie: kraje trzecie	EMOS PL Sp. z o.o. Gałczyńskiego 6 43-300 Bielsko-Biała	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
730.	Lampa P1-1 pochodzenie: Polska	Wytwarzanie Lamp Oświetleniowych z Drewna Romuald Wieczorek Stróżewo 72 64-800 Chodzież	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
731.	Lampa P1-2 pochodzenie: Polska	Wytwarzanie Lamp Oświetleniowych z Drewna Romuald Wieczorek Stróżewo 72 64-800 Chodzież	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
732.	Lampa Pawbol PL-2 D.331 pochodzenie: Polska	PAWBOL Sp. z o.o. Racławicka 139A 34-125 Sulkowice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
733.	Lampa Perfekt KB5033 pochodzenie: Polska	Perfekt Sp. z o.o. ul. Podskarbińska 30 03-829 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
734.	Lampa podłogowa 0 thk204477 pochodzenie: kraje trzecie	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Białgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
735.	Lampa podłogowa 2-Pl pochodzenie: Polska	F.H.U. MERKURY Sp. z o.o. ul. Czajkowskiego 51 38-400 Krosno	Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
736.	Lampa podłogowa ARTILUX 194 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Artlux Baltija UAB Uzdaroj Akine Bendrove 227 Tilzes Street Siauliai LT-762 Litwa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
737.	Lampa podłogowa czarna z zasilaczem Concept -RL 37093 pochodzenie: kraje trzecie	Concept-RL Sp. z o.o. ul. Witosza 55 68-200 Żdżary	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
738.	Lampa podłogowa Detroit pochodzenie: kraje trzecie	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
739.	Lampa podłogowa ELSAN 28/53 K22 pochodzenie: Polska	ELSAN Oświetlenie Sp. z o.o. Wapowce 2A Przemysł	Nieprawidłowa konstrukcja - dostępne dla dotyku części metalowe opraw oświetleniowych stykają się z izolacją podstawową przewodów wewnętrznych oraz brak przepustów izolacyjnych z materiału izolacyjnego w miejscach przechodzenia przewodu przyłączeniowego przez ostre krawędzie metalowych rurek	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
740.	Lampa podłogowa GLOBE 58921 pochodzenie: kraje trzecie	Globo Lighting Polska sp. z o.o. ul. Pużaka 18 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
741.	Lampa podłogowa HESMO 6942 pochodzenie: Polska	HESMO Henryk Smolciz Gawła 12 67-106 Otyń	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - brak odciążki i nieprawidłowo wykonane połączenia ochronne	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
742.	Lampa podłogowa HESMO 69582 pochodzenie: Polska	HESMO Henryk Smolciz Gawła 12 67-106 Otyń	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - dostępne dla dotyku części metalowe opraw oświetleniowych stykają się z izolacją podstawową przewodów wewnętrznych oraz brak przepustów izolacyjnych z materiału izolacyjnego w miejscach przechodzenia przewodu przyłączeniowego przez ostre krawędzie metalowych rurek	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
743.	Lampa podłogowa HESMO 69622 pochodzenie: Polska	HESMO Henryk Smolciz Gawła 12 67-106 Otyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
744.	Lampa podłogowa HESMO 69661 pochodzenie: Polska	HESMO Henryk Smolciz Gawła 12 67-106 Otyń	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - brak odciążki i przepustów izolacyjnych wewnątrz wlotów przewodów stanowiących okablowanie wewnętrzne oprawy	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
745.	Lampa podłogowa IKEA G714 pochodzenie: pozostałe kraje UE	IKEA Almhult Varuhuset 34336 ALMHULT SWEDEN	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
746.	Lampa podłogowa ITALUX MT2386 pochodzenie: kraje trzecie	ITALUX Janusz Baran Młrocza 208 04-697 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
747.	Lampa podłogowa Sinus Lighting Cono seria 6803L H1630 pochodzenie: kraje trzecie	Sinus Jarosław Kozdroń ul. Krochmalna 8 20-401 Lublin	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
748.	Lampa podłogowa thk007907 pochodzenie: kraje trzecie	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Białgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
749.	Lampa podłogowa-przenośna B&G Ls 100(2)+1p pochodzenie: Polska	B&G Grzegorz Gajda Piękna 35 42-290 Białychowia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
750.	Lampa podłogowa-przenośna B&G Ls 305(3)m pochodzenie: Polska	B&G Grzegorz Gajda Piękna 35 42-290 Białychowia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
751.	Lampa podłogowa-przenośna B&G Ls 415(3) pochodzenie: Polska	B&G Grzegorz Gajda Piękna 35 42-290 Białychowia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
752.	Lampa przenośna 33420 Pochodzenie: kraje trzecie	PH Hurtownia Szczepan Jan Jorica Chrobrego 12 83-000 Puszcz Gdański	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
753.	Lampa przenośna Angelo Angelo LP1/KBA pochodzenie: Polska	Angelo Andrzej Goluch Os. Zielone 29 64-840 Budzyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
754.	Lampa przenośna biurkowa Lora Kanlux HR-DF5 pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
755.	Lampa przenośna biurkowa Skojij A0803 19272 001.518.62 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Ikea Retail Pl. Sp. z o.o. Pl. Szwedzki 3 Janki, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
756.	Lampa przenośna biurkowa Zara Kanlux HR-40 pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
757.	Lampa przenośna ceramiczna ANS D-2042 pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumba 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
758.	Lampa przenośna ceramiczna Marlamp LC1/S pochodzenie: Polska	Marlamp Marek Sapeta Pszenna 22 43-365 Wilkowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
759.	Lampa przenośna Massive Ringo 12923 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	PHILIPS Lighting Poland S. A. ul. Kossaka 150 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
760.	Lampa przenośna PL-2 RL3095/719CKBr Pochodzenie: kraje trzecie	P T-H Lotmar Marek Mozdżewski ul. Wiktorii Wiedeńskiej 8/6 02-954 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
761.	Lampa przenośna z abażurem Kowszuk C-12 pochodzenie: Polska	Manufaktura Ceramiki Bogumił Kowczuk Wajsznory 1 11-400 Ketrzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
762.	Lampa przenośna z abażurem Kowszuk C-21 pochodzenie: Polska	Manufaktura Ceramiki Bogumił Kowczuk Wajsznory 1 11-400 Ketrzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
763.	Lampa R-3 pochodzenie: Polska	P.P.U.H. BLYSK Waldemar Walczak os. Zielone 58 64-840 Budzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
764.	Lampa Rabalux artykuł nr 3265 Pochodzenie: kraje trzecie	Rabalux Sp. z o.o. T. Boya Zeleńskiego 108 40-750 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
765.	Lampa Rabalux artykuł nr 3861 Pochodzenie: kraje trzecie	Rabalux Sp. z o.o. T. Boya Zeleńskiego 108 40-750 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
766.	Lampa Rabalux artykuł nr 6597 Pochodzenie: kraje trzecie	Rabalux Sp. z o.o. T. Boya Zeleńskiego 108 40-750 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
767.	Lampa Rabalux artykuł nr 6833 Pochodzenie: kraje trzecie	Rabalux Sp. z o.o. T. Boya Zeleńskiego 108 40-750 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
768.	Lampa Rabalux Hektor pochodzenie: pozostałe kraje UE	Rabalux Sp. z o.o. T. Boya Zeleńskiego 108 40-750 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
769.	Lampa Rabalux Soma Pochodzenie: kraje trzecie	Rabalux Sp. z o.o. T. Boya Zeleńskiego 108 40-750 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
770.	Lampa Rondo pochodzenie: Polska	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
771.	Lampa S-3 pochodzenie: Polska	P.P.U.H. BLYSK Waldemar Walczak os. Zielone 58 64-840 Budzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
772.	Lampa smok MASSIVE 40229/55/10 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o.o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
773.	Lampa SOBASZKIEWICZ S40 Bluszcz pochodzenie: Polska	H.S.O. Bogna Sobaszekiewicz Rokietnica 78 62-080 Tarnowo Podgórne	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
774.	Lampa solna „duża” (około 12 kg) EQUIP-MED. LSN pochodzenie: kraje trzecie	EQUIP-MED S.C. ul Zachodnia 31, Długoleka 55-095 Mirków	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
775.	Lampa solna „mała” (około 3,5 kg) EQUIP-MED. LSN pochodzenie: kraje trzecie	EQUIP-MED S.C. ul Zachodnia 31, Długoleka 55-095 Mirków	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
776.	Lampa solna „średnia” (około 5 kg) EQUIP-MED. LSN pochodzenie: kraje trzecie	EQUIP-MED S.C. ul Zachodnia 31, Długoleka 55-095 Mirków	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
777.	Lampa statek ARDITI PNS27 pochodzenie: pozostałe kraje UE	M-line al. 11 Listopada 91 66-400 Gorzów Wielkopolski	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
778.	Lampa stojąca LUMEN LNA-1 pochodzenie: Polska	ZPHU Lumen N. Szyszka Leboszowska 69 44-145 Pilchovice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
779.	Lampa STOJAN KICA pochodzenie: Polska	Zakład Stolarski STOJAN Konieczyskich 16 64-610 Rogoźno	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
780.	Lampa stojąca ALFA 12528 pochodzenie: Polska	ALFA P.P.U.H. Kopalińska 8 42-262 Nowa Wieś	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
781.	Lampa stojąca Bondia 2291-MB Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Ilumini Generała Fieldorfa Nila 12/LU2 31-209 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
782.	Lampa stojąca Bondia 2511/2-NP. Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Ilumini Generała Fieldorfa Nila 12/LU2 31-209 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
783.	Lampa stojąca Bondia 2662-NM Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Ilumini Generała Fieldorfa Nila 12/LU2 31-209 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
784.	Lampa stojąca BRIGHT LIGHT 42175/31/15 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Luminares Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
785.	Lampa stojąca EGLO 89781 pochodzenie: kraje trzecie	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
786.	Lampa stojąca EMMA MT 28752-1 pochodzenie: Polska	Zakład Produkcji Opraw Oświetleniowych EMMA ul. Obr. Poczty Gdańskiej 20 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
787.	Lampa stojąca fioletowa euro-home euro-home pochodzenie: Polska	Euro-Home Katarzyna Krzęstek ul. Wilczoskiego 11 40-673 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
788.	Lampa stojąca Paul Neuhaus Lena pochodzenie: pozostałe kraje UE	PHUP Krak-Old Sp. z o.o. Limanowskiego 48 30-551 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
789.	Lampa stojąca senti s-6011 pochodzenie: Polska	Senti s.c. 43-391 Mzańcowice k/Bielska Białej	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
790.	Lampa stojąca Skojig B0723 19272 701.429.87 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Ikea Retail Sp. z o.o. Pl. Szwedzi 3 Janki, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
791.	Lampa stojąca TIGER & POOH G24Q-1 pochodzenie: kraje trzecie	Horschuch Polska Banach Sp. j. Brzeźiny 1B 05-074 Halinów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
792.	Lampa stołkowa EGLO 89216 pochodzenie: kraje trzecie	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
793.	Lampa stołowa "Hulu" MARKSLÖJD typ 102076 pochodzenie: kraje trzecie	MARKSLÖJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
794.	Lampa stołowa BlackRedWhite crista Pochodzenie: Polska	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Błgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
795.	Lampa stołowa BlackRedWhite Plisa Pochodzenie: Polska	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Błgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
796.	Lampa stołowa BlackRedWhite trio Pochodzenie: Polska	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Błgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
797.	Lampa stołowa Braun 353 pochodzenie: Polska	BRAUN - Oświetlenie Góra 1 05-805 Kanie Helenowskie k/Warszawy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
798.	Lampa stołowa BRILUM Tico 1 pochodzenie: kraje trzecie	BRILUX S.A. ul. Kłobucka 11 02-699 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
799.	Lampa stołowa czarna Hesmo 80655 pochodzenie: Polska	HESMO Henryk Smolicz Gawła 12 67-106 Otył	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
800.	Lampa stołowa DREXPOL Santiago S-1 Pochodzenie: Polska	DREXPOL S.C. Producent Oświetlenia Barbara i Włodzimierz Szyszka ul. Kłowska 10 61-625 Poznań	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
801.	Lampa stolowa dziecięca c17000240 pochodzenie: kraje trzecie	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Błgoraj	Brak oznakowania CE Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
802.	Lampa stolowa Filista B0808 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Ikea Retail Sp. z o.o. Pl. Szwedzki 3 Janki, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
803.	Lampa stolowa Jonsbo Egby B0809 pochodzenie: kraje trzecie	Ikea Retail Sp. z o.o. Pl. Szwedzki 3 Janki, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
804.	Lampa stolowa KARKO LAMIA/KALIA pochodzenie: Polska	Karko Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 3 58-400 Kamienna Góra	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
805.	Lampa stolowa LIGHT PRESTIGE LP-Z543TLK-A pochodzenie: Polska	LIHGT PRESTIGE s.c. D. Kubat-Sowa, P. Sowa Siwka 11 31-588 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
806.	Lampa stolowa MIKMAR NAM/1 pochodzenie: Polska	Z.P.U.H. Oświetlenie Mikmar Export-Import Damiana Górnica ul. Władysława Łokietka 14 64-840 Budzyn	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
807.	Lampa stolowa mosiądz Polblysk 80545 pochodzenie: Polska	POLBLYSK Piłsudskiego 143 92-236 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
808.	Lampa stolowa sambuca pochodzenie: Polska	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
809.	Lampa stolowa Sinus Lighting Chrom seria T1126 pochodzenie: kraje trzecie	Sinus Jarosław Kozdroń ul. Krochmalna 8 20-401 Lublin	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
810.	Lampa stolowa Sinus Lighting Cono seria 6803T H860 pochodzenie: kraje trzecie	Sinus Jarosław Kozdroń ul. Krochmalna 8 20-401 Lublin	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
811.	Lampa stolowa Sinus Lighting Joly seria MT7662B/167 pochodzenie: kraje trzecie	Sinus Jarosław Kozdroń ul. Krochmalna 8 20-401 Lublin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
812.	Lampa stolowa Sinus Lighting Joly seria MT7662B/173 pochodzenie: kraje trzecie	Sinus Jarosław Kozdroń ul. Krochmalna 8 20-401 Lublin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
813.	Lampa stolowa Sinus Lighting Mika I seria 90477T pochodzenie: kraje trzecie	Sinus Jarosław Kozdroń ul. Krochmalna 8 20-401 Lublin	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
814.	Lampa stolowa Sinus Lighting Mika II seria 90440T pochodzenie: kraje trzecie	Sinus Jarosław Kozdroń ul. Krochmalna 8 20-401 Lublin	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - w 4 z 8 sztuk stwierdzono brak odciażki, przepustu z materiału izolacyjnego	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
815.	Lampa stolowa Sinus Lighting Rosa seria 2131T pochodzenie: kraje trzecie	Sinus Jarosław Kozdroń ul. Krochmalna 8 20-401 Lublin	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
816.	Lampa stolowa Sinus Lighting Stone seria MT9506S/173 pochodzenie: kraje trzecie	Sinus Jarosław Kozdroń ul. Krochmalna 8 20-401 Lublin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
817.	Lampa stolowa Waldo massive pochodzenie: Polska	Massive Polska Sp. z o.o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
818.	Lampa Szczepan WBO1016-2 pochodzenie: kraje trzecie	PH Hurtownia Szczepan Jan Jorica Chrobrego 12 83-000 Pruszcz Gdański	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
819.	Lampa ścienna Astrid V0802 pochodzenie: kraje trzecie	Ikea Retail Sp. z o.o. Pl. Szwedzki 3 Janki, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
820.	Lampa ścienna Minut V0907 pochodzenie: kraje trzecie	Ikea Retail Sp. z o.o. Pl. Szwedzki 3 Janki, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
821.	Lampa ścienna Orgel V9920 pochodzenie: kraje trzecie	Ikea Retail Sp. z o.o. Pl. Szwedzki 3 Janki, 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
822.	Lampa ścienna Smila Bagge V0311 19272 500.728.67 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Ikea Retail Sp. z o.o. Pl. Szwedzki 3 Janki, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
823.	Lampa ścienna Smila Måne V9902 19272 200.108.33 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Ikea Retail Sp. z o.o. Pl. Szwedzki 3 Janki, 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
824.	Lampa ścienna Smila Stjärna V9902 19272 900.108.77 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Ikea Retail Sp. z o.o. Pl. Szwedzki 3 Janki, 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
825.	Lampa TOLA-S pochodzenie: Polska	Zapal ul. Raciborska 87 47-44 Zawada Książęca	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
826.	Lampa tulipan 3-płomienny pochodzenie: Polska	Producent Oświetlenia Romuald Wiczeorek 64-800 Chodzież Stróżewo 72	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
827.	Lampa typ: Luster 8282/1 P.H.U. "ELEM" Lucyna Mazurkiewicz Luster 8282/1 pochodzenie: Polska	ELEM Lucyna Mazurkiewicz Bartkowa 33-318 Gródek Nad Dunajcem	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
828.	Lampa warsztatowa Selenia OS070132 Pochodzenie: kraje trzecie	SKAN Sp. z o.o. Gdańska 1A 06-300 Przasnysz	Brak oznakowania CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
829.	Lampa warsztatowa Selenia KJ-407 OS070135 Pochodzenie: kraje trzecie	SKAN Sp. z o.o. Gdańska 1A 06-300 Przasnysz	Brak oznakowania CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
830.	Lampa warsztatowa z ładowarką sieciową lechpol URZ0024 Pochodzenie: kraje trzecie	LECHPOL Zbigniew Leszek Miętne, Garwolińska 1 08-400 Garwolin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
831.	Lampa wisząca AMMY 43220674 pochodzenie: kraje trzecie	LEROY MERLIN POLSKA Sp. z o.o. Targowa 72 03-734 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
832.	Lampa wisząca BlackRedWhite crystal Pochodzenie: Polska	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Błgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
833.	Lampa wisząca EGLO 22205 pochodzenie: kraje trzecie	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
834.	Lampa wisząca EMMA DK pochodzenie: Polska	Zakład Produkcji Opraw Oświetleniowych EMMA ul. Obr. Poczty Gdańskiej 20 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
835.	Lampa wisząca EMMA MB 28752-1 pochodzenie: Polska	Zakład Produkcji Opraw Oświetleniowych EMMA ul. Obr. Poczty Gdańskiej 20 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
836.	Lampa wisząca EMMA MD 28752-2 pochodzenie: Polska	Zakład Produkcji Opraw Oświetleniowych EMMA ul. Obr. Poczty Gdańskiej 20 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
837.	Lampa wisząca FOBOS 1PL/alka mała pochodzenie: Polska	Fobos Sp. z o.o. Góra 24 64-410 Sieraków Wielkopolski	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
838.	Lampa wisząca Honsel Leuchten pochodzenie: pozostałe kraje UE	PHUP Krak-Old Sp. z o.o. Limanowskiego 48 30-551 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
839.	Lampa wisząca Karko 608/35/ZM pochodzenie: Polska	Karko Sp. jawna Beata Kochanek Zbigniew Kochanek Bursztynowa 17 55-200 Oława	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
840.	Lampa WISZĄCA MAROKO pochodzenie: kraje trzecie	LIHGT PRESTIGE s.c. D. Kubat-Sowa, P. Sowa Śliwa 11 31-588 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
841.	Lampa wisząca MIKMAR LAM-5 pochodzenie: Polska	Z.P.U.H. Oświetlenie Mikmar Export-Import Damiana Górzna ul. Władysława Łokietka 14 64-840 Budzyn	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
842.	Lampa wisząca Paul Neuhaus Tiana pochodzenie: pozostałe kraje UE	PHUP Krak-Old Sp. z o.o. Limanowskiego 48 30-551 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
843.	Lampa wisząca Stamp Harris Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Ilumini Generala Fieldorfa Nila 12/LU2 31-209 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
844.	Lampa wisząca Stamp Lillibet Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Ilumini Generala Fieldorfa Nila 12/LU2 31-209 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
845.	Lampa wisząca SOBASZKIEWICZ S30 pochodzenie: Polska	H.S.O. Bogna Sobaszkiewicz Rokietnicka 78 62-080 Tarnowo Podgórne	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
846.	Lampa wisząca UFO Grande FALKO PL3 pochodzenie: Polska	FALKO Piękne Światło sp. z o.o. ul. Lechicka 100 61-619 Poznań	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
847.	Lampa z ABAZUREM C-2L VAISNORI pochodzenie: Polska	Kowszuk MC 11-400 Wąjszory 1	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
848.	Lampa z abażurem Kowszuk MC C22 pochodzenie: Polska	Manufaktura Ceramiki Bogumił Kowczuk Wąjszory 1 11-400 Kętrzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
849.	Lampa z abażurem Kowszuk typ: C-21 abażur A16 pochodzenie: Polska	Manufaktura Ceramiki Bogumił Kowczuk Wąjszory 1 11-400 Kętrzyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
850.	Lampa z abażurem Kowszuk typ: C-22 abażur K1w pochodzenie: Polska	Manufaktura Ceramiki Bogumił Kowczuk Wąjszory 1 11-400 Kętrzyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
851.	Lampa z czujnikiem ruchu Steinel RS 10-1 L pochodzenie: pozostałe kraje UE	Lange Lukaszuk Sp.j. Byków 25a 55-095 Mirków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
852.	Lampa ZD-1 pochodzenie: Polska	P.P.U.H. BŁYSK Waldemar Walczak os. Zielone 58 64-840 Budzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
853.	Lampa Z1-2 pochodzenie: Polska	Wytwarzanie Lamp Oświetleniowych z Drewna Romuald Wieczorek Stróżewo 72 64-800 Chodzież	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
854.	Lampa Z1-4 pochodzenie: Polska	Wytwarzanie Lamp Oświetleniowych z Drewna Romuald Wieczorek Stróżewo 72 64-800 Chodzież	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
855.	Lampy cholinowe LED z dodatkowym gniazdem wewnętrzne LW LED-100G Kraj pochodzenia: Chiny	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
856.	Lampy cholinowe z dodatkowym gniazdem wewnętrzne LW - 100G Kraj pochodzenia: Chiny	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
857.	Lampion dekoracyjny LD-14 Kraj pochodzenia: Polska	RUM LUX Wojciech Rumocki ul. Byszevska 20 A 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
858.	Lampion papierowy CLARUS, numer partii: ZJ1021 New Trade Solutions model:PE013 pochodzenie: kraje trzecie	New Trade Solutions S.A. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
859.	Lampiony dekoracyjne LD z dodatkowym gniazdem wewnętrzne LD-10 Kraj pochodzenia: Polska	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
860.	Lampka - ceramika Gąsienica Spot-Light Bambino 2.C.01 pochodzenie: Polska	SPOT-LIGHT Planetorza 86A 47-253 Cisek	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - brak transformatora albo przekształtnika wytworzącego napięcie nie wyższe niż 24 V	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
861.	Lampka - Ceramika Słoń niebieski Spot-Light Bambino 2.L.03 pochodzenie: Polska	SPOT-LIGHT Planetorza 86A 47-253 Cisek	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - brak transformatora albo przekształtnika wytworzącego napięcie nie wyższe niż 24 V	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
862.	Lampka - Ceramika Słoń różowy Spot-Light Bambino 2.L.02 pochodzenie: Polska	SPOT-LIGHT Planetorza 86A 47-253 Cisek	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - brak transformatora albo przekształtnika wytworzącego napięcie nie wyższe niż 24 V	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
863.	Lampka - Ceramika Żaba Spot-Light Bambino 2.G.01 pochodzenie: Polska	SPOT-LIGHT Planetorza 86A 47-253 Cisek	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - brak transformatora albo przekształtnika wytworzącego napięcie nie wyższe niż 24 V	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
864.	Lampka „ITALUX” 2869 pochodzenie: nie ustalono	ITALUX Janusz Baran Młocza 208 04-697 Warszawa	Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
865.	Lampka biurkowa – halogenowa APOLLO APOLLO model: 21 pochodzenie: Polska	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
866.	Lampka biurkowa "Lighting" KRISLAMP model MT-6218C pochodzenie: kraje trzecie	KRISLAMP Krzysztof Kondracki Wilosa 32D 42-242 Rędziny	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
867.	Lampka biurkowa "Solo" THK typ HD2011 pochodzenie: kraje trzecie	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Białgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
868.	Lampka biurkowa „APOLLO” LANTIA-RED 662/21/U pochodzenie: nie ustalono	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
869.	Lampka biurkowa „ELSTAR” model MARS pochodzenie: kraje trzecie	ELSTAR Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B 05-250 Radzymin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
870.	Lampka biurkowa „SMARTlight” model ALA pochodzenie: nie ustalono	Smart Elektron Sp. z o.o. ul.Kolejowa 231A 05-092 Dziekanów Polski	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
871.	Lampka biurkowa Apollo 1005-PINK Pochodzenie: Polska	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
872.	Lampka biurkowa Apollo 2001-RED Pochodzenie: Polska	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
873.	Lampka biurkowa Apollo 2001-SLR Pochodzenie: Polska	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
874.	Lampka biurkowa Apollo 2004 pochodzenie: Polska	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
875.	Lampka biurkowa Apollo LIRA-SLR Pochodzenie: Polska	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
876.	Lampka biurkowa APOLLO model 1001-TRI pochodzenie: Polska	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
877.	Lampka biurkowa APOLLO model 2001-SLR pochodzenie: Polska	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
878.	Lampka biurkowa APOLLO model 2004-PER pochodzenie: Polska	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
879.	Lampka biurkowa APOLLO RCY -39 A Pochodzenie: nie ustalono	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
880.	Lampka biurkowa BRIGHT Light 67109/53/15 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Belgium nv Satenroen 13 2550 Kontich BELGIA	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
881.	Lampka biurkowa Elstar typ-003 Pochodzenie: kraje trzecie	ELSTAR Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B 05-250 Radzymin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
882.	Lampka biurkowa Elstar typ-072 Pochodzenie: kraje trzecie	ELSTAR Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B 05-250 Radzymin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
883.	Lampka biurkowa Elstar typ-077 Pochodzenie: kraje trzecie	ELSTAR Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B 05-250 Radzymin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
884.	Lampka biurkowa HJ-261K F.H.U. "MERKURY" HJ-261K pochodzenie: kraje trzecie	F.H.U. MERKURY Sp. z o.o. ul. Czajkowskiego 51 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
885.	Lampka biurkowa Kanlux HERON KT017C Pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
886.	Lampka biurkowa KANLUX LORA HR-DF5 Pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
887.	Lampka biurkowa KANLUX model NELI SX 388 pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
888.	Lampka biurkowa KORI OS070363 Pochodzenie: kraje trzecie	SKAN Sp. z o.o. Gdańska 1A 06-300 Przasnysz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
889.	Lampka biurkowa KriSLamp MT-3118 B pochodzenie: kraje trzecie	KRISLAMP Krzysztof Kondracki Witosa 32D 42-242 Redziny	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
890.	Lampka biurkowa KriSLamp MT-3118L Pochodzenie: kraje trzecie	PPH KriSLamp Witosa 32D 42-242 Redziny	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
891.	Lampka biurkowa Paulmann 770.20 pochodzenie: kraje trzecie	Paulman Oświetlenie Sp. z o.o. Miroslawskiego 3 41-200 Sosnowiec	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
892.	Lampka biurkowa Prezent Joker nr art. 26000 Pochodzenie: kraje trzecie	PREZENT Sp. z o.o. Dojazdowa 1 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
893.	Lampka biurkowa Prezent Pedro nr art. 33014 Pochodzenie: kraje trzecie	PREZENT Sp. z o.o. Dojazdowa 1 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
894.	Lampka biurkowa SX65 2W-GF/T Kanlux SX65 2W-GF/T pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
895.	Lampka biurkowa z klipsem Prezent Zeus nr art. 480 Pochodzenie: kraje trzecie	PREZENT Sp. z o.o. Dojazdowa 1 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
896.	Lampka biurowa APOLLO 2001-RED pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
897.	Lampka biurowa MIŚ 60413 pochodzenie: kraje trzecie	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
898.	Lampka biurowa SKIP 66620/32/10 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o.o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Wroźnia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
899.	Lampka do kontaktu MINI LIGHT PREZENT 1612 GREN pochodzenie: Polska	PREZENT Sp. z o.o. Dojazdowa 1 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
900.	Lampka dziecięca TOMEX Rybka pochodzenie: Polska	TOMEX Import – Export Tadeusz Tomczyk os. Kwiatowe 3 64-840 Budzyl	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - brak transformatora/przekształtnika wytworzącego napięcie bezpieczne SELV	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
901.	Lampka EGLO 87536 pochodzenie: kraje trzecie	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
902.	Lampka EGLO 90365 pochodzenie: kraje trzecie	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
903.	Lampka KAJA K-MT-DELFIN pochodzenie: kraje trzecie	KAJA Olszewski Alfred Łyski 1B 16-070 Choroszcz	Nieprawidłowe oznakowanie CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
904.	Lampka kinkiet Birdy Massive Polska 56310/XX/30 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o.o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Wroźnia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
905.	Lampka kwiatek Florie Massive Polska 43042/55/30 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o.o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Wroźnia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
906.	Lampka MARKSLOJD 4307 (nr art.1348) Pochodzenie: kraje trzecie	Markslöjd AB P.O. Box 253 SE-511 23 Kinna, Sweden	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
907.	Lampka nocna do kontaktu VERTIGO Art. Decor TULIP pochodzenie: kraje trzecie	VERTIGO Poland, Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wielkopolski	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
908.	Lampka nocna GMC Ref. 7855 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o.o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - przekrój żył mniejszy niż .5 mm2	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
909.	Lampka nocna GMC Ref. 7856 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o.o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - przekrój żył mniejszy niż .5 mm2	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
910.	Lampka nocna GMC Ref. 9008 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o.o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - przekrój żył mniejszy niż .5 mm2	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
911.	Lampka nocna GMC Ref. 9009 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o.o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - przekrój żył mniejszy niż .5 mm2	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
912.	Lampka nocna GMC Ref. 9010 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o.o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - przekrój żył mniejszy niż .5 mm2	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
913.	Lampka nocna GMC Ref. 9506 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o.o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
914.	Lampka nocna Kobi-Light CLEO NL 2 Pochodzenie: kraje trzecie	KOBI - Light Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Boya- Żeleńskiego 25 35-105 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
915.	Lampka nocna Lamkur LN-1.D.4/orz Pochodzenie: Polska	PPH LAMKUR Józef Kurowski Osiedlowa 11 43-360 Bystra Śląska	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
916.	Lampka nocna mocowana w gniazdach sieciowych Spot-Light led nachlight pochodzenie: Polska	SPOT-LIGHT Planetra 86A 47-253 Cisek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
917.	Lampka nocna mocowana w gniazdach sieciowych ZEXT model LE1 pochodzenie: Polska	ZEXT Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 22 05-070 Sulejówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
918.	Lampka nocna Ref No.6139/EUBOX pochodzenie: kraje trzecie	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
919.	Lampka Patyna V Aldex 382/B pochodzenie: Polska	P.P.H.U. Aldex Import- Export Aleksander Dyderski Dąbkowskiego 40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
920.	Lampka PREZENT The Lamp Company 588 Antic Pochodzenie: kraje trzecie	L'uboš Paxian PREZENT Šenkvičká cesta 7 P.O.Box 152 902 01 Pezinok, SLOVACIA	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
921.	Lampka przenośna dla dzieci "Witch" SPEARMARK PO003723 pochodzenie: kraje trzecie	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
922.	Lampka przenośna P.P.H. SZ.J. Jonca 33393 Pochodzenie: kraje trzecie	PH Hurtownia Szczepan Jan Jorica Chrobrego 12 83-000 Pruszcz Gdański	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
923.	Lampka przenośna P.P.H. SZ.J. Jonca A 11153/1 Pochodzenie: kraje trzecie	PH Hurtownia Szczepan Jan Jorica Chrobrego 12 83-000 Pruszcz Gdański	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
924.	Lampka Ryba Alfa 6422 pochodzenie: Polska	ALFA Sosnowscy sp.j. Kopalnia 8 42-262 Nowa Wieś	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Nieprawidłowa konstrukcja - brak odciążki oraz transformatora/przekształtnika	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
925.	Lampka stojąca Hello Kitty pochodzenie: kraje trzecie	Toy Mix Sp. z o.o. Al. Krakowska 189 Łazy, 05-552 Wólka Kosowska	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - wygląd lampki wskazuje na przeznaczenie dla dzieci, zasilana była z sieci prądem 230 V	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
926.	Lampka stojąca nr art. 124261 pochodzenie: kraje trzecie	Toy Mix Sp. z o.o. Al. Krakowska 189 Łazy, 05-552 Wólka Kosowska	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - wygląd lampki wskazuje na przeznaczenie dla dzieci, oznaczenie piktogramem wskazującym przeznaczenie dla dzieci powyżej 3 lat, zasilanie z sieci prądem 230 V	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
927.	Lampka stojąca Parasolka pochodzenie: kraje trzecie	JIA XING Sp. z o.o. al. Krakowska 202 Łazy, 05-552 Wólka Kosowska	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
928.	Lampka stojąca Table Aquarium Motion Lamp SF-910 pochodzenie: kraje trzecie	JIA XING Sp. z o.o. al. Krakowska 202 Łazy, 05-552 Wólka Kosowska	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - wygląd lampki wskazuje na przeznaczenie dla dzieci, oznaczenie piktogramem wskazującym przeznaczenie dla dzieci powyżej 3 lat, zasilanie z sieci prądem 230 V	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
929.	Lampka stojąca XL Grapes Lipstick model MYL - 9923 pochodzenie: kraje trzecie	JIA XING Sp. z o.o. al. Krakowska 202 Łazy, 05-552 Wólka Kosowska	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - wygląd lampki wskazuje na przeznaczenie dla dzieci, oznaczenie piktogramem wskazującym przeznaczenie dla dzieci powyżej 3 lat, zasilanie z sieci prądem 230 V	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
930.	Lampka Stokrotka Nomi PEND06-1T Pochodzenie: kraje trzecie	Nomi S.A. ul. Wilosa 76 25-561 Kielce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
931.	Lampka stołowa ARGOS model DK-00187 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
932.	Lampka stołowa ARGOS model DK-00189 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
933.	Lampka stołowa ARGOS model DK-00196 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
934.	Lampka stołowa ARGOS model DK-00200 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
935.	Lampka stołowa ARGOS model DK-00201 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
936.	Lampka stołowa ARGOS model DK-00230 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
937.	Lampka stołowa ARGOS model DK-00232 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
938.	Lampka stołowa ARGOS model DK-00234 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
939.	Lampka stołowa ARGOS model DK-00235 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
940.	Lampka stołowa ARGOS model DK-00246 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
941.	Lampka stołowa ARGOS model DK-00255 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
942.	Lampka stołowa ARGOS model TM-4077B pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
943.	Lampka stołowa Football/Kool Markslojd 6556/UK/BOX pochodzenie: kraje trzecie	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
944.	Lampka stołowa Globo nr art. 2164 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	GLOBAL LIGHTING Sp. z o.o. ul. Krakowska 163 38-400 Krośno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
945.	Lampka stołowa kod kreskowy 2010040395514 Pochodzenie: kraje trzecie	B.H.C. Sp. z o.o. Aleja Krakowska 193B 05-552 Łazy Wólka Kosowska	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - wykonanie oraz oznaczenie lampy wskazują, że jest on przeznaczony dla dzieci, do lampy podłączono przewód zasilający z nierozdzielalną wtyczką, służący do podłączenia jej do instalacji elektrycznej o napięciu 230 V, podczas gdy przenośne oprawy oświetleniowe dla dzieci powinny być zasilane napięciem nieprzekraczającym 24 V	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
946.	Lampka stołowa kod kreskowy 2010040395521 Pochodzenie: kraje trzecie	B.H.C. Sp. z o.o. Aleja Krakowska 193B 05-552 Łazy Wólka Kosowska	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - wykonanie oraz oznaczenie lampy wskazują, że jest on przeznaczony dla dzieci, do lampy podłączono przewód zasilający z nierozdzielalną wtyczką, służący do podłączenia jej do instalacji elektrycznej o napięciu 230 V, podczas gdy przenośne oprawy oświetleniowe dla dzieci powinny być zasilane napięciem nieprzekraczającym 24 V	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
947.	Lampka stołowa kod kreskowy 2010040395545 Pochodzenie: kraje trzecie	B.H.C. Sp. z o.o. Aleja Krakowska 193B 05-552 Łazy Wólka Kosowska	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - wykonanie oraz oznaczenie lampy wskazują, że jest on przeznaczony dla dzieci. do lampy podłączono przewód zasilający z nierozbiorną wtyczką, służący do podłączenia jej do instalacji elektrycznej o napięciu 230 V, podczas gdy przenośne oprawy oświetleniowe dla dzieci powinny być zasilane napięciem nieprzekraczającym 24 V	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
948.	Lampka stołowa mała Bollnas dąb biały Markslojd IB1B 120 pochodzenie: kraje trzecie	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
949.	Lampka stołowa VERTIGO Literka Pochodzenie: kraje trzecie	PHU VERTIGO Piotr Żurek Kostryńska 89 66-400 Gorzów Wielkopolski	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
950.	Lampka stołowa-przenośna Arno Lemir O1448 pochodzenie: Polska	LEMIR Wosik i Wesołek Sp. j. Libidza, Olszyńskiego 18 42-125 Kamyk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
951.	Lampka stołowa-przenośna Libra Lemir 298/L1 pochodzenie: Polska	LEMIR Wosik i Wesołek Sp. j. Libidza, Olszyńskiego 18 42-125 Kamyk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
952.	Lampka stołowa-przenośna Rodos Lemir 288/L1 pochodzenie: Polska	LEMIR Wosik i Wesołek Sp. j. Libidza, Olszyńskiego 18 42-125 Kamyk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
953.	Lampka stołowa-przenośna Tores Lemir O1268/L1 SAT pochodzenie: Polska	LEMIR Wosik i Wesołek Sp. j. Libidza, Olszyńskiego 18 42-125 Kamyk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
954.	Lampka Thelma Terakota Markslojd 4307 pochodzenie: kraje trzecie	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
955.	Lampka typ: klips duży - KD TEMAR klips duży - KD pochodzenie: Polska	TEMAR Sp. z o.o. Wojławska 2d 39-300 Mielec	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
956.	Lampka wisząca dla dzieci "Mickey Mouse" SPEARMARK PO002878 pochodzenie: kraje trzecie	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
957.	Lampki 10 LED 3245672653407 DF-LED-10SP Kraj pochodzenia: Chiny	Auchan Polska Sp. z o.o. Puławska 46 05-500 Piaseczno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
958.	Lampki 100 L kulki 5905084333332 Christmas Kraj pochodzenia: Chiny	P.H.U. Progres-Pol Krakowska 180/203 52-015 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
959.	Lampki 20 LED 3245672657160 DF-LED-20SP Kraj pochodzenia: Chiny	Auchan Polska Sp. z o.o. Puławska 46 05-500 Piaseczno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
960.	Lampki choinkowe kurtynka sople 100 z dodatkowym gniazdkiem UN - 100 - 2 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp. z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
961.	Lampki choinkowe LH-160 1648791 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
962.	Lampki choinkowe - perły WW-6038 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój i długość przewodu zasilającego	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
963.	Lampki choinkowe Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój i długość przewodów zasilających, sterownik nie przymocowany do przewodu w sposób pewny	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
964.	Lampki choinkowe "Dekoracje świąteczne" Chrissline, Start 100 CNX-420 Kraj pochodzenia: Chiny	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
965.	Lampki choinkowe "Duże kulki" 100 żarówek / 755 Kraj pochodzenia: Chiny	Renata Karim Kosynierów 2/115 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
966.	Lampki choinkowe "LED Lite" 100 LED Kraj pochodzenia: Chiny	P.H. Hurtownia Szczepan Jan Jonca Bolesława Chrobrego 12 83-000 Pruszcz Gdański	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
967.	Lampki choinkowe "Małe kulki" 200 żarówek/781CKN Kraj pochodzenia: Chiny	Renata Karim Kosynierów 2/115 05-270 Marki	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
968.	Lampki choinkowe (energooszczędne diody LED) Girlandy świetne COR0691/B01 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp.j. ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
969.	Lampki choinkowe (energooszczędne diody LED) Girlandy świetne COR78760/B01 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp.j. ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
970.	Lampki choinkowe (kuleczki perłowe) Girlandy świetne COR.01.03.004/B00 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp.j. ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
971.	Lampki choinkowe "140 Rice Lights/Multifunction" - dioda model: No. RBF 140/MFC Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój i długość przewodów	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
972.	Lampki choinkowe "144 Rice Lights/Multifunction model GWP144ICY/MFC, no: GWPRB144/MFC/ WC/E, Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój żył przewodów	Prezes UOKiK odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z brakiem wyrobów w dystrybutora
973.	Lampki choinkowe "240 Rice Lights/Multifunction" model CE240ICY/MFC, no: GWPRB240/MFC/ WC/E Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój i długość przewodów	Prezes UOKiK odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z brakiem wyrobów w dystrybutora
974.	Lampki choinkowe "320 Icicle Lights Multifunction/E" model: PL- 320, No. 320 ICY/MFC/GC/E Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój i długość przewodów zasilających	Prezes UOKiK odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z brakiem wyrobów w dystrybutora
975.	Lampki choinkowe "320 Rice Lights/Multifunction" model GWP320ICY/MFC, no: GWPRB320/MFC/ WC/E, Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój żył przewodów	Prezes UOKiK odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z brakiem wyrobów w dystrybutora
976.	Lampki choinkowe „Gwiazda” Girlandy świetne UN-20-7 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp. z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
977.	Lampki choinkowe „kuleczki perłowe”COR 07241/B01 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina S.C. Jakub Kasprowek, Wojciech Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
978.	Lampki choinkowe „kulki”, wewnętrzne E-456198 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o.o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
979.	Lampki choinkowe „Perłowe kuleczki” H50P-W Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o.o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
980.	Lampki choinkowe „perłowe kuleczki”, wewnętrzne H50P Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
981.	Lampki choinkowe „ryż świetlny”, zewnętrzne RP180 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
982.	Lampki choinkowe „szyszki” 40 LED E-130241 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
983.	Lampki choinkowe 100 „multikolor UN - 100 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp. z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
984.	Lampki choinkowe 100 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp. z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
985.	Lampki choinkowe 100 szt. model TTLC-100L BW produkt nr 5645200 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Dania DK 8220 Brabrand Denmark	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
986.	Lampki choinkowe 100 żarówek / LL9813 Kraj pochodzenia: Chiny	Renata Karim Kosynierów 2/115 05-270 Marki	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
987.	Lampki choinkowe 100 żarówek 5900410488397 E-488397 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
988.	Lampki choinkowe 100 żarówek Art. no. 747 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - nieodpowiednia wytrzymałość kółków łączeniowych wtyczki, zanizony przekrój przewodu zasilającego	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
989.	Lampki choinkowe 100 żarówek Art. No: 747 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój i długość przewodów zasilających	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
990.	Lampki choinkowe 100 żarówek Art. No: L60 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - znamionowy przekrój żył przewodów zasilających przedmiotowych lampek jest mniejszy od wymaganej minimalnej wartości, długość przewodu przyłączeniowego mierzona od wtyczki do pierwszej oprawki była mniejsza od wymaganej długości	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
991.	Lampki choinkowe 100 żarówek Art. No: L62 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój i długość przewodów zasilających	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
992.	Lampki choinkowe 100 żarówek art. nr 747 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowano przewód o zbyt małym przekroju, w pojedynczej izolacji	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
993.	lampki choinkowe 100 żarówek H100 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nieprawidłowe oznakowanie CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
994.	lampki choinkowe 100 żarówek H100 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. Hestia sp. z o.o. ul. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
995.	Lampki choinkowe 100 żarówek IP20 E-065970 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
996.	Lampki choinkowe 100 żarówek WW-6049 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój i długość przewodu zasilającego	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
997.	Lampki choinkowe 100 żarówek, wewnętrzne YB 100/220 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
998.	Lampki choinkowe 100 żarówek, wewnętrzne YB 100/S Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
999.	Lampki choinkowe 100 żarówek IP 20 Kraj pochodzenia: Chiny	Lusa, sp.ł.s.r.o Stara Vajnorska 4 831 04 Bratislava	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1000.	Lampki choinkowe 138L „Gwiazda 8 funkcji” Art. no.: 769 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - nieodpowiednia wytrzymałość kółków łączeniowych wtyczki, zanizony przekrój przewodu zasilającego, niezapewnienie przez obudowę sterownika ochrony przed porażeniem elektrycznym, podtrzymywanie płomienia przez materiał obudowy sterownika, palność elementów dekoracyjnych	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1001.	Lampki choinkowe 140 żarówek IP 20 Kraj pochodzenia: Chiny	Lusa, sp.ł.s.r.o Stara Vajnorska 4 831 04 Bratislava	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1002.	Lampki choinkowe 160L ze złączką 160L Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowano przewód o zbyt małym przekroju, w pojedynczej izolacji, niewłaściwe wykonanie połączeń wewnętrznych, brak zabezpieczenia przewodu przyłączeniowego przed napięciami (brak odciążki)	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1003.	Lampki choinkowe 192Lart.- Nr. 589 073 Kraj pochodzenia: Chiny	WELTBILD Polska Sp. z o. o. ul. Hankiewicza 2 02-103 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1004.	Lampki choinkowe 2/00/FUX Kraj pochodzenia: Chiny	CORTINA sp.j.Jakub Kasprowski, Wojciech Jendrysk Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1005.	Lampki choinkowe 20 - LP Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp. z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1006.	Lampki choinkowe 20 żarówek / GS-51 Kraj pochodzenia: Chiny	M&I Rostocki Sp. z o.o. Tęczowa 25 53-601 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1007.	Lampki choinkowe 20 żarówek 5900410108059 E-108059 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1008.	Lampki choinkowe 200 lampek Art. no. 5004B Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowanie przewodów w pojedynczej izolacji, możliwość usunięcia osłony obudowy bez użycia narzędzi, niewłaściwa długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką, brak skutecznego zabezpieczenia przewodu przyłączeniowego przed napięciami.	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1009.	Lampki choinkowe 200 żarówek Art. no.: 162 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - nieodpowiednia wytrzymałość kółków łączeniowych wtyczki, zanizony przekrój przewodu zasilającego	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1010.	Lampki choinkowe 200 żarówek Art. no.: AR 122W Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - nieodpowiednia wytrzymałość kółków łączeniowych wtyczki, zanizony przekrój żył przewodu, niezapewnienie przez obudowę sterownika ochrony przed dostępem do części czynnych i porażeniem elektrycznym, podtrzymywanie płomienia przez materiał obudowy sterownika	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1011.	Lampki choinkowe 200 żarówek Art. no.: PND-76 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - nieodpowiednia wytrzymałość kółków łączonych wtyczki, zastosowanie przewodu zasilającego o przekroju żył 0,3 mm2 zamiast wymaganego 0,5 mm2, niezapewnienie przez obudowę sterownika ochrony przed porażeniem elektrycznym, podtrzymywanie płomienia przez materiał obudowy sterownika	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1012.	Lampki choinkowe 200 żarówek Art. No: 781 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój żył przewodów i ich długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1013.	Lampki choinkowe 200L ze złączką 160L Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowano przewód o zbyt małym przekroju, w pojedynczej izolacji, niewłaściwe wykonanie połączeń wewnętrznych, brak zabezpieczenia przewodu przyłączeniowego przed napięzeniami (brak odciążki)	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1014.	Lampki choinkowe 240L ze złączką R.S-9016 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowano przewód o zbyt małym przekroju, w pojedynczej izolacji, niewłaściwe wykonanie połączeń wewnętrznych, brak zabezpieczenia przewodu przyłączeniowego przed napięciami (brak odciążki)	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1015.	Lampki choinkowe 25 żarówek Art. No: 740 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - zmniejszony przekrój żył przewodów zasilających przedmiotowych lampek jest mniejszy od wymaganej minimalnej wartości, długość przewodu przyłączeniowego mierzona od wtyczki do pierwszej oprawy	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1016.	Lampki choinkowe 320L ze złączką R.S-9017 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowano przewód o zbyt małym przekroju, w pojedynczej izolacji, niewłaściwe wykonanie połączeń wewnętrznych, brak zabezpieczenia przewodu przyłączeniowego przed napięciami (brak odciążki)	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1017.	Lampki choinkowe 40 szt. model HTFK-40L produkt nr 3920300 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Dania DK 8220 Brabrand Denmark	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1018.	Lampki choinkowe 40 żarówek Nr kat. YB 40/220 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1019.	Lampki choinkowe 4048124624968 462496 Kraj pochodzenia: Chiny	Superhobby Market Budowlany Sp. z o. o. Al. Krakowska 102 02-180 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1020.	Lampki choinkowe 50 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1021.	Lampki choinkowe 5907486395314 H50M-W Kraj pochodzenia: Chiny	P.W Hestia Sp. z o.o Al. Spółdzielczości Pracy 28 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1022.	Lampki choinkowe 6 łańcuchów z zasilaczem D02 7025935/569073 Kraj pochodzenia: nie ustalono	WELTBILD Polska Sp. z o. o. ul. Haniewicza 2 02-103 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1023.	Lampki choinkowe 80 LED z dodatkowym gniazdem, multikolor, zewnętrzne UN - LED - 80 - R Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1024.	Lampki choinkowe Art. No 723M Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój przewodów elektrycznych	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1025.	Lampki choinkowe art. no.: 9100A Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój żył i długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1026.	Lampki choinkowe art. no.: 9100M Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój żył i długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1027.	Lampki choinkowe Art. No: 740 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowanie przewodu w pojedynczej izolacji ze zbyt małym przekrojem, niewłaściwa długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1028.	Lampki choinkowe AXL 20560 LED Kraj pochodzenia: Chiny	Arvin Sp. z o. o. Żelwnia 43 40-852 Katowice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1029.	Lampki choinkowe Bulnax ZGS-100 Kraj pochodzenia: Polska	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1030.	Lampki choinkowe Bulnax ZGS-50 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1031.	Lampki choinkowe CABB 100L Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1032.	Lampki choinkowe CE 200 B/E 200 Street Lights Kraj pochodzenia: Chiny	Arvin Sp. z o. o. Żelwnia 43 40-852 Katowice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1033.	Lampki choinkowe CE100/B/E Kraj pochodzenia: Chiny	Arvin Sp. z o. o. Żelwnia 43 40-852 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1034.	Lampki choinkowe CE100/M/E Kraj pochodzenia: Chiny	Arvin Sp. z o. o. Żelwnia 43 40-852 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1035.	Lampki choinkowe CE200/M/E Kraj pochodzenia: Chiny	Arvin Sp. z o. o. Żelwnia 43 40-852 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1036.	Lampki choinkowe CHRISTMAS 100L LED/MFC Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - przewód przyłączeniowy luźno wsuwa się i wysuwa z obudowy sterownika ocierając się o ostre krawędzie otworów wejściowych, zastosowano nieodpowiednią wtyczkę do gniazda sieciowego	Działania Inspekcji Handlowej w toku
1037.	Lampki choinkowe CHRISTMAS 144model No.:RBF140/MFC Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - przewód przyłączeniowy luźno wsuwa się i wysuwa z obudowy sterownika ocierając się o ostre krawędzie otworów wejściowych, zastosowano nieodpowiednią wtyczkę do gniazda sieciowego	Działania Inspekcji Handlowej w toku
1038.	Lampki choinkowe COR. 02666/00 100 Diod LED Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. J. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1039.	Lampki choinkowe COR. 07111/B01 200 Diody LED Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. j. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1040.	Lampki choinkowe COR.01.03.004/B00 Kraj pochodzenia: Chiny	CORTINA sp.j.Jakub Kasprowski, Wojciech Jendrysik Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1041.	Lampki choinkowe COR.08507/B00 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina S.C. Jakub Kasprowski, Wojciech Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1042.	Lampki choinkowe COR08507/B100 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp.j. ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1043.	Lampki choinkowe CORTINA 2/00/FUX Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. j. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1044.	Lampki choinkowe Cortina Blue 5907683679866 3/00/FUX Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina S.C. Jakub Kasprowski, Wojciech Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1045.	Lampki choinkowe Cortina Multicolor5907683679835 2/00/FUX Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina S.C. Jakub Kasprowski, Wojciech Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1046.	Lampki choinkowe CORTINA Nr kat. COR.01.01.003 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. jawna J. Kasprowski, W. Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1047.	Lampki choinkowe Cortina Red 5907683679767 2/00/FUX Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina S.C. Jakub Kasprowski, Wojciech Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1048.	Lampki choinkowe Cortina Yellow 5907683679781 2/00/FUX Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina S.C. Jakub Kasprowski, Wojciech Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1049.	Lampki choinkowe Curtain Light 240L Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowano przewód o zbyt małym przekroju, w pojedynczej izolacji	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1050.	Lampki choinkowe Curtain Light 320L Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowano przewód o zbyt małym przekroju, w pojedynczej izolacji	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1051.	Lampki choinkowe Curtain Light 400L Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowano przewód o zbyt małym przekroju, w pojedynczej izolacji	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1052.	Lampki choinkowe D50G-CC Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. Export-Import Hestia Sp. z o. o. al. Spółdzielczości Pracy 29 20-147 Lublin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1053.	Lampki choinkowe dioda LED art. nr 9270 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1054.	Lampki choinkowe diodowe - 100 diod Nr kat E-536241 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1055.	Lampki choinkowe diodowe 100 LED typ E-195414 seria CABB Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1056.	Lampki choinkowe E-488441 Multicolor Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1057.	Lampki choinkowe E-488557 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1058.	Lampki choinkowe E-803640 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1059.	Lampki choinkowe E-803886 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1060.	Lampki choinkowe E-823921 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1061.	Lampki choinkowe E-824102 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1062.	Lampki choinkowe energooszczędne 20 Ball Lights Kraj pochodzenia: Chiny	DEXPOL Sp. J. Borowa 42C 35-232 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1063.	Lampki choinkowe GHMI-100L/2C Kraj pochodzenia: Chiny	Goliat Janusz Polaszek Sp. z o. o. Stokłosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1064.	Lampki choinkowe GS-20/Msz GPI-20 Kraj pochodzenia: Chiny	OKEJ S.C. Cieślak Waldemar, Jakiela Marek, Plesiak Marek Żegiestowska 3 50-542 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1065.	Lampki choinkowe GS-3 Kraj pochodzenia: Chiny	M&I Rostocki Sp. z o.o. Tęczowa 25 53-601 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1066.	Lampki choinkowe GS-50 GPI-50 Kraj pochodzenia: Chiny	OKEJ S.C. Cieślak Waldemar, Jakiela Marek, Plesiak Marek Żegiestowska 3 50-542 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1067.	Lampki choinkowe Gwiazdki E-823983 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1068.	Lampki choinkowe Gwiazdki H20G Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1069.	Lampki choinkowe H 100 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1070.	Lampki choinkowe H100G Kraj pochodzenia: Chiny	Goliat Janusz Polaszek Sp. z o. o. Stokłosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1071.	Lampki choinkowe H100GM Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1072.	Lampki choinkowe H100M Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1073.	Lampki choinkowe H100P Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1074.	Lampki choinkowe H100Z Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1075.	Lampki choinkowe H140 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1076.	Lampki choinkowe H20G Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1077.	Lampki choinkowe H20S Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1078.	Lampki choinkowe H50M Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1079.	Lampki choinkowe HC-40DZ Dzwoneczki LED Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. Export-Import Hestia Sp. z o. o. al. Spółdzielczości Pracy 28 20-147 Lublin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1080.	Lampki choinkowe HC-40K LED Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. Export-Import Hestia Sp. z o. o. al. Spółdzielczości Pracy 30 20-147 Lublin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1081.	Lampki choinkowe ICE(LED-BL/WH/-3,8M-20(4)8x10-120(2)-24V(0) 1648818 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1082.	Lampki choinkowe Icicle Light 100L SOFI Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowano przewód o zbyt małym przekroju, w pojedynczej izolacji	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1083.	Lampki choinkowe Icicle Light 200L YUVI Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowano przewód o zbyt małym przekroju, w pojedynczej izolacji, niewłaściwe wykonanie połączeń wewnętrznych, brak zabezpieczenia przewodu przyłączeniowego przed napięciami (brak odciążki)	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1084.	Lampki choinkowe IKEA J063 STRALA LED Kraj pochodzenia: Chiny	IKEA Retail Sp. z o. o. Różdzieńskiego 95 40-203 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1085.	Lampki choinkowe ITEM No 93422 Kraj pochodzenia: Chiny	Sylvia Wojska Euro Hurt ul. Nowodworska 15 59-220 Legnica	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1086.	Lampki choinkowe Jumi E803831 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1087.	Lampki choinkowe KCH-3 Kraj pochodzenia: Chiny	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul. Byszewska 20 a 92-270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1088.	Lampki choinkowe kulki 50 żarówek IP20E-065970 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1089.	Lampki choinkowe Kulki E-488564 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1090.	Lampki choinkowe kulki, 35 żarówek E-456198 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1091.	Lampki choinkowe kurtyna sople ZGS-100-2 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp. z o. o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1092.	Lampki choinkowe KURTYNA z dodatkowym gniazdem (200 żarówek) Nr kat COR.08040/B01 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. jawna J. Kasprowski, W. Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1093.	Lampki choinkowe LED – latarenki (20 żarówek) Nr kat HC-20LO Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1094.	Lampki choinkowe LED – wielokolorowe (100 żarówek) Nr kat D 100L Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1095.	Lampki choinkowe LED 240 1648643 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1096.	Lampki choinkowe Led Bulb Light ART. NO. AR102 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Działania Inspekcji Handlowej w toku
1097.	Lampki choinkowe LED D100L Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1098.	Lampki choinkowe LED Dioda Art No: 9201 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowanie przewodów w pojedynczej izolacji, możliwość usunięcia osłony obudowy bez użycia narzędzi, przez co istnieje dostęp do części czynnych, niewłaściwa długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką, brak skutecznego zabezpieczenia przewodu przyłączeniowego przed napięciami.	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1099.	Lampki choinkowe LED DIODA art. no.: 9201 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój żył i długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1100.	Lampki choinkowe LED DIODA art. no.: 9202 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój żył i długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1101.	Lampki choinkowe LED DIODA art. no.: 9203 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój żył i długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1102.	Lampki choinkowe Led Light 200 Black Wire CL-221 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1103.	Lampki choinkowe Led Lite 100 LED Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Działania Inspekcji Handlowej w toku
1104.	Lampki choinkowe Led Lite 200LED Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Działania Inspekcji Handlowej w toku
1105.	Lampki choinkowe LED RUM-LUX LW-LED-100G Kraj pochodzenia: Chiny	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul. Byszewska 20 a 92-270 Łódź	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - niewłaściwe mocowanie przewodu zasilającego do płytki drukowanej znajdującej się wewnątrz obudowy prostownika, brak skutecznego zabezpieczenia przewodu podłączonego do zacisków przed napięciami	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1106.	Lampki choinkowe LED RUM-LUX LZS-LED-100G Kraj pochodzenia: Chiny	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul. Byszewska 20 a 92-270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1107.	Lampki choinkowe LED z dodatkowym gniazdem RUM-LUX LW-LED-100G Kraj pochodzenia: Chiny	Firma Produkcyjno - Handlowa RUM-LUX Wojciech Rumocki Byszewska 20a 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1108.	Lampki choinkowe LED-100 G mix Kraj pochodzenia: Polska	RUM LUX Wojciech Rumocki ul. Byszewska 20 A 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1109.	Lampki choinkowe LH-160 1648911 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1110.	Lampki choinkowe LH-80 1648739 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1111.	Lampki choinkowe LH-L 120B 1642955 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1112.	Lampki choinkowe LH-L120B 1642962 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1113.	Lampki choinkowe LH-L160CH 1648399 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1114.	Lampki choinkowe LH-L160CH 1648454 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1115.	Lampki choinkowe LH-L240CH 1648409 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1116.	Lampki choinkowe LH-L240CH 1648461 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1117.	Lampki choinkowe LH-L240ICH 1648801 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1118.	Lampki choinkowe LH-L240MICH 1644829 LED Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1119.	Lampki choinkowe LH-L80CH 1648447 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1120.	Lampki choinkowe LH-L80CH Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1121.	Lampki choinkowe LH-M40SNFL Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1122.	lampki choinkowe LW- 100 G Kraj pochodzenia: Chiny	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1123.	Lampki choinkowe LW-100 mix Kraj pochodzenia: Polska	RUM LUX Wojciech Rumocki ul. Byszevska 20 A 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1124.	Lampki choinkowe LW-40 mix Kraj pochodzenia: Polska	RUM LUX Wojciech Rumocki ul. Byszevska 20 A 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1125.	Lampki choinkowe LWS-100G Kraj pochodzenia: Polska	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1126.	Lampki choinkowe LZ-LED-80G Kraj pochodzenia: Chiny	Firma Produkcyjno - Handlowa RUM-LUX Wojciech Rumocki Byszevska 20a 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1127.	Lampki choinkowe MDL EP-1821 Art. nr 9190 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1128.	Lampki choinkowe MDL EP-1821 art. nr 9050 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1129.	Lampki choinkowe MDL EP-1821 art. Nr 9051 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1130.	Lampki choinkowe MDL EP-1821 art. Nr 9280 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1131.	Lampki choinkowe MDL EP-1821 art. Nr 9282 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1132.	Lampki choinkowe MDL EP-1821L-221 Art. No 9280 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1133.	Lampki choinkowe MDL NPEP-1823 Art. nr 9194 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1134.	Lampki choinkowe MDL NPEP-1823 Art. nr 9195 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1135.	Lampki choinkowe MDL NR EP-1823 Art. nr 9330 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1136.	Lampki choinkowe MDL-EP 1821L Art. Nr 9201 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1137.	Lampki choinkowe miniaturowe 50 - pomarańczowo-żółte Kraj pochodzenia: Chiny	PW Hestia sp. z o.o. ul. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1138.	Lampki choinkowe MINI-LED, wewnętrzne L 100 Kraj pochodzenia: Chiny	P.H. PARABOLA Corneliu Rafalska Zeromskiego 76/82 m. 55 26-600 Radom	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1139.	Lampki choinkowe model L-100 Kraj pochodzenia: Chiny	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1140.	Lampki choinkowe No 421-80 Kraj pochodzenia: Szwecja	Sylvia Wolska Euro Hurt ul. Nowodworska 15 59-220 Legnica	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1141.	Lampki choinkowe Oriva 58165-27 Kraj pochodzenia: nie ustalono	LEROFY MERLIN POLSKA Sp. z o.o. Targowa 72 03-734 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1142.	Lampki choinkowe P-7 5W Kraj pochodzenia: Polska	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1143.	Lampki choinkowe P-8 3W Kraj pochodzenia: Polska	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1144.	Lampki choinkowe P-8 5W Kraj pochodzenia: Polska	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1145.	Lampki choinkowe perłowe kuleczki 50 Kraj pochodzenia: Chiny	PW Hestia sp. z o.o. ul. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1146.	Lampki choinkowe renifery/mikolaje model E-472594 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o.o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nieprawidłowa konstrukcja - nieodpowiednia wytrzymałość kółków łączeniowych wtyczki, zanizony przekrój przewodu zasilającego	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
1147.	Lampki choinkowe RICE LIGHT PND-5026 Kraj pochodzenia: Chiny	MIMOZASp. z o.o. Libijska 16 03-977 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1148.	Lampki choinkowe Ryż art. Nr 90-60, MDL NREP-18-21 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Działania Inspekcji Handlowej w toku

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1149.	Lampki choinkowe Ryz art. no.: 9060 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój żył i długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1150.	Lampki choinkowe Ryz art. no.: 9063 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój żył i długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1151.	lampki choinkowe ryz MDL NREP-1821 9060 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - przewody zewnętrzne nie były połączone w sposób zapewniający niezawodność połączenia elektrycznego	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1152.	Lampki choinkowe RYZ świetny (100 żarówek diodowych) Nr kat COR.06664/B01 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. jawna J. Kasprowski, W. Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1153.	Lampki choinkowe ryz świetny 80 żarówek IP20E-065970 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1154.	Lampki choinkowe ryz świetny E-065970 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1155.	Lampki choinkowe SB(LED-4C)-160(2)-12M-36V(0) 1648715 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1156.	Lampki choinkowe SB(LED-4C)-80(2)-6M-36V(0) 1648708 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1157.	Lampki choinkowe SB(LED-4C)-240(2)-18M-36V(0) 1648746 LED Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1158.	Lampki choinkowe SB(LED-BL)-160(2)-12M-36V(0) 1648636 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1159.	Lampki choinkowe SB(LED-WH)-480(2)-36M-36V(0) 1648595 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1160.	Lampki choinkowe SB(LED-WW)-80(2)-6M-36V(0) 1648650 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1161.	Lampki choinkowe SB9(LED-WH)-160(2)-12M-36V(0) 1648571 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1162.	Lampki choinkowe SB9(LED-BL)-80(2)-6M-36V(0) 1648629 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1163.	Lampki choinkowe SL-160-15,9M-32V(0) 1648337 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1164.	Lampki choinkowe SL-240-23,9M-32V(0) 1648344 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1165.	Lampki choinkowe SL-80-7,9M-32V (0) AR 1648478 Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1166.	Lampki choinkowe SL-80-7,9M-32V(0) 1648313 LED Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1167.	Lampki choinkowe SONORA Girlandy świetne XNL-802-20L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1168.	Lampki choinkowe sople 100 żarówek art. nr 9230 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1169.	Lampki choinkowe sople 200 żarówek art. nr 9237 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1170.	Lampki choinkowe sople białe 240 żarówek Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - przewody elektryczne o znamionowym przekroju żył mniejszym niż wymagane 0,5 mm ²	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1171.	Lampki choinkowe sople białe 320 żarówek Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - przewody elektryczne o znamionowym przekroju żył mniejszym niż wymagane 0,5 mm ²	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1172.	Lampki choinkowe sople lodu nr kat. H20S Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. Eksport-Import HESTIA Sp. z o.o Al. Spółdzielczości Pracy 28 20-147 Lublin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1173.	Lampki choinkowe Sopel lodu ZGS-20-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1174.	Lampki choinkowe Star Light Girlandy świetne GS-100 Kraj pochodzenia: Chiny	Nonna & Sons sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 43-100 Tychy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1175.	Lampki choinkowe Star Light Girlandy świetne GS-50 Kraj pochodzenia: Chiny	Nonna & Sons sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 43-100 Tychy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1176.	Lampki choinkowe TWINKLE art. No.:778S Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - przewód przyłączony luzno wsuwa się i wysuwa z obudowy sterownika ocierając się o ostre krawędzie otworów wejściowych, zastosowano nieodpowiednią wtyczkę do gniazda sieciowego	Działania Inspekcji Handlowej w toku
1177.	Lampki choinkowe typu 100L LED Multi Kraj pochodzenia: Chiny	Golia Janusz Polaszek Sp. z o. o. Stokłosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1178.	Lampki choinkowe UN - 100 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1179.	Lampki choinkowe UN - 20 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1180.	Lampki choinkowe UN - 50 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1181.	Lampki choinkowe UN 100 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1182.	Lampki choinkowe UN 100-3 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1183.	Lampki choinkowe UN-20-4 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnax Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1184.	Lampki choinkowe UN-50-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1185.	Lampki choinkowe UN-LED-20 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1186.	Lampki choinkowe UN-LED-80R Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1187.	Lampki choinkowe VIRGO stringlights W/20 Lights XML-807-20L (5677300) Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o.o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1188.	Lampki choinkowe Ważka 50L Kraj pochodzenia: Chiny	Nonna & Sons sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 43-100 Tychy	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1189.	Lampki choinkowe XX 8610240 Kraj pochodzenia: Chiny	Arvin Sp. z o.o. Żeliwna 43 40-852 Katowice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1190.	Lampki choinkowe YB100/SK Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o.o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1191.	Lampki choinkowe z dekoracją E-803640 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o.o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1192.	Lampki choinkowe z dodatkowym gniazdem 100 żarówek 100G Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Działania Inspekcji Handlowej w toku
1193.	Lampki choinkowe z dodatkowym gniazdem 100 żarówek Nr kat. YB100/S Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o.o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1194.	Lampki choinkowe z dodatkowym gniazdem COR.01.01.003 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina S.C. Jakub Kasprowski, Wojciech Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1195.	Lampki choinkowe z dodatkowym gniazdem Girlandy świetlne 333-222 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1196.	Lampki choinkowe z dodatkowym gniazdem Girlandy świetlne UN-100-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1197.	Lampki choinkowe z dodatkowym gniazdem nr kat. Z20 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. Eksport-Import HESTIA Sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 28 20-147 Lublin	Nieprawidłowa konstrukcja - zanizona długość przewodów zasilających	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
1198.	Lampki choinkowe z dodatkowym gniazdkiem UN-100-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1199.	Lampki choinkowe z gniazdem "Sople" LZS-LED-100G Kraj pochodzenia: Chiny	RUM LUX Wojciech Rumocki ul. Byszevska 20 A 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1200.	Lampki choinkowe z gniazdem LW-LED100G Kraj pochodzenia: Chiny	RUM LUX Wojciech Rumocki ul. Byszevska 20 A 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1201.	Lampki choinkowe z gniazdem LZ-LED-80G Kraj pochodzenia: Chiny	RUM LUX Wojciech Rumocki ul. Byszevska 20 A 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1202.	Lampki choinkowe z programatorem HL 100C Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o.o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1203.	Lampki choinkowe z zasilaczem DORADO Stringlights W/80 Diodes XMLT-LED-80L (3919300) Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o.o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1204.	Lampki choinkowe z zasilaczem LIGHT CHAIN 100 Multicoloured Led and 8 Functions TTLC-100L-BW (5645200) Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o.o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1205.	Lampki choinkowe ze złączką MIX MEGA LITES Kraj pochodzenia: Chiny	MEGA LITES Sp. z o.o. Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1206.	Lampki choinkowe zewnętrzne 100 żarówek Nr kat. H 100Z Kraj pochodzenia: Chiny	PW Hestia sp. z o.o. ul. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1207.	Lampki choinkowe zewnętrzne wewnętrzne (figurka tekturowa choinka) MJ264 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - przewody zewnętrzne nie były połączone w sposób zapewniający niezawodność połączenia elektrycznego, banki żarówek użytych w wyrobie (typu wsuwliwego) obracały się względem trzonka	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1208.	Lampki choinkowe zewnętrzne wewnętrzne (figurka tekturowa gwiazda) MJ263 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - przewody zewnętrzne nie były połączone w sposób zapewniający niezawodność połączenia elektrycznego, banki żarówek użytych w wyrobie (typu wsuwliwego) obracały się względem trzonka	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1209.	Lampki choinkowe zewnętrzne wewnętrzne Christmas Light (figurka tekturowa gwiazda) MJ 263 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - przewody zewnętrzne nie były połączone w sposób zapewniający niezawodność połączenia elektrycznego w trakcie użytkowania oraz banki żarówek użytych w wyrobie (typu wsuwliwego) obracały się względem trzonka	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1210.	Lampki choinkowe zewnętrzne wewnętrzne Christmas Light (figurka tekturowa gwiazda) MJ265 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - przewody zewnętrzne nie były połączone w sposób zapewniający niezawodność połączenia elektrycznego, banki żarówek użytych w wyrobie (typu wsuwliwego) obracały się względem trzonka	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1211.	Lampki choinkowe zewnętrzne wewnętrzne PM-31 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - przewody zewnętrzne nie były połączone w sposób zapewniający niezawodność połączenia elektrycznego w trakcie użytkowania	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1212.	Lampki choinkowe zewnętrzne wewnętrzne PM-33 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - przewody zewnętrzne nie były połączone w sposób zapewniający niezawodność połączenia elektrycznego w trakcie użytkowania oraz banki żarówek użytych w wyrobie (typu wsuwliwego) obracały się względem trzonka	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1213.	Lampki choinkowe ZGN-P-140 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1214.	Lampki choinkowe ZGSN - 100 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1215.	Lampki choinkowe ZGSN - 50 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1216.	Lampki choinkowe ZGSN 100-2 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1217.	Lampki choinkowe zwisający śnieg COR. 02710/B01 110 Diod LED Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. J. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1218.	Lampki choinkowe 5904955303719 UN-100-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1219.	Lampki choinkowe-aniolki JUMI, Nr kat. E-472501 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1220.	Lampki choinkowe-gwiazdki JUMI, Nr kat. E-823983 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1221.	Lampki choinkowe Kule COR. 01.01.015/B01 Kraj pochodzenia: Chiny	CORTINA sp.j. Jakub Kasprowski, Wojciech Jendrysiak Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1222.	Lampki choinkowe LH-E40S-A 1648825 LED Kraj pochodzenia: Chiny	Barbara Bodnar Maxi Sale Karłowicza 20B/10 44-200 Rybnik	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1223.	Lampki choinkowe-mikolaje JUMI, Nr kat. E-824102 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1224.	Lampki choinkowe-mikolaje JUMI, Nr kat. E-851351 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1225.	Lampki choinkowe Nr 749M Kraj pochodzenia: Chiny	GUO MAO CHENG Sp. z o. o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1226.	Lampki choinkowe RUM-LUX LW-40 Kraj pochodzenia: Chiny	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul. Byszevska 20 a 92-270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1227.	Lampki chpinkowe 100 szt. Typ nr: 8838 Art. nr: 8134 Kraj pochodzenia: Chiny	Markslojd Sp. z o. o. ul. Łębarska 32 60-454 Poznań	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1228.	Lampki dekoracyjne LD-12 Kraj pochodzenia: Polska	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul. Byszevska 20 a 92-270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1229.	Lampki dekoracyjne LD-14 Kraj pochodzenia: Polska	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul. Byszevska 20 a 92-270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1230.	Lampki diodowe - serca JUMI, JUMI E-472587 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1231.	Lampki diodowe 100 szt. seria CABB Nr kat. E-195417 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1232.	Lampki diodowe 100G Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Działania Inspekcji Handlowej w toku
1233.	Lampki diodowe 48 diod Led Kraj pochodzenia: Polska	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1234.	Lampki diodowe E-805316 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1235.	Lampki diodowe E-805323 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1236.	Lampki diodowe JumiE-195417 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1237.	Lampki diodowe zewnętrzne 100 żarówek Hestia H-1002 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1238.	Lampki diodowe zewnętrzne CortinaaCor. 06305/B01 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. jawna J. Kasprowski, W. Jendrysiak ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1239.	Lampki diody 50 LED Multicolor L-50 GHLL-50L-1 Kraj pochodzenia: Chiny	OKEJ S.C. Cieślak Waldemar, Jakiela Marek, Plesiak Marek Żegiestowska 3 50-542 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1240.	Lampki do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń „kurtyna” 120 żarówek E-130241 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1241.	Lampki gwiazdeczki 20L BULINEX UN-20-4 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1242.	Lampki Mini Lucciola 140 Nr 9728 Kraj pochodzenia: Chiny	GUO MAO CHENG Sp. z o. o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1243.	Lampki Mini Lucciola 160 Nr 9732 Kraj pochodzenia: Chiny	GUO MAO CHENG Sp. z o. o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1244.	Lampki pływające 140L (multikolor) typ UN-C140 Kraj pochodzenia: Chiny	BULINEX Spółka z o.o. ul. Ciołkowskiego 3F/1 80-463 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1245.	Lampki pływające 140L, sterownik, przezroczyste UN-C140 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1246.	Lampki pływające 80L wewnętrzne (przezroczystych) typ UN-LED C80 Kraj pochodzenia: Chiny	BULINEX Spółka z o.o. ul. Ciołkowskiego 3F/1 80-463 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1247.	Lampki świetlne zewnętrzne 200L kod materiału: 10297737 Kraj pochodzenia: Chiny	WELTBILD Polska Sp. z o. o. ul. Hankiewicza 2 02-103 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1248.	Lampki wewnętrzne diody "Led", białe, 20 diod D20D-W230 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nieprawidłowe oznakowanie CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1249.	Lampki wewnętrzne diody LED 100 Nr kat. D 100 - 230 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1250.	Lampki zewnętrzne 5904955332221 UNM-A-100-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1251.	Lampki zewnętrzne diody LED 100 Nr kat. D 100 GZ-M 230 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1252.	Lampki zewnętrzne LED 100/G GHLL-100L-2 Kraj pochodzenia: Chiny	OKEJ S.C. Cieślak Waldemar, Jakiela Marek, Plesiak Marek Żegiestowska 3 50-542 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1253.	Lampki zewnętrzne, 100L, z dodatkowym gniazdkiem z żaróweczką typu "ryz", amaranit ZGM-A100 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1254.	Lampki choinkowe typ COR70429/B01 Kraj pochodzenia: Chiny	CORTINA sp.j. Jakub Kasprowski, Wojciech Jendrysiak Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1255.	Lampki diodowe E-535435 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1256.	Lampy ogrodowe GT-BXS-01 Kraj pochodzenia: Niemcy	Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 D-20095 Hamburg	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1257.	Lampy ogrodowe GT-GS5-01 Kraj pochodzenia: Niemcy	Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 D-20095 Hamburg	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1258.	Lampy wiszące Ozcan 4104 2A pochodzenie: kraje trzecie	Fashion Light Sp. z o.o. ul. Hoene Wrońskiego 14/6 50-376 Wrocław	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1259.	Lampy wiszące Ozcan 6045 4 pochodzenie: kraje trzecie	Fashion Light Sp. z o.o. ul. Hoene Wrońskiego 14/6 50-376 Wrocław	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1260.	LAPTOP ASUS K52J pochodzenie: kraje trzecie	ASUS POLSKA SP. Z O.O. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1261.	Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Panasonic KX-MB2025PD pochodzenie: kraje trzecie	PANASONIC Marketing Europe GmbH sp. z o.o., Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1262.	Latarka AKU LED 6008 Pochodzenie: nie ustalono	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1263.	Latarka akumulatorowa z diodami LED JF-209 LED DEX Pochodzenie: nie ustalono	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1264.	LCD Monitor „emachines, model E190HQV pochodzenie: kraje trzecie	ABC Data S.A. ul. Daniszewska 14 03-230 Warszawa Polska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1265.	LED Melinera art. Nr 66407 Kraj pochodzenia: Wielka Brytania	Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. ul. Poznańska 48 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1266.	LED Melinera art. Nr 66410 Kraj pochodzenia: Wielka Brytania	Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. ul. Poznańska 48 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1267.	LED Melinera art. Nr 66696 Kraj pochodzenia: Wielka Brytania	Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. ul. Poznańska 48 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1268.	Licznarka do banknotów LB 1000UV Kraj pochodzenia: Chiny	Franet Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 116 Sopot	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1269.	Listwa antyprzepięciowa 4+1 Whiteenergy 5992 Pochodzenie: kraje trzecie	P.H.U.P. "ENAN" Andrzej Nowakowski ul. Wiejska 9 58-260 Bielany	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1270.	Listwa antyprzepięciowa z gniazdem sterującym Whiteenergy 5557 Pochodzenie: kraje trzecie	P.H.U.P. "ENAN" Andrzej Nowakowski ul. Wiejska 9 58-260 Bielany	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1271.	Listwa halogenowa Nomi HST1313 Pochodzenie: kraje trzecie	Nomi S.A. ul. Witosza 76 25-561 Kielce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1272.	Listwa łazienkowa PREZENT MELISA 544 pochodzenie: Polska	P.P.H. ARGON Zdziśław Tomzik ul. Szkolna 258 42-261 Starcza	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1273.	Listwa zabezpieczająca standard „Ever” 1,5 m Ever 5 gniazdek 1,5 m Pochodzenie: Polska	Eve Sp. z o.o. ul. Grudzińskiego 30 62-020 Swarzędz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1274.	Listwa zasilająca Acar F5 Pochodzenie: Polska	HSK Data Ltd. Sp. z o.o. Godlewskiego 22 30-198 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1275.	Listwa zasilająca Manhattan OY-FB06K Pochodzenie: kraje trzecie	IC Intracom Kabaretowa 21 01-942 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1276.	Listwa zasilająca Tracer KF-F 05K Pochodzenie: kraje trzecie	Megabajt Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1277.	Listwa zasilająca Acar Acar F5 Pochodzenie: Polska	HSK Data Ltd. Sp. z o.o. Godlewskiego 22 30-198 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1278.	Listwa zasilająca ACTIVE JET APN-5 pochodzenie: Polska	ARMAC Sp. z o.o. Żeromskiego 6c 05-250 Radzymin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1279.	Listwa zasilająca KEMOT UR23062-1,5 Pochodzenie: kraje trzecie	LECHPOL Zbigniew Leszek Miętne, Garwolińska 1 08-400 Garwolin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1280.	Lokosuszarka do włosów ELESKO HB-500A pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1281.	Lokosuszarka do włosów ELESKO Model HB-401 pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1282.	Lokosuszarka do włosów Holden LS-40 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1283.	Lokosuszarka do włosów MPM HB-809 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1284.	Loko-suszarka do włosów MPM Product AB-313 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1285.	Loko-suszarka do włosów MPM Product HB- 810 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1286.	Lokosuszarka Eldom LS8M pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1287.	Lokosuszarka Eldom LS8R pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1288.	Lokosuszarka Elesko H5B pochodzenie: Polska	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1289.	Lokosuszarka Holden Holden LS-51 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1290.	Loko-suszarka MPM Model: AB-312D-1 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1291.	Lokówka Clatronic Has 2712 pochodzenie: kraje trzecie	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. Opolska 1A Karczew, 49-120 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1292.	Lokówka Clatronic HCS 2965 Pochodzenie: kraje trzecie	CLATRONIC GmbH Industriering Ost 40 47906 Kempen Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1293.	Lokówka Concept KF-1140 pochodzenie: kraje trzecie	ELKO VALENTA Polska Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 3 53-238 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1294.	Lokówka do włosów Amplifix 3 Zelmer typ 33Z026 pochodzenie: kraje trzecie	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1295.	Lokówka do włosów Babyfiss B 40 pochodzenie: kraje trzecie	Eurex sp. z o.o. ul. Zawadzkiego 24a 44-100 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1296.	Lokówka do włosów Eldom HSSN pochodzenie: Polska	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1297.	Lokówka do włosów ELESKO CT-25C pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1298.	Lokówka do włosów HOLDEN model: LA-51 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1299.	Lokówka do włosów MPM MLO-01 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1300.	Lokówka do włosów OPTI SW - 326 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1301.	Lokówka do włosów OPTI SW 3013 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1302.	Lokówka do włosów PHILIPS HP 4657 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1303.	Lokówka do włosów TIROSS TS-442 pochodzenie: kraje trzecie	TIROSS Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 118 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1304.	Lokówka do włosów TIROSS TS-443 pochodzenie: kraje trzecie	TIROSS Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 118 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1305.	Lokówka do włosów XIUVEN XW-902 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o.o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki, których budowa ze względu na wymiary nie odpowiada wtyczkom stosowanym w Polsce	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
1306.	Lokówka do włosów Elena ЭИ 12/220 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o.o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki, których budowa ze względu na wymiary nie odpowiada wtyczkom stosowanym w Polsce	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1307.	Lokówka Elasko CT-19CF Pochodzenie: kraje trzecie	P.P.H. Elasko Stanisław Prus ul. Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1308.	Lokówka Elesko CT-19 Pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1309.	Lokówka Holden LA-42 pochodzenie: Polska	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1310.	Lokówka Holden LA-43 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1311.	Lokówka i Prostownica 2 w 1 ZELMER 33Z031 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1312.	Lokówka Philips HP4698 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1313.	Lokówka Rowenta elite CF22D0/1HO R pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1314.	Lokówka Superior HB-811 pochodzenie: kraje trzecie	Firma WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1315.	Lokówka Vinchi HC-03 pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o. ul. Mokotowska 15a lok.5 00-640 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1316.	Lokówka Zelmer 33Z032 Pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1317.	Lokówka ZHENFA 122-397 Pochodzenie: nie ustalono	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowana w prostownicy nieodpowiednia wtyczka do gniazda sieciowego	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1318.	Lokówko-Prostownica do włosów "Wigo" WG 5294 E pochodzenie: pozostałe kraje UE	Kosmetyki profesjonalne sp. z o.o. ul. Kosmatki 16 03-982 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1319.	Lokówko-suszarka „ADLER Europe” AD 23(11) pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1320.	Lokówko-suszarka Braun ASS 1000 pro 3536 pochodzenie: kraje trzecie	Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. Zabraniecka 20 03-872 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1321.	Lokówko-suszarka Concept KF 1220 pochodzenie: kraje trzecie	Jindrich Valenta - ELKO VALENTA Vysokomyšlska 1800 565 01 Choceň (Czechy)	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1322.	Lokówko-suszarka do włosów ADLER AD 203 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1323.	Lokówkosuszarka REMINGTON AS 7 pochodzenie: kraje trzecie	F.H.U. LIDER Bogdan Maciąg ul. Powstania Styczniowego 4 27-200 Starachowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1324.	Ładowarka ATRAX SIEC55 pochodzenie: kraje trzecie	ATRAX ul. Gustawa Morcinka 5/22 01-496 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1325.	Ładowarka do telefonu komórkowego BLUE STAR NOKIA N91 pochodzenie: kraje trzecie	Partner Telekom Sp. j. Goszczyńskiego 8 30-724 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1326.	Ładowarka do telefonu komórkowego BLUE STAR SAMSUNG C100/X480 pochodzenie: kraje trzecie	Partner Telekom Sp. j. Goszczyńskiego 8 30-724 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1327.	Ładowarka do telefonu komórkowego FOREVER LG KG800 pochodzenie: kraje trzecie	TelForceOne S.A. Krakowska 119 50-428 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1328.	Ładowarka do telefonu komórkowego FOREVER NOK N91 pochodzenie: kraje trzecie	TelForceOne S.A. Krakowska 119 50-428 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1329.	Ładowarka do telefonu komórkowego FOREVER SON-ERIC K750i pochodzenie: kraje trzecie	TelForceOne S.A. Krakowska 119 50-428 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1330.	Ładowarka Global Technology EX454500 pochodzenie: kraje trzecie	KL Trade Sp. z o.o. Dzieci Warszawy 48/111 02-495 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1331.	Ładowarka sieciowa FOREVER TC-178 NOK 331/721 pochodzenie: kraje trzecie	TelForceOne S.A. Krakowska 119 50-428 Wrocław	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1332.	Ładowarka sieciowa FOREVER TFK-TC-178 LG KG8 pochodzenie: kraje trzecie	TelForceOne S.A. Krakowska 119 50-428 Wrocław	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1333.	Ładowarka sieciowa FOREVER TFK-TC-178 SAG 411X pochodzenie: kraje trzecie	TelForceOne S.A. Krakowska 119 50-428 Wrocław	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1334.	Ładowarka sieciowa TOPTEL TC-15 NOK 331/721 pochodzenie: kraje trzecie	Topitel Anna i Wiktor Wołowicz Sp.j. Białoprażnicka 15a 31-221 Kraków	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1335.	Ładowarka sieciowa TOPTEL TC-15 SAM 1851/681/S83 pochodzenie: kraje trzecie	Topitel Anna i Wiktor Wołowicz Sp.j. Białoprażnicka 15a 31-221 Kraków	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1336.	Ładowarka sieciowa TOPTEL TC-15 SAM R21 pochodzenie: kraje trzecie	Topitel Anna i Wiktor Wołowicz Sp.j. Białoprażnicka 15a 31-221 Kraków	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1337.	Łańcuch diodowy HWZ65010-20 Kraj pochodzenia: Chiny	NETTO Sp. z o. o. Motanec 30 73-108 Kobylanka	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1338.	Łańcuch diodowy Star Light z 50 lampkami YF660A-50 Kraj pochodzenia: Chiny	NETTO Sp. z o. o. Motanec 30 73-108 Kobylanka	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1339.	Łańcuch diodowy Star Light ze 120 lampkami z soplami lodu YF660A-120 Kraj pochodzenia: Chiny	NETTO Sp. z o. o. Motanec 30 73-108 Kobylanka	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1340.	Łańcuch diodowy Kraj pochodzenia: Chiny	NETTO Sp. z o. o. Motanec 30 73-108 Kobylanka	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1341.	Łańcuch lampek chłonkowych z 20 świeczkami do montażu wewnątrz pomieszczeń CMI Art. - Nr 217385 Kraj pochodzenia: Niemcy	EUROMATE GmbH Emil- Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1342.	Łańcuch lampek choinkowych 100 szt. nr art. 5645200 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1343.	Łańcuch lampek choinkowych 20 szt. nr art. 5677300 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1344.	Łańcuch lampek choinkowych 40 szt. nr art. 3920300 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1345.	Łańcuch lampek choinkowych 80 szt.nr art.. 3919300 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1346.	Łańcuch LED gwiazdki z zasilaczem D02 10867505/4882281 Kraj pochodzenia: Chiny	WELTBILD Polska Sp. z o. o. ul. Hankiewicza 2 02-103 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1347.	Łańcuch Led LED-PLR-60-6m-240V Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. IBP sp. z o. o. ul. Ogrodowa 10 44-100 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1348.	Łańcuch Led zew. LED-PLR-80-(40x2)-12m-240V Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. IBP sp. z o. o. ul. Ogrodowa 10 44-100 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1349.	Łańcuch świetlny z mini lampkami do zastosowania wewnątrz CMI Art. - Nr 101921 Kraj pochodzenia: Niemcy	EUROMATE GmbH Emil- Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1350.	Łańcuch świetlny zewn./wewn. 192 Kraj pochodzenia: Chiny	SELF IMPORT AGENCIES P.O. BOX 372111 1030 AE Amsterdam The Netherlands	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1351.	Łańcuch świetlny zewn./wewn. 384 Kraj pochodzenia: Chiny	SELF IMPORT AGENCIES P.O. BOX 372111 1030 AE Amsterdam The Netherlands	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1352.	Łańcuch świeczki - bałwanki 10 LEDmodel HD010L produkt nr 5670500 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Dania DK 8220 Brabrand Denmark	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1353.	Łańcuch świetlny 20 lampek XML-807-20L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1354.	Łańcuch świetlny 20 lampekXML-807-20L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Dania Sodalsparken 18 DK-8220 Brabrand	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1355.	Łańcuch świetlny 200el SB-200(2)-10m-32V(O)-CL Kraj pochodzenia: Chiny	TESCO (Polska) Sp. z o. o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1356.	Łańcuch świetlny 32L LED gwiazdki art. Nr 48 82 281 Kraj pochodzenia: Chiny	WELTBILD Polska Sp. z o. o. ul. Hankiewicza 2 02-103 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1357.	Łańcuch świetlny 5677300 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1358.	Łańcuch świetlny 5m NK-1-5(13)-230V Kraj pochodzenia: Chiny	TESCO (Polska) Sp. z o. o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1359.	Łańcuch świetlny 60 niebieskich diod LED YFA60-718B Kraj pochodzenia: Chiny	TESCO (Polska) Sp. z o. o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1360.	Łańcuch świetlny 80 lampek XMLT-LED-80L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1361.	Łańcuch świetlny 80 LED Dorado XMLT-LED-80L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1362.	Łańcuch świetlny COR. 05032/B01 1/10/LED Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina S.C. Jakub Kasproski, Wojciech Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1363.	Łańcuch świetlny COR. 06381/B01 28/11/ELA LED Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina S.C. Jakub Kasproski, Wojciech Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1364.	Łańcuch świetlny COR. 06725/B01 2/10/LED Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina S.C. Jakub Kasproski, Wojciech Jendrysik ul. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1365.	Łańcuch świetlny diodowy LED z zasilaczem DORADO typ XMLT-LED-80L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1366.	Łańcuch świetlny dł. 20 m, wewnętrzny XML-807-20L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK DK-8220 Brabrand	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1367.	Łańcuch świetlny Fairy Lights Model: Z30174A Kraj pochodzenia: Chiny	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1368.	Łańcuch świetlny grający HV1003C Kraj pochodzenia: Chiny	Tesco Stores Ltd. Chestnut EN8 9SL, Wielka Brytania	Brak deklaracji zgodności	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1369.	Łańcuch świetlny GS-100 Kraj pochodzenia: Chiny	EUROMATE GmbH Emil- Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1370.	Łańcuch świetlny HWZ65014 Kraj pochodzenia: Chiny	NETTO Sp. z o. o. Motanec 30 73-108 Kobylanka	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1371.	Łańcuch świetlny JYSK mod. XML T-LED-80L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sedalsparken 18 DK-8220 Brabrand, Dania	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1372.	Łańcuch świetlny JYSK mod. XML-807-20L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sedalsparken 18 DK-8220 Brabrand, Dania	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1373.	Łańcuch świetlny JYSK model XML-807-20L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1374.	Łańcuch świetlny Kule 20el YFA20-942 Kraj pochodzenia: Chiny	TESCO (Polska) Sp. z o. o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1375.	Łańcuch świetlny LED Melinera (biała świeca) model nr Z30233A Kraj pochodzenia: Wielka Brytania	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1376.	Łańcuch świetlny LED Melinera (czerwona świeca) model nr Z30233B Kraj pochodzenia: Wielka Brytania	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1377.	Łańcuch świetlny LED Melinera model nr Z30174A IP44 model nr Z30174A Kraj pochodzenia: Wielka Brytania	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1378.	Łańcuch świetlny LED Melinera model Z 30171 Kraj pochodzenia: Chiny	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1379.	Łańcuch świetlny LED Melinera model Z 30174A Kraj pochodzenia: Chiny	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1380.	Łańcuch świetlny LED Melinera model Z 30233A Kraj pochodzenia: Chiny	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1381.	Łańcuch świetlny Led z zasilaczem 5701390121164 3919300 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1382.	Łańcuch świetlny LED z zasilaczem Dorado 3919300 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1383.	Łańcuch świetlny led z zasilaczem JYSK typ XMLT-LED-80 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1384.	Łańcuch świetlny LED z zasilaczem XML T -LED-80L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1385.	ŁAŃCUCH ŚWIETLNY LED, MELINERA MODEL NO.: Z30233A, VERSION: 06/2011, IAN 66410 Kraj pochodzenia: Chiny	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1386.	Łańcuch świetlny LVL1004W białe Kraj pochodzenia: Chiny	TESCO (Polska) Sp. z o. o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1387.	Łańcuch świetlny LVL1004W mix Kraj pochodzenia: Chiny	TESCO (Polska) Sp. z o. o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1388.	Łańcuch świetlny Płatki śniegu 5052004709279 110630 Kraj pochodzenia: Chiny	TESCO (Polska) Sp. z o. o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1389.	Łańcuch świetlny S/N 613414 Art. Nr 101972 LED Kraj pochodzenia: Chiny	Superhobby Market Budowlany Sp. z o. o. Al. Krakowska 102 02-180 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1390.	Łańcuch świetlny S/N 613489 Art. Nr 461276 LED Kraj pochodzenia: Chiny	Superhobby Market Budowlany Sp. z o. o. Al. Krakowska 102 02-180 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1391.	Łańcuch świetlny wielokolorowy HVP201M Kraj pochodzenia: Chiny	Tesco Stores Ltd. Cheshunt EN8 9SL, Wielka Brytania	Brak deklaracji zgodności	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1392.	Łańcuch świetlny XML-807-20L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1393.	Łańcuch świetlny YFA60-718B Kraj pochodzenia: Chiny	TESCO (Polska) Sp. z o. o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1394.	Łańcuch świetlny z 100 diodami i zew. transf. Tarrington Haus OLT100WL Kraj pochodzenia: Chiny	Mag Gorzałek i Jasniński Spółka Jawna ul. Warsztatowa 8 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1395.	Łańcuch świetlny z diodami LED kolor biały LD-100/LED/WW Kraj pochodzenia: Chiny	EUROMATE GmbH Emil-Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1396.	Łańcuch świetlny z diodami LED kolor biały LD-50/LED/WW Kraj pochodzenia: Chiny	EUROMATE GmbH Emil-Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1397.	Łańcuch świetlny z mini lampkami 4048121019231 101923 Kraj pochodzenia: Chiny	Superhobby Market Budowlany Sp. z o. o. Al. Krakowska 102 02-180 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1398.	Łańcuch świetlny z mini lampkami CMI nr art.101922 Kraj pochodzenia: Chiny	EUROMATE GmbH Emil-Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1399.	Łańcuch świetlny z mini lampkami CMI nr art.101924 Kraj pochodzenia: Chiny	EUROMATE GmbH Emil-Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1400.	Łańcuch świetlny z minilampkami kolor biały OT-40/B Kraj pochodzenia: Chiny	EUROMATE GmbH Emil-Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1401.	Łańcuch świetlny ze 100 wielokolorowymi diodami i 8 funkcjami model TTL-100L-BW Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1402.	Łańcuch świetlny, wewnętrzny SB(LED-WH)-60-5.9m-32V(1) Kraj pochodzenia: Chiny	TESCO (Polska) Sp. z o. o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1403.	Łańcuch świetlny 20 diodami LED do montażu wewnątrz pomieszczeń CMI Art. Nr 101972 Kraj pochodzenia: Niemcy	EUROMATE GmbH Emil-Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1404.	Masażer do stóp MPM SLT-335 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1405.	Masażer do stóp Sencor SFM 3838 pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o. o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1406.	Maszyna do szycia BERNETTE E56 pochodzenie: kraje trzecie	BERNINA International AG Steest.161 CH-8266 Steckborn, Szwajcaria	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1407.	Maszyna do szycia Redstar R10 pochodzenie: kraje trzecie	W&S DORADZTWO ul. Wieniawskiego 62 31-436 Kraków	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1408.	Maszyna do lodów GT-EM-02 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 D-20095 Hamburg	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1409.	Maszyna do lodów HYUNDAI ICM-1100 pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1410.	Maszyna do mielenia „Diana” ZELMER 886.8 Pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1411.	Maszyna do mielenia mięsa Elesko Elesko MM-01 pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bor 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1412.	Maszyna do mielenia Zelmer Diana 886.5 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1413.	Maszyna do strzyżenia ubrań MPM LR-027-86 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1414.	Maszyna do strzyżenia włosów PHILIPS QC 5005 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1415.	Maszyna do strzyżenia włosów PHILIPS QC5339 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1416.	Maszyna do strzyżenia włosów Roventa TN 110 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1417.	Maszynka do strzyżenia włosów Adler AD2801 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1418.	Mata masująca SHIATSU „Camry” CR8402 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1419.	Meteor LED 10L z dodatkowym gniazdem (zewnętrzne) typ M-L015-Q020 Kraj pochodzenia: Chiny	BULINEX Spółka z o.o. ul. Ciołkowskiego 3F/1 80-463 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1420.	Micro wieża HI-FI XA14-DOU Kraj pochodzenia: Chiny	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1421.	Migające lampki 180 micro 3245672657306 DFRF-180C Kraj pochodzenia: Chiny	Auchan Polska Sp. z o.o. Puławska 46 05-500 Piaseczno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1422.	Mikolaj w sianach MJ-ED 0049 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój żył i długość przewodu między wtyczką a pierwszą oprawką	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1423.	Mikro Audio Wieża Samsung MM-D330D Kraj pochodzenia: Chiny	Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1424.	Mikro wieża HI-FI LG FA162 Kraj pochodzenia: Chiny	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1425.	Mikro Zestaw Audio Hyundai MS 618 A3 Kraj pochodzenia: Chiny	Digison Polska Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1426.	Mikrowieża FA-166 Kraj pochodzenia: Korea Południowa	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1427.	Mikrowieża Hyundai MSD 761 DRSU Kraj pochodzenia: Chiny	Digison Polska Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1428.	Mikrowieża MCD23 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1429.	Mikrowieża Panasonic SC PM02EP-S Kraj pochodzenia: Malezja	Panasonic Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1430.	Mikrowieża Philips MCD 135/58 Kraj pochodzenia: Holandia	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1431.	Mikrozesław muzyczny (wieża) HI-FI SONY CMT-FX200 USB HCD-FX200 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1432.	Mikser Adler Europe AD 4602 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1433.	Mikser ARGOS VALUE RANGE model No HM-682C pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
1434.	Mikser Bosch CNHR 19 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1435.	Mikser Bosch MFQ3450:CNHR18 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ROBERT BOSCH, Hausgeräte GmbH Carl Wery Str. 34 81739 Munchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1436.	Mikser COOKWORKS model No: 8815-120 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
1437.	Mikser COOKWORKS model No: H-729WB pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
1438.	Mikser COOKWORKS SIGNATURE model No:HA-3470H pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
1439.	Mikser ELEKTRYCZNY ZELMER 481.5 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1440.	Mikser Gosia MPM Product HM-936A pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1441.	Mikser HB Silver Line model HM251BS pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Baniocha	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1442.	Mikser kielichowy ZELMER Typ: 3Z2011 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1443.	Mikser kuchenny Carrefour Home HHM 1302_9 pochodzenie: kraje trzecie	Carrefour Polska Sp. z o.o. Targowa 72 03-734 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1444.	Mikser kuchenny ELDOM RM2 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1445.	Mikser mix robi symbio line 381.7 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1446.	Mikser MPM Produkt MMR-01M pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1447.	Mikser Philips HR1453 pochodzenie: kraje trzecie	Philips DAP B.V. Tussendiepen 4 9206 AD Drachten, The Netherlands	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1448.	Mikser Philips HR1560 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Osterreichische Philips Industrie GmbH Zweigniederlassung Klagenfurt Königsbergerstrasse 11 A-9020 Klagenfurt	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1449.	Mikser Philips model HR1561/55 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1450.	Mikser READY STEADY COOK model No: 4237855 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
1451.	Mikser ręczny – Blender ALASKA model: STM 12 pochodzenie: pozostałe kraje UE	SIG GmbH Schlueterstrasse 5 D-4235 Duesseldorf Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1452.	Mikser ręczny – Blender Alaska STM 1200 pochodzenie: kraje trzecie	MGL Metro Group Logistic Polska sp. z o.o. i Spółka s.k. Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1453.	Mikser ręczny ALASKA HM 2500 pochodzenie: kraje trzecie	MGL Metro Group Logistic Polska sp. z o.o. i Spółka s.k. Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1454.	Mikser ręczny HOLDEN model: MR-41 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1455.	Mikser ręczny ORAVA MR 2 pochodzenie: kraje trzecie	ORAVA Závodná 459 SK-027 43 Nižná, Słowacja	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1456.	Mikser ręczny Sencor SHM 5204 pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1457.	Mikser ręczny Siemens MQ5N150 CNHR8 pochodzenie: pozostałe kraje UE	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1458.	Mikser ręczny Silver Crest SHMS 300 A1 pochodzenie: kraje trzecie	Lidl Polska Spółka z o.o. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tamowo Podgórze	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1459.	Mikser ręczny SUPERIOR HM 815 pochodzenie: pozostałe kraje UE	AERA Rundfunk-und Fernseh GmbH Hans-Martin-Schleyer Strasse 2 D-77656 Offenburg	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1460.	Mikser ręczny TESCO Model VHM10 pochodzenie: kraje trzecie	TESCO Polska Sp. z o.o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1461.	Mikser rosmann GTM-8003HF Pochodzenie: kraje trzecie	Rossmann Supermarkety Drogerijne Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1462.	Mikser stołowy ALASKA model: TB 15 pochodzenie: pozostałe kraje UE	SIG GmbH Schlueterstrasse 5 D-4235 Duesseldorf Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1463.	Mikser Symbio 481.5 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1464.	Mikser TECHNIKA TK-7713 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Euroline Trading Sp. z o.o. Janki Al. Krakowska 48 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1465.	Mikser wielofunkcyjny OPTI model: RK-251 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1466.	Mikser wielofunkcyjny Optimum RK-0261 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1467.	Mikser wielofunkcyjny z misą Optimum RK-0211 pochodzenie: kraje trzecie	Expo-Service Spółka z o.o. Al. Witosa 31 00-710 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1468.	Mikser wielofunkcyjny z misą OPTIMUM, OPTIMUM model: RK 211 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1469.	Mikser z misą Zelmer 481.6 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1470.	Mikser z misą TESCO Model TMB1 pochodzenie: kraje trzecie	TESCO Polska Sp. z o.o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1471.	Mikser zanurzeniowy HYUNDAI HB960 pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1472.	Mikser Zelmer 381 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1473.	Mikser Zelmer 481 Pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1474.	Mikser Zelmer 481 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1475.	Mikser Zelmer 481.4 pochodzenie: Polska	ZELMER Market Sp. z o.o. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1476.	Mikser Zelmer 481.4 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1477.	Mikser ZELMER 481.67 pochodzenie: nie ustalono	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1478.	Mikser ZELMER 481.7 pochodzenie: nie ustalono	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1479.	Mikser ZELMER MIXROBI 3810175/400W pochodzenie: pozostałe kraje UE	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1480.	Mikser ZELMER Typ: 481.5 pochodzenie: Polska	ZELMER Market Sp. z o.o. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1481.	Mini lampka 1,5W „GTV” OS-ML13- pochodzenie: kraje trzecie	Werkpol al. Jerozolimskie 424A 05-800 Pruszków	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1482.	Mini lampka LED z czujnikiem zmierzczowym „GTV” LD-MLCZ15- pochodzenie: kraje trzecie	Werkpol al. Jerozolimskie 424A 05-800 Pruszków	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1483.	Mini lampka z czujnikiem zmierzczowym „BEMKO” BT-361 /Księżyc/ pochodzenie: kraje trzecie	Bemko Sp. z o.o. ul. Kolejowa 206 05-092 Lomianki	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Nieprawidłowa konstrukcja - niewłaściwa klasa bezpieczeństwa elektrycznego – przeciwpiorazeniowego	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
1484.	Mini lampka z czujnikiem zmierzczowym „BEMKO” BT-362 /Kroki/ pochodzenie: kraje trzecie	Bemko Sp. z o.o. ul. Kolejowa 206 05-092 Lomianki	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Nieprawidłowa konstrukcja - niewłaściwa klasa bezpieczeństwa elektrycznego – przeciwpiorazeniowego	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
1485.	Mini lampka z czujnikiem zmierzczowym „BEMKO” BT-364 /Łódka/ pochodzenie: kraje trzecie	Bemko Sp. z o.o. ul. Kolejowa 206 05-092 Lomianki	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Nieprawidłowa konstrukcja - niewłaściwa klasa bezpieczeństwa elektrycznego – przeciwpiorazeniowego	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
1486.	Mini Piekarnik COOKWORKS model : KWS1528HQ-F5U pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
1487.	Mini Piekarnik COOKWORKS SIGNATURE model KWS152SR F2U pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
1488.	Miniaturowa lampka nocna „BRILUM” model NL-2 pochodzenie: nie ustalono	BRILUM S.A. ul. Kłobucka 11 02-699 Warszawa	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1489.	Miniwieża model FA-1007-RDS Kraj pochodzenia: Chiny	TIMETRON GMBH PAZMANITENGASSE 12 1020 VIENNA	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1490.	Miniwieża Lenco MDV-15 Kraj pochodzenia: Chiny	DSV Sp. z o. o. S.K.A. Plac Kaszubski 8 81-350 Gdynia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1491.	Młynek do kawy ADLER AD 443 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1492.	Młynek do kawy CONCEPT KM 5001 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ELKO VALENTA Vysokomytska 1800 565 01 Chocen, Czechy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1493.	Młynek do kawy ELESKO M-01 pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1494.	Młynek do kawy ELTRON EL-2015 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Euroline Trading Sp. z o.o. Janki Al. Krakowska 48 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1495.	Młynek do kawy MPM MMK-02M pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1496.	Młynek do kawy MPM XB-9103 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1497.	Młynek do mielenia kawy Bosch MKM 6000; KM13 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ROBERT BOSCH, Hausgerate GmbH Carl Wery Str. 34 81739 Munchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1498.	Młynek do mielenia kawy Bosch MKM 6003 pochodzenie: pozostałe kraje UE	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1499.	Młynek do mielenia kawy Bosch model MKM 6000 FD 9009 typ KM 13 pochodzenie: pozostałe kraje UE	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1500.	Młynek do mielenia kawy BUTLER SP 742 art. Nr 645141 pochodzenie: kraje trzecie	Adexi A/S Julsevej 1 DK-8240 Risskov	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1501.	Młynek do mielenia kawy TIROSS TS-530 pochodzenie: nie ustalono	TIROSS Polska Sp. z o. o. Al. Krakowska 118 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1502.	Młynek do mielenia kawy TIROSS TS-531 pochodzenie: nie ustalono	TIROSS Polska Sp. z o. o. Al. Krakowska 118 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1503.	Monitor Samsung typ: SyncMaster B1930 pochodzenie: kraje trzecie	Samsung Electronics Polska Sp. z o. o. ul. Szturmowa 2a 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1504.	Monochromatyczna drukarka laserowa Samsung ML-1915 Kraj pochodzenia: Chiny	Samsung Electronics Polska Sp. z o. o. Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1505.	Monochromatyczne wielofunkcyjne urządzenie laserowe Samsung CLX-3185FN Kraj pochodzenia: Chiny	Samsung Electronics Polska Sp. z o. o. Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1506.	Monochromatyczne wielofunkcyjne urządzenie laserowe Samsung SCX-3200 Kraj pochodzenia: Chiny	Samsung Electronics Polska Sp. z o. o. Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1507.	Multifunkcyjna drukarka laserowa Brother MFC-7440N Kraj pochodzenia: Wietnam	Brother Polska Sp. z o. o. Garażowa 7 02-651 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1508.	Nagrywarka DVD – video MEDION MD 81664 Kraj pochodzenia: Niemcy	NIKO Jacek Powlik Wolności 8 41-940 Piekary Śląskie	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1509.	Naświetlacz halogenowy HP500 Pochodzenie: nie ustalono	Smart Elektron Sp. z o. o. ul. Kolejowa 231A 05-092 Dziekanów Polski	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1510.	Naświetlacz LED GREENLUX TOMI LED 1178 pochodzenie: kraje trzecie	GREENLUX Sp. z o. o. Powodowo 52 64-200 Wolsztyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1511.	Nawilżacz ultradźwiękowy HB UH 1025 pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o. o. Kanadyjska 19 05-500 Józefów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1512.	NETBOOK ASUS Eee PC 1201K pochodzenie: kraje trzecie	ASUS POLSKA SP. Z O.O. ul. Postępu 6 02-676 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1513.	Niszczarka Fellowes P-48C Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1514.	Niszczarka „Camry” CR1106 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o. o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1515.	Niszczarka „Camry” CR1107 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o. o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1516.	Niszczarka „Fellowes” typ: P 33 CRC 32311 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1517.	Niszczarka „OPUS” model VS1202CD Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o. o. ul. Tonuńska 8 44-122 Gliwice	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1518.	Niszczarka „OPUS” model VS717CD Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o. o. ul. Tonuńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1519.	Niszczarka Argo PPS702 c Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A. ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1520.	Niszczarka biurowa Opus VS 501SB 6,5 mm pochodzenie: kraje trzecie	OPUS Sp. z o. o. ul. Tonuńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1521.	Niszczarka biurowa Wallner PPS 702 C 220 mm pochodzenie: kraje trzecie	Argo S.A. ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1522.	Niszczarka CRC 34337 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1523.	Niszczarka DAHLE 21017 Kraj pochodzenia: Chiny	Dahle Bürotechnik GmbH Nikolaus-A Otto-Straße 11 96472 Rödentel (Coburg), Germany	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1524.	Niszczarka dahle 21062 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Dahle Corporation ul. Promienista 92 Poznań	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1525.	Niszczarka Direct Peach PS400-16 Kraj pochodzenia: Chiny	Direct eService S.A. ul. Staniewicka 18 03-310 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1526.	Niszczarka DIREKT S606B Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1527.	Niszczarka DIREKTS 106P Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1528.	Niszczarka do papieru „Fellowes” SB-83i Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Manufacturing Company Yorkshire Way West Moor Park Doncaster South Yorkshire, DN3 3FB, England	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1529.	Niszczarka do papieru „Fellowes” DS-1 CRC 30101 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1530.	Niszczarka do papieru 043859514321 Powershred /P-35 C Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1531.	Niszczarka do papieru 043859560745 Powershred / P-20 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1532.	Niszczarka do papieru 04385958211 Powershred / MS -450 Cs Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1533.	Niszczarka do papieru ACCO REXEL V35WS Kraj pochodzenia: Chiny	ACCO Polska sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 184 02-486 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1534.	Niszczarka do papieru ACCO REXEL V60WS Kraj pochodzenia: Chiny	ACCO Polska sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 184 02-486 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1535.	Niszczarka do papieru ALPHA REXEL model No: ALPHA CONFETTI CUT nr kat. 2102023EU pochodzenie: kraje trzecie	ACCO POLSKA Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 184 02-486 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1536.	Niszczarka do papieru Fellowes Model:P-35C pochodzenie: kraje trzecie	Fellowes Manufacturing Company Yorkshire Way West Moor Park Doncaster South Yorkshire, DN3 3FB, England	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1537.	Niszczarka do papieru Fellowes P-20 pochodzenie: kraje trzecie	FIRST Barbara Ilnicka Wrocławska 37B 55-040 Kobierzyce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1538.	Niszczarka do papieru FELLOWES P-58Cs Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1539.	Niszczarka dokumentów Fellowes P-58Cs Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone	Fellowes Polska S.A. ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1540.	Niszczarka dokumentów Fellowes SB-85C Kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone	Fellowes Polska S.A. ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1541.	Niszczarka dokumentów Kobra +1 SS-4 E/S Kraj pochodzenia: Włochy	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1542.	Niszczarka dokumentów OPUS VS 505C Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o.o. ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1543.	Niszczarka dokumentów OPUS VS2000CA 4x35mm Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o.o. ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1544.	Niszczarka dokumentów OPUSVS717CD 4x20mm Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o.o. ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1545.	Niszczarka dokumentów S580 Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1546.	Niszczarka dokumentów Wallner PPS-708C Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1547.	Niszczarka dokumentów model „C8A0” Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1548.	Niszczarka dokumentów P35C Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1549.	Niszczarka DS.-700C Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1550.	Niszczarka Eba Eba 1121c pochodzenie: pozostałe kraje UE	Eba Poland ul. Popieluski 86 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1551.	Niszczarka Eba Eba 1524c pochodzenie: pozostałe kraje UE	Eba Poland ul. Popieluski 86 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1552.	Niszczarka Elcoman Kobra + 1CC4 E/S Kraj pochodzenia: Włochy	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1553.	Niszczarka Esperanza EN 101 Kraj pochodzenia: Chiny	Esperanza Sp. j. Poznańska 129/133 05-850 Oźarów Mazowiecki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1554.	Niszczarka FELLOWES DS.-500 CRC34013 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1555.	Niszczarka Fellowes ds1 pochodzenie: kraje trzecie	Fellowes Polska S.A ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1556.	Niszczarka Fellowes Shredmate CRC 37005 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1557.	Niszczarka FELLOWES Shredmate CRC 37005 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1558.	Niszczarka Fellowes DS.-13C Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1559.	Niszczarka FELLOWESP -20 0335401 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1560.	Niszczarka FELLOWESP -35C32136 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1561.	Niszczarka Fellowes CRC 32518 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1562.	Niszczarka HSM 80.2 Kraj pochodzenia: Niemcy	HSM POLSKA Sp. z o.o. Emaliowa 28 02-295 Warszawa	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Działania Inspekcji Handlowej w toku
1563.	Niszczarka HSM HSM 70.2 pochodzenie: pozostałe kraje UE	HSM POLSKA Sp. z o.o. Emaliowa 28 02-295 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1564.	Niszczarka HSM X15 Kraj pochodzenia: Niemcy	HSM GmbH + Co. KG Austraße 1-9 88699 Frickingen, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1565.	Niszczarka IDEAL 2240CC Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o.o. ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1566.	Niszczarka Ideal 2240” Kraj pochodzenia: Chiny	Krug & Priester GmbH & Co. KG D-72336 Balingen, Germany	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1567.	Niszczarka Opus VS 2000CA Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o.o. ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1568.	Niszczarka OPUS VS711CD Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o.o. ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1569.	Niszczarka P70CM Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A. Górczewska 69/73 01-401 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1570.	Niszczarka PEACH PS 400 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1571.	Niszczarka Peach s050 pochodzenie: kraje trzecie	Digital Solution Dystrybucja Polska Sp. z o.o. Kolumbia 36 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1572.	Niszczarka Powershred P-20 Fellowes CRC 32518 Kraj pochodzenia: Chiny	Fellowes Polska S.A ul. Bandurskiego 94 05-270 Marki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1573.	niszczarka ProfiOffice Piranha EC7CC Kraj pochodzenia: Chiny	Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o. Szybszowa 43 02-285 Warszawa	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1574.	Niszczarka PS 250S/FB Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
1575.	Niszczarka PS-120/FB Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
1576.	Niszczarka Rexel ACCO Alpha pochodzenie: kraje trzecie	ACCO POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 184 02-486 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1577.	Niszczarka Rexel V30WS Silencio Kraj pochodzenia: Chiny	ACCO Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 184 02-486 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1578.	Niszczarka Rexel Alpha ribbon cut No. 2102020EU Kraj pochodzenia: Chiny	ACCO Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 184 02-486 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1579.	Niszczarka shredstar „HSM” model S5 Kraj pochodzenia: Chiny	HSM GmbH + Co. KG Austraße 1-9 88699 Frickingen, Niemcy	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1580.	Niszczarka Sigma pcc250 pochodzenie: kraje trzecie	P.H.U. Sigma Pl. Górnik 4 Konin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1581.	Niszczarka Sigma psc11 pochodzenie: kraje trzecie	P.H.U. Sigma Pl. Górnik 4 Konin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1582.	Niszczarka Sigma psc12 pochodzenie: kraje trzecie	P.H.U. Sigma Pl. Górnik 4 Konin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1583.	Niszczarka Swordfish 700 DC pochodzenie: pozostałe kraje UE	Sword Media Sp. z o.o. ul. Kolejowa 231 05-092 Dziekanów Polski	Nieprawidłowe oznakowanie CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1584.	Niszczarka Tracer Destructor TRX-109 pochodzenie: kraje trzecie	Megabajt Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1585.	Niszczarka TRACER model Corrado TRX- 107 Kraj pochodzenia: Chiny	Megabajt Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1586.	Niszczarka Tracer Typhoon TRX-105 pochodzenie: kraje trzecie	Megabajt Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1587.	Niszczarka Wallner C470 Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1588.	Niszczarka Wallner C860 Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1589.	Niszczarka Wallner PPS 026B pochodzenie: kraje trzecie	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1590.	Niszczarka Wallner PPS 30B pochodzenie: kraje trzecie	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1591.	Niszczarka Wallner PPS 330/C Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1592.	Niszczarka Wallner PPS712C Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1593.	Niszczarka Wallner PS 702P Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1594.	Niszczarka WALLNER PS708CD/B Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1595.	Niszczarka z temperówką Peach PS400-16 Kraj pochodzenia: Chiny	Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o. Szybszowa 43 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1596.	NiszczarkaWallner SC9059S Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1597.	Niszczarki „KOBRA” model +1 SS7 E/S Kraj pochodzenia: Włochy	ELCOMAN Via Gorizia 9 20030 Bovisio, Masciago (MI) Italy	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1598.	Niszczarki „KOBRA” model 240 HS E/S Kraj pochodzenia: Włochy	ELCOMAN Via Gorizia 9 20030 Bovisio, Masciago (MI) Italy	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1599.	Nitka świetlna 10m długości profesjonalna na zewnątrz model TWR-180-10M-240V Kraj pochodzenia: Chiny	NEONICA sp. z o.o. Wedmanowej 6 A 93-228 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1600.	Nitka świetlna PL 100 Kraj pochodzenia: Chiny	NEONICA sp. z o.o. Wedmanowej 6 A 93-228 Łódź	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1601.	Nitka świetlna zewnętrzna 100 diod świetlnych LED-PLR-100- 10M Kraj pochodzenia: Chiny	NEONICA sp. z o.o. Wedmanowej 6 A 93-228 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1602.	Nóż elektryczny Quigg EM 250.07 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Roman Śmieżewski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Auto-Zysk Biesiekierz 5A 76-039 Biesiekierz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1603.	Nóż elektryczny Quigg EM 257.08 pochodzenie: kraje trzecie	Firma WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1604.	Nóż elektryczny QUIGG EM257.08 pochodzenie: kraje trzecie	WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1605.	Obrotowy Termowentylator ORAVA VL-201 pochodzenie: nie ustalono	ORAVA Sp. z o.o. Towarowa 6 42-600 Tamowskie Góry	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1606.	Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej FERGUSONFT-8100 HD Kraj pochodzenia: Chiny	Ferguson Sp. z o.o. Sielawy 13 61-619 Poznań	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1607.	Odbiornik cyfrowej telewizji satelitarnej Ferguson, Avira 200 Kraj pochodzenia: Chiny	Ferguson Sp. z o.o. Sielawy 13 61-619 Poznań	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1608.	Odbiornik radiowy 3 zakresowy OR IZA484 Kraj pochodzenia: Polska	AUDIOX Andrzej Szulc GLINKI 146 85-861 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1609.	Odbiornik radiowy 5907727026359 ELTRA / LENA4 2010 Kraj pochodzenia: Polska	Audiox Glinki 146 35-361 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1610.	Odbiornik radiowy 5907727027103 ELTRA / MAGDA 025 Kraj pochodzenia: Polska	Audiox Glinki 146 35-361 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1611.	Odbiornik radiowy 8590669063284 SMARTON / SM 2012 Kraj pochodzenia: Chiny	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1612.	Odbiornik radiowy DYNORA DY-488 Kraj pochodzenia: Chiny	COMTEL ul. Żwirki i Wigury 10 32-800 Brzesko	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1613.	Odbiornik radiowy Eltra AUDIOX OR PELIKAN/ 004 Kraj pochodzenia: Polska	AUDIOX Andrzej Szulc GLINKI 146 85-861 Bydgoszcz	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
1614.	Odbiornik radiowy ELTRA EWA 201 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Audiox Glinki 146 35-361 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1615.	Odbiornik radiowy ELTRA Maria 2023 Kraj pochodzenia: Chiny	Audiox s.c. A. Jakubowski A. Szulc ul. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1616.	Odbiornik radiowy ELTRA Tola 3 9708 Kraj pochodzenia: Chiny	Audiox s.c. A. Jakubowski A. Szulc ul. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1617.	Odbiornik radiowy ELTRA TOLA 9708 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Audiox Glinki 146 35-361 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1618.	Odbiornik radiowy Grundig Model:RP5201PLL pochodzenie: kraje trzecie	Grundig Intermedia GmbH Beuthener Str. 41 D-9471 Nurnberg, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1619.	Odbiornik radiowy grundig Music 70/RP 6900 Kraj pochodzenia: Chiny	Grundig Multimedia B. V. Atrium Starwinskyjean 3105 NL-1077 ZX Amsterdam Holandia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1620.	Odbiornik Radiowy HYUNDAI PR100 Kraj pochodzenia: Chiny	Digison Polska Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1621.	Odbiornik Radiowy HYUNDAI PR200S Kraj pochodzenia: Chiny	Digison Polska Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1622.	Odbiornik radiowy KAJA 485 Kraj pochodzenia: Polska	Audiox Glinki 146 35-361 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1623.	Odbiornik radiowy OR OLA R 3000 Kraj pochodzenia: Polska	AUDIOX Andrzej Szulc GLINKI 146 85-861 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1624.	Odbiornik radiowy Perkoz 0091 Kraj pochodzenia: Polska	AUDIOX Andrzej Szulc GLINKI 146 85-861 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1625.	Odbiornik radiowy SCOTT RX12 Kraj pochodzenia: Chiny	FIRST Polska ul. Słoneczna 1 55-075 Bielany Wrocławskie	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1626.	Odbiornik radiowy VOYAGER RS-200 Kraj pochodzenia: Chiny	Zakład Doskonalenia Zawodowego Piłsudskiego 2 35-959 Rzeszów	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1627.	Odbiornik telewizyjny „LG” typ: 42LW5400 Kraj pochodzenia: Polska	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1628.	Odbiornik telewizyjny „PANASONIC” typ: TX-P42C3E Kraj pochodzenia: Czechy	PANASONIC Marketing Europe GmbH sp. z o.o., Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1629.	Odbiornik telewizyjny „SAMSUNG” typ: LE40D550 Kraj pochodzenia: Węgry	SAMSUNG Electronics Polska sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1630.	Odbiornik telewizyjny „SHARP” typ: VLC-26LE430E-BK Kraj pochodzenia: Tajwan	Sharp Electronic Sp. z o.o. ul. Polećski 33 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1631.	Odbiornik telewizyjny „SONY” typ: KDL32EX720-BAE Kraj pochodzenia: Słowacja	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1632.	Odkurzacz AMICA VJ 131 pochodzenie: kraje trzecie	Amica Wronki S.A. Mickiewicza 52 Wronki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1633.	Odkurzacz ELECTROLUX ZE31 typ MCY pochodzenie: pozostałe kraje UE	Electrolux Poland Sp. z o.o ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1634.	Odkurzacz rossmann TX-6131 Pochodzenie: kraje trzecie	Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1635.	Odkurzacz ZELMER Odyssey 450.O.E06E pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1636.	Odtwarzacz Blu-Ray BD-D7500 Kraj pochodzenia: Chiny	Samsung Electronics Polska Sp.z o.o Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1637.	Odtwarzacz Blu-ray Disc LG BD-650 Kraj pochodzenia: Korea Południowa	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1638.	Odtwarzacz Blu-Ray Philips BDP3200 Kraj pochodzenia: Polska	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1639.	Odtwarzacz blu-ray samsung BD-D5300 Kraj pochodzenia: Rumunia	Samsung Electronics Co. Ltd. Rumunia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1640.	Odtwarzacz BluRay, Harman-Kardon BDT20 Kraj pochodzenia: Chiny	Best-Audio Wl. Pająk ul. Traugutta 25 90-113 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1641.	Odtwarzacz CD Cambridge Audio Azur 650C Kraj pochodzenia: Chiny	Best-Audio Wl. Pająk ul. Traugutta 25 90-113 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1642.	Odtwarzacz CD MANTA DVD065 Emperor Basic HDMI Kraj pochodzenia: Chiny	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1643.	Odtwarzacz CD NAD C565BEE Kraj pochodzenia: Chiny	Best-Audio Wl. Pająk ul. Traugutta 25 90-113 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1644.	Odtwarzacz CD Philips AZ 1048/12 Kraj pochodzenia: Chiny	Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4 9206 AD Drachten,	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1645.	Odtwarzacz CD Philips AZ1137/12 Kraj pochodzenia: Chiny	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1646.	Odtwarzacz CD Philips, AZ 302/12 Kraj pochodzenia: Chiny	Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen 4 9206 AD Drachten,	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1647.	Odtwarzacz DVD „HYUNDAI” DV2X227DU pochodzenie: kraje trzecie	HP-Tronic spol. s.r.o. Prstne Kutky 637 760-01 Zlin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1648.	Odtwarzacz DVD azura URZ 0096 Pochodzenie: kraje trzecie	LECHPOL Zbigniew Leszek Miętne, Garwolińska 1 08-400 Garwolin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1649.	Odtwarzacz DVD C350 Kraj pochodzenia: Indonezja	Samsung Electronics Polska Sp.z o.o Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1650.	Odtwarzacz DVD DVP-SR 150 Kraj pochodzenia: Chiny	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1651.	Odtwarzacz DVD Emperor DVD 064S10117375 Kraj pochodzenia: Chiny	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1652.	Odtwarzacz DVD LG DVX692H Kraj pochodzenia: Indonezja	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1653.	Odtwarzacz DVD MANTA DVD 064S Kraj pochodzenia: Chiny	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1654.	Odtwarzacz DVD Manta DVD 065 Kraj pochodzenia: Chiny	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1655.	Odtwarzacz DVD Manta DVD064S Emperor Basic 5 Kraj pochodzenia: Chiny	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1656.	ODTWARZACZ DVD MANTA DVD066S pochodzenie: kraje trzecie	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1657.	ODTWARZACZ DVD MANTA DVD067S pochodzenie: kraje trzecie	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1658.	Odtwarzacz DVD Manta DVD068 Kraj pochodzenia: Polska	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1659.	Odtwarzacz DVD MANTA Emperor Basic 4/ DVD 067S Kraj pochodzenia: Chiny	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1660.	Odtwarzacz DVD Manta, DVD 050S, Emperor Black Kraj pochodzenia: Chiny	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1661.	Odtwarzacz DVD Manta, DVD 064S, Emperor Basic 5 Kraj pochodzenia: Polska	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1662.	Odtwarzacz DVD MEDION MD 82533 Kraj pochodzenia: Niemcy	NIKO Jacek Powik Wolności 8 41-940 Piekary Śląskie	Brak deklaracji zgodności	Działania Inspekcji Handlowej w toku
1663.	Odtwarzacz DVD Model DVX 582 Kraj pochodzenia: Indonezja	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1664.	Odtwarzacz DVD Panasonic DVD-S38E Kraj pochodzenia: Chiny	Panasonic Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 4/6 02-284 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1665.	ODTWARZACZ DVD Philips DVP 3580 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1666.	Odtwarzacz DVD Philips DVP 3800/58 Kraj pochodzenia: Chiny	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1667.	ODTWARZACZ DVD Philips DVP 5992 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1668.	Odtwarzacz DVD Philips DVP10300 Kraj pochodzenia: Chiny	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1669.	Odtwarzacz DVD Philips DVP3850G Kraj pochodzenia: Chiny	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1670.	Odtwarzacz DVD Samsung C 550 Kraj pochodzenia: Indonezja	SAMSUNG Electronics Polska sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1671.	Odtwarzacz DVD Samsung DVD-C350 Kraj pochodzenia: Indonezja	SAMSUNG Electronics Polska sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1672.	Odtwarzacz DVD SENCOR SDV 2510 Kraj pochodzenia: Chiny	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1673.	Odtwarzacz DVD/MPEG4 Korr 3358 Kraj pochodzenia: Chiny	Linepro Sp. z o.o. ul. Miedziana 11 00-835 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1674.	Odtwarzacz Emperor Basic 4 DVD player DVD 067 Kraj pochodzenia: Polska	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1675.	Odtwarzacz mp3 VEDIA A10 pochodzenie: kraje trzecie	VEDIA S.A. ul. Puławska 38 05-500 Piaseczno	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1676.	Odtwarzacz Philips DVP1033/58 Kraj pochodzenia: Japonia	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1677.	Odtwarzacz Sony Blu-ray Disc/DVD BDP-S470 Kraj pochodzenia: Węgry	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1678.	Okap nadkuchenny AMICA OSC 6562 W Pochodzenie: kraje trzecie	Amica Wronki S.A. ul. Mickiewicza 52 64-510 Wronki	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1679.	Okap nadkuchenny MASTERCOOK WU 0660 W Pochodzenie: nie ustalono	Fagormastercook S.A. Zmigrodzka 143 51-130 Wrocław	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1680.	Opiekacz ARGOS model no LW618 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrów	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
1681.	Opiekacz Avante 2 w 1 Tefal 6025s2 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1682.	Opiekacz Botti Electronic NECG-626 Pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Zakład Pracy Chronionej Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1683.	Opiekacz do grzanek Severin 2962 Pochodzenie: kraje trzecie	SEVERIN Elektrogeräte GmbH Rohre 27 D-59846 Sundern, NIEMCY	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1684.	Opiekacz do kanapek ADLER AD 301 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1685.	Opiekacz do kanapek Adler AD3013 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1686.	Opiekacz do kanapek ARIETE DISNEY 198/5 pochodzenie: kraje trzecie	ARIETE DeLonghi Appliances Srl Divisione Commerciale Ariete Via L. Setz47, 311 Treviso (TV) Italy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1687.	Opiekacz do kanapek Expo - service ST - 0770 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1688.	Opiekacz do kanapek MPM MOP-01M pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1689.	Opiekacz do kanapek MPM Product MOP-04 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1690.	Opiekacz do kanapek MPM Produkt S-629 pochodzenie: nie ustalono	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1691.	Opiekacz do kanapek Ravanson OP 2021 pochodzenie: kraje trzecie	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Płotsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1692.	Opiekacz do kanapek Ravanson OP-2020 Pajak pochodzenie: kraje trzecie	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Płotsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1693.	Opiekacz do kanapek RAVANSON Op-2021 Syrenka pochodzenie: kraje trzecie	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Płotsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1694.	Opiekacz do kanapek SENCOR SSM 3202 pochodzenie: kraje trzecie	Fast Poland sp. z o.o. ul. Przedpół 1 02-241 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1695.	Opiekacz do kanapek Sencor SSM 3202 pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1696.	Opiekacz do kanapek Sencor SSM3202; S629 pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1697.	Opiekacz do kanapek Vinchi ST-003 pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o. ul. Mokotowska 15a lok.5 00-640 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1698.	Opiekacz do kanapek Vinchi ST-004 pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o. ul. Mokotowska 15a lok.5 00-640 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1699.	Opiekacz do sandwiczów FAGOR model SW-200, typ TSK-293 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Fagormastercook S.A. Zmigrodzka 143 51-130 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1700.	Opiekacz ELDOM ST 100N Pochodzenie: nie ustalono	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1701.	Opiekacz elektryczny Holden H-OP-42 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1702.	Opiekacz elektryczny HOLDEN model: OP-70 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1703.	Opiekacz HB SM0701S Pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Baniacha	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1704.	Opiekacz HYUNDAI SM627 pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1705.	Opiekacz kanapek HB Model:SM0702S pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 28K 05-532 Baranów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1706.	Opiekacz LUCZNIK SM 1004S Pochodzenie: kraje trzecie	Aspa Electro Sp. z o.o. Mechowity 1 51-162 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1707.	Opiekacz MAS OK 15 Pochodzenie: kraje trzecie	MAS Sp. z o.o. Kamienna 10 31-403 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1708.	Opiekacz Moulinex SM154012 Pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1709.	Opiekacz MOULINEX SM154012/BU-3110R Pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1710.	Opiekacz MPM S-626 Pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1711.	Opiekacz Ravanson OP-2021 Pochodzenie: kraje trzecie	GRASS, Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1712.	Opiekacz SENCOR SSM 3203 Pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1713.	Opiekacz stykowy (Gofrownica elektryczna) Dezal 301.4 pochodzenie: Polska	DEZAL PLUS Sp. z o.o. ul. Szybowskiego 1 39-460 Nowa Dęba	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1714.	Opiekacz Superior SW-75 700W Pochodzenie: kraje trzecie	AERA Rundfunk-und Fernseh GmbH Hans-Martin-Schleyer Strasse 2 D-77656 Offenburg	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1715.	Opiekacz wielofunkcyjny Ravanson OP 2010 Multi pochodzenie: kraje trzecie	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1716.	Opiekacz Zelmer 26Z010 Pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1717.	Opiekacz ZELMER 26Z012 pochodzenie: nie ustalono	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1718.	Opiekacz/Sandwich Toaster Romix model: SM23 pochodzenie: kraje trzecie	TEAM KALORIK GROUP 1, Avenue de l'Esplanette Centrale B-164 Rhode ST Genese, BELGIUM	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1719.	Oprawa (lampa solna) MIRPOL ETCL-01-A-XS pochodzenie: kraje trzecie	MIRPOL F.H. Mirpol Import – Export Wspólna 2 35-205 Rzeszów	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1720.	OPRAWA DEKORACYJNA NEPTUN pochodzenie: kraje trzecie	LIHGT PRESTIGE s.c. D. Kubat-Sowa, P. Sowa Siwka 11 31-588 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1721.	Oprawa dziecięca MASSIVE Snakey 661/XX/1 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Massive N.V. Saten Rosen 13 2550 Kontich, Belgia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1722.	Oprawa dziecięca NAVE kwiat 3218 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Neve Leuchten GmbH Austrase 5 D-7467 Forchtenberg, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1723.	Oprawa EgoLuce Morning 50 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Światło System Plexiform, Jacek Bieniak Julczanki 73 02-230 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1724.	Oprawa Flos Pure II Ref 1070 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Masterlight ul. Słowiańska 1/9 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1725.	Oprawa halogenowa ANS lighting 157/2R pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumbia 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1726.	Oprawa halogenowa ANS lighting 1572/2S pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumbia 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1727.	Oprawa halogenowa ANS lighting 1572/3S pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumbia 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1728.	Oprawa halogenowa OH-150 Pochodzenie: nie ustalono	Werkpol Polska Sp. z o.o. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1729.	Oprawa halogenowa ZEXT LFTH 5 pochodzenie: kraje trzecie	ZEXT Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 22 05-070 Sulejów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1730.	Oprawa kanałowa EFEN OPKZ-60 IP53 Pochodzenie: Polska	EFEN Sp. z o.o. zakład produkcyjny w Mysłakowicach ul. Jeleniogórska 4	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1731.	Oprawa klips ANS INGA model: C12A pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumbia 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1732.	Oprawa krypton 136 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ES-system ul. Przemysłowa 2 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1733.	Oprawa lampy, okrągła biała 422 pochodzenie: Polska	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1734.	Oprawa obrazowa Philips 33084 Massive pochodzenie: pozostałe kraje UE	PHILIPS Lighting Poland S. A. ul. Koszka 150 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1735.	Oprawa oświetleniowa MASŁYK B-02 pochodzenie: Polska	Zakład Sprzętu Oświetleniowego Masłuk Stanisław Leszczyńska 9 43-300 Włomowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1736.	Oprawa oświetlenia awaryjnego Awex Escape E/1/SE Pochodzenie: Polska	PPHU AWEX Masłomieja 256 32-091 Michałowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1737.	Oprawa oświetlenia awaryjnego Awex Helios H/1/SE Pochodzenie: Polska	PPHU AWEX Masłomieja 256 32-091 Michałowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1738.	Oprawa oświetlenia awaryjnego Awex Panorama P/1/SE Pochodzenie: Polska	PPHU AWEX Masłomieja 256 32-091 Michałowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1739.	Oprawa oświetlenia awaryjnego Awex Twins/1/SE Pochodzenie: Polska	PPHU AWEX Masłomieja 256 32-091 Michałowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1740.	Oprawa oświetleniowa – zyrandol z wikliny Realty Leuchten GmbH R3441-28 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Realty Sp. z o.o. ul. Celulozowa 6-8 87-800 Włocławek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1741.	Oprawa oświetleniowa "Anlux" Anna Gawłowska HFS -500 pochodzenie: Polska	Firma Handlowa Anlux Anna Gawłowska Miedzyrzeczka 43-382 Bielsko Biala	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1742.	Oprawa oświetleniowa "Anlux" Anna Gawłowska TL 5012 pochodzenie: Polska	Firma Handlowa Anlux Anna Gawłowska Miedzyrzeczka 43-382 Bielsko Biala	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1743.	Oprawa oświetleniowa "Delfia 236" pochodzenie: Polska	KOBI - Light Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Boya-Zaleskiego 25 35-105 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1744.	Oprawa oświetleniowa (Kinkiet) LaCru typ 452-AR pochodzenie: pozostałe kraje UE	LaCru C/Afores s/n Tora, Hiszpania	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1745.	Oprawa oświetleniowa 271/1 pochodzenie: Polska	Bodek ul. Leśna 2 42-290 Błachownia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1746.	Oprawa oświetleniowa 271/2 pochodzenie: Polska	Bodek ul. Leśna 2 42-290 Błachownia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1747.	Oprawa oświetleniowa 2x18W Raylux "OPAL" ES. 003. BK pochodzenie: Polska	Lung Lighting Factory Sp. z o. o. ul. Gorzewska 11 65-770 Zielona Góra	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1748.	Oprawa oświetleniowa ALDEX 404/H Pochodzenie: Polska	P.P.H.U. „ALDEX” Import-Export Aleksander Dyderski ul. Dąbkowskiego 40 42-200 Częstochowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1749.	Oprawa oświetleniowa ALDEX 417/C pochodzenie: Polska	ALDEX P.P.H.U. A. Dyderski ul. Dąbkowskiego 40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1750.	Oprawa oświetleniowa ALDEX 439/E Pochodzenie: Polska	P.P.H.U. „ALDEX” Import-Export Aleksander Dyderski ul. Dąbkowskiego 40 42-200 Częstochowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1751.	Oprawa oświetleniowa ALDEX 509/E1 Pochodzenie: Polska	P.P.H.U. „ALDEX” Import-Export Aleksander Dyderski ul. Dąbkowskiego 40 42-200 Częstochowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1752.	Oprawa oświetleniowa ALDEX 524/E Pochodzenie: Polska	P.P.H.U. „ALDEX” Import-Export Aleksander Dyderski ul. Dąbkowskiego 40 42-200 Częstochowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1753.	Oprawa oświetleniowa ALLADYN K1KM023 pochodzenie: nie ustalono	Ś.W.L.O ALLADYN Os. Cechowe 37 64-840 Budzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1754.	Oprawa oświetleniowa ANS EGON pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumbia 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1755.	Oprawa oświetleniowa ANS GU1044A-1W pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumbia 43/47 02-288 Warszawa	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - niewłaściwa realizacja uziemienia (przewód uziemiający został przyłączony do elementu mocowania zamiast korpusu oprawy)	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
1756.	Oprawa oświetleniowa ANS INGA C120A pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumbia 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1757.	Oprawa oświetleniowa ANS LISA pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumbia 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1758.	Oprawa oświetleniowa ARTINO K232-1-DBCP pochodzenie: Polska	ARTINO Edward Zamyślewski ul. Mr. Kusiaka 26 37-740 Bircza	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1759.	Oprawa oświetleniowa ARTINO Z154-2P-CZRM pochodzenie: Polska	ARTINO Edward Zamyślewski ul. Mr. Kusiaka 26 37-740 Bircza	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1760.	Oprawa oświetleniowa Azalia Nino Leuchten 502001-07 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Nino Leuchten Hafervohde 7 D-59457 Werl, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1761.	Oprawa oświetleniowa bankierska ANS lighting ZBT 809 pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumbia 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1762.	Oprawa oświetleniowa belka halogenowa Candellux Denar nr art. 92-27798 typ S2C pochodzenie: Polska	Candellux Lighting Sp. z o.o. 1 Maja 132 05-200 Wolomin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1763.	Oprawa oświetleniowa belka halogenowa Philips 54712/06/15 pochodzenie: pozostałe kraje UE	PHILIPS Lighting Poland S. A. ul. Kossaka 150 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1764.	Oprawa oświetleniowa Bodek 202(3)LS Pochodzenie: Polska	F.P.H. BODEK Bogusław Kociński ul. Leśna 2 42-290 Blachownia	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1765.	Oprawa oświetleniowa Bodek 273(1)LS Pochodzenie: Polska	F.P.H. BODEK Bogusław Kociński ul. Leśna 2 42-290 Blachownia	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - wprowadzenie okablowania o podwójnej izolacji do korpusu oprawy poprzez metalowy wlot o nierównomiernie zakończonym brzegu stanowi ryzyko porażenia prądem użytkownika	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1766.	Oprawa oświetleniowa Bodek 317(2)LS Pochodzenie: Polska	F.P.H. BODEK Bogusław Kociński ul. Leśna 2 42-290 Blachownia	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1767.	Oprawa oświetleniowa Bodek 323(1)LS Pochodzenie: Polska	F.P.H. BODEK Bogusław Kociński ul. Leśna 2 42-290 Blachownia	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1768.	Oprawa oświetleniowa BRIGHT 70700 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o. o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1769.	Oprawa oświetleniowa Bright Light 50063/6/15 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminares Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1770.	Oprawa oświetleniowa BRIHT LIHT 50069/06/15 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Luminares Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1771.	Oprawa oświetleniowa Briloner 2947/039.S Pochodzenie: kraje trzecie	BRILONER LEUCHTEN GmbH IM KISSEN 2, 59929 BRILON Germany	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1772.	Oprawa oświetleniowa Briloner 39440301 Pochodzenie: kraje trzecie	BRILONER LEUCHTEN GmbH IM KISSEN 2, 59929 BRILON Germany	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1773.	Oprawa oświetleniowa BRILUM CK50-1 pochodzenie: kraje trzecie	BRILUX S.A. ul. Kłobucka 11 02-699 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1774.	Oprawa oświetleniowa CADRA AQUAFORM X4 SQ pochodzenie: Polska	AQUAFORM Incorporated sp. z o.o. Czerichów 465 32-070 Czerichów	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1775.	Oprawa oświetleniowa Candellux 301 Renoir Pochodzenie: nie ustalono	Candellux Lighting Sp. z o.o. 1 Maja 132 05-200 Wolomin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1776.	Oprawa oświetleniowa candellux 368 Kroton, Nr art. 91-85668, typ : W1N pochodzenie: Polska	Candellux Lighting Sp. z o.o. 1 Maja 132 05-200 Wolomin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1777.	Oprawa oświetleniowa candellux Jawa Nr art. 93-152269, typ :C3N pochodzenie: Polska	Candellux Lighting Sp. z o.o. 1 Maja 132 05-200 Wolomin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1778.	Oprawa oświetleniowa Candellux Lighting Sp. z o.o. 91-85668 pochodzenie: kraje trzecie	Candellux Lighting Sp. z o.o. Zęgańska 1 94-713 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1779.	Oprawa oświetleniowa Candellux Sella nikel Nr art.92-88133, typ : W2C pochodzenie: Polska	Candellux Lighting Sp. z o.o. 1 Maja 132 05-200 Wolomin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1780.	Oprawa oświetleniowa Cube 399008 pochodzenie: kraje trzecie	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1781.	Oprawa oświetleniowa do bezpośredniego montażu w gniazdku sieciowym Rum-Luks ML-1 pochodzenie: kraje trzecie	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszeńska 20 a 92 -270 Łódź	Nieprawidłowa konstrukcja - konstrukcja lampki umożliwia wymianę żarówki, gdy oprawka jest zamontowana w gnieździe sieciowym	Prezes UOKiK odmówił wszczęcia postępowania z uwagi na to, że producent wycofał wyroby z obrotu
1782.	Oprawa oświetleniowa drogowa LEDA 2 OUSc 100 pochodzenie: Polska	Elgo Lighting Industries S.A. ul. Kutnowska 58 09-500 Gostynin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1783.	Oprawa oświetleniowa EGLO 87327 pochodzenie: nie ustalono	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1784.	Oprawa oświetleniowa Eglo Magnum 24724 pochodzenie: kraje trzecie	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1785.	Oprawa oświetleniowa Elgo Lighting Industries S.A. LUMINA OKW 1236 Pochodzenie: Polska	Elgo Lighting Industries S.A. ul. Kutnowska 58 09-500 Gostynin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1786.	Oprawa oświetleniowa Elgo Lighting Industries S.A. RASTRAS02PP Pochodzenie: Polska	Elgo Lighting Industries S.A. ul. Kutnowska 58 09-500 Gostynin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1787.	Oprawa oświetleniowa ELSAN 13/54A K22 pochodzenie: Polska	ELSAN Oświetlenie Sp. z o.o. Wapowie 2A Przemysł	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - metalowe części oprawy podczas jej otwierania w celu oczyszczenia lub wymiany, ze względu na brak właściwego styku ochronnego mogą przewodzić prąd, co może być przyczyną porażenia użytkownika prądem elektrycznym	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
1788.	Oprawa oświetleniowa ELSAN 13/54B K22 pochodzenie: Polska	ELSAN Oświetlenie Sp. z o.o. Wapowie 2A Przemysł	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - metalowe części oprawy podczas jej otwierania w celu oczyszczenia lub wymiany, ze względu na brak właściwego styku ochronnego mogą przewodzić prąd, co może być przyczyną porażenia użytkownika prądem elektrycznym	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
1789.	Oprawa oświetleniowa ELSTAR EGON 1 pochodzenie: nie ustalono	ELSTAR Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B 05-250 Radzymin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1790.	Oprawa oświetleniowa ELSTAR RONDO 4 pochodzenie: nie ustalono	ELSTAR Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B 05-250 Radzymin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1791.	Oprawa oświetleniowa Elstar Toskania 1 Pochodzenie: kraje trzecie	ELSTAR Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B 05-250 Radzymin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1792.	Oprawa oświetleniowa Emibig Bluszcz R2p Pochodzenie: Polska	P.P.H.U. "EMIBIG" Jerzy Ledwoń ul. Sepowa 10 42-280 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1793.	Oprawa oświetleniowa Emibig Hera P3 Pochodzenie: Polska	P.P.H.U. "EMIBIG" Jerzy Ledwoń ul. Sepowa 10 42-280 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1794.	Oprawa oświetleniowa Emibig Magia 2 Pochodzenie: Polska	P.P.H.U. "EMIBIG" Jerzy Ledwoń ul. Sepowa 10 42-280 Częstochowa	Brak deklaracji zgodności Nieprawidłowa konstrukcja - brak przy wlocie okablowania do oprawy oświetleniowej koszułki izolacyjnej lub powłoki ochronnej zapewniającej całkowitą ochronę żył oraz wlotu o nierównomiernie zakończonym brzegu	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
1795.	Oprawa oświetleniowa Emibig Stoneczko R5p Pochodzenie: Polska	P.P.H.U. "EMIBIG" Jerzy Ledwoń ul. Sepowa 10 42-280 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1796.	Oprawa oświetleniowa Eurohandel 7070 pochodzenie: Polska	EUROHANDEL Zbigniew Prac Św. Elzbiety 6 41-905 Bytom	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1797.	Oprawa oświetleniowa EURO-LAMP MADA2 Pochodzenie: kraje trzecie	Euro-Lamp Michał Barszcz ul. Beskidzka 68 43-340 Kozy k/ Bielska-Białej	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1798.	Oprawa oświetleniowa Euro-Lamp WLA02/D/SC pochodzenie: Polska	Euro-Lamp Michał Barszcz ul. Beskidzka 68 43-340 Kozy k/ Bielska-Białej	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1799.	Oprawa oświetleniowa Euro-Lamp WLA02/SC pochodzenie: Polska	Euro-Lamp Michał Barszcz ul. Beskidzka 68 43-340 Kozy k/ Bielska-Białej	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1800.	Oprawa oświetleniowa Euro-Lamp WLA03/L/S pochodzenie: Polska	Euro-Lamp Michał Barszcz ul. Beskidzka 68 43-340 Kozy k/ Bielska-Białej	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1801.	Oprawa oświetleniowa Euro-Lamp WLA03/PS/L pochodzenie: Polska	Euro-Lamp Michał Barszcz ul. Beskidzka 68 43-340 Kozy k/ Bielska-Białej	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1802.	Oprawa oświetleniowa Euro-Lamp WLA303/L pochodzenie: Polska	Euro-Lamp Michał Barszcz ul. Beskidzka 68 43-340 Kozy k/ Bielska-Białej	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1803.	Oprawa oświetleniowa Euro-Lamp WLA505/L pochodzenie: Polska	Euro-Lamp Michał Barszcz ul. Beskidzka 68 43-340 Kozy k/ Bielska-Białej	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1804.	Oprawa oświetleniowa Fanton Panda okragla nr art.62730 pochodzenie: pozostałe kraje UE	F-Elektro Bryzek-Najbor Sp. J. Roczyny ul. Słoneczna 9 34-120 Andrychów	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1805.	Oprawa oświetleniowa Fanton Panda owal nr art.62720 pochodzenie: pozostałe kraje UE	F-Elektro Bryzek-Najbor Sp. J. Roczyny, ul. Słoneczna 9 34-120 Andrychów	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1806.	Oprawa oświetleniowa Farel OKN FTCS22 2xTL-D18W HFS P Pochodzenie: kraje trzecie	PHILIPS LIGHTING Sp. zo.o. Chrobrego 8 11-400 Ketrzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1807.	Oprawa oświetleniowa Farel OKN FTCS22 2xTL-D36W HFS P Pochodzenie: Polska	PHILIPS LIGHTING Sp. zo.o. Chrobrego 8 11-400 Ketrzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1808.	Oprawa oświetleniowa Florie Massive 43042/55/30 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Luminares (MASSIVE NV) Satenrozen 13 2550 Kortich	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1809.	Oprawa oświetleniowa Gajda LS100(2)+1P pochodzenie: Polska	P.P.H.U. B&G GAJDA Grzegorz Gajda ul. Piękna 35 42-290 Blachownia	Nieprawidłowa konstrukcja - brak przepustów izolacyjnych wewnątrz wlotów przewodów	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1810.	Oprawa oświetleniowa Gajda LS1055(2) pochodzenie: Polska	P.P.H.U. B&G GAJDA Grzegorz Gajda ul. Piękna 35 42-290 Blachownia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1811.	Oprawa oświetleniowa GAJT A585-2 AB pochodzenie: kraje trzecie	GAJT Andrzej Trzeciak ul. Malczewskiego 21A/2 71-612 Szczecin	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1812.	Oprawa oświetleniowa GAJT Item No 91222-1SN pochodzenie: kraje trzecie	GAJT Andrzej Trzeciak ul. Malczewskiego 21A/2 71-612 Szczecin	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1813.	Oprawa oświetleniowa GAJT MA02132T-002AB pochodzenie: kraje trzecie	GAJT Andrzej Trzeciak ul. Malczewskiego 21A/2 71-612 Szczecin	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1814.	Oprawa oświetleniowa GAJT W341-1AB pochodzenie: kraje trzecie	GAJT Andrzej Trzeciak ul. Malczewskiego 21A/2 71-612 Szczecin	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1815.	Oprawa oświetleniowa GALLILEO LightArt 600 pochodzenie: Polska	LightArt Systemy Oświetleniowe sp. z o.o. ul. Lubelska 12 71-043 Szczecin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1816.	Oprawa oświetleniowa Garda Nino Leuchten 53070105 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Nino Leuchten Hafervohde 7 D-59457 Werl, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1817.	Oprawa oświetleniowa Globo 1385093 Pochodzenie: Polska	Globo Lighting Polska sp. z o.o. ul. Pużaka 18 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1818.	Oprawa oświetleniowa Globo 24852 Pochodzenie: Polska	Globo Lighting Polska sp. z o.o. ul. Pużaka 18 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1819.	Oprawa oświetleniowa GLOBO 24990 pochodzenie: pozostałe kraje UE	GLOBO HANDELS GmbH A-9184, St. Jakob	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1820.	Oprawa oświetleniowa Globo Lighting 54950-1 S pochodzenie: pozostałe kraje UE	Globo Lighting Polska sp. z o.o. ul. Pużaka 18 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1821.	Oprawa oświetleniowa GLOBO model 5458-3 pochodzenie: kraje trzecie	GLOBAL LIGHTING Sp. z o.o. ul. Krakowska 163 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1822.	Oprawa oświetleniowa GREENLUX TAURUS 1E27 pochodzenie: kraje trzecie	GREENLUX Sp. z o.o. Powodowo 52 64-200 Wolsztyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1823.	Oprawa oświetleniowa halogenowa Kobi HP-150W pochodzenie: Polska	KOBI - Light Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Boya-Zeleńskiego 25 35-105 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1824.	Oprawa oświetleniowa halogenowa wpuszczana Brillux 4905 5 pochodzenie: Polska	BRILUX S.A. ul. Kłobucka 11 02-699 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1825.	Oprawa oświetleniowa HEKTOR 011 38/L1 pochodzenie: Polska	LEMIR Wośk I Wesołek Sp. J. Libidza, Olszyskiego 18 42-125 Kamyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1826.	Oprawa oświetleniowa jagoda Zik R-5 Zik pochodzenie: Polska	ZIK Iłona Kaźmierczak Bugaje 16 64-840 Budzyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1827.	Oprawa oświetleniowa Jarocki 0919A Pochodzenie: Polska	Firma „Jarocki” Beata Jarocka ul. Sosnowa 17 42-290 Blachownia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1828.	Oprawa oświetleniowa Jarocki 184 Pochodzenie: Polska	Firma „Jarocki” Beata Jarocka ul. Sosnowa 17 42-290 Blachownia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1829.	Oprawa oświetleniowa Jarocki 757 Pochodzenie: Polska	Firma „Jarocki” Beata Jarocka ul. Sosnowa 17 42-290 Blachownia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1830.	Oprawa oświetleniowa Jarocki 760 Pochodzenie: Polska	Firma „Jarocki” Beata Jarocka ul. Sosnowa 17 42-290 Blachownia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1831.	Oprawa oświetleniowa Jarocki 921 Pochodzenie: Polska	Firma „Jarocki” Beata Jarocka ul. Sosnowa 17 42-290 Blachownia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1832.	Oprawa oświetleniowa KANDELA CLK PLUS LN-1 pochodzenie: Polska	KANDELA Gryfińska 86 70-772 Szczecin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1833.	Oprawa oświetleniowa KANDELA CLK PLUS LS-4 pochodzenie: Polska	KANDELA Gryfińska 86 70-772 Szczecin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1834.	Oprawa oświetleniowa KANDELA Elipsa LN-1 pochodzenie: Polska	KANDELA Gryfińska 86 70-772 Szczecin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1835.	Oprawa oświetleniowa KANDELA SENATOR LN-1 pochodzenie: Polska	KANDELA Gryfińska 86 70-772 Szczecin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1836.	Oprawa oświetleniowa KANDELA SL MINI LN-1 pochodzenie: Polska	KANDELA Gryfińska 86 70-772 Szczecin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1837.	Oprawa oświetleniowa Kanlux 7063 pochodzenie: Polska	EUROHANDEL Zbigniew Prac Sw. Elzbiety 6 41-905 Bytom	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1838.	Oprawa oświetleniowa KANLUX CRESIDA NB 40W pochodzenie: nie ustalono	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1839.	Oprawa oświetleniowa Kanlux Golba SX 065 Pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1840.	Oprawa oświetleniowa KANLUX JEN CE-82-B pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1841.	Oprawa oświetleniowa KANLUX MEX CE-81-B pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1842.	Oprawa oświetleniowa Kanlux S.A. Portos 11 pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1843.	Oprawa oświetleniowa Kanlux Vera Led EL-30 Pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1844.	Oprawa oświetleniowa Kinkiet halogenowy Candellux nr art. 91-28429 typ W1M pochodzenie: Polska	Candellux Lighting Sp. z o.o. 1 Maja 132 05-200 Wołomin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1845.	Oprawa oświetleniowa Kinkiet ITALUX Robot-1 pochodzenie: kraje trzecie	ITALUX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Mrówcza 208 04-697 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1846.	Oprawa oświetleniowa KOBİ ALTA 6 W pochodzenie: kraje trzecie	KOBİ - Light Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Boya- Żeleńskiego 25 35-105 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1847.	Oprawa oświetleniowa KOBİ P1/1 SATURN Chrom pochodzenie: Polska	KOBİ - Light Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Boya- Żeleńskiego 25 35-105 Rzeszów	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1848.	Oprawa oświetleniowa KOBİ P2/1 SATURN Chrom pochodzenie: Polska	KOBİ - Light Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Boya- Żeleńskiego 25 35-105 Rzeszów	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1849.	Oprawa oświetleniowa Lamico Pochodzenie: Polska	PPH Lamico Racławicka 7 39-300 Mielec	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1850.	Oprawa oświetleniowa LAMICO OR-CD-10-1 pochodzenie: nie ustalono	P.P.H. LAMICO Racławicka 7 39-300 Mielec	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1851.	Oprawa oświetleniowa LAMICO P-1/2 pochodzenie: nie ustalono	P.P.H. LAMICO Racławicka 7 39-300 Mielec	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1852.	Oprawa oświetleniowa LAMKUR LD-3,2/orz. pochodzenie: Polska	LAMKUR P.P.H. Józef Kurowski ul. Osiedlowa 11 43-360 Bystra	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1853.	Oprawa oświetleniowa LAMKUR LM-1,16/nat. pochodzenie: Polska	LAMKUR P.P.H. Józef Kurowski ul. Osiedlowa 11 43-360 Bystra	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1854.	Oprawa oświetleniowa Lampa Massive 33030/31/17 pochodzenie: Polska	Philips Consumer Luminaires Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1855.	Oprawa oświetleniowa Lampa Massive 50069/06/15 pochodzenie: Polska	Philips Consumer Luminaires Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1856.	Oprawa oświetleniowa LAMPEX Kinkiet bluszcz 090/KL pochodzenie: Polska	LAMPEX IMPORT-EXPORT Andrzej Zawista ul. Wągrowiecka 18 64-840 Budzyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1857.	Oprawa oświetleniowa LAMPEX Plafon bluszcz 2 090/2 pochodzenie: Polska	LAMPEX IMPORT-EXPORT Andrzej Zawista ul. Wągrowiecka 18 64-840 Budzyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1858.	Oprawa oświetleniowa LAMPEX Toledo 2-wange 040/2 pochodzenie: Polska	LAMPEX IMPORT-EXPORT Andrzej Zawista ul. Wągrowiecka 18 64-840 Budzyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1859.	Oprawa oświetleniowa Lampex Venge 078/2 pochodzenie: Polska	LAMPEX IMPORT-EXPORT Andrzej Zawista ul. Wągrowiecka 18 64-840 Budzyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1860.	Oprawa oświetleniowa lampka biurkowa Apollo 651B/2010/Y pochodzenie: Polska	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1861.	Oprawa oświetleniowa lampka biurkowa Apollo Lira 659A/2010/U pochodzenie: Polska	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1862.	Oprawa oświetleniowa lampka biurkowa Brillum Tibia pochodzenie: kraje trzecie	BRILUX S.A. ul. Kłobucka 11 02-699 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1863.	Oprawa oświetleniowa lampka biurowa Kanlux Suzi HR-60-B pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1864.	Oprawa oświetleniowa lampka halogenowa biurowa Kanlux SX-065 pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1865.	Oprawa oświetleniowa lampka halogenowa biurowa Kanlux SX-2037 pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1866.	Oprawa oświetleniowa LC1 pochodzenie: nie ustalono	Marlamp Marek Sapeta Pszena 22 43-365 Wilkowice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1867.	Oprawa oświetleniowa LEMIR 330?K1 pochodzenie: nie ustalono	LEMIR Wosk I Wesołek Sp. J. Libidza, Olszyskiego 18 42-125 Kamyk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1868.	Oprawa oświetleniowa LEMIR Dipol 01410 SAT Pochodzenie: Polska	LEMIR Wosk I Wesołek Sp. J. Libidza, Olszyskiego 18 42-125 Kamyk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1869.	Oprawa oświetleniowa LEMIR plafon 1pl. DEBA 01540 Pochodzenie: Polska	LEMIR Wosk I Wesołek Sp. J. Libidza, Olszyskiego 18 42-125 Kamyk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1870.	Oprawa oświetleniowa LEMIR TYP 380/K1 pochodzenie: Polska	LEMIR Wosk I Wesołek Sp. J. Libidza, Olszyskiego 18 42-125 Kamyk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1871.	Oprawa oświetleniowa LENA LIGHTING Elipic pochodzenie: Polska	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1872.	Oprawa oświetleniowa LENA LIGHTING Plafoniera OTE-3 pochodzenie: Polska	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1873.	Oprawa oświetleniowa LENA LIGHTING PORTAL+CZUJNIK G23 pochodzenie: nie ustalono	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1874.	Oprawa oświetleniowa Lena Lighting przenośna pochodzenie: kraje trzecie	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1875.	Oprawa oświetleniowa Lena Lighting S.A. Natasza 3 pochodzenie: kraje trzecie	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1876.	Oprawa oświetleniowa Lena Lighting S.A. Oval 100W pochodzenie: Polska	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1877.	Oprawa oświetleniowa Lena Lighting S.A. Plafoniera OTE -3 pochodzenie: Polska	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1878.	Oprawa oświetleniowa Lena Lighting S.A. Rondo Mat. pochodzenie: Polska	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1879.	Oprawa oświetleniowa Lena Lighting S.A. Saturn E27 Mat. pochodzenie: Polska	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1880.	Oprawa oświetleniowa listwa halogenowa Nomi HST 1312 pochodzenie: kraje trzecie	Nomi S.A. ul. Witosa 76 25-561 Kielce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1881.	Oprawa oświetleniowa listwa ITALUX Robot-2 pochodzenie: kraje trzecie	ITALUX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Mrówcza 208 04-697 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1882.	Oprawa oświetleniowa Luminex 3925 Pochodzenie: Polska	Luminex sp. j. Jerzy Mrozek i Wspólnicy Tatrzńska 57 42-280 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1883.	Oprawa oświetleniowa Luminex 3930 Pochodzenie: Polska	Luminex sp. j. Jerzy Mrozek i Wspólnicy Tatrzńska 57 42-280 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1884.	Oprawa oświetleniowa Luminex 4826 Pochodzenie: Polska	Luminex sp. j. Jerzy Mrozek i Wspólnicy Tatrzńska 57 42-280 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1885.	Oprawa oświetleniowa Luminex 4831 Pochodzenie: Polska	Luminex sp. j. Jerzy Mrozek i Wspólnicy Tatrzńska 57 42-280 Częstochowa	Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowanie odcinki nieodłączalnego przewodu zasilającego, która umożliwia wepchnięcie go do oprawy w stopniu powodującym jego nadmierne naprężenia mechaniczne	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1886.	Oprawa oświetleniowa Luminex 486 Pochodzenie: Polska	Luminex sp. j. Jerzy Mrozek i Wspólnicy Tatrzńska 57 42-280 Częstochowa	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1887.	Oprawa oświetleniowa Luminex 83 Pochodzenie: Polska	Luminex sp. j. Jerzy Mrozek i Wspólnicy Tatrzńska 57 42-280 Częstochowa	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1888.	Oprawa oświetleniowa Martin Massive 67201/17/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminares (MASSIVE NV) Satenrozen 13 2550 Kontich	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1889.	Oprawa oświetleniowa Mastyk Typ B-01 pochodzenie: Polska	Zakład Sprzętu Oświetleniowego Mastyk Stanisław Leszczyńska 9 43-300 Wilamowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1890.	Oprawa oświetleniowa Mastyk Typ KL-04 pochodzenie: Polska	Zakład Sprzętu Oświetleniowego Mastyk Stanisław Leszczyńska 9 43-300 Wilamowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1891.	Oprawa oświetleniowa Massive 37411 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Lighting Sp. z o. o. ul. Objazdowa 6b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1892.	Oprawa oświetleniowa Massive 37670 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Lighting Sp. z o. o. ul. Objazdowa 6b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1893.	Oprawa oświetleniowa Massive 45912 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Lighting Sp. z o. o. ul. Objazdowa 6b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1894.	Oprawa oświetleniowa MASSIVE KICO Felix 66009/28/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminares (MASSIVE NV) Satenrozen 13 2550 Kontich	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1895.	Oprawa oświetleniowa MASSIVE model: 3255/3/1 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o. o. ul. Objazdowa 6b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1896.	Oprawa oświetleniowa MASSIVE Peking Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Luminares (MASSIVE NV), Satenrozen 13, 2550 Kontich	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1897.	Oprawa oświetleniowa Massive Petrol 52132 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Lighting Sp. z o. o. ul. Objazdowa 6b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1898.	Oprawa oświetleniowa MASSIVE Zagreb 15021/42/10 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Luminares (MASSIVE NV), Satenrozen 13, 2550 Kontich	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1899.	Oprawa oświetleniowa MAXI CUBE Kinkiet AQUAFORM MAXI CUBE Kinkiet pochodzenie: Polska	AQUAFORM Incorporated sp. z o.o. Czerichów 465 32-070 Czerichów	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1900.	Oprawa oświetleniowa MAXIMA JF1, E 27 pochodzenie: Polska	Maxima Trading Co. Andrzej Frącek Olgierda 88A 81-534 Gdynia	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1901.	Oprawa oświetleniowa MAXIMA JF3, E 14, rodzaj 8" pochodzenie: Polska	Maxima Trading Co. Andrzej Frącek Olgierda 88A 81-534 Gdynia	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1902.	Oprawa oświetleniowa MAXIMA JF3, E 27, rodzaj 12" pochodzenie: Polska	Maxima Trading Co. Andrzej Frącek Olgierda 88A 81-534 Gdynia	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1903.	Oprawa oświetleniowa MD 4202-4A pochodzenie: pozostałe kraje UE	ITALUX Janusz Baran Mrówcza 208 04-697 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1904.	Oprawa oświetleniowa MPJ – BIS ZP1/D pochodzenie: Polska	MPJ-BIS Janusz Walczak Dziwoklucz 31 64-840 Budzyń	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1905.	Oprawa oświetleniowa MPJ – BIS ZP1/E pochodzenie: Polska	MPJ-BIS Janusz Walczak Dziwoklucz 31 64-840 Budzyń	Nieprawidłowe oznakowanie CE Nieprawidłowa konstrukcja - brak w oprawie oświetleniowej możliwości przyłączenia przewodu ochronnego	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1906.	Oprawa oświetleniowa MPJ – BIS ZP2/B pochodzenie: Polska	MPJ-BIS Janusz Walczak Dziwoklucz 31 64-840 Budzyń	Nieprawidłowe oznakowanie CE Nieprawidłowa konstrukcja - brak w oprawie oświetleniowej możliwości przyłączenia przewodu ochronnego	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1907.	Oprawa oświetleniowa MPJ – BIS ZP2/M pochodzenie: Polska	MPJ-BIS Janusz Walczak Dziwoklucz 31 64-840 Budzyń	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - brak w oprawie oświetleniowej możliwości przyłączenia przewodu ochronnego, brak cechowania oprawy liczbą lamp	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1908.	Oprawa oświetleniowa MPJ-BIS ZP1/KRK pochodzenie: Polska	MPJ-BIS Janusz Walczak Dziwokus 31 64-840 Budzyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1909.	Oprawa oświetleniowa MPJ-BIS ZP3/PG pochodzenie: Polska	MPJ-BIS Janusz Walczak Dziwokus 31 64-840 Budzyń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1910.	Oprawa oświetleniowa MPJ-BIS ZP5/E pochodzenie: Polska	MPJ-BIS Janusz Walczak Dziwokus 31 64-840 Budzyń	Nieprawidłowa konstrukcja - występuje element oprawy nie połączony z zaciskiem ochronnym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1911.	Oprawa oświetleniowa obrotowa Leuchtrendirekt GmbH Art. Nr 85130-70 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Bogumila Bieg-Ntkowska B.B.N. Export-Import ul. Miłyńska 27 75-052 Koszalin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1912.	Oprawa oświetleniowa ogrodowa Rosa OZ-250 pochodzenie: Polska	Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa ul. Strefowa 1 43-109 Tychy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1913.	Oprawa oświetleniowa ogrodowa Rosa OZ-300/350 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa ul. Strefowa 1 43-109 Tychy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1914.	Oprawa oświetleniowa ogrodowa Rosa OZN-11 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa ul. Strefowa 1 43-109 Tychy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1915.	Oprawa oświetleniowa PAULINA pochodzenie: Polska	MPS DREWNO Robert Małolepszy ul. Praska 1 m24/25a 93-181 Łódź	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
1916.	Oprawa oświetleniowa PAWBOL 100W pochodzenie: Polska	PAWBOL Sp. z o.o. Radziwiłła 139A 34-125 Sułkowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1917.	Oprawa oświetleniowa Pawbol Panda Karo D. 3173.C pochodzenie: Polska	PAWBOL Sp. z o.o. Radziwiłła 139A 34-125 Sułkowice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1918.	Oprawa oświetleniowa Pawbol PL-3 D.332 pochodzenie: Polska	PAWBOL Sp. z o.o. Radziwiłła 139A 34-125 Sułkowice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1919.	Oprawa oświetleniowa Philips 69/112/32/PH pochodzenie: kraje trzecie	PHILIPS Lighting Poland S. A. ul. Kossaka 150 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1920.	Oprawa oświetleniowa Philips Bright Light50063 pochodzenie: pozostałe kraje UE	PHILIPS Lighting Poland S. A. ul. Kossaka 150 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1921.	Oprawa oświetleniowa Philips TMS 022 1xTL-D36WHFS Pochodzenie: Polska	PHILIPS LIGHTING Sp. zo.o. Chrobrego 8 11-400 Ketrzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1922.	Oprawa oświetleniowa plafon halogenowy Nomi S 25033/SS pochodzenie: kraje trzecie	Nomi S.A. ul. Witosza 76 25-561 Kielce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1923.	Oprawa oświetleniowa plafon halogenowy Philips 1304448 pochodzenie: pozostałe kraje UE	PHILIPS Lighting Poland S. A. ul. Kossaka 150 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1924.	Oprawa oświetleniowa plafon typ 1 pochodzenie: Polska	Marga ul. Bukowska 237 Poznań	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1925.	Oprawa oświetleniowa plafon Urmar PI-1D pochodzenie: Polska	PPUH URMAR M. Urgacz Wiosny Ludów 6 40-374 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1926.	Oprawa oświetleniowa plafoniera Technolux Laura 3 typ 2731 pochodzenie: Polska	TECHNOLUX Nowodworski i Spółka jawna ul. Kokołowa 28 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1927.	Oprawa oświetleniowa przenośna Ideal Elektro Galaxa NB25-W pochodzenie: kraje trzecie	Ideal Polska S.A. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1928.	Oprawa oświetleniowa przenośna - biurkowa Aldex Bella 495/B pochodzenie: Polska	P.P.H.U. Aldex Import- Export Aleksander Dyderski Dąbkowskiego 40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1929.	Oprawa oświetleniowa przenośna - biurkowa Aldex Silver 369/B pochodzenie: Polska	P.P.H.U. Aldex Import- Export Aleksander Dyderski Dąbkowskiego 40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1930.	Oprawa oświetleniowa przenośna - biurkowa Aldex Stokrotka 437/B pochodzenie: Polska	P.P.H.U. „ALDEX” Import-Export Aleksander Dyderski ul. Dąbkowskiego 40 42-200 Częstochowa	Nieprawidłowa konstrukcja - niewłaściwe zabezpieczenie przewodu przyłączeniowego - zastosowanie odciażki z materiału izolacyjnego, która nie zapobiega wepchnięciu przewodu do metalowego korpusu oprawy w stopniu powodującym jedno nadmierne napięcia mechaniczne	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1931.	Oprawa oświetleniowa przenośna - biurkowa Amplex Cordoba 2 CR-Pp 197 pochodzenie: Polska	AMPLEX Kordeckiego 17 42-226 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1932.	Oprawa oświetleniowa przenośna - biurkowa Smart Alfa pochodzenie: Polska	Smart Elektron Sp. z o.o. ul. Kolejowa 231A 05-092 Dziekanów Polski	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1933.	Oprawa oświetleniowa przenośna - biurkowa Smart Beta pochodzenie: Polska	Smart Elektron Sp. z o.o. ul. Kolejowa 231A 05-092 Dziekanów Polski	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1934.	Oprawa oświetleniowa przenośna - podłogowa Amplex Granada GRA-Pp 246 pochodzenie: Polska	AMPLEX Kordeckiego 17 42-226 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1935.	Oprawa oświetleniowa przenośna 8" LAMP art. Nr 70620024, pochodzenie: kraje trzecie	PAUMAR Marcin Warmiński ul. Wyszyńskiego 26 14-200 Iława	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - ostre krawędzie otworu w obudowie lampy, przez który przechodzi przewód zasilający	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
1936.	Oprawa oświetleniowa przenośna Elsan 29/53 K 22 Klon pochodzenie: Polska	ELSAN Oświetlenie Sp. z o.o. Wapowiec 2A Przemysł	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
1937.	Oprawa oświetleniowa przenośna Kanlux Neli SX 388 pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1938.	Oprawa oświetleniowa przenośna Massive 43042/55/30 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Massive Polska Sp. z o. o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1939.	Oprawa oświetleniowa przenośna MASSIVE COOPER 66616/28/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminares Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1940.	Oprawa oświetleniowa przenośna MASSIVE SKIP 66620/33/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminares Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1941.	Oprawa oświetleniowa przenośna MASSIVE TIMO 51201/87/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminares Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1942.	Oprawa oświetleniowa przenośna MASSIVE TIMO 66615/46/15 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminares Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1943.	Oprawa oświetleniowa przenośna Polblysk LG/H pochodzenie: Polska	POLBLYSK Piłsudskiego 143 92-236 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1944.	Oprawa oświetleniowa przenośna PRESENT LIGHT art. Nr 810176221 pochodzenie: kraje trzecie	PAUMAR Marcin Warmiński ul. Wyszyńskiego 26 14-200 Iława	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
1945.	Oprawa oświetleniowa przenośna Sigma Livia 1 LIVL 1 pochodzenie: Polska	Sigma Dariusz Rodak ul. Szparagowa 34/40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1946.	Oprawa oświetleniowa przenośna Sigma Tina 1 TINL 1 pochodzenie: Polska	Sigma Dariusz Rodak ul. Szparagowa 34/40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1947.	Oprawa oświetleniowa przenośna Sigma Wenus WL 1 pochodzenie: Polska	Sigma Dariusz Rodak ul. Szparagowa 34/40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1948.	Oprawa oświetleniowa przenośna Szczepan YX81302Q/2 pochodzenie: kraje trzecie	P.H.H. Szczepan Jan Jorża ul. Chrobrego 12 83-000 Pruszcz Gdański	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1949.	Oprawa oświetleniowa przenośna Wilamet L-1 pochodzenie: Polska	Wilametul Poziołkowa 18 63-500 Olszyna	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1950.	Oprawa oświetleniowa RABALUX Soma 6307 pochodzenie: nie ustalono	Rabalux Sp. zo.o. T. Boya Żeleńskiego 108 40-750 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1951.	Oprawa oświetleniowa REGA MINOR ANS 2602 pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumba 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1952.	Oprawa oświetleniowa REGA MINOR ANS 2604 pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumba 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1953.	Oprawa oświetleniowa REGA MINOR ANS Kanlux pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumba 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1954.	Oprawa oświetleniowa Riga Eglo 83998 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1955.	Oprawa oświetleniowa ROUND OS070131 Pochodzenie: kraje trzecie	SKAN Sp. z o.o. Gdańska 1A 06-300 Przasnysz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1956.	Oprawa oświetleniowa SENTI 48701-1 Pochodzenie: Polska	P.U.H. SENTI s.c. Alicja Suwała, Mirosław Hechel 43-391 Mazańcowice 57	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1957.	Oprawa oświetleniowa SENTI 59001-1 Pochodzenie: Polska	P.U.H. SENTI s.c. Alicja Suwała, Mirosław Hechel 43-391 Mazańcowice 58	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1958.	Oprawa oświetleniowa Sigma BOL LN BOLERO IV pochodzenie: Polska	Sigma Dariusz Rodak ul. Szparagowa 34/40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1959.	Oprawa oświetleniowa Sigma Typ LUL2D pochodzenie: Polska	Sigma Dariusz Rodak ul. Szparagowa 34/40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1960.	Oprawa oświetleniowa Snakey Massive 66010/53/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminaires (MASSIVE NV) Satenroen 13 2550 Kontich	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1961.	Oprawa oświetleniowa Solar Pochodzenie: Polska	Solar Małgorzata Markowiak ul. Kościuszki 70 42-290 Blachownia	Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowanie przewodów o znamionowym przekroju żył wynoszącym 0,5 mm ² do opraw przenośnych o masie powyżej 1 kg, co powoduje obniżenie ich wytrzymałości i może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1962.	Oprawa oświetleniowa Solar 0336/KN2 Pochodzenie: Polska	Solar Małgorzata Markowiak, ul. Kościuszki 70, 42-290 Blachownia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1963.	Oprawa oświetleniowa Solar 115 Pochodzenie: Polska	Solar Małgorzata Markowiak ul. Kościuszki 70 42-290 Blachownia	Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowanie przewodów o znamionowym przekroju żył wynoszącym 0,5 mm ² do opraw przenośnych o masie powyżej 1 kg, co powoduje obniżenie ich wytrzymałości i może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1964.	Oprawa oświetleniowa Solar 93 Pochodzenie: Polska	Solar Małgorzata Markowiak ul. Kościuszki 70 42-290 Blachownia	Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowanie przewodów o znamionowym przekroju żył wynoszącym 0,5 mm ² do opraw przenośnych o masie powyżej 1 kg, co powoduje obniżenie ich wytrzymałości i może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
1965.	Oprawa oświetleniowa Solar Light Ref. 701429 pochodzenie: kraje trzecie	Solar Polska Sp. z o.o. ul. Rokicińska 16 92-412 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1966.	Oprawa oświetleniowa Solar Light Ref. 701434 pochodzenie: kraje trzecie	Solar Polska Sp. z o.o. ul. Rokicińska 16 92-412 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1967.	Oprawa oświetleniowa spirala BlackRedWhite oslo Pochodzenie: Polska	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Białgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1968.	Oprawa oświetleniowa spirala BlackRedWhite silver Pochodzenie: Polska	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Białgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1969.	Oprawa oświetleniowa spot halogenowy Brilum Rina 11 pochodzenie: kraje trzecie	BRILUX S.A. ul. Kłobucka 11 02-699 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1970.	Oprawa oświetleniowa spot halogenowy Eglo Magnum 24724 pochodzenie: Polska	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1971.	Oprawa oświetleniowa spot halogenowy Eglo Magnum 24728 pochodzenie: Polska	Eglo Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 479 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1972.	Oprawa oświetleniowa spot halogenowy Elstar Alaska 1 pochodzenie: kraje trzecie	ELSTAR Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B 05-250 Radzymin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1973.	Oprawa oświetleniowa spot halogenowy Elstar Venezia 1 pochodzenie: kraje trzecie	ELSTAR Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B 05-250 Radzymin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1974.	Oprawa oświetleniowa spot halogenowy Kanlux EL-30 pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1975.	Oprawa oświetleniowa spot halogenowy Nomi S 25001/SS pochodzenie: kraje trzecie	Nomi S.A. ul. Włosa 76 25-561 Kielce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1976.	Oprawa oświetleniowa SPOT_LIGHT CRISTAL 2042328T pochodzenie: Polska	SPOT-LIGHT Planetorza 86A 47-253 Cisek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1977.	Oprawa oświetleniowa stała - Kinkiet Aldex Zefir 503/C pochodzenie: Polska	P.P.H.U. Aldex Import-Export Aleksander Dyderski Dąbkowskiego 40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1978.	Oprawa oświetleniowa stała - Kinkiet Amplex Beryl 1 BE-Mp+M 152 pochodzenie: Polska	AMPLEX Kordeckiego 17 42-226 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1979.	Oprawa oświetleniowa stała - Kinkiet Amplex Fiocco 1 FIO Pm 216 pochodzenie: Polska	AMPLEX Kordeckiego 17 42-226 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1980.	Oprawa oświetleniowa stała - Kinkiet Amplex Liloza LIL-Mp 261 pochodzenie: Polska	AMPLEX Kordeckiego 17 42-226 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1981.	Oprawa oświetleniowa stała - Kinkiet Amplex Meva 1 CH p 279 pochodzenie: Polska	AMPLEX Kordeckiego 17 42-226 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1982.	Oprawa oświetleniowa stała - plafon Tomex Bluszcz PAT1R PBLP1R pochodzenie: Polska	P.P.U.H. Tomex Import-Export ul. Przemysłowa 19 Oś. Kwiatowe 30 64-840 Budzisz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1983.	Oprawa oświetleniowa stała - plafon Tomex-T Rafa kłosz 2R pochodzenie: Polska	P.P.U.H. Tomex Import-Export ul. Przemysłowa 19 Oś. Kwiatowe 30 64-840 Budzisz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1984.	Oprawa oświetleniowa stała - trzypienna Tomex Maroco OMR3R pochodzenie: Polska	P.P.U.H. Tomex Import-Export ul. Przemysłowa 19 Oś. Kwiatowe 30 64-840 Budzisz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1985.	Oprawa oświetleniowa stała - zwis Tomex-T Liść - ZLŚ1R pochodzenie: Polska	P.P.U.H. Tomex Import-Export ul. Przemysłowa 19 Oś. Kwiatowe 30 64-840 Budzisz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
1986.	Oprawa oświetleniowa stała 8080 pochodzenie: Polska	ETI POLAM Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 18 06-100 Pułtusk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1987.	Oprawa oświetleniowa stała Alfa Archimedes typ 3242 3PL pochodzenie: Polska	P.P.U.H. Alfa Sosnowscy Spółka Jawna ul. Kopalińska 8 42-262 Nowa Wieś	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1988.	Oprawa oświetleniowa stała Bodek 103/3 pochodzenie: Polska	Bodek ul. Leśna 2 42-290 Błachownia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1989.	Oprawa oświetleniowa stała Bodek 274/18 pochodzenie: Polska	Bodek ul. Leśna 2 42-290 Błachownia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1990.	Oprawa oświetleniowa stała Bolampex 110/LP3 Olivia pochodzenie: Polska	Bolampex ul. Pszczyńska 69 43-267 Suszec	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1991.	Oprawa oświetleniowa stała Bolampex Z-1 Piro pochodzenie: Polska	Bolampex ul. Pszczyńska 69 43-267 Suszec	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1992.	Oprawa oświetleniowa stała Polblysk Z-1/H/5 pochodzenie: Polska	POLBLYSK Piłsudskiego 143 92-236 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1993.	Oprawa oświetleniowa stała Polblysk Z-1/P/3 pochodzenie: Polska	POLBLYSK Piłsudskiego 143 92-236 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1994.	Oprawa oświetleniowa stała Sigma Kent KENBK 1 pochodzenie: Polska	Sigma Dariusz Rodak ul. Szparagowa 34/40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1995.	Oprawa oświetleniowa stała Sigma Malwa MAK 1 pochodzenie: Polska	Sigma Dariusz Rodak ul. Szparagowa 34/40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1996.	Oprawa oświetleniowa stała Sigma Ramona Classic RAMCK 1 pochodzenie: Polska	Sigma Dariusz Rodak ul. Szparagowa 34/40 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1997.	Oprawa oświetleniowa stojąca Leuchtendirekt GmbH Art. Nr 13281 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Bogumila Bieg-Nikowska B.B.N. Export-Import ul. Młyńska 27 75-052 Koszalin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1998.	Oprawa oświetleniowa stołowa ALLADYN typ: 1-S/SM 116 pochodzenie: Polska	Ś.W.L. O ALLADYN Os. Cechowe 37 64-840 Budzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
1999.	Oprawa oświetleniowa stołowa LEMIR typ: 01248/L1 BR pochodzenie: Polska	LEMIR Wosk i Wesolek Sp. j. Libidza, Olszyskiego 18 42-125 Kamyk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2000.	Oprawa oświetleniowa stołowa SKANDA typ: NEW STIL LN pochodzenie: Polska	Skanda s.c. Dworcowa 60 97-200 Tomaszów Maz.	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2001.	Oprawa oświetleniowa stołowa TECHNOLUX typ: 1773 pochodzenie: Polska	TECHNOLUX Nowodowski i Spółka jawna ul. Kokosowa 2B 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2002.	Oprawa oświetleniowa sufitowa Massive 50063/17/15 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Massive Polska Sp. z o. o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2003.	Oprawa oświetleniowa sufitowa MASSIVE Max 40094/35/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Massive Polska Sp. z o. o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2004.	Oprawa oświetleniowa sufitowa MASSIVE Otto 40178/55/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Massive Polska Sp. z o. o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2005.	Oprawa oświetleniowa sufitowa - ścienna MASSIVE Sun 70610/01 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Massive Polska Sp. z o. o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2006.	Oprawa oświetleniowa sufitowa - ścienna MASSIVE Teddy Plays 30064/55/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Massive Polska Sp. z o. o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2007.	Oprawa oświetleniowa sufitowa-ścienna DROP 1 INC 1/75 W pochodzenie: pozostałe kraje UE	Światło System Plexiform, Jacek Bieniak Jutrzenki 73 02-230 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2008.	Oprawa oświetleniowa sufitowa-ścienna FAVOR DL 60 pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2009.	Oprawa oświetleniowa SZPAK 1949 pochodzenie: nie ustalono	ZSO Szpak Św. Jana 25 37-700 Przemyśl	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2010.	Oprawa oświetleniowa ścienna-sufitowa halogenowa GTV Agawa 03 pochodzenie: kraje trzecie	Werkpol al. Jerozolimskie 424A 05-800 Pruszków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2011.	Oprawa oświetleniowa świetłokowa Kanlux Kanlux MAH-1236- EVGA/A-PS pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2012.	Oprawa oświetleniowa świetłokowa Kanlux Kanlux Meba TL- 218 pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2013.	Oprawa oświetleniowa świetłokowa Kanlux Kanlux Meba TL- 236 pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2014.	Oprawa oświetleniowa TARILA LAMPKA Ultra Lighting nr art. 506101-17 pochodzenie: kraje trzecie	Reality Sp. z o.o. ul. Celulozowa 6-8 87-800 Włocławek	Nieprawidłowa konstrukcja - konstrukcja lampki umożliwia kontakt pomiędzy dostępnymi dla dotyku częściami metalowymi (tj. pokrywą podstawy) a izolacją podstawową (przewodu zasilającego znajdującego się wewnątrz podstawy). Włot przewodu nie został wyposażony we wzmocniony przepust z materiału izolacyjnego o gładko zaokrąglonych krawędziach (okablowanie wewnętrzne lampki zostało poprowadzone przez dostępne dla dotyku części metalowe oraz części metalowe stykające się z nimi; krawędzie metalowego włotu przewodu w ramieniu lampki są ostre i kaleczą izolację podstawową)	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
2015.	Oprawa oświetleniowa TECHNOLUX CANALINA B CLASSIC pochodzenie: Polska	TECHNOLUX Nowodowski i Spółka jawna ul. Kokosowa 2B 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2016.	Oprawa oświetleniowa TECHNOLUX CLASSIC 10 zwis pochodzenie: Polska	TECHNOLUX Nowodowski i Spółka jawna ul. Kokosowa 2B 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2017.	Oprawa oświetleniowa TECHNOLUX CRACS 6 pochodzenie: Polska	TECHNOLUX Nowodowski i Spółka jawna ul. Kokosowa 2B 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2018.	Oprawa oświetleniowa Tekielak LGMLUX pochodzenie: Polska	P.P.H.U. Tekielak Edward Częstochowska 38 42-274 Konopiska	Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowanie przewodu o znamionowym przekroju żył wynoszącym 0,5mm ² do oprawy przenośnej o masie powyżej 1 kg, co powoduje obniżenie jego wytrzymałości i może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2019.	Oprawa oświetleniowa Tekielak LGP pochodzenie: Polska	P.P.H.U. Tekielak Edward Częstochowska 38 42-274 Konopiska	Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowanie przewodu o znamionowym przekroju żył wynoszącym ,5mm ² do oprawy przenośnej o masie powyżej 1 kg, co powoduje obniżenie jego wytrzymałości i może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2020.	Oprawa oświetleniowa Tekielak LGPDELUX pochodzenie: Polska	P.P.H.U. Tekielak Edward Częstochowska 38 42-274 Konopiska	Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowanie przewodu o znamionowym przekroju żył wynoszącym ,5mm ² do oprawy przenośnej o masie powyżej 1 kg, co powoduje obniżenie jego wytrzymałości i może skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2021.	Oprawa oświetleniowa Tradeks 132-RO/3/ZW2 Pochodzenie: Polska	FPHU TRADEKS Andrzej Wozniak Tychy ul. Szpakowa 34	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2022.	Oprawa oświetleniowa typ: K-14 pochodzenie: Polska	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe IMPORT-EXPORT IŻYK s.c. Grzegorz Kwiatkowski, Grażyna Kwiatkowska Nieszawska 15A 87-100 Toruń	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2023.	Oprawa oświetleniowa typ: K-4 pochodzenie: Polska	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe IMPORT-EXPORT IŻYK s.c. Grzegorz Kwiatkowski, Grażyna Kwiatkowska Nieszawska 15A 87-100 Toruń	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2024.	Oprawa oświetleniowa typ: K-6 pochodzenie: Polska	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe IMPORT-EXPORT IŻYK s.c. Grzegorz Kwiatkowski, Grażyna Kwiatkowska Nieszawska 15A 87-100 Toruń	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2025.	Oprawa oświetleniowa U2 pochodzenie: Polska	Grzegorz Łodek Z.P.H. Sprzęt Oświetleniowy Słoneczna 27 43-384 Jaworze	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2026.	Oprawa oświetleniowa VEROLUX LN6017-1-48 pochodzenie: kraje trzecie	SNOOB Sp. z o.o. Bałtycka 18 78-100 Kołobrzeg	Nieprawidłowe oznakowanie CE Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2027.	Oprawa oświetleniowa VEROLUX LN6017-6-5 pochodzenie: kraje trzecie	SNOOB Sp. z o.o. Bałtycka 18 78-100 Kołobrzeg	Nieprawidłowe oznakowanie CE Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2028.	Oprawa oświetleniowa VEROLUX LN6021-2-6 pochodzenie: kraje trzecie	SNOOB Sp. z o.o. Bałtycka 18 78-100 Kołobrzeg	Nieprawidłowe oznakowanie CE Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2029.	Oprawa oświetleniowa VEROLUX LN6033-4-1 pochodzenie: kraje trzecie	SNOOB Sp. z o.o. Bałtycka 18 78-100 Kołobrzeg	Nieprawidłowe oznakowanie CE Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2030.	Oprawa oświetleniowa VEROLUX MB030303-1A pochodzenie: kraje trzecie	SNOOB Sp. z o.o. Bałtycka 18 78-100 Kołobrzeg	Nieprawidłowe oznakowanie CE Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2031.	Oprawa oświetleniowa VITALUX Charity 3 Pat pochodzenie: kraje trzecie	VITALUX s.c. Bogdan Kardach, Małgorzata Kardach Rynek 8 63-700 Krotoszyn	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - niewłaściwa realizacja uziemienia (przewód uziemiający został przyłączony do elementu mocowania zamiast korpusu oprawy)	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
2032.	Oprawa oświetleniowa VITALUX MERCY 3 Sat pochodzenie: kraje trzecie	VITALUX s.c. Bogdan Kardach, Małgorzata Kardach Rynek 8 63-700 Krotoszyn	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - niewłaściwa realizacja uziemienia (przewód uziemiający został przyłączony do elementu mocowania zamiast korpusu oprawy)	Działania Inspekcji Handlowej w toku
2033.	Oprawa oświetleniowa wandaloodporna Camea Klar nr katalogowy 140235 pochodzenie: Polska	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2034.	Oprawa oświetleniowa Wieczorek lampka nocna pochodzenie: Polska	Romuald Wieczorek Stróżewo 72 64-300 Chodzież	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2035.	Oprawa oświetleniowa Wieczorek TYP P1-2 pochodzenie: Polska	Romuald Wieczorek Stróżewo 72 64-300 Chodzież	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2036.	Oprawa oświetleniowa wisząca Marlamp WLA 03/PS/L pochodzenie: Polska	Marlamp Marek Sapeta Pszenna 22 43-365 Wilkowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2037.	Oprawa oświetleniowa wisząca Marlamp WLA 104 pochodzenie: Polska	Marlamp Marek Sapeta Pszenna 22 43-365 Wilkowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2038.	Oprawa oświetleniowa wisząca Marlamp WLA 505/L pochodzenie: Polska	Marlamp Marek Sapeta Pszenna 22 43-365 Wilkowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2039.	Oprawa oświetleniowa wisząca Massive 41790/86/10 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Luminaires (MASSIVE NV) Satenroen 13 2550 Konich	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Nieprawidłowa konstrukcja - występują elementy oprawy nie połączone z zaciskiem ochronnym	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
2040.	Oprawa oświetleniowa wodoszczelna sufitowa TAURUS 1.00E+27 pochodzenie: kraje trzecie	GREENLUX Sp. z o.o. Powodowo 52 64-200 Wolsztyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2041.	Oprawa oświetleniowa z klipsem Inga ANS C120A pochodzenie: kraje trzecie	ANS-Centrum Sp. z o.o. ul. Kolumbia 43/47 02-288 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2042.	Oprawa oświetleniowa z wikliny Trio Art. Nr 5056011-00 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Reality Sp. z o.o. ul. Celulozowa 6-8 87-800 Włocławek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2043.	Oprawa oświetleniowa Zakład sprzętu oświetleniowego Maszyk KN-03 pochodzenie: Polska	ZSO Stanisław Maszyk Leszczyńska 9 43-330 Stara Wieś	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2044.	Oprawa oświetleniowa Zakład sprzętu oświetleniowego Maszyk LN-21 pochodzenie: Polska	ZSO Stanisław Maszyk Leszczyńska 9 43-330 Stara Wieś	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2045.	Oprawa oświetleniowa ZAPAL TERESA KARO pochodzenie: nie ustalono	Zapal ul. Raciborska 87 47-44 Zawada Książęca	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2046.	Oprawa oświetleniowa Zeus 2/1 pochodzenie: Polska	KRISLAMP Krzysztof Kondracki Włosa 32D 42-242 Rędziny	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2047.	Oprawa oświetleniowa ZIK Lampka pochodzenie: Polska	ZIK Iłona Kaźmierczak Bugaje 16 64-840 Budzisz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2048.	Oprawa oświetleniowa ZN-2RKW pochodzenie: Polska	Sar-Dor Krzysztof Janik os. Słoneczne 5/3 89-665 Opatówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2049.	Oprawa oświetleniowa zyrandol Nomi Pendo 5-3/SS pochodzenie: kraje trzecie	Nomi S.A. ul. Włosa 76 25-561 Kielce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2050.	Oprawa oświetleniowa/lampa Massive 40396/60/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminaires Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2051.	Oprawa oświetleniowa/lampa Massive 81670/01 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminaires Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2052.	Oprawa oświetleniowa/lampa fluorescencyjna Massive 67002/96/10 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminaires Poland Objazdowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2053.	Oprawa oświetleniowa-drogowa "LEDA-2" OUSc-70 pochodzenie: Polska	Elgo Lighting Industries S.A. ul. Kutnowska 58 09-500 Gostynin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2054.	Oprawa oświetleniowa BRIGHT LIGHT model:4445/3/15 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o.o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2055.	Oprawa oświetleniowa TECHNOLUX MARS pochodzenie: Polska	TECHNOLUX Nowodowski i Spółka jawna ul. Kokosowa 2B 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2056.	Oprawa Pawbol Sezar D. 325 pochodzenie: Polska	PAWBOL Sp. z o.o. Racławicka 139A 34-125 Sułkowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2057.	Oprawa porcelanowa prosta Polam WOL 100 pochodzenie: Polska	Polam PPHU Barbara Zariko Leszczyńskie 63 58-400 Kamienna Góra	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2058.	Oprawa porcelanowa prosta Polam WOL 60 pochodzenie: Polska	Polam PPHU Barbara Zariko Leszczyńskie 63 58-400 Kamienna Góra	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2059.	Oprawa prosta EFEN WOS-100 G85 IP20 Pochodzenie: Polska	EFEN Sp. z o.o. zakład produkcyjny w Mysłakowicach ul. Jeleniogórska 5	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2060.	Oprawa prosta EFEN WOS-60 G85 IP20 Pochodzenie: Polska	EFEN Sp. z o.o. zakład produkcyjny w Mysłakowicach ul. Jeleniogórska 6	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2061.	Oprawa przenośna Lena Lighting Gummi 60 pochodzenie: kraje trzecie	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2062.	Oprawa przenośna ZEXT BM 118 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ZEXT Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 22 05-070 Sulejówkę	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2063.	Oprawa przenośna ZEXT CLW4B pochodzenie: pozostałe kraje UE	ZEXT Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 22 05-070 Sulejówkę	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2064.	Oprawa PX 0901108 pochodzenie: Polska	Plexiform ul. Jutrzenki 73 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2065.	Oprawa pyłoszczelna i strugoodporna ze stalcznikiem elektronicznym "PHILIPS" TCW 060 pochodzenie: kraje trzecie	PHILIPS Lighting Poland S. A. ul. Kossaka 150 64-920 Pila	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2066.	Oprawa skośna EFEN SOPS-100 G100 IP20 Pochodzenie: Polska	EFEN Sp. z o.o. zakład produkcyjny w Mysiakowicach ul. Jeleniogórska 7	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2067.	Oprawa skośna EFEN SOPS-R60 G85 IP20 Pochodzenie: Polska	EFEN Sp. z o.o. zakład produkcyjny w Mysiakowicach ul. Jeleniogórska 8	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2068.	Oprawa skylight 33932 pochodzenie: Polska	Aquaform Sp. z o.o. Czernichów 465	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2069.	Oprawa sqaem 1110n pochodzenie: Polska	Aquaform Sp. z o.o. Czernichów 465	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2070.	Oprawa ścienna 13W Bemko TL2001 3 pochodzenie: kraje trzecie	Bemko Sp. z o.o. ul. Kolejowa 206 05-082 Łomianki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2071.	Oprawa ścienna-sufitowa LM-236P-EVG pochodzenie: Polska	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2072.	Oprawa Światło Z70 pochodzenie: Polska	Światło.net Parowocowa 18/22 02-445 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2073.	Oprawa świetłówkowa meblowa T5-13W GMC Ref. 9273 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o. o Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
2074.	Oprawa świetłówkowa meblowa T5-6W GMC Ref. 9271 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o. o Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
2075.	Oprawa świetłówkowa meblowa T5-8W GMC Ref. 9272 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o. o Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Działania Inspekcji Handlowej w toku
2076.	Oprawa wodoodporna GREENLUX PERSEUS 1E27 pochodzenie: kraje trzecie	GREENLUX Sp. z o.o. Powodowo 52 64-200 Wolsztyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2077.	Oprawa zawieszana EFEN ZOP-100 G100 IP55 Pochodzenie: Polska	EFEN Sp. z o.o. zakład produkcyjny w Mysiakowicach ul. Jeleniogórska 9	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2078.	Oprawy oświetleniowe do żarówek halogenowych Kanlux Argus CT 2117 pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2079.	Oprawy oświetleniowe Pawbol Panda Karo D.3173 pochodzenie: Polska	PAWBOL Sp. z o.o. Radwińska 139A 34-125 Sułkowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2080.	oświetlenie choinkowe 573083 Kraj pochodzenia: Chiny	Sylvia Wolska Euro Hurt ul. Nowodworska 15 59-220 Legnica	Brak deklaracji zgodności	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
2081.	Oświetlenie szeregowo (diodowe) TTLC-100L-BW Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2082.	Oświetlenie wewnętrzne - sznur z dodatkowym gniazdem LED 100/S/R Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2083.	Oświetlenie wewnętrzne - sznur z dodatkowym gniazdem LED 80AF/S/U Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2084.	Oświetlenie wewnętrzne dekoracyjne z dodatkowym gniazdem "SOPLÉ GÉSTÉ" Nr kat. YB 100/SK Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2085.	Oświetlenie wewnętrzne sznur z dodatkowym gniazdem LED 100 żarówek Nr kat. LED 100/S/M Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnux Sp. z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2086.	Oświetlenie zewnętrzne "SZNUR" z dodatkowym gniazdem LED 100 Nr kat. LED/PR100/S/R Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o. o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2087.	OTWIERACZ ELEKTRYCZNY DO KONSERW I BUTELEK KENWOOD CO600 pochodzenie: kraje trzecie	DE LONGHI Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 303 02-785 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2088.	Ozdoba okienna Girlandy świetlne UN-20-7 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnux Sp. z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2089.	Ozdoba podświetlana Mikołaj E-455917 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2090.	Ozdoba z węża świetlnego 2m Kraj pochodzenia: Chiny	PW Hestia Sp. z o.o. ul. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2091.	Parowar „ADLER Europe” AD 634(912) pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2092.	Parowar ARGOS VALUE model No SM-012M-2 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2093.	Parowar Caballera BR 822 pochodzenie: kraje trzecie	Firma WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2094.	Parowar COOKWORKS model No: XJ-10102 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2095.	Parowar Holden PW-40 pochodzenie: Polska	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2096.	Parowar Ravanson PR-1090 pochodzenie: Polska	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2097.	Parowar Tefal Serie S12-B pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2098.	Perłowe kuleczki 100L (czerwonych) typ UN-100-3 Kraj pochodzenia: Chiny	BULINEX Spółka z o.o. ul. Ciołkowskiego 3F/1 80-463 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2099.	Perłowe kuleczki 50 Bulnux ZGSN-50-1 Kraj pochodzenia: Polska	Bulnux Sp. z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2100.	Perłowe kuleczki 50 żarówek Kraj pochodzenia: Polska	Bulnux Sp. z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2101.	Perłowe kuleczki 5907486393839 H50P Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. Hestia Sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 28 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2102.	Perłowe kuleczki H50P Kraj pochodzenia: Chiny	PW Hestia sp. z o.o. ul. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2103.	Perłowe kuleczki MM-LED-10-010 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2104.	Perłowe kuleczki multikolor BULINEX UN-50-1 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2105.	Piekarnik MORPHY RICHARDS model MG25BHF pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2106.	Pistolet (aplikator) do nakładania kleju na gorąco model No. PT 1 pochodzenie: kraje trzecie	EUROTERM Techniki Klejenia sp. z o.o. ul. Kwiatowa 3 86-31 Osielesko	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2107.	Plafon Candellux P20/MBM30 pochodzenie: Polska	Candellux Lighting Sp. z o.o. 1 Maja 132 05-200 Wołomin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2108.	Plafon Kobi pochodzenie: Polska	KOBI - Light Sp. z o.o., Spółka Komandytowa ul. Boya-Zeleńskiego 25 35-105 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2109.	Plafon LENA LIGHTING RONDO 0150 pochodzenie: Polska	Lena Lighting S. A. ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wielkopolska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2110.	Plafon oświetleniowy Plexform Fibra II Pochodzenie: Polska	Światło System Plexform, Jacek Bienia Jutrzenki 73 02-230 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2111.	Plafon oświetleniowy Plexform Torino Pochodzenie: Polska	Światło System Plexform, Jacek Bienia Jutrzenki 73 02-230 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2112.	Plafon oświetleniowy Prezent Riga Pochodzenie: kraje trzecie	PREZENT Sp. z o.o. Dojazdowa 1 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2113.	Plafon oświetleniowy Prezent Zeus Pochodzenie: kraje trzecie	PREZENT Sp. z o.o. Dojazdowa 1 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2114.	Plafon OZCAN Blusor Kare 5085-2.15 pochodzenie: kraje trzecie	Fashion Light Sp. z o.o. ul. Hoene Wrońskiego 14/6 50-376 Wrocław	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2115.	Plafon Quadro 504 pochodzenie: Polska	PPH ARGON Zdzisław Tomzik Szkołna 258 Starcza	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2116.	Plafon TECHNOLUX OSAKA SQUARE 2904 pochodzenie: Polska	TECHNOLUX Nowodowski i Spółka jawna ul. Kokosowa 2B 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2117.	Plafoniera CANDELLUX LIGHTING 3010 pochodzenie: nie ustalono	Candellux Lighting Sp. z o.o. 1 Maja 132 05-200 Wołomin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2118.	PLAFONIERA D-K WZÓR 1 pochodzenie: kraje trzecie	P.P.U.H. URMAR Wiosny Ludów 6 40-374 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2119.	PLAFONIERA D-K WZÓR 2 pochodzenie: kraje trzecie	P.P.U.H. URMAR Wiosny Ludów 6 40-374 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2120.	Plafoniera G-2 pochodzenie: nie ustalono	TERMEL PLAST S.C. Budowlana 10 82-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2121.	Plafoniera Globo nr art. 4043 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	GLOBAL LIGHTING Sp. z o.o. ul. Krakowska 163 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2122.	Plafoniera Globo nr art. 4103 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	GLOBAL LIGHTING Sp. z o.o. ul. Krakowska 163 38-400 Krosno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2123.	Plafoniera hermetyczna Kanlux TUNA S1101-W pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2124.	Plafoniera Pawbol G-5 pochodzenie: Polska	PAWBOL Sp. z o.o. Racławicka 139A 34-125 Sułkowice	Nieprawidłowe oznakowanie CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2125.	Plafoniera Prezent nr art. 7024 Pochodzenie: Polska	PREZENT Sp. z o.o. Dojazdowa 1 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2126.	Plafoniera z czujnikiem ruchu „BEMKO” ST-78 pochodzenie: kraje trzecie	Bemko Sp. z o.o. ul. Kolejowa 206 05-092 Lomianki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2127.	Podgrzewacz do butelek z termoregulatorem Bobas NP-2 pochodzenie: Polska	Zakłady Wyrobów Elektrogrzejnych Spółdzielnia Jedność ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 42-580 Wojkowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2128.	Podróżna Suszarka do włosów ORAVA HD-400 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ORAVA Sp. z o.o. Towarowa 6 42-600 Tarnowskie Góry	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2129.	Podróżna Suszarka do włosów ORAVA HD-401A pochodzenie: pozostałe kraje UE	ORAVA Sp. z o.o. Towarowa 6 42-600 Tarnowskie Góry	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2130.	Podstawa chłodząca do laptopa Zalman ZM-NS-1000 pochodzenie: kraje trzecie	Action S.A. ul. Jana Kazimierza 46/54 01-240 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2131.	Podstawa chłodząca do laptopa Zalman ZM-NS-1500 pochodzenie: kraje trzecie	Action S.A. ul. Jana Kazimierza 46/54 01-240 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2132.	Podstawa lampki CANDELLUX MARCO 3 pochodzenie: kraje trzecie	Candellux Lighting Sp. z o.o. 1 Maja 132 05-200 Wołomin	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - brak przepustów izolacyjnych wewnątrz wlotów przewodów stanowiących okablowanie wewnętrzne oprawy	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
2133.	Podstawa lampki CANDELLUX MARCO 4 pochodzenie: kraje trzecie	Candellux Lighting Sp. z o.o. 1 Maja 132 05-200 Wołomin	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - brak przepustów izolacyjnych wewnątrz wlotów przewodów stanowiących okablowanie wewnętrzne oprawy	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
2134.	Poduszka elektryczna P-60 pochodzenie: Polska	Radiotechniczna Spółdzielnia Pracy Szybka 27 31-831 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2135.	Pprawa oświetleniowa belka Technolux Malaga II typ 3078 pochodzenie: Polska	TECHNOLUX Nowodowski i Spółka jawna ul. Kokosowa 2B 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2136.	Prodzik elektryczny Prumel PE-1-500 pochodzenie: Polska	PRUMEL Sp. z o.o. Mostowa 4 05-800 Pruszków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2137.	Prodzik elektryczny PRUMEL PPG-92 pochodzenie: nie ustalono	PRUMEL Sp. z o.o. Mostowa 4 05-800 Pruszków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2138.	Prodzik PRUMEL PE 3-600 pochodzenie: Polska	PRUMEL Sp. z o.o. Mostowa 4 05-800 Pruszków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2139.	Profesjonalna Suszarka do włosów Clatronic HTD 3239 Profi pochodzenie: kraje trzecie	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. Opolska 1A Karczów, 49-120 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2140.	Profesjonalna Suszarka do włosów easy touch ETA-2100 pochodzenie: nie ustalono	EASY TOUCH PRONOX TECHNOLOGY S.A. i sp. k. Bonarka 221 Kraków	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2141.	Profesjonalne oświetlenie LED CH4-LED-PL-100-10M-WW-G Kraj pochodzenia: Chiny	Mag Gorzelak i Jasiński Spółka Jawna ul. Warszawska 8 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2142.	Promiennik OPTI OK-9300 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2143.	Prostownica ceramiczna do włosów SURKER HD-9108 pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2144.	Prostownica do włosów „Camry” CR99 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2145.	Prostownica do włosów ADLER AD 2101 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2146.	Prostownica do włosów ADLER AD 2308 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2147.	Prostownica do włosów ADLER AD 261 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2148.	Prostownica do włosów Adler Europe AD 2306 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2149.	Prostownica do włosów Adler Europe AD 251 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2150.	Prostownica do włosów ADLER Hair Straightener AD 231 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2151.	Prostownica do włosów Apollo LAURA PRL – 185 PUR pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszka 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2152.	Prostownica do włosów BaByliss PRO 215 ST25E pochodzenie: kraje trzecie	BaByliss Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 405 02-801 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2153.	Prostownica do włosów BaByliss PRO 230 ST27E pochodzenie: kraje trzecie	BaByliss Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 405 02-801 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2154.	Prostownica do włosów BaByliss ST 25CRE pochodzenie: kraje trzecie	BaByliss 99 Avenue Aristide Briand 92120 Montrouge (Francja)	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2155.	Prostownica do włosów Botti Electronic model: HS 916, max 50W pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna ZPChr M.Matecki, J.Matecki Sp.J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2156.	Prostownica do włosów Botti HS-908 pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Sp. jawna ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2157.	Prostownica do włosów BOTTI JL-2P pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna ZPChr M.Matecki, J.Matecki Sp.J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2158.	Prostownica do włosów CHAOHAO RCT-558 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o.o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki, których budowa ze względu na wymiary nie odpowiada wtyczkom stosowanym w Polsce	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
2159.	Prostownica do włosów Clatronic HC 3362 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. ul. Grudzińska 51 45-470 Opole	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2160.	Prostownica do włosów CONCEPT VZ 1230 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ELKO VALENTA Vysokomyšská 1800 565 01 Choceň, Czechy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2161.	Prostownica do włosów CONCEPT VZ-1230 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ELKO VALENTA Polska Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 3 53-238 Wrocław	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2162.	Prostownica do włosów CONCEPT VZ-1250 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ELKO VALENTA Polska Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 3 53-238 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2163.	Prostownica do włosów ELDOM RW 13N Pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2164.	Prostownica do włosów ELDOM RW 19 Pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2165.	Prostownica do włosów Eldom RW-15 pochodzenie: Polska	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2166.	Prostownica do włosów ELESKO PC-400 Pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2167.	Prostownica do włosów First Austria FA-5658-3 Paola Pochodzenie: kraje trzecie	FIRST Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie Słoneczna 1 55-040 Kobierzyce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2168.	Prostownica do włosów GALLET LIS350 Champagne pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2169.	Prostownica do włosów GEMEI GM-818 Pochodzenie: nie ustalono	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowana w prostownicy nieodpowiednia wtyczka do gniazda sieciowego	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
2170.	Prostownica do włosów HOLDEN model: PR-58 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2171.	Prostownica do włosów HOLDEN PR-40 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2172.	Prostownica do włosów Holden PR-41 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2173.	Prostownica do włosów HOLDEN PR-42 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2174.	Prostownica do włosów Holden PR-43 Pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2175.	Prostownica do włosów Holden PR-52 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2176.	Prostownica do włosów HOLDEN PR-52 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2177.	Prostownica do włosów HYUNDAI HS-296 pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2178.	Prostownica do włosów HYUNDAI HS-580 pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2179.	Prostownica do włosów JOHNSON GM-818 ITEM NO: 200139 Pochodzenie: nie ustalono	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowana w prostownicy nieodpowiednia wtyczka do gniazda sieciowego	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
2180.	Prostownica do włosów JOHNSON JS-5088 ITEM NO: 125554 Pochodzenie: kraje trzecie	Toy Mix Sp. z o.o. Al. Krakowska 189 Łazy, 05-552 Wólka Kosowska	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowana w prostownicy nieodpowiednia wtyczka do gniazda sieciowego	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
2181.	Prostownica do włosów LIVSTAR LS-1542 pochodzenie: kraje trzecie	LIVSTAR Distribution Sp. z o.o. Al. Krakowska 28 Sekocin Nowy, 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2182.	Prostownica do włosów LIVSTAR LS-1543 pochodzenie: kraje trzecie	LIVSTAR Distribution Sp. z o.o. Al. Krakowska 28 Sekocin Nowy, 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2183.	Prostownica do włosów LIVSTAR LS-1563 Pochodzenie: kraje trzecie	LIVSTAR Distributors Sp. z o.o. Al. Krakowska 28 Sekocin Nowy, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2184.	Prostownica do włosów Łucznicz AT-2000L pochodzenie: kraje trzecie	Aspa Electro Sp. z o.o. Miechów 1 51-162 Wrocław	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2185.	Prostownica do włosów MELISSA HC-8049C Pochodzenie: kraje trzecie	Adexi A/S Julsevej 1 DK-8240 Risskov	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2186.	Prostownica do włosów MING WANG MW-888 Pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
2187.	Prostownica do włosów MPM MPR 03 Pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2188.	Prostownica do włosów MPM PRODUCT BWT-B54/B pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2189.	Prostownica do włosów MPM PRODUCT BWT-B88 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2190.	Prostownica do włosów MPM Product LN-82 Pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2191.	Prostownica do włosów ORAVA ZV 204 pochodzenie: kraje trzecie	ORAVA Závodná 459 SK-027 43 Nižná, Słowacja	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2192.	Prostownica do włosów ORAVA ZV-203 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ORAVA Sp. z o.o. Towarowa 6 42-600 Tarnowskie Góry	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2193.	Prostownica do włosów ORAVA ZV-204 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ORAVA Sp. z o.o. Towarowa 6 42-600 Tarnowskie Góry	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2194.	Prostownica do włosów PHILIPS HP 4686 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2195.	Prostownica do włosów PHILIPS HP 8300 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussenendiepen 6 9208 AD Drachten	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2196.	Prostownica do włosów PHILIPS HP 8342 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2197.	Prostownica do włosów Philips Simply Salon Straight HP8300 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2198.	Prostownica do włosów Provision HS05-07 Pochodzenie: kraje trzecie	CORSO PHU Wiesław Załuski Kazimierzówka 33 21-040 Świdnik	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2199.	Prostownica do włosów Remington S 7902 Pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2200.	Prostownica do włosów Remington S-2044 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2201.	Prostownica do włosów REMINGTON S9500 pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2202.	Prostownica do włosów REMINGTON S-981 pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2203.	Prostownica do włosów Romix model: HS37N pochodzenie: kraje trzecie	TEAM KALORIK GROUP 1, Avenue de l'Espinette Centrale B-164 Rhode ST Genese, BELGIUM	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2204.	Prostownica do włosów rossmann TL-102 Pochodzenie: kraje trzecie	Rossmann Supermarkety Drogerijne Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2205.	Prostownica do włosów ROWENTA SF 3012 F4 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2206.	Prostownica do włosów RUNDEPUAI 2009 pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Prezes UOKiK odmówił wszczęcia postępowania z uwagi na nieustalenie wprowadzającego wyrób do obrotu
2207.	Prostownica do włosów SCARLETT SC-066B pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o.o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki, których budowa ze względu na wymiary nie odpowiada wtyczkom stosowanym w Polsce	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
2208.	Prostownica do włosów SENCOR SHI 530 Pochodzenie: kraje trzecie	FAST ČR a.s. Cernokostelecka 1621 251 01 Řicany, Czechy	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2209.	Prostownica do włosów ST26T pochodzenie: Polska	Babyliss Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 405 02-801 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2210.	Prostownica do włosów STELMAN SLN -358 Pochodzenie: kraje trzecie	Ambience Polska Sp. z o.o. ul. Szeligowska 49 01-320 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2211.	Prostownica do włosów TARGET TG8912 pochodzenie: kraje trzecie	GUO MAO CHENG Sp. z o.o. Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
2212.	Prostownica do włosów TECHNIKA TK-570 Pochodzenie: nie ustalono	Euroline Trading Sp. z o.o. Janki, Al. Krakowska 48 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2213.	Prostownica do włosów TYCCON 516 pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Prezes UOKiK odmówił wszczęcia postępowania z uwagi na nieustalenie wprowadzającego wyrób do obrotu
2214.	Prostownica do włosów TYCCON TY-688 pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Prezes UOKiK odmówił wszczęcia postępowania z uwagi na nieustalenie wprowadzającego wyrób do obrotu
2215.	Prostownica do włosów Wigo EG 5409 E2 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Kosmetyki profesjonalne sp. z o.o. ul. Kosmatki 16 03-982 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2216.	Prostownica do włosów z jonizacją i z płytkami ceramicznymi MPM PRODUCT LN-84 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2217.	Prostownica do włosów z płytkami ceramicznymi MPM PRODUCT MPR - 01 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2218.	Prostownica do włosów Zelmer 33Z021 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2219.	Prostownica do włosów ZELMER 33Z14 pochodzenie: kraje trzecie	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2220.	Prostownica FIRST FA-5658-5 pochodzenie: pozostałe kraje UE	TIMETRON Co., Ltd. Pazmantengasse 12 A-1020 Wiedeń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2221.	Prostownica HOLDEN PR-57 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2222.	Prostownica MPM PRODUCT BWT-B54/C pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2223.	Prostownica REMINGTON S 792 pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2224.	Prostownica Remington S2002 pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2225.	Prostownica Rowenta CF7212DO/1HO pochodzenie: Polska	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2226.	Prostownica Rowenta elite Mod. CF7132 CF22DO/1HO R pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2227.	Prostownica Zelmer 33Z022 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2228.	Przedłużacz AEP PW 313020K5 Pochodzenie: Polska	AEP Sp. z o.o. ul. Zielona 12 58-200 Dzierżoniów	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2229.	Przedłużacz AEP SW 313010S4 Pochodzenie: Polska	AEP Sp. z o.o. ul. Zielona 12 58-200 Dzierżoniów	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2230.	Przedłużacz Art No. 552 Pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowanie przewodu zasilającego o przekroju żył ok. 0,2 mm ² zamiast wymaganego 1,5 mm ² , niewłaściwa grubość izolacji żył przewodu g<1,0 mm oraz brak oznaczenia zacisku uziemiającego	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
2231.	Przedłużacz BEMKO P3GBI M Pochodzenie: kraje trzecie	Bemko Sp. z o.o. ul. Kolejowa 206 05-092 Łomianki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2232.	Przedłużacz BUDMANN European Standard FM 505(S) Pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - zastosowanie przewodu zasilającego o przekroju żył ok. 0,5 mm ² zamiast wymaganego 1,5 mm ² , niewłaściwa grubość izolacji żył przewodu g<1,0 mm oraz brak oznaczenia zacisku uziemiającego	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
2233.	Przedłużacz DPM PP03 Pochodzenie: kraje trzecie	DMP Solid Polska Harcerska 34 64-600 Oborniki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2234.	Przedłużacz Elgotech PK1010 Pochodzenie: Polska	P.P.H.U. "ELGOTECH" Jerzy Znamirowski, ul. Krakowskie Przedmieście 53, 32-087 Zielonki k/Krakowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2235.	Przedłużacz Elgotech PK-1015 Pochodzenie: Polska	ELGOTECH Jerzy Znamirowski Krakowskie Przedmieście 53 32-087 Zielonki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2236.	Przedłużacz ELGOTECH® 04GZ 41.Y1.20.11 Pochodzenie: Polska	ELGOTECH Jerzy Znamirowski Krakowskie Przedmieście 53 32-087 Zielonki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2237.	Przedłużacz Emos E0155 Pochodzenie: kraje trzecie	EMOS PL Sp. z o.o. Galczyńskiego 6 43-300 Bielsko-Biała	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2238.	Przedłużacz JONEX PS-160/15m Pochodzenie: Polska	PPH JONEX Adam Jonczyk Sikorskiego 22 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2239.	Przedłużacz JONEX PS-170 Pochodzenie: Polska	JONEX Adam Jonczyk Sikorskiego 22 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2240.	Przedłużacz Jonex Ps-270 Pochodzenie: Polska	JONEX Adam Jonczyk Sikorskiego 22 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2241.	Przedłużacz JONEX PS-270/4,0m Pochodzenie: Polska	ELEKTROTAAJ S.C. T. Jończyk, S. Tomaczak Płaska 18 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2242.	Przedłużacz Jonex Ps-370 Pochodzenie: Polska	JONEX Adam Jonczyk Sikorskiego 22 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2243.	Przedłużacz JONEX PS-370iws/5m Pochodzenie: Polska	ELEKTROTAAJ S.C. T. Jończyk, S. Tomaczak Płaska 18 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2244.	Przedłużacz Jonex Ps-460 Pochodzenie: Polska	JONEX Adam Jonczyk Sikorskiego 22 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2245.	Przedłużacz Jonex Ps-470 Pochodzenie: Polska	JONEX Adam Jonczyk Sikorskiego 22 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2246.	Przedłużacz Jonex Ps-570 Pochodzenie: Polska	JONEX Adam Jonczyk Sikorskiego 22 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2247.	Przedłużacz Kontakt Simon PSp 12-4/30 Pochodzenie: Polska	ZPH POLMARK 33-150 Wola Rzędzińska 589	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2248.	Przedłużacz Kontakt Simon PSp2-3A/10 Pochodzenie: Polska	Z.P.H. POLMARK Marek Rzepka Wola Rzędzińska 589C 33-150 Wola Rzędzińska	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2249.	Przedłużacz ogrodowy DG-YH01 Pochodzenie: nie ustalono	EMOS PL Sp. z o.o. Galczyńskiego 6 43-300 Bielsko-Biała	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2250.	Przedłużacz ogrodowy wbijany Rum-Lux HWS-F03 Pochodzenie: kraje trzecie	RUM LUX Wojciech Rumocki ul. Byszewska 20 A 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2251.	Przedłużacz PCE 9131T48163 Pochodzenie: Polska	PCE Polska Sp. z o.o. ul. Zielona 12 58-200 Dzierżoniów	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2252.	Przedłużacz PCE Jawor 9111T48263 Pochodzenie: Polska	PCE Polska Sp. z o.o. ul. Zielona 12 58-200 Dzierżoniów	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2253.	Przedłużacz PCE Niemcza 9131Q48143 Pochodzenie: Polska	PCE Polska Sp. z o.o. ul. Zielona 12 58-200 Dzierżoniów	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2254.	Przedłużacz PCE Niemcza 9131T48223 Pochodzenie: Polska	PCE Polska Sp. z o.o. ul. Zielona 12 58-200 Dzierżoniów	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2255.	Przedłużacz PCE Niemcza 9133Q48163 Pochodzenie: Polska	PCE Polska Sp. z o.o. ul. Zielona 12 58-200 Dzierżoniów	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2256.	Przedłużacz PCE Niemcza 9136Q48153 Pochodzenie: Polska	PCE Polska Sp. z o.o. ul. Zielona 12 58-200 Dzierżonów	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2257.	Przedłużacz piecigniazdowy z włącznikiem, 1,5m EGA KF-F05F, nr katalogowy 1754 Pochodzenie: Polska	EGA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Rzečna 1 Nowa Wieś 83-200 Starogard Gdański	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2258.	Przedłużacz piecigniazdowy z włącznikiem, 5m EGA KF-F05F, nr katalogowy 1756 Pochodzenie: Polska	EGA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Rzečna 1 Nowa Wieś 83-200 Starogard Gdański	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2259.	Przedłużacz przenośny 5 m-3 gniazdkowy Elgotech EPS-305W Pochodzenie: Polska	ELGOTECH Jerzy Znamirowski Krakowskie Przedmieście 53 32-087 Zielonki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2260.	Przedłużacz przenośny 5m-3 gniazdkowy Elgotech EPS-51.5 Pochodzenie: Polska	ELGOTECH Jerzy Znamirowski Krakowskie Przedmieście 53 32-087 Zielonki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2261.	Przedłużacz przenośny Elgotech EPS 103 Pochodzenie: Polska	ELGOTECH Jerzy Znamirowski Krakowskie Przedmieście 53 32-087 Zielonki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2262.	Przedłużacz przenośny EPS-45 ELGOTECH® 04GN.41.05.19 Pochodzenie: Polska	ELGOTECH Jerzy Znamirowski Krakowskie Przedmieście 53 32-087 Zielonki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2263.	Przedłużacz przenośny zwijany POLMARK PB4T-315X25 OMY Pochodzenie: Polska	Z.P.H. POLMARK Marek Rzepka Wola Rzędzińska 589C 33-150 Wola Rzędzińska	Nieprawidłowe oznakowanie CE Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja - brak oznaczenia zacisku ochronnego (uziemiającego) i zacisku neutralnego	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2264.	Przedłużacz PS-470i Pochodzenie: Polska	JONEX Adam Jonczyk Sikorskiego 22 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2265.	Przedłużacz RUM-LUX Pochodzenie: kraje trzecie	RUM LUX Wojciech Rumocki ul. Byszevska 20 A 92-770 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2266.	Przedłużacz sieciowy 5 gniazdek KEMOT URZ 3061-1,5 Pochodzenie: kraje trzecie	LECHPOL Zbigniew Leszek Miętne, Garwolińska 1 08-400 Garwolin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2267.	Przedłużacz sieciowy TAAJ PS-3620 1,5m biały Pochodzenie: Polska	JONEX Adam Jonczyk Sikorskiego 22 78-400 Szczecinek	Brak oznakowania CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2268.	Przedłużacz sieciowy TAAJ PS-3620 5,0m biały Pochodzenie: Polska	JONEX Adam Jonczyk Sikorskiego 22 78-400 Szczecinek	Brak oznakowania CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2269.	Przedłużacz sieciowy z przełącznikiem KEMOT URZ 3195-1,5 Pochodzenie: kraje trzecie	LECHPOL Zbigniew Leszek Miętne, Garwolińska 1 08-400 Garwolin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2270.	Przedłużacz sieciowy z włącznikiem Lechpol URZ3195-1,5 Pochodzenie: kraje trzecie	LECHPOL Zbigniew Leszek Miętne, Garwolińska 1 08-400 Garwolin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2271.	Przedłużacz specjalny bryzgoszczelny Elgotech 04.GK.50.03.2W 16A/250V Pochodzenie: Polska	P.P.H.U. "ELGOTECH" Jerzy Znamirowski ul. Krakowskie Przedmieście 53 32-087 Zielonki k/Krakowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2272.	Przedłużacz STILO DX-3FS Pochodzenie: Polska	Ideal Polska S.A. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2273.	Przedłużacz STILO DX-6F Pochodzenie: Polska	Ideal Polska S.A. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2274.	Przedłużacz TREQ TQPS4030 Pochodzenie: kraje trzecie	K-Consult Sp. z o.o. ul. Architektów 67 81-528 Gdynia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2275.	Przedłużacz trzygniazdowy EMOS HE0311 Pochodzenie: kraje trzecie	EMOS PL Sp. z o.o. Galczyńskiego 6 43-300 Bielsko-Biała	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2276.	Przedłużacz trzygniazdowy EMOS HE1313 Pochodzenie: kraje trzecie	EMOS PL Sp. z o.o. Galczyńskiego 6 43-300 Bielsko-Biała	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2277.	Przedłużacz VIVANCO PP 73 Pochodzenie: Polska	DMP Solid Polska Harcerska 34 64-600 Oborniki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2278.	Przedłużacz VIVANCO PP03 Pochodzenie: Polska	DMP Solid Polska Harcerska 34 64-600 Oborniki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2279.	Przedłużacz wielogniazdowy TEMA KANLUX 2P-3F 5m Pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2280.	Przedłużacz YATO ® YT- 8101 Pochodzenie: Polska	TOYA S.A. Soltysowicka 13-15 51-168 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2281.	Przedłużacz z obwodem ochronnym TEMA KANLUX DX-5F 5m Pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2282.	Przedłużacz z uziemieniem 1,5m GERMAN MAX 3GN DG-F03K Pochodzenie: kraje trzecie	4WD Sp. z o.o. ul. Puławska 38 05-500 Piaseczno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2283.	Przedłużacz z uziemieniem 3m GERMAN MAX 5GN DG-F05K Pochodzenie: kraje trzecie	4WD Sp. z o.o. ul. Puławska 38 05-500 Piaseczno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2284.	Przedłużacz z uziemieniem piecigniazdowy z włącznikiem Ima P-53S Pochodzenie: kraje trzecie	IRNA Sp. z o.o. Harcerska 2 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2285.	Przedłużacz z/ul nierozbieralny biały 3x1 Polmark 600 Pochodzenie: Polska	ZPH POLMARK 33-150 Wola Rzędzińska 590	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2286.	Przedłużacz zwijany 15m Toya S.A. 72570 Pochodzenie: Polska	TOYA S.A. Soltysowicka 13-15 51-168 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2287.	Przedłużacz zwijany czterogniazdowy Ima TDZ-W1 Pochodzenie: Polska	IRNA Sp. z o.o. Harcerska 2 78-400 Szczecinek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2288.	Przedłużacz zwijany DPM BP 150 (DG-42R-FB04 Pochodzenie: kraje trzecie	DPM Solid Polska Przesławscy Sp. J. Kowanówko ul. Harcerska 34 64-600 Oborniki	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2289.	Przedwzmacniacz Advance Acoustic MPP506 Kraj pochodzenia: Chiny	Best-Audio Wl. Pająk ul. Traugutta 25 90-113 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2290.	Przejęcie uniwersalne LAMEX LX 6048UK 10PCS Pochodzenie: kraje trzecie	LAMEX Andrzej Leszek Export - Import Artykułów Elektronicznych Stary Puznów 58A 08-400 Garwolin	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2291.	Przełącznik polsko-angielski LP ZLA0556F pochodzenie: Polska	LECHPOL Zbigniew Leszek Miętne, Garwolińska 1 08-400 Garwolin	Wyrób bezpodstawnie oznaczony znakiem CE	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
2292.	Przenośna oprawa oświetleniowa dla dzieci Massive 66010/53/10 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o.o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2293.	Przenośna oprawa oświetleniowa LP LP-TL-024 "motylki" pochodzenie: kraje trzecie	Light Prestige Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Świka 11 31-588 Kraków	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2294.	Przenośna lampa stołowa MARKSLOJD typ: 4351 art. 1261 pochodzenie: pozostałe kraje UE	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2295.	Przenośna lampa stołowa MARKSLOJD typ: 4351 art. 1827 pochodzenie: pozostałe kraje UE	MARKSLOJD sp. z o.o. Batorowska 24 62-070 Dąbrowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2296.	Przenośna lampa stołowa MASSIVE znak towarowy ESEO model 37899/K3/13 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Luminaires Poland Olajzłowa 68 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2297.	Przenośna oprawa oświetleniowa ADE Line 4420047 pochodzenie: kraje trzecie	ADe Line S. A. ul. Polna 14 55-110 Prusice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - niewłaściwe zabezpieczenie przewodu przyłączeniowego - brak odciążki z materiału izolacyjnego, zapobiegającej wyrwanii i wpełnieniu przewodu do metalowego korpusu oprawy	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
2298.	Przenośna oprawa oświetleniowa ADE Line 4900009 pochodzenie: kraje trzecie	ADe Line S. A. ul. Polna 14 55-110 Prusice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - niewłaściwe zabezpieczenie przewodu przyłączeniowego - brak odciążki z materiału izolacyjnego, zapobiegającej wyrwanii i wpełnieniu przewodu do metalowego korpusu oprawy, brak zabezpieczenia metalowego otworu przegiętką	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
2299.	Przenośne radio Roadstar TRA-2290/RD Kraj pochodzenia: Chiny	Eggo Emmerson Multimedia Sp. z o. o. ul. Zacisza 6 63-200 Jarocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2300.	Przenośne radio stereo model FA-1153 Kraj pochodzenia: Chiny	TIMETRON GMBH PAZMANITENGASSE 12 1020 VIENNA	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2301.	Przenośny odbiornik radiowy Grundig GRN05 Kraj pochodzenia: Chiny	BEKO S.A. Cybernetyki 7B 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2302.	Przenośny odbiornik radiowy GRUNDIG Music 50L/RP 5240 LW Kraj pochodzenia: Chiny	BEKO S.A. Cybernetyki 7B 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2303.	Przenośny odtwarzacz radiowy CD/MP3/USB RCD 1440 Kraj pochodzenia: Chiny	Grundig Intermedia GmbH Beuthener Str. 41 D-9471 Nurnberg, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2304.	Przenośny radiodtwarzacz radio CD/MP3 z tunerem FM i gniazdem USB Lenco SCD-38 USB Kraj pochodzenia: Chiny	STL Group BV P.O. Box 3092-5902 RB Venlo	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2305.	Przenośny rzutnik walizkowy NOBO Model:Quantum 2523T Kraj pochodzenia: Chiny	ACCO Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 184 02-486 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2306.	Przepływowy ogrzewacz wody Instant 6 Vortex pochodzenie: Polska	Nibe-Biawar Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2307.	Przepływowy ogrzewacz wody Oscar OP 5 pochodzenie: Polska	Nibe-Biawar Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2308.	Przepływowy ogrzewacz wody Oscar OP 5C pochodzenie: Polska	Nibe-Biawar Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2309.	Prześcieradło elektryczne „Camry” CR7406 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2310.	Przewód przyłączeniowy KBP 9915 pochodzenie: kraje trzecie	K-Consult Sp. z o.o. ul. Architektów 67 81-528 Gdynia	Brak oznakowania CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2311.	Przewód przyłączeniowy KBP 9930 pochodzenie: kraje trzecie	K-Consult Sp. z o.o. ul. Architektów 67 81-528 Gdynia	Brak oznakowania CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2312.	Przewód przyłączeniowy Polmark PP OMY 310x1,9 pochodzenie: Polska	Z.P.H. POLMARK Marek Rzepka Wola Rzędzińska 589C 33-150 Wola Rzędzińska	Brak oznakowania CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2313.	Przewód przyłączeniowy Polmark PPL 275x1,9 pochodzenie: Polska	Z.P.H. POLMARK Marek Rzepka Wola Rzędzińska 589C 33-150 Wola Rzędzińska	Brak oznakowania CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2314.	Przewód przyłączeniowy z wtyczką AEP OW 2x1 3 mb pochodzenie: Polska	AEP Sp. z o.o. ul. Zielona 12 58-200 Dzierżonów	Brak oznakowania CE	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
2315.	Przewód przyłączeniowy z wtyczką AEP OW 2x1 5 mb pochodzenie: Polska	AEP Sp. z o.o. ul. Zielona 12 58-200 Dzierżonów	Brak oznakowania CE	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
2316.	Przewód przyłączeniowy z wtyczką AEP OW 2x1 5,3 mb pochodzenie: Polska	AEP Sp. z o.o. ul. Zielona 12 58-200 Dzierżonów	Brak oznakowania CE	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
2317.	Przewód przyłączeniowy z wtyczką AEP OW 2x1 5,5 mb pochodzenie: Polska	AEP Sp. z o.o. ul. Zielona 12 58-200 Dzierżonów	Brak oznakowania CE	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
2318.	Przewód przyłączeniowy z wyłącznikiem Duwi International 24473 pochodzenie: Polska	CET Sp. z o.o. ul. Zielona 27 43-200 Pszczyna	Brak oznakowania CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2319.	Przewód przyłączeniowy z wyłącznikiem nożnym Polmark PPLN 275x1,9 BI pochodzenie: Polska	Z.P.H. POLMARK Marek Rzepka Wola Rzędzińska 589C 33-150 Wola Rzędzińska	Brak oznakowania CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2320.	Przewód świetlny 6 m., CATAVINA JDS2-24-6C Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK DK-8220 Brabrand	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2321.	Przewód świetlny 6 metrowy CATAVINA model JDS2-24-6C Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2322.	Przewód świetlny Catavina 6 m 6014900 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2323.	Radio budzik AUDIOX ZEBU 3100 Kraj pochodzenia: Polska	Audiox Glinki 146 35-361 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2324.	Radio budzik Gruding SONOCLOCK 390 Kraj pochodzenia: Chiny	BEKO S.A. Cybernetyki 7B 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2325.	Radio First FA-1907 Kraj pochodzenia: Austria	First Barbara Ilnicka Supińskiego 1 52-317 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2326.	Radio GRUNDIGMusic 50L/RP 5240LW Kraj pochodzenia: Chiny	GRUNDIG Multimedia B.V. Atrium, 310S NL-1077 ZX Amsterdam, Holandia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2327.	Radio Lenco MPR-031 Kraj pochodzenia: Chiny	STL GROUP B.V. Ankerade 20, 5928 PL Venlo Holandii	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2328.	Radio Retro HYUNDAI Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2329.	Radio ROADSTAR HIRA-1100 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Eggo Emmerson Multimedia Sp. z o. o. ul. Zacisza 6 63-200 Jarocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2330.	Radio stereo Clatronic SR 827 Kraj pochodzenia: Niemcy	CTC Clatronic Sp. zo.o Opolska 1A 49-120 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2331.	Radio TZS FIRST AUSTRIA FA-1904 Kraj pochodzenia: Chiny	TIMETRON GMBH PAZMANITENGASSE 12 1020 VIENNA	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2332.	Radio z budzikiem 218 Kraj pochodzenia: Chiny	Carrefour Polska Sp. z o.o. Targowa 72 03-734 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2333.	Radio z budzikiem RAC 180 B Kraj pochodzenia: Chiny	HP-Tronic spol. s r.o. Prstne Kutky 637 760-01 Zlin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2334.	Radio z budzikiem RAC 381 B Kraj pochodzenia: Chiny	HP-Tronic spol. s r.o. Prstne Kutky 637 760-01 Zlin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2335.	Radio z CD Philips A21838/12 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2336.	Radio z odtwarzaczem CD GRUNDIG RCD 1440 USB Kraj pochodzenia: nie ustalono	BEKO S.A. Cybernetyki 7B 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2337.	Radio z odtwarzaczem CD i MP3 HYUNDAI TRC 512AU3 Kraj pochodzenia: Chiny	Digison Polska Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2338.	Radio z odtwarzaczem Hyundai RC 606 pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2339.	Radio z odtwarzaczem i gramofonem Hyundai RC 513 RIP pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2340.	Radio z zegarem AM/FM model FA-2416 Kraj pochodzenia: Chiny	TIMETRON GMBH PAZMANITENGASSE 12 1020 VIENNA	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2341.	Radiobudzik AKAI ARF 360D/1 Kraj pochodzenia: Chiny	TELECOLOR Sp. z o.o. Willowa 3 06-500 Miawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2342.	Radiobudzik First FA-2421-2 Kraj pochodzenia: Chiny	First Bielany Wrocławskie Wrocławska 37B 55-040 Kobierzyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2343.	Radiobudzik GKR 12 Kraj pochodzenia: Chiny	BEKO S.A. Cybernetyki 7B 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2344.	Radio-budzik GRUNDIG 590 Kraj pochodzenia: Chiny	BEKO S.A. Cybernetyki 7B 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2345.	Radiobudzik GRUNDIG SC 560 GKR 1400 Kraj pochodzenia: Chiny	BEKO S.A. Cybernetyki 7B 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2346.	Radiobudzik GRUNDIG SONOCLOCK 590 GKR28 Kraj pochodzenia: Chiny	BEKO S.A. Cybernetyki 7B 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2347.	Radiobudzik JVCRC-EZ53S Kraj pochodzenia: Chiny	JVC Polska Sp. z o.o. Polczyńska 116A 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2348.	Radiobudzik Overmax OV-RB-02 Kraj pochodzenia: Chiny	Overmax Polska Dzieduszyńska 10 61-248 Poznań	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
2349.	Radiobudzik PHILIPS AJ31121/12 Kraj pochodzenia: Chiny	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2350.	Radiobudzik ROADSTARCLR-2618 Kraj pochodzenia: Chiny	Eggo Emmerson Multimedia Sp. z o.o. ul. Zacisza 6 63-200 Jarocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2351.	Radiobudzik Sonolock 490 GKR 26 Kraj pochodzenia: Chiny	BEKO S.A. Cybernetyki 7B 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2352.	Radiobudzik SONY ICF C205 Kraj pochodzenia: Japonia	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2353.	Radiobudzik Sony ICF-C273L Kraj pochodzenia: Japonia	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2354.	Radiobudzik SONYICF-C318 Kraj pochodzenia: Japonia	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2355.	Radio-budzik z alarmem LENCO CR-3303 pochodzenie: kraje trzecie	DSV Sp. z o.o. S.K.A. Pl. Kaszubski 8 81-350 Gdynia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2356.	Radiobudzik Zebu 3100 Kraj pochodzenia: Polska	Eltra ul. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2357.	Radiomagnetofon model FA-1600-2 Kraj pochodzenia: Chiny	TIMETRON GMBH PAZMANITENGASSE 12 1020 VIENNA	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2358.	Radiomagnetofon Sony CFD-305 Kraj pochodzenia: Chiny	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2359.	Radiomagnetofon Sony CFD-335CP Kraj pochodzenia: Chiny	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2360.	Radiomagnetofon Sony CFD-R560CP Kraj pochodzenia: Chiny	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2361.	Radiomagnetofon Sony ZS-S2iP Kraj pochodzenia: Chiny	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2362.	Radiomagnetofon z CD JVC RC-EZ57B Kraj pochodzenia: Chiny	JVC Polska Sp. z o.o. Polczyńska 116A 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2363.	Radiomagnetofon z CD JVC RD-EZ15 Kraj pochodzenia: Chiny	JVC Polska Sp. z o.o. Polczyńska 116A 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2364.	Radiomagnetofon z CD PHILIPS, model: AZ1027 Kraj pochodzenia: Chiny	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2365.	Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD GRUNDIG RRCD 1350 MP3 Kraj pochodzenia: Chiny	BEKO S.A. Cybernetyki 7B 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2366.	Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD Sony CFD-S35 CP pochodzenie: kraje trzecie	SONY POLAND Sp. z o.o. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2367.	Radiomagnetofon z wbudowanym mikrofonem Orava RMF 690 Kraj pochodzenia: Chiny	ORAVA retail, s. r. o. Závodná 459 027 43 Nižná, Słowacja	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
2368.	Radiodiodbiornik Ania 9608 Kraj pochodzenia: Polska	Eltra ul. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2369.	Radiodiodbiornik First FA1904 Kraj pochodzenia: Austria	First Bielany Magazynowa 3 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2370.	Radiodiodbiornik GRUNDIG RP 5201PLL Kraj pochodzenia: Chiny	BEKO S.A. Cybernetyki 7B 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2371.	Radiodiodbiornik Iza 484 Kraj pochodzenia: Polska	Eltra ul. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2372.	Radiodiodbiornik Julia 2 488 Kraj pochodzenia: Polska	Eltra ul. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2373.	Radiodiodbiornik model DY-483 Kraj pochodzenia: Chiny	MAX SYSTEM Import-Export Sp. z o.o. Janki Al. Krakowska 6A 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
2374.	Radiodiodbiornik model DY-485 Kraj pochodzenia: Chiny	MAX SYSTEM Import-Export Sp. z o.o. Janki Al. Krakowska 6A 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
2375.	Radiodiodbiornik Muza 116 Kraj pochodzenia: Polska	Eltra ul. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2376.	Radiodiodbiornik przenośny Orava T-111 Kraj pochodzenia: Chiny	ORAVA retail, s. r. o. Závodná 459 027 43 Nižná, Słowacja	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2377.	Radioodbiornik Roadstar TRA-2388L/BK pochodzenie: kraje trzecie	Eggo Emmerson Multimedia Sp. z o. o. ul. Zacisza 6 63-200 Jarocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2378.	Radioodbiornik Tola 3 9708 Kraj pochodzenia: Polska	Eltra ul. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2379.	Radioodbiorników z zegarem AM/FM model FA-2400 Kraj pochodzenia: Chiny	TIMETRON GMBH PAZMANITENGASSE 12 1020 VIENNA	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2380.	Radioodtwarzacz Bluesky BCD94A(KW-94R) Kraj pochodzenia: Chiny	Carrefour Polska Sp. z o.o. Targowa 72 03-734 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2381.	Radioodtwarzacz CD-MP3 PHILIPS AZ1046/12 Kraj pochodzenia: Chiny	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2382.	Radioodtwarzacz CD-MP3 PHILIPS AZ1048/12 Kraj pochodzenia: Chiny	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2383.	Radioodtwarzacz Hyundai RC 606 Kraj pochodzenia: Chiny	Digison Polska Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2384.	Radioodtwarzacz HYUNDAI RC-606 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2385.	Radioodtwarzacz Hyundai TRC 666 A3 Kraj pochodzenia: Chiny	Digison Polska Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2386.	Radioodtwarzacz JVC RV-NB51W Kraj pochodzenia: Chiny	JVC Polska Sp. z o.o. Polczyńska 116A 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2387.	Radioodtwarzacz MUSE M-25RD Kraj pochodzenia: Chiny	Eggo Emmerson Multimedia Sp. z o. o. ul. Zacisza 6 63-200 Jarocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2388.	Radioodtwarzacz Philips AZ1027/12 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2389.	Radioodtwarzacz przenośny Lenco CDSCD-37 Kraj pochodzenia: Chiny	DSV Sp. z o.o. Plac Kaszubski 8 81-350 Gdynia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2390.	Radioodtwarzacz stereofoniczny AUDIOX CD-24 MP3 red Euro pochodzenie: Polska	Audiox Glinki 146 35-361 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2391.	Radioodtwarzacz stereofoniczny Eltra AUDIOX CD26 USB Kraj pochodzenia: Polska	Andrzej Szulc AUDIOX ul. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2392.	Radioodtwarzacz stereofoniczny Z CD/MP3/USB CD38-USB Kraj pochodzenia: Polska	AUDIOX Andrzej Szulc GLINKI 146 85-861 Bydgoszcz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2393.	Radioodtwarzacz z CD Philips AZ102B/12 Kraj pochodzenia: Chiny	Royal Philips Electronics Groenewoudseweg 1 BA Eindhoven, Holandia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2394.	Radioodtwarzacz z CD/MP3/USB Eltra CD-26 USB Kraj pochodzenia: Chiny	Audiox s.c. A Jakubowski A. Szulc ul. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2395.	Radioodtwarzacz CD/MP3 ELTRA CD-24 red Euro Kraj pochodzenia: Chiny	Audiox s.c. A Jakubowski A. Szulc ul. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2396.	Radioodbiornik ZS-RS09CP Kraj pochodzenia: Chiny	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
2397.	Reflektory ścienne Kwart V0401 pochodzenie: kraje trzecie	Ikea Retail Sp. z o. o. Pl. Szwedzki 3 Janki, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2398.	Renifer + sanie Pavo D2DF-14M-1 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2399.	Retro radio FM/AM „HYUNDAI” RA601 pochodzenie: kraje trzecie	HP-Tronic spol. s r.o. Prstine Kutky 637 760-01 Zlin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2400.	Robot kuchenny ELDOM R102 Pochodzenie: Polska	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2401.	Robot kuchenny ELESKO MK-03 pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2402.	Robot kuchenny FIRST FA-5116-1 pochodzenie: kraje trzecie	FIRST Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie Słoneczna 1 55-040 Kobierzyce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2403.	Robot kuchenny Primo KR3PL Pochodzenie: kraje trzecie	Benco International Industriezone Klein Gent Bouwvelen 12a 2280 Grobbendonk, Belgia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2404.	Robot ręczny HOLDEN MR-40 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-660 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2405.	Rozdrabniacz do lodu Bifinett KH 660 pochodzenie: kraje trzecie	Lidi Polska Spółka z o.o. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2406.	Rozdrabniacz ELDOM BL-75 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2407.	Rozdrabniacz ręczny Philips Model:HR1366 pochodzenie: kraje trzecie	Royal Philips Electronics Amstelplein 2 Breitner Center P.O. Box 77900 1070 MX Amsterdam, The Netherlands	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2408.	Rozgałęźnik wtyczkowy Elda RW-330 pochodzenie: Polska	Elda-Eltra Elektrotechnika S.A. Glinki 146 85-861 Bydgoszcz	Wyrób bezpodstawnie oznaczony znakiem CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2409.	Rozgałęźnik wtyczkowy Kanlux OLI 2P-2 pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Wyrób bezpodstawnie oznaczony znakiem CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2410.	Rozgałęźnik wtyczkowy Kanlux OLI 2P-3 pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Wyrób bezpodstawnie oznaczony znakiem CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2411.	Rozgałęźnik wtyczkowy Kanlux OLI 2P-4 pochodzenie: Polska	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Wyrób bezpodstawnie oznaczony znakiem CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2412.	Rozgałęźnik wtyczkowy Zext RW-3 pochodzenie: kraje trzecie	ZEXT Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 22 05-070 Sulejów	Wyrób bezpodstawnie oznaczony znakiem CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2413.	Ryż Lampki choinkowe Z-101 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Działania Inspekcji Handlowej w toku
2414.	Ryż świetlny 400L Astor Dekolite Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - zanizony przekrój przewodów	Wydano decyzję z art. 40k ust.1 Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
2415.	Ryż świetlny CABB Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2416.	Ryż świetlny Cortina z dodatkowym gniazdem 100 żarówek COR.70443/A2 Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. J. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2417.	Ryż świetlny z programatorem RP100 Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o.o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2418.	Sandwich - Toster Eldom ST 8 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2419.	SHARP LCD LC-24DV510E Kraj pochodzenia: Chiny	Sharp Electronic Sp. z o.o. ul. Poleczki 33 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2420.	Siatka świetlna H/W Kraj pochodzenia: Chiny	NETTO Sp. z o.o. Motaniec 30 73-108 Kobylanka	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2421.	Siec z lampkami model TTP-IP-N96L produkt nr 5682700 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Dania DK 8220 Brabrand Denmark	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2422.	Silikonowe gwiazdeczki białe Kraj pochodzenia: Polska	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2423.	Silikonowe gwiazdeczki Bulnrex ZGS-50 Kraj pochodzenia: Polska	Bulnrex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2424.	Skaner Epson Perfection V330 J232D Kraj pochodzenia: Indonezja	DEA Sp. z o.o. ul. Obózowa 61 01-418 Warszawa Polska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2425.	Sokowirówka Adler AD4103 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2426.	Sokowirówka Apollo SOJ-10-GR pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2427.	Sokowirówka Biowin 800115 Pochodzenie: Polska	BIOWIN PPHU Piotr Kwapisz 93-973 Łódź ul. Pryncypalna 129/141	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2428.	Sokowirówka BRAVO-ADA JE120 pochodzenie: nie ustalono	BRAVO-ADA ul. Kwiatowa 1a 05-410 Józefów	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2429.	Sokowirówka COOKWORKS SIGNATURE model No: KP60PD pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szakiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2430.	Sokowirówka Eldom SK 5 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2431.	Sokowirówka MOULINEX JU 210 Pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB France BP15 69131 ECULY CEDEX, Francja	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2432.	Sokowirówka ZELMER JULITA 377/250W pochodzenie: pozostałe kraje UE	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2433.	Sokowirówka ZELMER Typ: 176.6 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2434.	Sokownik COOKWORKS SIGNATURE model No 211715 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szakiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2435.	Sople świetlne 100 LED 6908305616368 618955 Kraj pochodzenia: Chiny	Castorama Polska Sp. z o.o. Krakowiaków 72 02-255 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2436.	Sople świetlne 100L LED WW 6072 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
2437.	Sople świetlne COR. 04561/B00 100 Diod LED Kraj pochodzenia: Chiny	Cortina Sp. j. Wolnego 8 40-857 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2438.	Sople świetlne LED-RPLR-S 190-230V Kraj pochodzenia: Chiny	Odeon Skoczów S. C. Remigiusz Starobrat, Damian Imiela Łowicka 26a 44-105 Skoczów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2439.	Sorter bilonu Laura S8 Kraj pochodzenia: Chiny	Franet Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 116 Sopot	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2440.	Spot podwójny BlackRedWhite rosso Pochodzenie: Polska	Black Red White S.A. Krzeszowska 63 23-400 Błgoraj	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2441.	Strzelająca gwiazda + 15 mini lampek GSZD 15L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o.o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2442.	Strzelająca gwiazda JYSK typ GSZD - 15L Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sedalsparken 18 DK-8220 Brabrand, Dania	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2443.	Strzyżarka rossmann RY-3117 Pochodzenie: kraje trzecie	Rossmann Supermarkety Drogerijne Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2444.	Sufitowe oprawy punktowe Kanlux Argus CT 215 pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2445.	Suszarka ADLER AD2219 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2446.	Suszarka Adler AD2221 Pochodzenie: Polska	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2447.	Suszarka Adler AD-2224 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2448.	Suszarka Adler Europe AD 2232 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2449.	Suszarka AEG-Electrolux FOEN 5436C Pochodzenie: kraje trzecie	Electrolux Poland Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2450.	Suszarka APOLLO Palermo SUP-50 Pochodzenie: Polska	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2451.	Suszarka Apollo Piccola Pochodzenie: Polska	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2452.	Suszarka Apollo SUP-120-BLK Pochodzenie: kraje trzecie	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2453.	Suszarka Apollo SUP-50-BLUE LineaPiccola Pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2454.	Suszarka BABYLISS 6642E Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Babyliss Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 405 02-801 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2455.	Suszarka BABYLISS D221E Pochodzenie: kraje trzecie	Babyliss Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 405 02-801 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2456.	Suszarka Babyliss D241E Pochodzenie: kraje trzecie	Babyliss Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 405 02-801 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2457.	Suszarka Bosch Beautix Travel PHD 1100 Pochodzenie: kraje trzecie	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2458.	Suszarka Bosch CTHM 7 Pochodzenie: kraje trzecie	Robert-Bosch GmbH Straße 45 D-70192 Stuttgart, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2459.	Suszarka Bosch CTHM3 Pochodzenie: kraje trzecie	Robert-Bosch GmbH Straße 45 D-70192 Stuttgart, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2460.	Suszarka BOSCH PHD6160/01 Pochodzenie: kraje trzecie	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2461.	Suszarka BOSCH PHD9500/01 Pochodzenie: kraje trzecie	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2462.	Suszarka Braun 3540 Pochodzenie: kraje trzecie	Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. Zabrzeńska 20 03-872 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2463.	Suszarka BRAVO B-4292 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Isolit-Bravo, spol. s.r.o. 561 64 Jablonné nad Orlicí, Czechy	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2464.	Suszarka Camry CR100 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2465.	Suszarka Carmina SUC-1400-RED Pochodzenie: Polska	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2466.	Suszarka Carrefour CTD 1400-11 Pochodzenie: kraje trzecie	Carrefour Polska Sp. z o.o. Targowa 72 03-734 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2467.	Suszarka clatronik HT3393 Pochodzenie: nie ustalono	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. Opolska 1A Karczów, 49-120 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2468.	Suszarka CLATRONIC HTD 3332 Pochodzenie: nie ustalono	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. ul. Gnuźdzka 51 45-470 Opole	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2469.	Suszarka CLATRONIC HTD 3363 Pochodzenie: nie ustalono	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. Opolska 1A Karczów, 49-120 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2470.	Suszarka do grzybów MPM Product model MSG-2 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2471.	Suszarka do grzybów MPM Produkt model MSG-1 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2472.	Suszarka do warzyw Ravanson SD-3T pochodzenie: Polska	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2473.	Suszarka do włosów ADLER AD 2215 IonIC pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2474.	Suszarka do włosów ADLER AD 2216 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2475.	Suszarka do włosów ADLER AD 2218 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2476.	Suszarka do włosów Adler AD223 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2477.	Suszarka do włosów APOLLO model: SUP-45-blue Linea Petti pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyżkowska 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2478.	Suszarka do włosów Apollo Palermo SUP-120-RED pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyżkowska 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2479.	Suszarka do włosów Apollo PICCOLA SUP- 50-GRAY pochodzenie: kraje trzecie	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyżkowska 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2480.	Suszarka do włosów APOLLO SUP-120-BLUE pochodzenie: nie ustalono	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyżkowska 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2481.	Suszarka do włosów BaByliss D 116 Tage pochodzenie: kraje trzecie	Babyliss Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 405 02-801 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2482.	Suszarka do włosów BOSCH model PHD-335 pochodzenie: pozostałe kraje UE	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2483.	Suszarka do włosów Bosch PHD 1100 pochodzenie: pozostałe kraje UE	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2484.	Suszarka do włosów Bosch PHD5980/01 CTHM20A pochodzenie: kraje trzecie	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2485.	Suszarka do włosów Bosch PHS-2000/01 pochodzenie: pozostałe kraje UE	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2486.	Suszarka do włosów Braun 3519 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Braun GmbH Frankfurter Str. 145 61476 Kronberg, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2487.	Suszarka do włosów Braun B1200 3516 pochodzenie: kraje trzecie	AGD Market Sp. z o.o. ul. Kopalińska 32 41-800 Zabrze	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2488.	Suszarka do włosów Braun HD-110MN typ 3516 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Braun GmbH Frankfurter Str. 145 61476 Kronberg, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2489.	Suszarka do włosów Carrefour Home CTD 1400-11 pochodzenie: kraje trzecie	Carrefour Polska Sp. z o.o. Targowa 72 03-734 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2490.	Suszarka do włosów Carrefour Home CTD1400-11 (SB66) pochodzenie: kraje trzecie	CP Polska S.A. Władysława Żeleńskiego 51 d/7 31-333 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2491.	Suszarka do włosów CONCEPT VV-5613 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ELKO VALENTA Polska Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 3 53-238 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2492.	Suszarka do włosów CONCEPT VV567 pochodzenie: kraje trzecie	ELKO VALENTA Polska Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 3 53-238 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2493.	Suszarka do włosów dla profesjonalistów SURKER RCY-26 pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak deklaracji zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2494.	Suszarka do włosów Eldom HT110 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2495.	Suszarka do włosów Eldom HT120 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2496.	Suszarka do włosów Eldom HT75R pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2497.	Suszarka do włosów Eldom HT80R pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2498.	Suszarka do włosów Eldom HT85G pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2499.	Suszarka do włosów ELESKO HD-124 pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2500.	Suszarka do włosów Expo - service SW - 5312 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2501.	Suszarka do włosów LIVSTAR LS-1512 pochodzenie: kraje trzecie	LIVSTAR Distribution Sp. z o.o. Al. Krakowska 28 Sekocin Nowy, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2502.	Suszarka do włosów LIVSTAR LS-1515 pochodzenie: kraje trzecie	LIVSTAR Distribution Sp. z o.o. Al. Krakowska 28 Sekocin Nowy, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2503.	Suszarka do włosów MPM Product model SS-1205 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2504.	Suszarka do włosów MPM Product model: RCY-35 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2505.	Suszarka do włosów MPM Produkt model SS-126 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2506.	Suszarka do włosów MPM SS-1206 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2507.	Suszarka do włosów ORAVA HD 4 pochodzenie: kraje trzecie	ORAVA Závodná 459 SK-027 43 Nižná, Słowacja	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2508.	Suszarka do włosów ORAVA HD-416 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ORAVA Sp. z o.o. Towarowa 6 42-600 Tarnowskie Góry	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2509.	Suszarka do włosów ORAVA model: HD- 411 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ORAVA Sp. z o.o. Towarowa 6 42-600 Tarnowskie Góry	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2510.	Suszarka do włosów Philips HP 4930 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimská 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2511.	Suszarka do włosów Philips HP 4931 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimská 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2512.	Suszarka do włosów PHILIPS HP 4935 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimská 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2513.	Suszarka do włosów PHILIPS HP 4961 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimská 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2514.	Suszarka do włosów PHILIPS HP 4981 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimská 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2515.	Suszarka do włosów podrzędna SUPERIOR RCY-3 pochodzenie: pozostałe kraje UE	AERA Rundfunk-und Fernseh GmbH Hans-Martin-Schleyer Strasse 2 D-77656 Offenburg	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2516.	Suszarka do włosów REMINGTON D1001 pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2517.	Suszarka do włosów REMINGTON DT-14 pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2518.	Suszarka do włosów REMINGTON model D3157 E51 pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2519.	Suszarka do włosów Roventa Powerline Elite CV 4952 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2520.	Suszarka do włosów ROWENTA CV-1220 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2521.	Suszarka do włosów ROWENTA CV-9112 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2522.	Suszarka do włosów ROWENTA model CV4930 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2523.	Suszarka do włosów SAPIR Item No.: SP-1100-BB pochodzenie: kraje trzecie	E & S sp. z o.o. Sekocin Nowy Al. Krakowska 30 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2524.	Suszarka do włosów SAPIR Item No.: SP-1100-Y pochodzenie: kraje trzecie	E & S sp. z o.o. Sekocin Nowy Al. Krakowska 30 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2525.	Suszarka do włosów Savion SUA 101 pochodzenie: kraje trzecie	SAVION sp. z o.o. ul. Świetlista 62 30-444 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2526.	Suszarka do włosów SAVION SUA-201 pochodzenie: kraje trzecie	SAVION sp. z o.o. ul. Świetlista 62 30-444 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2527.	Suszarka do włosów Sencor SHD 6400B pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2528.	Suszarka do włosów TIROSS TS_413 pochodzenie: kraje trzecie	TIROSS Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 118 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2529.	Suszarka do włosów TIROSS TS-425 pochodzenie: kraje trzecie	TIROSS Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 118 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2530.	Suszarka do włosów TIROSS TS-429 pochodzenie: kraje trzecie	TIROSS Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 118 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2531.	Suszarka do włosów Vinchi HD-001 pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o. ul. Mokotowska 15a lok. 5 00-640 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2532.	Suszarka do włosów Walera SL 4000 pochodzenie: pozostałe kraje UE	PPH Ponok's Piotr Włócek ul. Składowa 4 65-500 Ostrzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2533.	Suszarka do włosów z dyfuzorem AMACOM AMC-Z1 pochodzenie: kraje trzecie	RONIMARK Sp. J. Drewnowska 77 91-008 Łódź	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej skierował do Prezesa UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
2534.	Suszarka do włosów z dyfuzorem Botti Electronic model: JLCD-1801A-3, max 2000W pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna ZPCChr M.Matecki, J.Matecki Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2535.	Suszarka do włosów ZELMER 33Z011 pochodzenie: nie ustalono	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2536.	Suszarka do włosów ZELMER 33Z013 pochodzenie: kraje trzecie	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2537.	Suszarka do włosów Zelmer 33Z016 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2538.	Suszarka do włosów Zelmer 33Z017 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2539.	Suszarka do włosów Zelmer 33Z018 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2540.	Suszarka do włosów Zelmer 33Z024 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2541.	Suszarka do włosów ZELMER 332025 pochodzenie: kraje trzecie	Zelmer S.A. ul. Hoffmannowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2542.	Suszarka do żywności Biowin SE-1 Pochodzenie: Polska	BIOWIN PPHU Piotr Kwapisz 93-373 Łódź ul. Pryncypalna 129/142	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2543.	Suszarka do żywności z wentylatorem i termoregulatorem Biowin SE-2 Pochodzenie: Polska	BIOWIN PPHU Piotr Kwapisz 93-373 Łódź ul. Pryncypalna 129/143	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2544.	Suszarka ELDOM HT 100 Pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2545.	Suszarka ELDOM HT 99 Pochodzenie: Polska	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2546.	Suszarka ELESKO HD-161A Pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2547.	Suszarka Eurolux EL-1904 Pochodzenie: kraje trzecie	MASTERMAX Andrzej Nejman ul. Spisaka 59A 02-495 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2548.	Suszarka Eurolux EL-1905 Pochodzenie: kraje trzecie	MASTERMAX Andrzej Nejman ul. Spisaka 59A 02-495 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2549.	Suszarka EUROLUX EL-1933 Pochodzenie: kraje trzecie	Mastermax Andrzej Nejman ul. Spisaka 59A 02-495 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2550.	Suszarka EUROLUX EL-1934 Pochodzenie: kraje trzecie	Mastermax Andrzej Nejman ul. Spisaka 59A 02-495 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2551.	Suszarka grundig HD3700 Pochodzenie: nie ustalono	BEKO S.A. Cybernetyki 7B 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2552.	Suszarka HOLDEN S - 44 Pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2553.	Suszarka Holden S-42 Pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2554.	Suszarka HOLDEN S-62 Pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2555.	Suszarka Holden S-63 Pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2556.	Suszarka HOLDEN S-67 Pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2557.	Suszarka Jie Yasi JYS-4018 Pochodzenie: kraje trzecie	B.H.C. Sp. z o.o. Aleja Krakowska 193B 05-552 Łazy Wólka Kosowska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2558.	Suszarka Livstar LS-1516 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	LIVSTAR Distributors Sp. z o.o. Al. Krakowska 28 Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2559.	Suszarka LIVSTAR LS-1517 Pochodzenie: kraje trzecie	LIVSTAR Distributors Sp. z o.o. Al. Krakowska 28 Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2560.	Suszarka MPM MSW-04 Pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2561.	Suszarka MPM Product HD-075 Pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2562.	Suszarka Opti SW5412 Pochodzenie: kraje trzecie	Expo-service sp. z o.o. Al. Witosa 31 00-710 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2563.	Suszarka OPTIMUM SW5312 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2564.	Suszarka Optimum typ: SW-5220 Pochodzenie: kraje trzecie	Expo-service sp. z o.o. Al. Witosa 31 00-710 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2565.	Suszarka PHILIPS HP 8103 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussenndiepen 6 9208 AD Drachten	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2566.	Suszarka PHILIPS HP 8103/00 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2567.	Suszarka PHILIPS HP 8180 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2568.	Suszarka PHILIPS HP 8183 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2569.	Suszarka Philips HP4962 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2570.	Suszarka Philips HP8106 Pochodzenie: nie ustalono	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2571.	Suszarka PHILIPS model: HP8182 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2572.	Suszarka Remington Compact 1800 pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2573.	Suszarka REMINGTON D - 515 pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2574.	Suszarka Remington D-2011 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2575.	Suszarka REMINGTON D5000 Pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2576.	Suszarka REMINGTON DT1400 Pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2577.	Suszarka Remington model D5005 pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2578.	Suszarka REMINGTON T12000 pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2579.	Suszarka ROMIX HD 42 pochodzenie: kraje trzecie	TEAM KALORIK GROUP 1, Avenue de l'Espinette Centrale B-164 Rhode ST Genese, BELGIUM	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2580.	Suszarka Romix HD 66 Pochodzenie: kraje trzecie	TEAM POLSKA Sp. z o.o. Brzezie 165 32-080 Zabierzów	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2581.	Suszarka rossmann HZ 5120-B Pochodzenie: kraje trzecie	Rossmann Supermarkety Drogerie Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2582.	Suszarka ROWENTA CV 1152 Pochodzenie: kraje trzecie	Adexi A/S Julsevej 1 DK-8240 Risskov	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2583.	Suszarka Rowenta CV 4220 Pochodzenie: kraje trzecie	CALOR Place Ambroise Courtois BP 8353-69356 Lyon cedex 08 (Francja)	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2584.	Suszarka Rowenta CV-8525 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2585.	Suszarka ROWENTA CV91130 Lissima Pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2586.	Suszarka Rowenta Elite CV1152FO Pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2587.	Suszarka Rowenta Sign CV1220 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22B 02-703 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2588.	Suszarka SENCOR SHD 40 B Pochodzenie: kraje trzecie	Fast Poland Sp. z o.o. ul. Przedpole 1 02-241 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2589.	Suszarka severin HT9600 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	SEVERIN Elektrogeräte GmbH Rohre 27 D-59846 Sundern, NIEMCY	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2590.	Suszarka SIEMENS PH4710D Pochodzenie: kraje trzecie	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2591.	Suszarka Splec L289-HD Pochodzenie: kraje trzecie	Splec B.P. 20003 94859 IVRY-S/Seine Codex France	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2592.	Suszarka VINCHI Comfort HD-001 Pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 5, 00-640 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2593.	Suszarka Zelmer 332012 Pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2594.	Suszarka ZELMER Compact Pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2595.	Suszarka ZHENG HUANG ZH2096 Pochodzenie: nie ustalono	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2596.	Suszarko - Lokówka BaByliss 2021CE pochodzenie: kraje trzecie	BaByliss Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 405 02-801 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2597.	Suszarko - Lokówka BRAUN model ASS 1 pochodzenie: Polska	Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. Zabrzeńska 20 03-872 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2598.	Suszarko - Lokówka do włosów ORAVA model: KF - 102 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ORAVA Sp. z o.o. Towarowa 6 42-600 Tarnowskie Góry	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2599.	Suszarko-lokówka do włosów ADLER AD 213 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karłowicza 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2600.	Suszarko-lokówka Adler Europe AD 204 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karłowicza 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2601.	Suszarko-lokówka Botti Electronic HB810 Pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Zakład Pracy Chronionej Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2602.	Suszarko-lokówka Braun 4485 pochodzenie: kraje trzecie	Braun GmbH Frankfurter Str. 145 61476 Kronberg, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2603.	Suszarko-lokówka Braun 4485 Pochodzenie: kraje trzecie	Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. Zabrzeńska 20 03-872 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2604.	Suszarko-lokówka Braun Satin Hair AS330MN Pochodzenie: kraje trzecie	Braun GmbH Frankfurter Str. 145 61476 Kronberg, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2605.	Suszarko-Lokówka do włosów Botti HB 802 pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Sp. jawna ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2606.	Suszarko-lokówka ELDOM LS 1 M Pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2607.	Suszarko-lokówka ELESKO HB-560 Pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bor 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2608.	Suszarko-lokówka Philips HP 4671 Pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2609.	Suszarko-lokówka PHILIPS HP 4674 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2610.	Suszarko-lokówka PHILIPS HP 8650 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2611.	Suszarko-lokówka Remington AS-1201 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2612.	Suszarko-lokówka Rowenta 299R pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2613.	Suszarko-lokówka Savion SUL 101 pochodzenie: kraje trzecie	SAVION sp. z o.o. ul. Świetlistą 62 30-444 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2614.	System muzyczny JVC UX-G375 Kraj pochodzenia: Chiny	JVC Polska Sp. z o.o. Polczyńska 116A 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2615.	System muzyczny mikro JVC CA-UXG210 Kraj pochodzenia: Chiny	JVC Polska Sp. z o.o. Polczyńska 116A 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2616.	System muzyczny Mikro JVC MP3/WMA UX-G100 Kraj pochodzenia: Chiny	JVC Polska Sp. z o.o. Polczyńska 116A 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2617.	Szatkwonica RUSSEL HOBBS model No: 18034 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szakiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2618.	Szatkwonica z blenderem READY STEADY COOK model No: 4234009 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szakiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2619.	Światelka na choinkę 40 LED XX8-750500 Kraj pochodzenia: Chiny	SELF IMPORT AGENCIES P.O. BOX 37211 1030 AE Amsterdam The Netherlands	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2620.	Światelka na choinkę 80 LED XX8-750570 Kraj pochodzenia: Chiny	SELF IMPORT AGENCIES P.O. BOX 37211 1030 AE Amsterdam The Netherlands	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2621.	Światelka na choinkę AXL-100070 model R-576 Kraj pochodzenia: Chiny	SELF IMPORT AGENCIES P.O. BOX 37211 1030 AE Amsterdam The Netherlands	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2622.	Świecząca ozdoba LED kształt-choinka ZG-20N Kraj pochodzenia: Chiny	VERSHOLD Sp. z o. o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2623.	Świecząca ozdoba LED kształt-gwiazda ZG-20N Kraj pochodzenia: Chiny	VERSHOLD Sp. z o. o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2624.	Świecznik adwentowy drewniany Bulinex Kraj pochodzenia: Chiny	Bulinex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2625.	Świecznik drewniany z 7 lampkami, VILLA TREND,wewnętrzny IBM 0071B1 Kraj pochodzenia: nie ustalono	MGL Metro Group Logistic Polska sp. z o.o. i Spółka s.k. Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2626.	Świecznik z 7 lampkami JYSK typ HH-7APXMAS Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sedalsparken 18 DK-8220 Brabrand, Dania	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2627.	Światłokowe belki oświetleniowe Kanlux Aldo 118 pochodzenie: kraje trzecie	Kanlux S. A. ul. Objazdowa 1-3 41-922 Radzionków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2628.	Telefaks na papier zwykły ze słuchawką DECT Panasonic KF-FC258PD pochodzenie: kraje trzecie	PANASONIC Marketing Europe GmbH sp. z o.o., Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2629.	Telefaks na zwykły papier z automatem zgłoszeniowym Panasonic KX-FP218PD Kraj pochodzenia: Malezja	PANASONIC Marketing Europe GmbH sp. z o.o., Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2630.	Telefaks Panasonic KX-FC278PD Kraj pochodzenia: Malezja	Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce Wołoska 9A 02-583 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2631.	Telefaks Panasonic KX-FP207PD Kraj pochodzenia: Malezja	PANASONIC Marketing Europe GmbH sp. z o.o., Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2632.	Telefaks Panasonics KX-FP207PD Kraj pochodzenia: Japonia	Panasonic Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 4/6 02-284 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2633.	Telefaks Panasonics KX-FT988PD Kraj pochodzenia: Japonia	Panasonic Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 4/6 02-284 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2634.	Telefaks Philips HFC325/EU Kraj pochodzenia: Chiny	Sagemcom Poland Sp. z o. o. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2635.	Telefaks Philips PPF 650E/EU20MAGIC 5 ECO Kraj pochodzenia: Chiny	Sagemcom Poland Sp. z o. o. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2636.	Telefaks Sharp UX-A760 Kraj pochodzenia: Tajlandia	Sharp Electronics GmbH Handelskai 342 1020 Wiedeń Austria	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2637.	TELEFON STACJONARNY PANASONIC KX-TSC11 pochodzenie: kraje trzecie	PANASONIC Marketing Europe GmbH sp. z o.o., Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2638.	Telewizor 32" LCD AKAI AKFL3 Kraj pochodzenia: Polska	TELECOLOR Sp. z o.o. Staszica 45 13-240 Ilowo	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2639.	Telewizor cyfrowy wiwa HD110 Pochodzenie: kraje trzecie	LINE PRO Sp. z o.o. Miedziana 11 00-835 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2640.	Telewizor Full HD Sony KDL-46V4000 pochodzenie: pozostałe kraje UE	SONY POLAND Sp. z o.o. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2641.	Telewizor Funai LH850-M22 Kraj pochodzenia: Polska	FUNAI Electric Europe Sp. z o.o. Inżynierska 1 67-100 Nowa Sól	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2642.	Telewizor FUNAILCD LED 19-H 800M Kraj pochodzenia: nie ustalono	FUNAI Electric Europe Sp. z o.o. Inżynierska 1 67-100 Nowa Sól	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2643.	Telewizor KDL-32 BX42 Kraj pochodzenia: Japonia	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2644.	Telewizor kłorowy LCD Philips 40"40 PFL 5606H/58 Kraj pochodzenia: Holandia	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2645.	Telewizor kolorowy LCD Philips 32" 32 PFL 4606 Kraj pochodzenia: Holandia	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2646.	Telewizor kolorowy LCD Samsung LE-40 D503 Kraj pochodzenia: Korea Południowa	Samsung Electronics Polska Sp.z o.o Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2647.	Telewizor kolorowy LCD Samsung UE 32D 4000 NW Kraj pochodzenia: Korea Południowa	Samsung Electronics Polska Sp.z o.o Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2648.	Telewizor kolorowy LCD Sharp 24" LC 24 LE 510 E Kraj pochodzenia: Japonia	Sharp Electronic Sp. z o.o. ul. Poleczki 33 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2649.	Telewizor kolorowy LCD Sharp LC-32SH 340E Kraj pochodzenia: Japonia	Sharp Electronic Sp. z o.o. ul. Poleczki 33 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2650.	Telewizor kolorowy LCD Sharp LC-40 LE 830E Kraj pochodzenia: Japonia	Sharp Electronic Sp. z o.o. ul. Poleczki 33 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2651.	Telewizor kolorowy SAMSUNG LCD 22" LE22B541C4W Kraj pochodzenia: Węgry	SAMSUNG Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2652.	Telewizor kolorowy SHARP LCD 26" LC-26SH330E Kraj pochodzenia: Chiny	Sharp Electronic Sp. z o.o. ul. Poleczki 33 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2653.	Telewizor LCD 19" MANTA LCD 1909 Kraj pochodzenia: Chiny	Manta Multimedia Sp. z o.o. Matuszewska 14 03-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2654.	Telewizor LCD LG 22LK330 22LK330-ZB Kraj pochodzenia: nie ustalono	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2655.	Telewizor LCD PHILIPS 32PFL3605H/12 pochodzenie: Polska	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2656.	Telewizor LCD PHILIPS 32PFL5405H/12 pochodzenie: Polska	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2657.	Telewizor LCD PHILIPS 40PFL7605H/12 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2658.	Telewizor LCD PHILIPS 42PFL3605H/12 pochodzenie: Polska	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2659.	Telewizor LCD PHILIPS 46PFL7665H/12 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2660.	Telewizor LED SHARP AQUOS LC-22LE430E Kraj pochodzenia: Chiny	Sharp Electronic Sp. z o.o. ul. Poleczki 33 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2661.	Telewizor LG 22LK330 Kraj pochodzenia: Polska	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2662.	Telewizor LG 32LD465 Kraj pochodzenia: Polska	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2663.	Telewizor LG 32LV3550 Kraj pochodzenia: Polska	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2664.	Telewizor LG 42LK530 Kraj pochodzenia: Polska	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2665.	Telewizor LG LCD 32LD350 Kraj pochodzenia: Polska	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2666.	Telewizor LG LCD 37LD465 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2667.	Telewizor LG LCD MPEG4 USB Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2668.	Telewizor LG LCD32LD320 Kraj pochodzenia: Czechy	LG Electronics Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162a 02-342 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2669.	Telewizor LG PLAZMA 42PJ350 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2670.	Telewizor LG PLAZMA 42PT353 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2671.	Telewizor model JV-VC104 Kraj pochodzenia: Chiny	P.P.H. SONIC Sp. j. Janina i Ewelina Stępniewska ul. Przemysłowa 11/13 99-300 Kutno	Niepelne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Działania Inspekcji Handlowej w toku
2672.	Telewizor Orion TV22PL160D Kraj pochodzenia: Polska	Orion Electric Sp. z o.o. Ostaszewo 57 87-148 Łysymice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2673.	Telewizor Orion TV32PL690 Kraj pochodzenia: nie ustalono	FG Poland S.A. Ostrobramska 101 A 04-041 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2674.	Telewizor Panasonic TXP 50 C3E Kraj pochodzenia: Czechy	Panasonic AVC Networks Czech s.r.o. U Panasonicu 1 320 84 Plzeň, Czechy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2675.	Telewizor Philips 32PFL3606h/58 Kraj pochodzenia: Japonia	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2676.	Telewizor Philips LCD 32PFL3606H/58 Kraj pochodzenia: Polska	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2677.	Telewizor PHILIPS LCD 37PFL5405H/12 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2678.	Telewizor PHILIPS LCD 42PFL3405H/12 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2679.	Telewizor PHILIPS LCD 42PFL3605H Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2680.	Telewizor PHILIPS LCD 42PFL5405H/12 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2681.	Telewizor SAMSUNG LCD 32D400 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2682.	Telewizor SAMSUNG LCD 40D503 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2683.	Telewizor SAMSUNG LCD LE19C450 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2684.	Telewizor SAMSUNG LCD LE32C350 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2685.	Telewizor SAMSUNG LCD LE32C450 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2686.	Telewizor SAMSUNG LCD LE32C650 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2687.	Telewizor SAMSUNG LCD LE40C550 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2688.	Telewizor SAMSUNG LCD LE40C650 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2689.	Telewizor SAMSUNG LCD LE40C750 3D Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2690.	Telewizor SAMSUNG LCD LE46C550 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2691.	Telewizor Samsung LE3240D503FTW Kraj pochodzenia: Węgry	Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2692.	Telewizor Samsung LE32C450E1W Kraj pochodzenia: Czechy	SAMSUNG Electronics Polska sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2693.	Telewizor Samsung LE32D400 Kraj pochodzenia: Węgry	Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Marynarska 15 02-674 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2694.	Telewizor SAMSUNG LED 26D4003 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2695.	Telewizor SAMSUNG LED 40D5000 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2696.	Telewizor SAMSUNG LED UE32C5000 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2697.	Telewizor Samsung LED UE32D4003 Kraj pochodzenia: Słowacja	Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2698.	Telewizor SAMSUNG LED UE46C6000 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2699.	Telewizor Samsung LED32C530 Kraj pochodzenia: Węgry	Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2a 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2700.	Telewizor SAMSUNG PLAZMA PS42C430 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2701.	Telewizor SAMSUNG PLAZMA PS43D450 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2702.	Telewizor SAMSUNG PLAZMA PS50C430 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2703.	Telewizor SAMSUNG PLAZMA PS51D490 3D Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2704.	Telewizor Samsung UE32D4003BW Kraj pochodzenia: Słowacja	Samsung Electronics Slovakia s.r.o. Hviezdoslavova 807 Galanta 924 27	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2705.	Telewizor Sencor STV 1407 pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2706.	Telewizor SHARP LC-22LE430E Kraj pochodzenia: Chiny	SHARP CORPORATION	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2707.	Telewizor SONY LCD KDL19Bx200 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2708.	Telewizor SONY LCD KDL40CX520 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2709.	Telewizor SONY LCD KDL40EX402 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2710.	Telewizor SONY LED KDL40EX720 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2711.	Telewizor TELEFUNKEN LCD 22857 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2712.	Telewizor TELEFUNKEN LCD 42857FHD Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2713.	Telewizor Toshiba 32AV833G Kraj pochodzenia: Czechy	Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. Pokoj 1 Biskupice Podgórze, 55-040 Kobierzyce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2714.	Termobindownica A4 „Ofitech” model TB 300 Kraj pochodzenia: Chiny	Argo S.A. ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2715.	Termobindownica Opus TB 317 pochodzenie: kraje trzecie	OPUS Sp. z o.o. ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2716.	Termobindownica OPUS TB250 Kraj pochodzenia: Chiny	OPUS Sp. z o.o. ul. Toruńska 8 44-122 Gliwice	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2717.	Termobindownica Pavo 2006-02-1040 Kraj pochodzenia: Holandia	Argo S.A. ul. Krynicka 1 80-393 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2718.	Termowentylator ADLER AD77 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2719.	Termowentylator ARGOS VALUE RANGE model No E0514C-N pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2720.	Termowentylator CHALLENGE model No E9907R-N pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2721.	Termowentylator ELDOM HL9 pochodzenie: Polska	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2722.	Termowentylator FAIRLINE FH 2 pochodzenie: kraje trzecie	Metro Cash & Carry S. A. al. Krakowska 61 02-183 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2723.	Termowentylator FIRST FA-5568 (FH) pochodzenie: pozostałe kraje UE	FIRST Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie Słoneczna 1 55-040 Kobierzyce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2724.	Termowentylator MPM Product MUG-04 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2725.	Termowentylator OPTI OK-91 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2726.	Termowentylator Ravanson FH 105 pochodzenie: kraje trzecie	GRASS ul. Mazowiecka 6 09-100 Płotsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2727.	Termowentylator SAPIR SP 197 pochodzenie: kraje trzecie	SAPIR POLSKA Sp. z o.o. Sękocin Nowy Al. Krakowska 30 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2728.	Termowentylator Savion STW 2010 pochodzenie: kraje trzecie	SAVION sp. z o.o. ul. Świetlista 62 30-444 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2729.	Termowentylator sintur OW-3 pochodzenie: Polska	SINTUR Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej Szadów Pański 34 62-700 Szadów Pański	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2730.	Termowentylator VINCHI FH-002 pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o. ul. Mokotowska 15a lok.5 00-640 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2731.	Tester banknotów Dors 50 Kraj pochodzenia: Chiny	Franet Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 116 Sopot	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2732.	Tor świetlny (lampki choinkowe) CMI Art. Nr 466771 Kraj pochodzenia: Niemcy	EUROMATE GmbH Emil-Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2733.	Tor świetlny (lampki choinkowe) OBI Art. Nr 461391 Kraj pochodzenia: Niemcy	EUROMATE GmbH Emil-Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2734.	Tor świetlny 4048124613924 461392 Kraj pochodzenia: Chiny	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Al. Krakowska 102 02-180 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2735.	Tor świetlny 4048124669952 466995 Kraj pochodzenia: Chiny	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Al. Krakowska 102 02-180 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2736.	Tor świetlny z 30 diodami Led 4048121019736 101973 Kraj pochodzenia: Chiny	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Al. Krakowska 102 02-180 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2737.	Toster „LAMARQUE” LM-5638 pochodzenie: kraje trzecie	KINGTRADE s.a. IMPORT EXPORT 29 Frans Schachstraatt 1731 Zelik, Belgia	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2738.	Toster ADLER AD321 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2739.	Toster ARGOS VALUE RANGE model No: KT-225 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2740.	Toster ARGOS VALUE RANGE model No: KT-800 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2741.	Toster BOSCH TAT 61 pochodzenie: kraje trzecie	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2742.	Toster Botti Electronic BW-6401 OB Pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Zakład Pracy Chronionej Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2743.	Toster Botti Electronic model: BW-6401 max. 750 pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna ZPChr M.Matecki, J.Matecki Sp.J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2744.	Toster BW-640 pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Sp. jawna ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2745.	Toster Clatronic ST 3274 pochodzenie: kraje trzecie	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. Opolska 1A Karczew, 49-120 Dąbrowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2746.	Toster CLATRONIC TA 3287 pochodzenie: kraje trzecie	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. ul. Grudzińska 51 45-470 Opole	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2747.	Toster COLOUR MATCH T034287 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2748.	Toster COOKWORKS model No: TA-8552 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2749.	Toster COOKWORKS model No: XB8133 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2750.	Toster COOKWORKS SIGNATURE model No: 131821 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2751.	Toster COOKWORKS SIGNATURE model No: KT-223 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2752.	Toster COOKWORKS SIGNATURE model No: T-347S pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2753.	Toster COOKWORKS SIGNATURE model No: TA8569-A pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Zymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2754.	Toster do kanapek 3w1 FIRST FA-8340-1 pochodzenie: kraje trzecie	FIRST Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie Słoneczna 1 55-040 Kobierzyce	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2755.	Toster do sandwichów Bifinett KH 1120 pochodzenie: kraje trzecie	Lidl Polska Spółka z o.o. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2756.	Toster ELDOM TO 15 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2757.	Toster Elesko T-02 pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2758.	Toster Elesko t-01a Pochodzenie: Polska	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2759.	Toster FIRST FA-3568 pochodzenie: kraje trzecie	FIRST Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie Słoneczna 1 55-040 Kobierzycze	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2760.	Toster Holden TO-40 pochodzenie: Polska	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2761.	Toster Łucznik model: TS-50S silver line pochodzenie: kraje trzecie	Aspa Electro Sp. z o.o. Miechowity 1 51-162 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2762.	Toster Łucznik TS-50S Inox pochodzenie: kraje trzecie	Aspa Electro Sp. z o.o. Miechowity 1 51-162 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2763.	Toster MPM BH 8863 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2764.	Toster MPM Product KT-212 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2765.	Toster na 2 kanapki FIRST FA-5366-CH pochodzenie: pozostałe kraje UE	TIMETRON Co., Ltd. Pazmanitengasse 12 A-1020 Wiedeń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2766.	Toster PHILIPS HD 2566 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimska 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2767.	Toster Philips model HD 2566 typ 70/A/036 S pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimska 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2768.	Toster RUSSEL HOBBS 14390-80 pochodzenie: nie ustalono	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2769.	Toster RUSSEL HOBBS 14963-80 pochodzenie: nie ustalono	VARTA Baterie Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5 00-440 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2770.	Toster RUSSEL HOBBS model No: 13726 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2771.	Toster SALTER SDA-TT44110 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2772.	Toster Superior T-978 pochodzenie: kraje trzecie	Firma WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Katy Wrocławskie	Brak deklaracji zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2773.	Toster Tefal 539658 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2774.	Toster ZELMER 272012 pochodzenie: nie ustalono	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2775.	Toster, TESCO model: 2T18SS pochodzenie: kraje trzecie	TESCO Polska Sp. z o.o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2776.	Tuner telewizyjny Ferguson ARIVA T55 Kraj pochodzenia: Chiny	Ferguson Sp. z o.o. Śielawy 13 61-619 Poznań	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2777.	Tuner telewizyjny OPTICUM HD-FT24 PLUS Kraj pochodzenia: Polska	Globo Multimedia Sp. z o.o., Sp. k. Gryfińska 104 70-772 Szczecin	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
2778.	Tuner telewizyjny OPTICUM XTS703p Kraj pochodzenia: Polska	Globo Multimedia Sp. z o.o., Sp. k. Gryfińska 104 70-772 Szczecin	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
2779.	Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego "HELIOS" HE/I/SE pochodzenie: Polska	PPHU AWEX Masłowiec 256 32-091 Michałowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2780.	Uniwersalny rozdrabniacz Bifinett KH 1160 pochodzenie: kraje trzecie	Lidl Polska Spółka z o.o. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2781.	Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet 2050 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2782.	Urządzenie „STEAM POWER” DF-A007 pochodzenie: kraje trzecie	OPALTEX PLUS Sp. j. Porążyn 54 A/B 64-330 Opalenica	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2783.	Urządzenie do gotowania jaj CLATRONIC model EK388N pochodzenie: kraje trzecie	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. ul. Grudzińska 51 45-470 Opole	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2784.	Urządzenie do laminowania dokumentów SIGMA EL 233HC Kraj pochodzenia: Chiny	MCC Trading Deutschland GmbH Schluterstr. 7a 40235 Düsseldorf	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2785.	Urządzenie do stylizacji włosów „Rowenta” typ CF412 model CF412D/1H pochodzenie: kraje trzecie	ROWENTA WERKE GmbH 6371 Offenbach am Main, Germany	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2786.	Urządzenie do stylizacji włosów REMINGTON No. Ci 19 Pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9 73479 Ellwangen, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2787.	Urządzenie do stylizacji włosów ROWENTA CF 8032DO/7PO pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2788.	Urządzenie do stylizacji włosów Rowenta CF4032 Pochodzenie: kraje trzecie	CALOR Place Ambroise Courtois BP 8353-69356 Lyon cedex 08 (Francja)	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2789.	Urządzenie filtrujące – zabezpieczające „acar” model: XP Protector pochodzenie: Polska	HSK Data Ltd. Sp. z o.o. Godlewskiego 22 30-198 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2790.	Urządzenie masujące CLATRONIC MSJ 2571 pochodzenie: kraje trzecie	CTC CLATRONIC Sp. z o.o. ul. Grudzińska 51 45-470 Opole	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2791.	Urządzenie wielofunkcyjne "HP" Deskjet Ink Advantage K209a Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2792.	Urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner) SHARP AR-5516 pochodzenie: kraje trzecie	Sharp Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Puławska 469 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2793.	Urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner) SHARP AR-5520N pochodzenie: kraje trzecie	Sharp Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce Puławska 469 02-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2794.	Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Brother DCP-J315W Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2795.	Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-J315W Kraj pochodzenia: Chiny	Brother Polska Sp. z o.o. Garażowa 7 02-651 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2796.	Urządzenie wielofunkcyjne Canon IR1020 pochodzenie: kraje trzecie	Canon Polska Sp. z o. o. ul. Młodawska 9 02-127 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2797.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON MP280 Kraj pochodzenia: Tajlandia	Canon Polska Sp. z o. o. ul. Młodawska 9 02-127 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2798.	Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA MP-250 pochodzenie: kraje trzecie	Canon Polska Sp. z o. o. ul. Młodawska 9 02-127 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2799.	Urządzenie wielofunkcyjne CANON Pisma MP495 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2800.	Urządzenie wielofunkcyjne DCP-J315W Kraj pochodzenia: Chiny	Brother Polska Sp. z o.o. Garażowa 7 02-651 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2801.	Urządzenie wielofunkcyjne EPSON (funkcje: drukowania, kopiowania, i skanowania) Stylus SX 515 C352A Kraj pochodzenia: Japonia	Epson Europe BV Sp. z o.o. Oddział Polska ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2802.	Urządzenie wielofunkcyjne EPSON BX305F Kraj pochodzenia: Indonezja	Epson Europe BV Sp. z o.o. Oddział Polska ul. Bokserska 66 02-690 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2803.	Urządzenie wielofunkcyjne Epson Stylus SX 130 Kraj pochodzenia: Filipiny	Epson Europe B.V. Azië building Atlas Arena Hoogoorddreef 5 1101 BA Amsterdam, Holandia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2804.	Urządzenie wielofunkcyjne EPSON Stylus SX125 Kraj pochodzenia: Chiny	Epson Europe B.V. Entrade 701 1096 EJ Amsterdam	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2805.	Urządzenie wielofunkcyjne EPSON Stylus SX125/ C412A Kraj pochodzenia: Chiny	ABC Data S.A. Daniszewska 14 03-230 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2806.	Urządzenie wielofunkcyjne Epson Stylus SX130 Kraj pochodzenia: Chiny	Scot Sp. zo.o Komandorów 1 32-085 Modlniczka	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2807.	Urządzenie wielofunkcyjne EPSON Stylus SX235W/ C461D Kraj pochodzenia: Indonezja	Epson Europe B.V. Entrade 701 1096 EJ Amsterdam	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2808.	Urządzenie wielofunkcyjne EPSON Stylus SX425W C353A Kraj pochodzenia: Tajlandia	Epson Europe B.V. Azië building Atlas Arena Hoogoorddreef 5 1101 BA Amsterdam, Holandia	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2809.	Urządzenie wielofunkcyjne EPSONStylu Photo PX 700W Kraj pochodzenia: Chiny	Epson Europe B.V. Entrade 701 1096 EJ Amsterdam	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2810.	urządzenie wielofunkcyjne HP 1050 Kraj pochodzenia: Chiny	Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2811.	Urządzenie wielofunkcyjne Hp deskjet 2050 Kraj pochodzenia: Chiny	ABC DATA S.A. Daniszewska 14 03-230 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2812.	Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet 2052A Kraj pochodzenia: Chiny	AB SA Kościerzńska 32 51-416 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2813.	Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet 3050 Kraj pochodzenia: Chiny	Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. Szturmowa 2A 02-678 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2814.	Urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet K209a Ink Advantage Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2815.	Urządzenie wielofunkcyjne HP K110 Kraj pochodzenia: Chiny	AB Sp. A. Kostrzyńska Kościerzńska 32 51-416 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2816.	Urządzenie wielofunkcyjne HPDesk Jet 2060 Ink Advantage Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2817.	Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark S305 Kraj pochodzenia: Chiny	AB SA Kościerzńska 32 51-416 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2818.	Urządzenie wielofunkcyjne Panasonic KX-MB2025 pochodzenie: kraje trzecie	PANASONIC Marketing Europe GmbH sp. z o.o., Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2819.	Urządzenie wielofunkcyjne Photosmart B110A Kraj pochodzenia: Chiny	Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Paolo Alto CA 94304-1185	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2820.	Urządzenie zabezpieczające Acar S10-3m Pochodzenie: Polska	HSK Data Ltd. Sp. z o.o. Godlewskiego 22 30-198 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2821.	Urządzenie zabezpieczające ACAR F5 pochodzenie: Polska	HSK Data Ltd. Sp. z o.o. Godlewskiego 22 30-198 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2822.	Wafłownica SUPERIOR LW-069-1000 pochodzenie: kraje trzecie	WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2823.	Warkocz świetlny LED-PLR 160-230V Kraj pochodzenia: Chiny	Odeon Skoczów S. C. Remigiusz Starobrat, Damian Imiela Łowicka 26a 44-105 Skoczów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2824.	Wąż świetlny Nr AR 131 Kraj pochodzenia: Chiny	GUO MAO CHENG Sp. z o. o Al. Krakowska 210 05-552 Wólka Kosowska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2825.	Wąż diodowy świecący Star Light HWZ 200101 Kraj pochodzenia: Chiny	NETTO Sp. z o. o. Motaniec 30 73-108 Kobylanka	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2826.	Wąż świetlny (choinka) Girlandy świetlne E-564595 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2827.	Wąż świetlny "5M Led Rope Lights", 5 metrów model no: LED RP5/MFC/CM Kraj pochodzenia: Chiny	KARAD Sp. z o. o. ul. Mszczonowska 11 Janki 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2828.	Wąż świetlny 10m - na zewnątrz GHM36/3A-10 Kraj pochodzenia: Chiny	OKEJ S.C. Cieślak Waldemar, Jakiela Marek, Plesiak Marek Żeglowska 3 50-542 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2829.	Wąż świetlny 20M Rope-Lights Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Brak oznakowania CE Brak deklaracji zgodności Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Działania Inspekcji Handlowej w toku
2830.	Wąż świetlny 25m 1086C Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Działania Inspekcji Handlowej w toku
2831.	Wąż świetlny 590495538551 YYK-10 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2832.	Wąż świetlny 5904955318423 LED YYLK-06/ Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2833.	Wąż świetlny 5904955318478 LED YYLK-06 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnex Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2834.	Wąż Świetlny 5M Nr kat.E-195967 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2835.	Wąż świetlny 6 mS3H6M-IP44 Kraj pochodzenia: Chiny	Gollat Janusz Poleszek Sp. z o. o. Stokłosy 7/17 02-787 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2836.	wąż świetlny 6m IP44 E-130241 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2837.	Wąż świetlny 9m Kraj pochodzenia: Chiny	SELF IMPORT AGENCIES P.O. BOX 37211 1030 AE Amsterdam The Netherlands	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2838.	Wąż świetlny 9m, biały Tarrington Haus ORM009WL8 Kraj pochodzenia: Chiny	Mag Gorzelak i Jasiński Spółka Jawna ul. Warszawska 8 64-920 Pila	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2839.	Wąż świetlny CATAVINA Rope Light JDS2-24-6C (6014900) Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o. o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2840.	Wąż świetlny do wewnątrz i na zewnątrz model IF2CSE-6M Kraj pochodzenia: Chiny	NEONICA sp. z o.o. Wedmanowej 6 A 93-228 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2841.	Wąż świetlny GT-r1-10-LED Kraj pochodzenia: Niemcy	Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 D-20095 Hamburg	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2842.	Wąż świetlny JDS2-24-6C Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sedalsparken 18 DK-8220 Brabrand, Dania	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2843.	Wąż świetlny LED-IF2CR-9M-W-24 Kraj pochodzenia: nie ustalono	MGL Metro Group Logistic Polska sp. z o.o. i Spółka s.k. Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2844.	Wąż świetlny MDL EP-1802 Art. nr 9020C Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
2845.	Wąż świetlny MELINERA 10m mod. Z28957D Kraj pochodzenia: Chiny	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2846.	Wąż świetlny NK-1-10m,model F-1 Kraj pochodzenia: Chiny	NEONICA sp. z o.o. Wedmanowej 6 A 93-228 Łódź	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań - sprawa w toku
2847.	Wąż świetlny OBI Art. Nr 461401 Kraj pochodzenia: Niemcy	EUROMATE GmbH Emil-Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2848.	Wąż świetlny pływający YYK - 10 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulnux Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2849.	Wąż świetlny pływający 6m-8 funkcyjny WS6/8F GHM36/3A-6 Kraj pochodzenia: Chiny	OKEJ S.C. Cieślak Waldemar, Jakleja Marek, Plesiak Marek Żeglowska 3 50-542 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2850.	Wąż świetlny pływający, 6 m LED Kraj pochodzenia: Polska	Bulnux Sp z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80- 044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2851.	Wąż świetlny w kształcie gwiazdy w kolorze czerwonym Typ: NK-1 model: IF2CSE-50M Kraj pochodzenia: Chiny	NEONICA sp. z o.o. Wedmanowej 6 A 93-228 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2852.	Wąż świetlny wielokolorowy 5m, do użytku wewnątrz i na zewnątrz NK-1-5(13)-230V Kraj pochodzenia: Chiny	TESCO (Polska) Sp. z o. o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2853.	Wąż świetlny zewnętrzny E-130241 Kraj pochodzenia: Chiny	JUMI Sp. z o. o. Świętokrzyska 13 95-200 Pabianice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2854.	Wąż świetlny, MELINERA MODEL NO.: Z28957B, VERSION: 07/2011, IAN 66694 Kraj pochodzenia: Chiny	Milomex Ltd c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK 45 5HP UK	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2855.	Wentylator biurkowy MPM Product SP-30D pochodzenie: nie ustalono	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2856.	Wentylator klipsowy B-4271 Bravo B-4271 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	BRAVO-ADA ul. Kwiatowa 1a 05-410 Józefów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2857.	Wentylator łazienkowy J.Słomczewska D 10DWC Pochodzenie: Polska	PPHU Joanna Słomczewska Sp.z o.o. Ozorkowska 78 95-100 Zgierz	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2858.	Wentylator stojący ROMIX VT 44 Pochodzenie: kraje trzecie	TEAM POLSKA Sp. z o.o. Brzezie 165 32-080 Zabierzów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2859.	Wewnętrzny komplet choinkowy 16 punktów świetlnych P-7 5W Kraj pochodzenia: Polska	F.P.H. RUM - LUX Wojciech Rumocki ul.Byszevska 20 a 92 -270 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2860.	Wielofunkcyjna kolorowa drukarka atramentowa z czytnikiem kart pamięci BROTHER DCP - 195C Kraj pochodzenia: Chiny	Brother Polska Sp. z .o.o. Garażowa 7 02-651 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2861.	Wielofunkcyjne urządzenie cyfrowe (kopiarka, skaner, drukarka) TOSHIBA model: DP-1810 pochodzenie: kraje trzecie	Toshiba Tec Poland S.A ul. Mineralna 15A 02-274 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2862.	Wielofunkcyjny blender ręczny Optimum RK-1235 pochodzenie: kraje trzecie	Expo-Service Spółka z o.o. Al. Witosa 31 00-710 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2863.	Wieża Blusky MCD1017 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2864.	Wieża CA-UXG 377 Kraj pochodzenia: Chiny	JVC Polska Sp. z o.o Polczyńska 116A 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2865.	Wieża CMT-GS10 Kraj pochodzenia: Chiny	Sony Europe Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2866.	Wieża LG XA-64 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2867.	Wieża MCD 122/12 Kraj pochodzenia: Chiny	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2868.	Wieża MCM 302/12 Kraj pochodzenia: Chiny	Philips Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2869.	Wieża Philips MCM205 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2870.	Wieża SONY CMT-EH25 Kraj pochodzenia: nie ustalono	Nie ustalono	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2871.	Wieża Sony CMT-FX 205 pochodzenie: kraje trzecie	SONY POLAND Sp. z o.o. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2872.	Wolnowar ARGOS VALUE RANGE model MD-YHU20 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szakiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2873.	Wolnowar COOKWORKS model No SC-35-R pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szakiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2874.	Wolnowar COOKWORKS SIGNATURE model No SC-65-O pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szakiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2875.	Wtyczka przejściówka polsko-angielska Bemko DFA 7 pochodzenie: kraje trzecie	Bemko Sp. z o.o. ul. Kolejowa 206 05-092 Lomianki	Wyrób bezpodstawnie oznaczony znakiem CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2876.	Wyciskacz do cytrusów MPM Product MWC-02 pochodzenie: nie ustalono	MPM Product Sp. z o. o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2877.	Wyciskacz do owoców „CONCEPT” CE 351 pochodzenie: kraje trzecie	Jindrich Valenta - ELKO VALENTA Vysokomytska 1800 565 01 Choczeń (Czechy)	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2878.	Wyciskarka do cytrusów Apollo WO-25-GR pochodzenie: kraje trzecie	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Polećki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2879.	Wyciskarka do cytrusów Carrefour Home model HCJ 8890-10 pochodzenie: kraje trzecie	Direction Commerciale Non Alimentaire Groupe Carrefour 2, avenue du Pacifique Les Ulis 91977 COURTABOEUF CEDEX Francja	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2880.	Wyciskarka do cytrusów HB CJ0121S pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Baniocza	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2881.	Wyciskarka do cytrusów Holden WS-41 pochodzenie: kraje trzecie	HOLDEN Sp. z o.o. Święcie Poznańska 728 05-860 Płochocin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2882.	Wyciskarka do cytrusów Philips model HR2737 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimska 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2883.	Wyciskarka do cytrusów Ravanson S.C.-2010 Pochodzenie: kraje trzecie	Grupa Grass Mazowiecka 6 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2884.	Wyciskarka do cytrusów RAVANSON SC-2010 pochodzenie: kraje trzecie	GRASS CAVAGNA GROUP POLSKA Tomasz Gutkowski Mazowiecka 6 09-100 Płońsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2885.	Wyciskarka do cytrusów ROMIX FP200 pochodzenie: kraje trzecie	TEAM POLSKA Sp. z o.o. Brzezie 165 32-080 Zabierzów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2886.	Wyciskarka do owoców Avant Garde Łuczniak model CJ - 303 pochodzenie: kraje trzecie	Aspa Electro Sp. z o.o. Miechów 1 51-162 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2887.	Wyciskarka do owoców Tefal 8309 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2888.	Wyciskarka do cytrusów MOULINEX PC400 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2889.	Wypiekacz do chleba ARGOS VALUE RANGE model No XBM1068 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2890.	Wzmacniacz BLOCK V-100 Kraj pochodzenia: Chiny	Best-Audio Wl. Pajak ul. Traugutta 25 90-113 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2891.	Zapalarka do gazu MER ZGE-3 pochodzenie: Polska	MER Opolska 104 42-274 Konopiska	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2892.	ZASILACZ AWARYJNY UPS ACTIVE POWER 650LCD pochodzenie: kraje trzecie	Action S.A. ul. Jana Kazimierza 46/54 01-240 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2893.	Zasilacz awaryjny(UPS) ACTIVE POWER 626 Kraj pochodzenia: Chiny	Action S.A. ul. Jana Kazimierza 46/54 01-240 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2894.	Zasilacz impulsowy wielozakresowy PROSONIC PROSONIC PRO 2100 Zi Pochodzenie: kraje trzecie	Prolech R.I.S. Leszek Sp. jawna Stary Puznów 58B 08-400 Garwolin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2895.	Zasilacz przejściowy złącze AC wtyk PL ZLA 0558F Pochodzenie: kraje trzecie	LECHPOL Zbigniew Leszek Miętne, Garwolińska 1 08-400 Garwolin	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
2896.	Zasilacz przejściowy złącze AC wtyk PL ZLA 0557 Pochodzenie: kraje trzecie	LECHPOL Zbigniew Leszek Miętne, Garwolińska 1 08-400 Garwolin	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
2897.	Zasilacz przejściowy złącze AC wtyk PL ZLA 0558A Pochodzenie: kraje trzecie	LECHPOL Zbigniew Leszek Miętne, Garwolińska 1 08-400 Garwolin	Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym	Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania Działania Inspekcji Handlowej w toku
2898.	Zasilacz sieciowy AC/DC „TATAREK” 6WZS 9/500 Pochodzenie: Polska	Zakład Elektroniczny Tatarek Świeradowska 75 50-559 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2899.	Zasilona migająca 240 micro 3245672657344 DFRF-240C Kraj pochodzenia: Chiny	Auchan Polska Sp. z o.o. Puławska 46 05-500 Piaseczno	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2900.	Zasilona świetlna z mini lampkami do zastosowania na zewnątrz CMI Art. Nr 217408 Kraj pochodzenia: Niemcy	EUROMATE GmbH Emil-Lux - Str. 1 Wermelkirchen	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2901.	Zasilona świetlna "Śnieżynka" S/N 613476 Art. Nr 100385 Kraj pochodzenia: Chiny	Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. Al. Krakowska 102 02-180 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2902.	Zegar kłapkowy z odbiornikiem radiowym AM/FM 635 Kraj pochodzenia: Chiny	Carrefour Polska Sp. z o.o. Targowa 72 03-734 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2903.	Zestaw do miksovania Elta HM 120N pochodzenie: kraje trzecie	Elta Polska Spółka z o.o. ul. Białolecka 233A 03-253 Warszawa	Brak deklaracji zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2904.	Zestaw do parzenia herbaty ELDOM SH1 pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2905.	Zestaw do stylizacji włosów Adexi Exido Lux no 235-010 pochodzenie: pozostałe kraje UE	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2906.	Zestaw głośników Modecom MC-2140 Kraj pochodzenia: Chiny	Modecom S.A. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2907.	Zestaw głośników Modecom MC-2141 Kraj pochodzenia: Chiny	Modecom S.A. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2908.	Zestaw kina domowego Panasonic SC-BTX77EG-K Kraj pochodzenia: Malezja	Panasonic Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2909.	Zestaw kina domowego z odtwarzaczem Panasonic SC-PT 85 pochodzenie: kraje trzecie	PANASONIC Marketing Europe GmbH sp. z o.o., Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a 02-583 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2910.	Zestaw muzyczny CD/MP3 MEDIŃON MD 82428 Kraj pochodzenia: Niemcy	NIKO Jacek Powlik Wolności 8 41-940 Piekary Śląskie	Brak deklaracji zgodności	Działania Inspekcji Handlowej w toku
2911.	Zestaw muzyczny Creative Inspire T3130 Kraj pochodzenia: Chiny	Creative Labs (Ireland) Ltd., Ballycoolin Business Park Blanchardstown Dublin 15	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2912.	Zestaw muzyczny Microlab M-1113 Kraj pochodzenia: Chiny	Sunnyline Poland Sp. z o.o. Graniczna 58b 62-081 Przeźmierowo	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2913.	Zestaw oświetleniowy drzewko Bonsai 6015100 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sp. z o.o. Grunwaldzka 211 80-266 Gdańsk	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2914.	Zestaw oświetleniowy JYSK mod.TTLC-100L-BW Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sedalsparken 18 DK-8220 Brabrand, Dania	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2915.	Zestaw oświetleniowy renifer + sanie JYSK model D2DF-14M-1 Kraj pochodzenia: Chiny	JYSK Sedalsparken 18 DK-8220 Brabrand, Dania	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2916.	Zestaw: Suszarka do włosów + Prostownica do włosów model VZ1 + kosmetyczka „CONCEPT” model VZV1 (w składzie: suszarka model VV1, Prostownica model VZ1) pochodzenie: kraje trzecie	Jindrich Valenta - ELKO VALENTA Vysokomytska 1800 565 01 Choceń (Czechy)	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2917.	Złącze AC uniwersalne Lechpol ZLA 0550 Pochodzenie: kraje trzecie	LECHPOL Zbigniew Leszek Miętne, Garwolińska 1 08-400 Garwolin	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2918.	Złącze AC wtyk PL uniwers. Lechpol ZLA 0558A Pochodzenie: kraje trzecie	LECHPOL Zbigniew Leszek Mietne, Garwolińska 1 08-400 Garwolin	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2919.	Zszywacz elektryczny NOVUS B90 Kraj pochodzenia: Niemcy	Erwin Müller GmbH & Co. PB 1860 49803 Lingen, Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2920.	Zszywacz elektryczny 20EX Kraj pochodzenia: Chiny	Esselte Polska Sp. z o.o. Przemysłowa 11A 26-900 Koźminiec	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2921.	Żelazko ADLER AD 524 pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2922.	Żelazko Alaska 1610S Pochodzenie: kraje trzecie	MGL Metro Group Logistic Polska sp. z o.o. i Spółka s.k. Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2923.	Żelazko AMICA IT 1011 Pochodzenie: kraje trzecie	Amica Wronki S.A. ul. Mickiewicza 52 64-510 Wronki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2924.	Żelazko Amica IT 5011 Pochodzenie: Polska	Amica Wronki S.A. ul. Mickiewicza 52 64-510 Wronki	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2925.	Żelazko ARGOS VALUE RANGE WORKS model No: G-1030ST pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2926.	Żelazko Bomann CB 755 Pochodzenie: kraje trzecie	C. Bomann GmbH Heinrich-Horten Strasse 17 D 47906 Kempen, Niemcy	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2927.	Żelazko Bosch Sensor Secure TDA 5680 pochodzenie: pozostałe kraje UE	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2928.	Żelazko Bosch TDA 2630 pochodzenie: kraje trzecie	BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Al. Jerolimskie 183 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2929.	Żelazko BOTTI HG-285 pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Sp. jawna ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2930.	Żelazko Braun 4690 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o. Zabrzeńska 20 03-872 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2931.	Żelazko BREVILLE model No: IIN194 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2932.	Żelazko BREVILLE model No: IIN197 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2933.	Żelazko BUSH model G-1125ST-E pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2934.	Żelazko Camry CR 88 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2935.	Żelazko CONCEPT model ZN8009, typ AJ-2188-22 pochodzenie: kraje trzecie	ELKO VALENTA Polska Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 3 53-238 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2936.	Żelazko Easy Touch ETA-5500 "Tatiana" pochodzenie: kraje trzecie	Easy Touch Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2937.	Żelazko Eldom DAZ2N Pochodzenie: kraje trzecie	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2938.	Żelazko elektryczne Dezal 273 pochodzenie: Polska	DEZAL PLUS Sp. z o.o. ul. Szybowskiego 1 39-460 Nowa Dęba	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2939.	Żelazko elektryczne Dezal Plus 276 pochodzenie: Polska	DEZAL PLUS Sp. z o.o. ul. Szybowskiego 1 39-460 Nowa Dęba	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2940.	Żelazko elektryczne MOULINEX IM1115 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2941.	Żelazko elektryczne MPM PRODUCT AJ-2017 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2942.	Żelazko elektryczne OPTI ZL-5122 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2943.	Żelazko elektryczne parowe ZELMER 28Z030 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2944.	Żelazko elektryczne Sensor SSI 7410VT pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10 lok. 20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2945.	Żelazko elektryczne z nawilżaczem ORAVA model: ZE - 107 pochodzenie: pozostałe kraje UE	ORAVA Sp. z o.o. Towarowa 6 42-600 Tarnowskie Góry	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2946.	Żelazko Elesko Glamor 29 pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2947.	Żelazko Elesko Glamor 3450 seria 2, 230V~, 50Hz, 2200W pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2948.	Żelazko Elesko Glamour 900 seria 1, Elesko Glamour 900 seria 1, pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz Bór 77/81A 42-200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2949.	Żelazko Evolt EK618 Pochodzenie: kraje trzecie	Evolt sp. z o.o. ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2950.	Żelazko FIRST Austria „Asia”, FA-5640 Pochodzenie: kraje trzecie	TIMETRON Co., Ltd. Pazmanitengasse 12 A-1020 Wiedeń	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2951.	Żelazko HOMEFRIEND CW-SI 18 pochodzenie: kraje trzecie	OFO Investments Ltd. Lawford House Albert Place London, N3 1RL Wielka Brytania	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2952.	Żelazko HYUNDAI SI 252 pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2953.	Żelazko IDEEO ID 0951 Pochodzenie: nie ustalono	SEVERIN Elektrogeräte GmbH Rohre 27 D-59846 Sundern, NIEMCY	Nieprawidłowe oznakowanie CE	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2954.	Żelazko Łuczniak SLI 6000 Pochodzenie: kraje trzecie	Aspa Electro Sp. z o.o. Miechowity 1 51-162 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2955.	Żelazko Łuczniak SLI 7000 pochodzenie: kraje trzecie	Aspa Electro Sp. z o.o. Miechowity 1 51-162 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2956.	Żelazko MORPHY RICHARDS model 42211 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2957.	Żelazko MORPHY RICHARDS model 42212 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2958.	Żelazko MPM MZE-02 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2959.	Żelazko MPM PRODUCT AJ-2017/S pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2960.	Żelazko MPM Product model MZE-1 pochodzenie: Polska	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2961.	Żelazko MPM Product model: AJ-2018 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2962.	Żelazko MPM Product model: AJ-2036 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2963.	Żelazko MPM Product model: ES-177 pochodzenie: kraje trzecie	MPM Product Sp. z o.o. ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2964.	Żelazko OPTI ZL-5118 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2965.	Żelazko OPTI ZL-6720 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2966.	Żelazko parowe „Tefal” typ FV2215 model FV2215E/9-399R pochodzenie: kraje trzecie	TEFAL S.A. Z.I. des Granges B.P. 89, 74150 Rumilly Cedex, France	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2967.	Żelazko parowe APOLLO ZEL-20-PUR Integrale pochodzenie: nie ustalono	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szybszowska 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2968.	Żelazko parowe HB Model: SI1801C pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Baniocha	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2969.	Żelazko parowe HB SI2001C pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Baniocha	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2970.	Żelazko parowe HYUNDAI SI160 pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2971.	Żelazko parowe Philips GC 2510 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussenndiepen 6 9208 AD Drachten	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2972.	Żelazko parowe PHILIPS GC3320 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2973.	Żelazko parowe PHILIPS model GC 2810 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2974.	Żelazko parowe Romix model: DA51 pochodzenie: kraje trzecie	TEAM KALORIK GROUP 1, Avenue de l'Esplanette Centrale B-164 Rhode ST Genese, BELGIUM	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
2975.	Żelazko parowe SAPIR Item No.: SP-1050-AF pochodzenie: kraje trzecie	SAPIR POLSKA Sp. z o.o. Sekocin Nowy Al. Krakowska 30 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2976.	Żelazko parowe SAPIR Item No.: SP-1050-R1 pochodzenie: kraje trzecie	SAPIR POLSKA Sp. z o.o. Sekocin Nowy Al. Krakowska 30 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
2977.	Żelazko parowe Tefal FV2115 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2978.	Żelazko parowe TESCO model: TSC1 pochodzenie: kraje trzecie	TESCO Polska Sp. z o.o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2979.	Żelazko parowe ultimate autoclean 300 Tefal model FV 9430E/23-3920 R pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2980.	Żelazko PHILIPS GC 1820 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2981.	Żelazko Philips GC 2805 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2982.	Żelazko PHILIPS GC 2830 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2983.	Żelazko Philips GC 2860 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2984.	Żelazko PHILIPS GC 3106 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2985.	Żelazko Philips GC 3630 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2986.	Żelazko PHILIPS GC 3660 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2987.	Żelazko PHILIPS GC 4730 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2988.	Żelazko Philips GC 4860/02 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2989.	Żelazko PHILIPS GC-1815 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2990.	Żelazko Philips GC3109 pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2991.	Żelazko PHILIPS model: GC2820E pochodzenie: kraje trzecie	Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskia 195B 02-222 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2992.	Żelazko ROMIX DA24 pochodzenie: kraje trzecie	TEAM POLSKA Sp. z o.o. Brzezie 165 32-080 Zabierzów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2993.	Żelazko rossmann ETA-35D1 Pochodzenie: kraje trzecie	Rossmann Supermarkety Drogerijne Polska Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2994.	Żelazko Roventa DA1510 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2995.	Żelazko Rowenta DA 1510F2 Pochodzenie: kraje trzecie	ROWENTA Werke GmbH 69016 Offenbach Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2996.	Żelazko RUSSEL HOBBS model No: 18484 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
2997.	Żelazko SEVERIN model: BA3233 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Elektrogeräte GmbH Röhre 27 59846 Sundern, Germany	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
2998.	Żelazko STEAMWORKS SIGNATURE model No: ES207A_01 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Grzegorz Szalkiewicz ul. Żymierskiego 9/3 64-915 Jastrowie	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - do zasilania zastosowano wtyczki "angielskie"	Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu

Zestawienie ustaleń kontroli wyrobów

Załącznik nr 3 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

1	2	3	4	5
2999.	Żelazko Tefal 4670 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3000.	Żelazko Tefal 5250 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3001.	Żelazko Tefal AQUA SPEED FV5270 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3002.	Żelazko Tefal Autoclean 500 FV 9550 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. ul. Bukowińska 22B 02-703 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3003.	Żelazko TEFAL FV 2215 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3004.	Żelazko TEFAL FV2115 E0/90-0911 R Pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3005.	Żelazko TEFAL FV2115EO/90-3209R pochodzenie: kraje trzecie	TEFAL S.A. Z.I. des Granges B.P. 89, 74150 Rumilly Cedex, France	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3006.	Żelazko TEFAL FV2215 E0/90-4610 R Pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3007.	Żelazko Tefal FV3520 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3008.	Żelazko TEFAL FV-9440 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3009.	Żelazko TEFAL supergliss 3510 pochodzenie: kraje trzecie	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3010.	Żelazko Tefal Ultimata Autoclean 400 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3011.	Żelazko TEFAL Ultra Gliss 4570 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3012.	Żelazko TEFAL Ultra Gliss Easy cord 4370 pochodzenie: pozostałe kraje UE	Groupe SEB Polska Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3013.	Żelazko TIROSS TS-522 pochodzenie: nie ustalono	TIROSS Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 118 05-090 Raszyn	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań Skierowano zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania
3014.	Żelazko turystyczne Carrefour Home HTI700_9 (ETA-700) pochodzenie: kraje trzecie	CP Polska S.A. Władysława Żeleńskiego 51 d/7 31-333 Kraków	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3015.	Żelazko turystyczne HB TI1001 pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Baniocha	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3016.	Żelazko YPF-3005 pochodzenie: kraje trzecie	Firma WEKTORY Józef Bialek Sadków ul. Kolejowa 5 55-080 Kąty Wrocławskie	Brak deklaracji zgodności	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
3017.	Żelazko z nawilżaczem ALASKA model: SI 22S pochodzenie: pozostałe kraje UE	SIG GmbH Schlietzerstrasse 5 D-4235 Duesseldorf Niemcy	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3018.	Żelazko z nawilżaczem i strumieniem pary IDEEO model ID0951 pochodzenie: pozostałe kraje UE	SEVERIN Elektrogeräte GmbH Rohre 27 D-59846 Sundern, NIEMCY	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Niezgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
3019.	Żelazko z nawilżaczem i strumieniem pary SEVERIN Art. BA3251 pochodzenie: pozostałe kraje UE	SEVERIN Elektrogeräte GmbH Rohre 27 D-59846 Sundern, NIEMCY	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3020.	Żelazko z nawilżaczem/spryskiwaczem HYUNDAI SI-251 pochodzenie: kraje trzecie	DIGISON POLSKA Sp. z o.o. Krzemieniecka 46 54-613 Wrocław	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3021.	Żelazko z nawilżaniem ELDOM DA26 pochodzenie: Polska	Eldom Sp. z o.o. ul. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3022.	Żelazko z wyświetlaczem ZELMER 28Z012 pochodzenie: nie ustalono	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3023.	Żelazko Zelmer 28Z019 pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3024.	Żelazko ZELMER 28Z021 Pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3025.	Żelazko ZELMER 28Z022 Pochodzenie: nie ustalono	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3026.	Żelazko ZELMER easycontrol Pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3027.	Żelazko Zelmer Navigator Pochodzenie: Polska	Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19 35-016 Rzeszów	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3028.	Żyrandol Krislamp MD 3088-1 R pochodzenie: kraje trzecie	KRISLAMP Krzysztof Kondracki Włosa 32D 42-242 Redziny	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3029.	Żyrandol Massive Polska 40178/55/10 pochodzenie: kraje trzecie	Massive Polska Sp. z o. o. ul. Objazdowa 8b 62-300 Września	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3030.	Żyrandol RAYO A585 pochodzenie: kraje trzecie	GAJT Andrzej Trzeciak ul. Małczewskiego 21A/2 71-612 Szczecin	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań
3031.	Żyrandol ZOJA R1183-4 pochodzenie: kraje trzecie	Reality Leuchten GmbH Dieselstr. 4 59823 Arnsberg	Nie kwestionowano	Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie wyrobów przebadanych laboratoryjnie*

Załącznik nr 4 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

Lp.	Skontrolowany produkt /nazwa, typ, model, rodzaj, kraj pochodzenia/	Producent / Importer / Dystrybutor /nazwa, adres/	Ustalenia kontroli	Podjęte działania
1	2	3	4	5
1.	Czajnik bezprzewodowy „Opti” CJ-1003 pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
2.	Czajnik BEZPRZEWODOWY SMILE SLT-506 pochodzenie: Polska	SMILE Sp. z o.o. Korpele 71 12-100 Szczytno	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
3.	Czajnik Eldom C-110 Pochodzenie: Polska	Eldom Sp. z o.o. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
4.	Czajnik elektryczny Amica Gemis, KI 3021 Pochodzenie: Polska	Amica Wronki S.A. ul. Mickiewicza 52 64-510 Wronki	Nieprawidłowa konstrukcja - ogranicznik temperatury zamocowany nieprawidłowo (wysuwa się z uchwyty)	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny
5.	Czajnik elektryczny Bomann CB 557 Pochodzenie: kraje trzecie	C. Bomann GmbH Heinrich-Horten Strasse 17 D 47906 Kempen, Niemcy	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
6.	Czajnik elektryczny Botti F-2001A Pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Zakład Pracy Chronionej Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nieprawidłowa konstrukcja - otwór odpływowy, odprowadzający wodę posiadał średnicę 4,8 mm przy wymaganej minimum 5 mm	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Sprawa w toku
7.	Czajnik elektryczny CLATRONIC, Art. No.: 281952, model: WK 2933 1L pochodzenie: kraje trzecie	Clatronic International GmbH Industriering Ost 4 D-4796 Kempen/Germany	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - nadmierny przrost temperatury uchwyty czajnika może być przyczyną oparzeń, wykonanie listwy przyłączeniowej elementu grzejnego z materiału palnego (ryzyko pożaru)	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
8.	Czajnik elektryczny cordless CKS1 Pochodzenie: kraje trzecie	TESCO Polska Sp. z o.o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
9.	Czajnik elektryczny DYNORA DY-351 Pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Nieprawidłowa konstrukcja - niezachowanie minimalnej szerokości 3mm i powierzchni 20mm2 otworu odpływowego	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Odmówiono wszczęcia postępowania administracyjnego z uwagi na wycofanie wyrobów z obrotu przez kontrolowanego
10.	Czajnik elektryczny Dymora DY-367C Pochodzenie: kraje trzecie	MAX SYSTEM Import-Export Sp. z o.o. Janki Al. Krakowska 6A 05-090 Raszyn	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - otwór przelewowy odprowadzający wodę posiadał średnicę poniżej 5 mm (zmierzona śred. 3,9 mm)	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne zakończone umorzeniem w związku z podjęciem dobrowolnych działań przez przedsiębiorcę
11.	Czajnik elektryczny ELESKO BURSZYŃN C-20 Pochodzenie: kraje trzecie	ELESKO S.C. Stanisław Prus, Jacek Bielewicz, Bór 77/81A, 42 200 Częstochowa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
12.	Czajnik elektryczny HB JK2203 Pochodzenie: kraje trzecie	HB Polska Sp. z o.o. Solec 29K 05-532 Baniocha	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
13.	Czajnik elektryczny LIVSTAR LS-1105C Pochodzenie: kraje trzecie	LIVSTAR Distributors Sp. z o.o. Al. Krakowska 28 Sękocin Nowy 05-090 Raszyn	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
14.	Czajnik elektryczny Lucie B4305 Pochodzenie: Polska	BRAVO-ADA ul. Kwiatowa 1a 05-410 Józefów	Nieodpowiednia wytrzymałość mechaniczna	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Sprawa w toku
15.	Czajnik elektryczny MAS OK-27S Pochodzenie: kraje trzecie	MAS sp. z o.o. ul. Kamienna 10 31-403 Kraków	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
16.	Czajnik elektryczny MAS OK-21 Pochodzenie: kraje trzecie	MAS sp. z o.o. ul. Kamienna 10 31-403 Kraków	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
17.	Czajnik elektryczny Opti Lolek CJ-1735 Pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
18.	Czajnik elektryczny opti marco CJ-1745 Pochodzenie: kraje trzecie	EXPO-SERVICE Sp. z o.o. Próchnika 4 01-585 Warszawa	Nieprawidłowa konstrukcja - otwór przelewowy odprowadzający wodę nie spełnia wymagań (szerokość poniżej 3mm)	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
19.	Czajnik elektryczny SENCOR SWK1001 OR Pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Inwalidów 10/20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
20.	Czajnik elektryczny SUPERIOR WK8261A Pochodzenie: kraje trzecie	Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szybka 6-10 50-421 Wrocław	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
21.	Czajnik elektryczny Tesco Kettle TVL JK10 Pochodzenie: kraje trzecie	TESCO Polska Sp. z o.o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
22.	Czajnik elektryczny TZS FIRST Austria „Lucida” typ: FA-5420- Pochodzenie: kraje trzecie	TIMETRON Co., Ltd. Pazmanitengasse 12 A-1020 Wiedeń, Austria	Nieprawidłowa konstrukcja - w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że nie zastosowano odpowiedniej izolacji podstawki (nastąpiło przebiecie przy napięciu 2500V między częścią czynną przyłącza kontaktowego, a obudową plastikową przyłącza kontaktowego)	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
23.	Lampa stołowa Searchlight P424 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Miviena Sp. z o.o. Dolina 25 62-081 Przeźmierowo	Nieprawidłowa konstrukcja - nieodłączany gętki przewód zasilający wyposażony był w rozbierną wtyczkę, we wtyczce zastosowano niewłaściwe zaciskanie końcówek, wtyczka nie posiada odgiętki zabezpieczającej przewód przed nadmiernym skręcaniem	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
24.	Lampka biurkowa „APOLLO” model 21 pochodzenie: nie ustalono	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyrszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
25.	Lampki choinkowe 100 Kraj pochodzenia: Chiny	Bulninx Sp. z o.o. Trakt Św. Wojciecha 29 80-044 Gdańsk	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
26.	Lampki choinkowe LED Dioda Art. No 9204 Kraj pochodzenia: Chiny	Nie ustalono	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Brak oznakowania nazwą producenta lub znakiem towarowym Nieprawidłowa konstrukcja	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Odmówiono wszczęcia postępowania administracyjnego z uwagi na wycofanie wyrobów z obrotu przez kontrolowanego
27.	Lampki choinkowe YB100/SK Kraj pochodzenia: Chiny	P.W. HESTIA Sp. z o.o. Polczyńska 108 01-304 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
28.	Ładowarka do telefonu komórkowego SINO-SKY SK/ZA, ACP-12E ZC3830340SL pochodzenie: kraje trzecie	POHUA Sp. z o.o. ul. Grota Roweckiego 89 52-232 Wrocław	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja transformatora sieciowego i płytki drukowanej, niska odporność izolacji, brak odporności elementów obudowy ładowarki na wysoką temperaturę, negatywny wynik wytrzymałości na ogień, niezgodna z normą obudowa ładowarki w kształcie wtyczki sieciowej, maksymalny uzyskany prąd wyjściowy ładowarki wynosi 210mA, a deklarowany - 800mA	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Prezes UOKiK wydał decyzję nakazującą wycofanie wyrobu z obrotu
29.	Oprawa oświetleniowa Selenia Round 100W OS090016 pochodzenie: kraje trzecie	SKAN Sp. z o.o. Gdańska 1A 06-300 Przasnysz	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
30.	Oprawa oświetleniowa „ROUND 100W” selenia „ROUND 100W” pochodzenie: kraje trzecie	SKAN Sp. z o.o. Gdańska 1A 06-300 Przasnysz	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
31.	Suszarka Adler AD2220 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
32.	Suszarka Adler Europe AD 224 Pochodzenie: kraje trzecie	ADLER Sp. z o.o. ul. Karolkowa 28 01-207 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
33.	Suszarka ALASKA HD1208 Pochodzenie: pozostałe kraje UE	Metro Cash & Carry S. A. Krakowska 61 02-183 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
34.	Suszarka Amocom AMC-Z1 Pochodzenie: kraje trzecie	PHU RONMARK Sp.J. ul. Drewnowska 78 91-008 Łódź	Nieodpowiednie zabezpieczenie przed dostępem do części po napięciu	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Działania Inspekcji Handlowej w toku
35.	Suszarka Apollo SUP-100-BLUE Pochodzenie: nie ustalono	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
36.	Suszarka Apollo SUP-120-BLUE Pochodzenie: nie ustalono	Apollo Electronics Sp. z o.o. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
37.	Suszarka APOLLO SUP-120-RED PALERMO Pochodzenie: nie ustalono	APOLLO Electronics Sp. z o.o. ul. Szyrszkowa 35/37 02-285 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań

Zestawienie wyrobów przebadanych laboratoryjnie*

Załącznik nr 4 do "Raportu z kontroli sprzętu elektrycznego przeprowadzonych w 2011 roku"

38.	Suszarka Botti Electronic RCY 39 Pochodzenie: kraje trzecie	Florentyna Zakład Pracy Chronionej Mariusz Matecki Jarosław Matecki Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 6 63-300 Pleszew	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
39.	Suszarka do włosów Stalman SLN-341 pochodzenie: kraje trzecie	Ambience Polska Sp. z o.o. ul. Szeligowska 49 01-320 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
40.	Suszarka ELDOM HT 99 Pochodzenie: Polska	Eldom Sp. z o.o. Pawła Chromika 5a 40-238 Katowice	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
41.	Suszarka looking good HD12W09 Pochodzenie: kraje trzecie	TESCO Polska Sp. z o.o. Kapelanka 56 30-347 Kraków	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
42.	Suszarka Provision HD-1801 Pochodzenie: kraje trzecie	CORSO PHU Wiesław Załuski Kazimierzówka 33 21-040 Świdnik	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
43.	Suszarka Remington Compact 1800 D5000 Pochodzenie: kraje trzecie	VARTA Baterie Sp. z o.o. Fabryczna 5 00-446 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
44.	Suszarka Sencor SHD6504W Pochodzenie: kraje trzecie	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10/20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
45.	Suszarka STALMAN SLN-340 Pochodzenie: kraje trzecie	Ambience Polska sp. z o.o. ul. Szeligowska 49 01-320 Warszawa	Nieprawidłowa konstrukcja - w wyniku badania laboratoryjnego stwierdzono, że oprzewodowanie wewnętrzne nie jest zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Prezes UOKiK wznowił umorzone wcześniej postępowanie administracyjne - sprawa w toku
46.	Suszarka SUPERIOR RCY-21 Pochodzenie: nie ustalono	AREA Rundfunk- und Fernseh GmbH Hans Martin - Schleyer Strasse 2 D-77656 Offenburg	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań
47.	Suszarka SURLKO RCY-12, item No:123-404 Pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne - sprawa w toku
48.	Suszarka Vinchi HD-004 Pochodzenie: kraje trzecie	VINCHI ELECTRONIC GROUP POLAND Sp. z o.o. ul. Mokotowska 15a lok.5 00-640 Warszawa	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Niezdgodności zostały usunięte w wyniku podjęcia dobrowolnych działań
49.	Suszarka YIFU 8808, No205094 Pochodzenie: kraje trzecie	Nie ustalono	Brak informacji warunkujących bezpieczeństwo użytkowania sprzętu Nieprawidłowa konstrukcja - wydobywające się z suszarki po krótkim czasie płomienie przy 1,15 – krotnym poborze mocy, zastosowanie na przewodzie przyłączeniowym nieodpowiedniej wtyczki, przewód przyłączeniowy wysuwa się o więcej niż 2mm pod wpływem siły ciągnącej 30N	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Odmówiono wszczęcia postępowania administracyjnego z uwagi na nieustalenie wprowadzającego wyroby do obrotu
50.	Suszarka-łokówka „Orava” KF-103 pochodzenie: nie ustalono	ORAVA Závodná 459 SK-027 43 Nižná, Słowacja	Niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania sprzętu	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik negatywny Działania Inspekcji Handlowej w toku
51.	Turystyczna suszarka do włosów Sencor SHD-6400B pochodzenie: nie ustalono	FAST Poland Sp. z o.o. Pl. Inwalidów 10/20 01-552 Warszawa	Nie kwestionowano	Wyrób przekazany do badań laboratoryjnych - wynik pozytywny Brak konieczności podjęcia działań