

WYKAZ PRÓBEK PÓLMASEK FILTRUJĄCYCH POBRANYCH DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W RAMACH KONTROLI INSPEKCJI HANDLOWEJ W 2018 R.


Próbki pobrano w październiku i listopadzie 2018 r. Badania laboratoryjne przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2018 r.


Badania laboratoryjne przeprowadzono na zgodność z następującymi punktami normy PN-EN 149+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie.

- punkt 7.9.2 (penetracja mgłą oleju parafinowego) - pozwala określić producentowi, do której klasy ochronnej należy zakwalifikować filtr, to jest jak skuteczny jest materiał filtracyjny użyty w półmasce i odporny na działanie takich czynników jak temperatura, wilgotność i wstrząsy;
- punkt 7.9.1 (całkowity przeciek wewnętrzny) - definiuje stopień nieszczelności półmaski, będący wynikiem nieprawidłowego przylegania półmaski do skóry twarzy, ewentualnych nieszczelności zaworu wydechowego oraz penetracji przez materiał filtra;
- punkt 7.16 (opór oddychania) - przeprowadzenie takiego testu pozwala upewnić się, że wysiłek potrzeby do oddychania nie będzie zbyt duży.

Zdjęcie półmasksi	Nazwa wyrobu	Wytrzymałość materiału filtracyjnego na działanie zanieczyszczeń (wynik badania laboratoryjnego punkt 7.9.2)	Przepuszczalność przez materiał filtracyjny. Nieprawidłowe przyleganie maski do twarzy i nieuszczelnienie zaworu wydechowego (wynik badania laboratoryjnego punkt 7.9.1)	Odporność wydechu w zapyłonym pomieszczeniu (wynik badania laboratoryjnego punkt 7.16)	Wymagania formalne	Wyrób spełnia/ nie spełnia wymagania/ UWAGI
	Półmaski filtrujące OXYLINE X 110 V FFP1 NR D	pozytywny	pozytywny	pozytywny	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Spełnia wymagania
	Półmaski filtrujące DS DTC3C-F FFP3 NR	pozytywny	pozytywny	negatywny materiał filtracyjny nie spełnia wymagań	Nieprawidłowo wystawiona deklaracja zgodności, brak certyfikatu oceny typu UE wystawionego dla producenta, w instrukcji użytkownika brak nazwy i adresu producenta	Przewiduje się wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa UOKiK
	Półmaski filtrujące JSP 3021 FFP2 NR D	pozytywny	pozytywny	pozytywny	Stwierdzono nieprawidłowości formalne (brak w instrukcji użytkownika nazwy i adresu producenta, przywołanie niewłaściwego nr certyfikatu badania typu UE w deklaracji zgodności),	Przewiduje się wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa UOKiK
	Półmaski filtrujące WÜRTH 0899 110 400 FFP1 NR	pozytywny	pozytywny	pozytywny	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Spełnia wymagania
	Półmaski filtrujące WÜRTH 0899 110 427 V FFP1 NR	pozytywny	pozytywny	pozytywny	Stwierdzono nieprawidłowości formalne (brak w instrukcji użytkownika nazwy i adresu producenta, deklaracja zgodności została wystawiona przez nieuprawniony podmiot),	Przedsiębiorca zadeklarował podjęcie dobrowolnych działań naprawczych

Zdjęcie półmasek	Nazwa wyrobu	Wytrzymałość materiału filtracyjnego na działanie zanieczyszczeń (wynik badania laboratoryjnego punkt 7.9.2)	Przepuszczalność przez materiał filtracyjny. Nieprawidłowe przyleganie maski do twarzy i nieszczelność zaworu wydechowego (wynik badania laboratoryjnego punkt 7.9.1)	Odporność wydechu półmasek w zapyłonym pomieszczeniu (wynik badania laboratoryjnego punkt 7.16)	Wymagania formalne	Wyrób spełnia/ nie spełnia wymagania/ UWAGI
	Półmasek filtrujące ART.MAS POLAND TE YIN TY0919V FFP1V (z zaworkiem)	Negatywny brak skutecznej filtracji elementów filtrujących półmasek wobec aerozoli cieczy (mgły) w badanym zakresie	Negatywny nieszczelność półmasek, będąca wynikiem nieprawidłowego przylegania półmasek do twarzy	pozytywny	Stwierdzono nieprawidłowości formalne (nieprawidłowo sporządzona instrukcja obsługi)	Przewiduje się wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa UOKiK
	Półmasek filtrujące ART.MAS POLAND TE YIN TY0919V FFP1V (bez zaworka)	Negatywny brak skutecznej filtracji elementów filtrujących półmasek wobec aerozoli cieczy (mgły) w badanym zakresie	Negatywny nieszczelność półmasek, będąca wynikiem nieprawidłowego przylegania półmasek do twarzy	pozytywny	Stwierdzono nieprawidłowości formalne (nieprawidłowo sporządzona instrukcja obsługi)	Przewiduje się wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa UOKiK
	Półmasek filtrujące JSP 3010 FFP1 NR D	pozytywny	pozytywny	pozytywny	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Spełnia wymagania
	Półmasek filtrujące JSP FFP3 NR D 832	pozytywny	pozytywny	pozytywny	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Spełnia wymagania

Zdjęcie półmasek	Nazwa wyrobu	Wytrzymałość materiału filtracyjnego na działanie zanieczyszczeń (wynik badania laboratoryjnego punkt 7.9.2)	Przepuszczalność przez materiał filtracyjny. Nieprawidłowe przyleganie maski do twarzy i nieszczelność zaworu wydechowego (wynik badania laboratoryjnego punkt 7.9.1)	Odporność wydechu półmasek w zapyłonym pomieszczeniu (wynik badania laboratoryjnego punkt 7.16)	Wymagania formalne	Wyrób spełnia/ nie spełnia wymagania/ UWAGI
	Półmasek filtrujące HARDY Working Tools FFP3	pozytywny	pozytywny	negatywny materiał filtracyjny nie spełnia wymagań	Brak deklaracji zgodności, certyfikaty potwierdzające przeprowadzenie procedury oceny zgodności zostały wystawione przez jednostkę notyfikowaną, która nie posiada akredytacji w zakresie dyrektywy 89/686/EWG i rozporządzenia 2016/426. Półmaska oznaczona jest niezgodnie z wymaganiami normy. Powinna mieć oznaczenie NR lub R oraz symbol identyfikujący typ półmasek filtrujących.	Przewiduje się wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa UOKiK
	Półmasek filtrujące HARDY Working Tools FFP1	pozytywny	pozytywny	pozytywny	Brak deklaracji zgodności, wskazana jednostka notyfikująca na półmasce nie posiada akredytacji w zakresie dyrektywy 89/686/EWG i rozporządzenia 2016/426. Półmaska oznaczona jest niezgodnie z wymaganiami normy. Powinna mieć oznaczenie NR lub R oraz symbol identyfikujący typ półmasek filtrujących	Przewiduje się wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa UOKiK
	Półmasek filtrujące HARDY Working Tools FFP2	negatywny brak skutecznej filtracji elementów filtrujących półmasek wobec aerozoli cieczy (mgły) w badanym zakresie	pozytywny	pozytywny	Brak deklaracji zgodności, wskazana jednostka notyfikująca na półmasce nie posiada akredytacji w zakresie dyrektywy 89/686/EWG i rozporządzenia 2016/426. Półmaska oznaczona jest niezgodnie z wymaganiami normy. Powinna mieć oznaczenie NR lub R oraz symbol identyfikujący typ półmasek filtrujących	Przewiduje się wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa UOKiK

Zdjęcie półmaski	Nazwa wyrobu	Wytrzymałość materiału filtracyjnego na działanie zanieczyszczeń (wynik badania laboratoryjnego punkt 7.9.2)	Przepuszczalność przez materiał filtracyjny. Nieprawidłowe przyleganie maski do twarzy i nie szczelność zaworu wydechowego (wynik badania laboratoryjnego punkt 7.9.1)	Odporność wydecho- wa półmaski w zapyłonym pomieszczeniu (wynik badania laboratoryjnego punkt 7.16)	Wymagania formalne	Wyrób spełnia/ nie spełnia wymagania/ UWAGI
	Półmaski filtrujące HARDY Working Tools FFP1	negatywny brak skutecznej filtracji elementów filtrujących półma- ski wobec aerozoli cieczy (mgły) w badanym zakresie	pozytywny	pozytywny	Brak deklaracji zgodności, cer- tyfikaty potwierdzające prze- prowadzenie procedury oceny zgodności zostały wystawione przez jednostkę notyfikowaną, która nie posiada akredytacji w zakresie dyrektywy 89/686/EWG i rozporządzenia 2016/426. Półmaska oznaczona jest nie- zgodnie z wymaganiami normy. Powinna mieć oznaczenie NR lub R oraz symbol identyfikujący typ półmaski filtrującej.	Przewiduje się wszczęcie postę- powania administracyjnego przez Prezesa UOKiK
	Półmaski filtrujące TEXXOR Art. 4821 FFP2V NR	pozytywny	pozytywny	pozytywny	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Przedsiębiorca zadeklarował podjęcie dobrowolnych działań naprawczych.
	Półmaski filtrujące TEXXOR Art. 4721 FFP2V NR	pozytywny	pozytywny	pozytywny	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności	Przedsiębiorca zadeklarował podjęcie dobrowolnych działań naprawczych.