

Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Departament Nadzoru Rynku
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel. 22 826 14 35
e-mail: dnr@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl

Warszawa, 20.01.2016 r.

Lista nr VIN motocykli marki Honda:

- VT750CS Shadow, kod modelu: SC50C,
 - VT750C2B, kod modelu: SC53C,
 - VT750C2S, kod modelu: SC53B,
- objętych kampanią serwisową:

Lp:	VIN	Kod modelu	Nazwa	Rok modelowy
1	JH2RC50C7AK000046	RC50	VT750CSA	2010
2	JH2RC50C2AK000262	RC50	VT750CSA	2010
3	JH2RC50C9AK000243	RC50	VT750CSA	2010
4	JH2RC50C3AK000299	RC50	VT750CSA	2010
5	JH2RC50C6AK000300	RC50	VT750CSA	2010
6	JH2RC50C0AK000356	RC50	VT750CSA	2010
7	JH2RC50C1AK000348	RC50	VT750CSA	2010
8	JH2RC50C1AK000351	RC50	VT750CSA	2010
9	JH2RC50C2AK000357	RC50	VT750CSA	2010
10	JH2RC50C3AK000349	RC50	VT750CSA	2010
11	JH2RC50C3AK000352	RC50	VT750CSA	2010
12	JH2RC50C4AK000330	RC50	VT750CSA	2010
13	JH2RC50C4AK000344	RC50	VT750CSA	2010
14	JH2RC50C4AK000358	RC50	VT750CSA	2010
15	JH2RC50C5AK000322	RC50	VT750CSA	2010
16	JH2RC50C5AK000353	RC50	VT750CSA	2010
17	JH2RC50C6AK000328	RC50	VT750CSA	2010
18	JH2RC50C6AK000345	RC50	VT750CSA	2010
19	JH2RC50C7AK000337	RC50	VT750CSA	2010
20	JH2RC50C7AK000340	RC50	VT750CSA	2010
21	JH2RC50C7AK000354	RC50	VT750CSA	2010
22	JH2RC50C8AK000346	RC50	VT750CSA	2010
23	JH2RC50C9AK000355	RC50	VT750CSA	2010

24	JH2RC50CXAK000333	RC50	VT750CSA	2010
25	JH2RC50CXAK000347	RC50	VT750CSA	2010
26	JH2RC50CXAK000350	RC50	VT750CSA	2010
27	JH2RC50C0AK000387	RC50	VT750CSA	2010
28	JH2RC50C1AK000382	RC50	VT750CSA	2010
29	JH2RC50C8AK000380	RC50	VT750CSA	2010
30	JH2RC50C9AK000386	RC50	VT750CSA	2010
31	JH2RC50CXAK000381	RC50	VT750CSA	2010
32	JH2RC50C1AK000429	RC50	VT750CSA	2010
33	JH2RC50C4AK000425	RC50	VT750CSA	2010
34	JH2RC50C9AK000422	RC50	VT750CSA	2010
35	JH2RC50CXAK000428	RC50	VT750CSA	2010
36	JH2RC50C8AK000489	RC50	VT750CSA	2010
37	JH2RC50C1AK000737	RC50	VT750CSA	2010
38	JH2RC50C5AK000756	RC50	VT750CSA	2010
39	JH2RC50C7AK000760	RC50	VT750CSA	2010
40	JH2RC50C7AK000869	RC50	VT750CSA	2010
41	JH2RC50C2AK000875	RC50	VT750CSA	2010
42	JH2RC50C6AK000877	RC50	VT750CSA	2010
43	JH2RC50C7AK000872	RC50	VT750CSA	2010
44	JH2RC50C8AK000878	RC50	VT750CSA	2010
45	JH2RC50C9AK000873	RC50	VT750CSA	2010
46	JH2RC50C1AK001046	RC50	VT750CSA	2010
47	JH2RC50C2AK001038	RC50	VT750CSA	2010
48	JH2RC50C8AK001044	RC50	VT750CSA	2010
49	JH2RC50C5AK001048	RC50	VT750CSA	2010
50	JH2RC50C7AK001049	RC50	VT750CSA	2010
51	JH2RC50C7AK001052	RC50	VT750CSA	2010
52	JH2RC50C9AK001070	RC50	VT750CSA	2010
53	JH2RC50C1AK001192	RC50	VT750CSA	2010
54	JH2RC50C2AK001167	RC50	VT750CSA	2010
55	JH2RC50C2AK001198	RC50	VT750CSA	2010
56	JH2RC50C3AK001193	RC50	VT750CSA	2010
57	JH2RC50C4AK001199	RC50	VT750CSA	2010
58	JH2RC50C6AK001169	RC50	VT750CSA	2010
59	JH2RC50C9AK001196	RC50	VT750CSA	2010
60	JH2RC50C4AK001221	RC50	VT750CSA	2010
61	JH2RC50C0AK001233	RC50	VT750CSA	2010
62	JH2RC50C1AK001225	RC50	VT750CSA	2010
63	JH2RC50C4AK001235	RC50	VT750CSA	2010
64	JH2RC50C6AK001222	RC50	VT750CSA	2010
65	JH2RC50C8AK001237	RC50	VT750CSA	2010
66	JH2RC50C9AK001232	RC50	VT750CSA	2010
67	JH2RC50C0AK001278	RC50	VT750CSA	2010
68	JH2RC50C7AK001293	RC50	VT750CSA	2010
69	JH2RC50C9AK001294	RC50	VT750CSA	2010
70	JH2RC50C6AK001334	RC50	VT750CSA	2010
71	JH2RC50C7AK001326	RC50	VT750CSA	2010
72	JH2RC50CXAK001336	RC50	VT750CSA	2010
73	JH2RC50C2AK001346	RC50	VT750CSA	2010

74	JH2RC50C3AK001338	RC50	VT750CSA	2010
75	JH2RC50C3AK001355	RC50	VT750CSA	2010
76	JH2RC50C4AK001347	RC50	VT750CSA	2010
77	JH2RC50C5AK001356	RC50	VT750CSA	2010
78	JH2RC50C6AK001348	RC50	VT750CSA	2010
79	JH2RC50C7AK001357	RC50	VT750CSA	2010
80	JH2RC50C8AK001349	RC50	VT750CSA	2010
81	JH2RC50C8AK001352	RC50	VT750CSA	2010
82	JH2RC50C9AK001344	RC50	VT750CSA	2010
83	JH2RC50C9AK001358	RC50	VT750CSA	2010
84	JH2RC50C0AK001359	RC50	VT750CSA	2010
85	JH2RC50C0CK100167	RC50	VT750CSC	2012
86	JH2RC50C1CK100176	RC50	VT750CSC	2012
87	JH2RC50C1CK100193	RC50	VT750CSC	2012
88	JH2RC50C2CK100168	RC50	VT750CSC	2012
89	JH2RC50C2CK100171	RC50	VT750CSC	2012
90	JH2RC50C2CK100185	RC50	VT750CSC	2012
91	JH2RC50C3CK100163	RC50	VT750CSC	2012
92	JH2RC50C3CK100177	RC50	VT750CSC	2012
93	JH2RC50C4CK100169	RC50	VT750CSC	2012
94	JH2RC50C4CK100186	RC50	VT750CSC	2012
95	JH2RC50C5CK100164	RC50	VT750CSC	2012
96	JH2RC50C5CK100181	RC50	VT750CSC	2012
97	JH2RC50C5CK100195	RC50	VT750CSC	2012
98	JH2RC50C7CK100179	RC50	VT750CSC	2012
99	JH2RC50C7CK100182	RC50	VT750CSC	2012
100	JH2RC50C8CK100174	RC50	VT750CSC	2012
101	JH2RC50C8CK100191	RC50	VT750CSC	2012
102	JH2RC50C9CK100166	RC50	VT750CSC	2012
103	JH2RC50C9CK100183	RC50	VT750CSC	2012
104	JH2RC50C9CK100197	RC50	VT750CSC	2012
105	JH2RC50C2CK100204	RC50	VT750CSC	2012
106	JH2RC50C5CK100200	RC50	VT750CSC	2012
107	JH2RC50C6CK100206	RC50	VT750CSC	2012
108	JH2RC50C9CK100202	RC50	VT750CSC	2012
109	JH2RC50CXCK100208	RC50	VT750CSC	2012
110	JH2RC50C0CK100248	RC50	VT750CSC	2012
111	JH2RC50C3CK100261	RC50	VT750CSC	2012
112	JH2RC50C4CK100236	RC50	VT750CSC	2012
113	JH2RC50C5CK100259	RC50	VT750CSC	2012
114	JH2RC50C6CK100237	RC50	VT750CSC	2012
115	JH2RC50C7CK100232	RC50	VT750CSC	2012
116	JH2RC50C7CK100263	RC50	VT750CSC	2012
117	JH2RC50C8CK100238	RC50	VT750CSC	2012
118	JH2RC50C8CK100255	RC50	VT750CSC	2012
119	JH2RC50CXCK100239	RC50	VT750CSC	2012
120	JH2RC50C0CK100265	RC50	VT750CSC	2012
121	JH2RC50C0CK100282	RC50	VT750CSC	2012
122	JH2RC50C0CK100296	RC50	VT750CSC	2012
123	JH2RC50C2CK100266	RC50	VT750CSC	2012

124	JH2RC50C2CK100302	RC50	VT750CSC	2012
125	JH2RC50C3CK100289	RC50	VT750CSC	2012
126	JH2RC50C4CK100267	RC50	VT750CSC	2012
127	JH2RC50C4CK100270	RC50	VT750CSC	2012
128	JH2RC50C4CK100298	RC50	VT750CSC	2012
129	JH2RC50C4CK100303	RC50	VT750CSC	2012
130	JH2RC50C5CK100276	RC50	VT750CSC	2012
131	JH2RC50C6CK100268	RC50	VT750CSC	2012
132	JH2RC50C6CK100285	RC50	VT750CSC	2012
133	JH2RC50C8CK100269	RC50	VT750CSC	2012
134	JH2RC50C5CK100309	RC50	VT750CSC	2012
135	JH2RC50C0CK100394	RC50	VT750CSC	2012
136	JH2RC50C2CK100395	RC50	VT750CSC	2012
137	JH2RC50C3CK100390	RC50	VT750CSC	2012
138	JH2RC50C5CK100388	RC50	VT750CSC	2012
139	JH2RC50C5CK100391	RC50	VT750CSC	2012
140	JH2RC50C7CK100389	RC50	VT750CSC	2012
141	JH2RC50C7CK100392	RC50	VT750CSC	2012
142	JH2RC50C4CK100396	RC50	VT750CSC	2012
143	JH2RC50C6CK100397	RC50	VT750CSC	2012
144	JH2RC50C8CK100398	RC50	VT750CSC	2012
145	JH2RC50C1CK100582	RC50	VT750CSC	2012
146	JH2RC50C2CK100588	RC50	VT750CSC	2012
147	JH2RC50C3CK100597	RC50	VT750CSC	2012
148	JH2RC50C5CK100584	RC50	VT750CSC	2012
149	JH2RC50C1CK100601	RC50	VT750CSC	2012
150	JH2RC50C7CK100599	RC50	VT750CSC	2012
151	JH2RC50C2CK100607	RC50	VT750CSC	2012
152	JH2RC50C7CK100604	RC50	VT750CSC	2012
153	JH2RC50C2DK200028	RC50	VT750CSD	2013
154	JH2RC50C6DK200033	RC50	VT750CSD	2013
155	JH2RC50C8DK200034	RC50	VT750CSD	2013
156	JH2RC50C9EK300239	RC50	VT750CSE	2014
157	JH2RC50C7EK300269	RC50	VT750CSE	2014
158	JH2RC50C9EK300287	RC50	VT750CSE	2014
159	JH2RC50C2EK300325	RC50	VT750CSE	2014
160	JH2RC50C5EK300318	RC50	VT750CSE	2014
161	JH2RC50C8EK300300	RC50	VT750CSE	2014
162	JH2RC50C9EK300306	RC50	VT750CSE	2014
163	JH2RC50C1EK300333	RC50	VT750CSE	2014
164	JH2RC50C1EK300350	RC50	VT750CSE	2014
165	JH2RC50C2EK300356	RC50	VT750CSE	2014
166	JH2RC50C3EK300334	RC50	VT750CSE	2014
167	JH2RC50C4EK300343	RC50	VT750CSE	2014
168	JH2RC50C5EK300335	RC50	VT750CSE	2014
169	JH2RC50C7EK300336	RC50	VT750CSE	2014
170	JH2RC50C8EK300359	RC50	VT750CSE	2014
171	JH2RC50C5EK300416	RC50	VT750CSE	2014
172	JH2RC50C7EK300420	RC50	VT750CSE	2014
173	JH2RC50C8EK300412	RC50	VT750CSE	2014

174	JH2RC50CXEK300413	RC50	VT750CSE	2014
175	JH2RC50C1EK300428	RC50	VT750CSE	2014
176	JH2RC50C6EK300439	RC50	VT750CSE	2014
177	JH2RC50CXEK300427	RC50	VT750CSE	2014
178	JH2RC50C7EK300448	RC50	VT750CSE	2014
179	JH2RC50C8EK300457	RC50	VT750CSE	2014
180	JH2RC50C9EK300452	RC50	VT750CSE	2014
181	JH2RC50C0EK300954	RC50	VT750CSE	2014
182	JH2RC50C3EK300947	RC50	VT750CSE	2014
183	JH2RC50C6EK300957	RC50	VT750CSE	2014
184	JH2RC50C9EK300953	RC50	VT750CSE	2014
185	JH2RC50C2EK301006	RC50	VT750CSE	2014
186	JH2RC50C4EK301007	RC50	VT750CSE	2014
187	JH2RC50C4EK301010	RC50	VT750CSE	2014
188	JH2RC50C6EK301008	RC50	VT750CSE	2014
189	JH2RC50C6EK301011	RC50	VT750CSE	2014
190	JH2RC50C8EK301009	RC50	VT750CSE	2014
191	JH2RC50C9EK301004	RC50	VT750CSE	2014
192	JH2RC50C4EK301024	RC50	VT750CSE	2014
193	JH2RC50C6EK301025	RC50	VT750CSE	2014
194	JH2RC53B0AK000036	RC53	VT750C2SA	2010
195	JH2RC53B0AK000263	RC53	VT750C2SA	2010
196	JH2RC53B3AK000290	RC53	VT750C2SA	2010
197	JH2RC53B4AK000282	RC53	VT750C2SA	2010
198	JH2RC53B5AK000291	RC53	VT750C2SA	2010
199	JH2RC53B9AK000293	RC53	VT750C2SA	2010
200	JH2RC53B0AK000358	RC53	VT750C2SA	2010
201	JH2RC53B1AK000384	RC53	VT750C2SA	2010
202	JH2RC53B7AK000356	RC53	VT750C2SA	2010
203	JH2RC53B8AK000379	RC53	VT750C2SA	2010
204	JH2RC53BXAK000383	RC53	VT750C2SA	2010
205	JH2RC53B3AK000452	RC53	VT750C2SA	2010
206	JH2RC53B5AK000453	RC53	VT750C2SA	2010
207	JH2RC53B6AK000445	RC53	VT750C2SA	2010
208	JH2RC53B8AK000446	RC53	VT750C2SA	2010
209	JH2RC53BXAK000450	RC53	VT750C2SA	2010
210	JH2RC53B2AK000507	RC53	VT750C2SA	2010
211	JH2RC53B4AK000511	RC53	VT750C2SA	2010
212	JH2RC53B6AK000509	RC53	VT750C2SA	2010
213	JH2RC53B3AK000547	RC53	VT750C2SA	2010
214	JH2RC53B7AK000549	RC53	VT750C2SA	2010
215	JH2RC53B8AK000544	RC53	VT750C2SA	2010
216	JH2RC53B0BK100140	RC53	VT750C2SB	2011
217	JH2RC53B2BK100141	RC53	VT750C2SB	2011
218	JH2RC53B4BK100139	RC53	VT750C2SB	2011
219	JH2RC53B5BK100148	RC53	VT750C2SB	2011
220	JH2RC53B6BK100143	RC53	VT750C2SB	2011
221	JH2RC53B0BK100347	RC53	VT750C2SB	2011
222	JH2RC53B4BK100352	RC53	VT750C2SB	2011
223	JH2RC53B7BK100345	RC53	VT750C2SB	2011

224	JH2RC53B8BK100340	RC53	VT750C2SB	2011
225	JH2RC53BXBK100355	RC53	VT750C2SB	2011
226	JH2RC53B0BK100395	RC53	VT750C2SB	2011
227	JH2RC53B1BK100390	RC53	VT750C2SB	2011
228	JH2RC53B3BK100407	RC53	VT750C2SB	2011
229	JH2RC53B6BK100398	RC53	VT750C2SB	2011
230	JH2RC53B8BK100399	RC53	VT750C2SB	2011
231	JH2RC53BXBK100484	RC53	VT750C2SB	2011
232	JH2RC53B2BK100494	RC53	VT750C2SB	2011
233	JH2RC53C4AK000002	RC53	VT750C2BA	2010
234	JH2RC53C1AK000264	RC53	VT750C2BA	2010
235	JH2RC53C2AK000273	RC53	VT750C2BA	2010
236	JH2RC53C3AK000248	RC53	VT750C2BA	2010
237	JH2RC53C5AK000266	RC53	VT750C2BA	2010
238	JH2RC53C6AK000261	RC53	VT750C2BA	2010
239	JH2RC53C7AK000267	RC53	VT750C2BA	2010
240	JH2RC53CXAK000263	RC53	VT750C2BA	2010
241	JH2RC53C3AK000363	RC53	VT750C2BA	2010
242	JH2RC53C4AK000369	RC53	VT750C2BA	2010
243	JH2RC53C4AK000372	RC53	VT750C2BA	2010
244	JH2RC53C6AK000373	RC53	VT750C2BA	2010
245	JH2RC53C7AK000365	RC53	VT750C2BA	2010
246	JH2RC53C6AK000406	RC53	VT750C2BA	2010
247	JH2RC53C0AK000434	RC53	VT750C2BA	2010
248	JH2RC53C5AK000462	RC53	VT750C2BA	2010
249	JH2RC53C6AK000454	RC53	VT750C2BA	2010
250	JH2RC53CXAK000456	RC53	VT750C2BA	2010
251	JH2RC53C1AK000586	RC53	VT750C2BA	2010
252	JH2RC53C3AK000525	RC53	VT750C2BA	2010
253	JH2RC53CXAK000568	RC53	VT750C2BA	2010
254	JH2RC53CXAK000571	RC53	VT750C2BA	2010
255	JH2RC53C1AK000703	RC53	VT750C2BA	2010
256	JH2RC53C8AK000715	RC53	VT750C2BA	2010
257	JH2RC53C0AK000742	RC53	VT750C2BA	2010
258	JH2RC53C2AK000760	RC53	VT750C2BA	2010
259	JH2RC53C4AK000775	RC53	VT750C2BA	2010
260	JH2RC53C5AK000753	RC53	VT750C2BA	2010
261	JH2RC53C5AK000767	RC53	VT750C2BA	2010
262	JH2RC53C5AK000770	RC53	VT750C2BA	2010
263	JH2RC53C6AK000759	RC53	VT750C2BA	2010
264	JH2RC53C7AK000754	RC53	VT750C2BA	2010
265	JH2RC53C8AK000777	RC53	VT750C2BA	2010
266	JH2RC53CXAK000764	RC53	VT750C2BA	2010
267	JH2RC53CXAK000781	RC53	VT750C2BA	2010
268	JH2RC53C5BK100305	RC53	VT750C2BB	2011
269	JH2RC53C8BK100377	RC53	VT750C2BB	2011
270	JH2RC53C7BK100497	RC53	VT750C2BB	2011
271	JH2RC53C6BK100605	RC53	VT750C2BB	2011
272	JH2RC53C4BK100683	RC53	VT750C2BB	2011
273	JH2RC53C5BK100675	RC53	VT750C2BB	2011

274	JH2RC53C6BK100667	RC53	VT750C2BB	2011
275	JH2RC53C6BK100684	RC53	VT750C2BB	2011
276	JH2RC53C1BK100799	RC53	VT750C2BB	2011
277	JH2RC53C3BK100805	RC53	VT750C2BB	2011
278	JH2RC53C9BK100792	RC53	VT750C2BB	2011
279	JH2RC53C0BK100843	RC53	VT750C2BB	2011
280	JH2RC53C0BK100857	RC53	VT750C2BB	2011
281	JH2RC53C2BK100858	RC53	VT750C2BB	2011
282	JH2RC53C4BK100862	RC53	VT750C2BB	2011
283	JH2RC53C5BK100854	RC53	VT750C2BB	2011
284	JH2RC53C9BK100839	RC53	VT750C2BB	2011
285	JH2RC53C9BK100856	RC53	VT750C2BB	2011
286	JH2RC53CXBK100865	RC53	VT750C2BB	2011
287	JH2RC53C2BK100875	RC53	VT750C2BB	2011
288	JH2RC53C0CK200149	RC53	VT750C2BC	2012
289	JH2RC53C0CK200166	RC53	VT750C2BC	2012
290	JH2RC53C0CK200183	RC53	VT750C2BC	2012
291	JH2RC53C4CK200171	RC53	VT750C2BC	2012
292	JH2RC53C5CK200146	RC53	VT750C2BC	2012
293	JH2RC53C6CK200155	RC53	VT750C2BC	2012
294	JH2RC53C6CK200186	RC53	VT750C2BC	2012
295	JH2RC53C8CK200173	RC53	VT750C2BC	2012
296	JH2RC53C9CK200182	RC53	VT750C2BC	2012
297	JH2RC53CXCK200160	RC53	VT750C2BC	2012
298	JH2RC53C0CK200233	RC53	VT750C2BC	2012
299	JH2RC53C0CK200250	RC53	VT750C2BC	2012
300	JH2RC53C1CK200242	RC53	VT750C2BC	2012
301	JH2RC53C7CK200231	RC53	VT750C2BC	2012
302	JH2RC53C8CK200237	RC53	VT750C2BC	2012
303	JH2RC53C4CK200400	RC53	VT750C2BC	2012
304	JH2RC53C1CK200449	RC53	VT750C2BC	2012
305	JH2RC53C2CK200444	RC53	VT750C2BC	2012
306	JH2RC53C4CK200431	RC53	VT750C2BC	2012
307	JH2RC53C4CK200462	RC53	VT750C2BC	2012
308	JH2RC53C8CK200464	RC53	VT750C2BC	2012
309	JH2RC53C1CK200628	RC53	VT750C2BC	2012
310	JH2RC53C2CK200623	RC53	VT750C2BC	2012
311	JH2RC53C6CK200625	RC53	VT750C2BC	2012
312	JH2RC53C5CK200633	RC53	VT750C2BC	2012
313	JH2RC53C9CK200635	RC53	VT750C2BC	2012
314	JH2RC53C0EK300139	RC53	VT750C2BE	2014
315	JH2RC53C9EK300141	RC53	VT750C2BE	2014
316	JH2RC53C2EK300191	RC53	VT750C2BE	2014
317	JH2RC53C9EK300186	RC53	VT750C2BE	2014
318	JH2RC53C1EK300201	RC53	VT750C2BE	2014
319	JH2RC53C7EK300204	RC53	VT750C2BE	2014
320	JH2RC53C9EK300205	RC53	VT750C2BE	2014
321	JH2RC53C2EK300207	RC53	VT750C2BE	2014
322	JH2RC53C7EK300218	RC53	VT750C2BE	2014
323	JH2RC53C8EK300213	RC53	VT750C2BE	2014

324	JH2RC53CXEK300214	RC53	VT750C2BE	2014
325	JH2RC53C0EK300271	RC53	VT750C2BE	2014
326	JH2RC53C8EK300275	RC53	VT750C2BE	2014
327	JH2RC53CXEK300262	RC53	VT750C2BE	2014
328	JH2RC53C1EK300568	RC53	VT750C2BE	2014
329	JH2RC53C6EK300548	RC53	VT750C2BE	2014