









**Zestawienie linek holowniczych zbadanych laboratoryjnie
pod kątem spełnienia wymagań określonych w wymaganiach technicznych WT/008/PIMOT/18
(2021 rok)**

Lp.	Fotografia	Nazwa wyrobu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości	Podjęte działania
1		linka holownicza Hermon 4 t, 4m, taśmowa pomarańczowa GMP-TSF50, EAN 540000003999	Hermon Sp. o.o., ul. Franciszka Grzonki 5, 47-400 Racibórz	niezgodny	nieczytelna nazwa producenta; brak instrukcji użytkowania; brak chorągiewki ostrzegawczej; brak opakowania; niewystarczająca długość holu	sprawa w toku WIIH
2		linka holownicza elastyczna 3m, CARDOS, No.AA2022, EAN 5906534741233	MELLE sp. z o.o., Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski	niezgodny	brak na produkcie oznakowania wymaganego w Wymaganiach Technicznych; niewystarczająca długość holu; kolor liny niezgodny z typem liny; niedostateczna wytrzymałość (zerwanie)	sprawa w toku WIIH
3		linka holownicza taśmowa z hakami i blokadą do pojazdów samochodowych, 1450 kg, EAN 5903346075044	Intertec Polska sp. z o.o., Stara Wieś ul. Grodziska 22, 05-830 Nadarzyn	niezgodny	brak bezpośrednio na produkcie oznaczenia producenta, zgodnego z Warunkami Technicznymi	pełne dane producenta zostały zamieszczone na opakowaniu produktu, wobec czego IH uznał, że linka spełnia wymagania ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów; o ustaleniach poinformowano producenta linki, który deklarował zgodność Warunkami Technicznymi
4		linka holownicza, art. no. 58980, dł. 4m, DMC 5000 kg, EAN 5904378589806	Carmotion Polska Sp. z o.o., Żodyń, ul. Spacerowa 25, 64-212 Siedlec	niezgodny	niewystarczająca długość holu; niedostateczna wytrzymałość (zerwanie)	sprawa w toku WIIH
5		linka holownicza "VIRAGE" od 1450 kg do 2500 kg +2 haki model KTM:94-033, EAN 5905694015772	AMTRA sp. z o.o., Schonów 3, 41-200 Sosnowiec	zgodny	-	-
6		linka holownicza 1450 Art.28001 Nr. 058 1606045, EAN 8052194280012	"Godmar" M.R.P. Godziński sp.j., ul. Elbląska 71, 82-316 Milejewo	niezgodny	brak nazwy dostawcy; oznaczenie typu liny niezgodne z Warunkami Technicznymi	sprawa w toku WIIH
7		linka holownicza pleciona w kolorze niebieskim MG-CAR nr art. 42179 o masie całkowitej 5000 kg, EAN 5901225421791	MG-CAR Michał Gawron, Zalesie Golczowskie, ul. Dolna 31, 32-310 Klucze	niezgodny	niedostateczna wytrzymałość (zerwanie)	akta kontroli wpłynęły do UOKiK - analiza
8		lina holownicza "Tow rope" 4m 3000kg, EAN:	AMIO Sp. z o.o., ul. Handlowa 3, 41-807 Zabrze	niezgodny	brak na produkcie oznakowania wymaganego w Wymaganiach Technicznych; kolor liny niezgodny z typem liny; niewystarczająca długość holu; kolor liny niezgodny z typem liny; niedostateczna wytrzymałość (zerwanie)	