

Zestawienie obuwia zbadanego laboratoryjnie w zakresie bezpieczeństwa

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			Ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIiH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
1.	Buty damskie na koturnie z ozdobną klamrą z napisem "TUTTO PER TUTTO"	nie ustalono (import)	Trunsa Sam bich choroś, ul Nadrzeczna 16, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	wykryto w saszetce w ilości 0,89±0,13 mg/kg	> 0,1 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
2.	Buty dziecięce sportowe	Chiny	"AXIM" sp. j. , 32-447 Siepraw 169	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
3.	Klapki WALKY, model MP18-818, kod EAN: 333335000411	Chiny	NG 2 S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
4.	Klapki WALKY, model MP18-823, kod EAN: 3476170000442	Chiny	NG 2 S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
5.	Obuwie damskie model AB71-4A	nie ustalono (import)	P.H. PRAGMATIC FU ZHIYONG, ul. Przecławska 5 pok.7, 03-879 Warszawa	mazowieckie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	wykryto w ilościach: - saszetka 1: 0,498±0,070 mg/kg, - saszetka 2: 0,130±0,018 mg/kg	> 0,1 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
6.	Obuwie damskie ULTER HASBY 771A w kolorze białym z różowymi wstawkami	Chiny	ULTER S.J.M. Pater, W. Smulski, Bucze 323, 32-800 Brzesko	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
7.	Obuwie damskie VICI nr art. M 06	Chiny	ZHU SHI Sp. z o.o., ul. Nowy Rynek 8, 62-002 Suchy Las	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			Ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
8.	Obuwie dziecięce Bolek granatowy, model C42ESL01, kod 3354960000301	Chiny	NG 2 S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	wykryto w ilościach: - saszetka 1: 0,498±0,070 mg/kg, - saszetka 2: 0,703±0,098 mg/kg, - saszetka 3: 0,88±0,12 mg/kg	> 0,1 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
9.	Obuwie dziecięce HAIDI, nr art. ZY2559	Chiny	HAIDI Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 16, 05-552 Wólka Kosowska	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
10.	Obuwie dziecięce Spiderman Art. SP 325777	Chiny	SMYK Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa	mazowieckie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	wykryto w ilości 0,008mg/kg	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
11.	Obuwie index M 7450-00X-28 Reserved	Wietnam	LPP S.A., ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk	pomorskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
12.	Obuwie MAGNATE kozaczki damskie koloru czarnego nr. Art. 6215-1	nie ustalono (import)	P.H. "ZOE" Maria Dziubek-Kokot, ul. Iwaszkiewicza 34, 42-200 Częstochowa	śląskie	pierwszy dystrybutor	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	wykryto w produkcie w ilości 0,84±0,12 mg/kg	> 0,1 mg/kg	akta kontroli nie zostały przekazane do UOKiK z uwagi na brak obuwia na rynku - produkt sezonowy, dostawa z 2008 roku
13.	Obuwie męskie nr wzoru 3702 kolor czarny	Chiny	ZHU SHI Sp. z o.o., ul. Nowy Rynek 8, 62-002 Suchy Las	wielkopolskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	wykryto w ilościach: - saszetka 1: 0,187±0,026 mg/kg, - saszetka 2: 0,128±0,018 mg/kg	> 0,1 mg/kg	przekazano do UOKiK na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
14.	Obuwie sportowe młodzieżowe "Trace"	Chiny	"Dek-Sport" Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 54a, 41-300 Dąbrowa Górnicza	śląskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
15.	Obuwie sportowe WI-11-017B	Chiny	Wishot Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 63, 42-500 Będzin	śląskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami

Lp.	Dane identyfikujące wyrób		Dane identyfikujące przedsiębiorcę			Ocena wyrobu - badania laboratoryjne				Podjęte działania przez WIIH w zakresie badanego produktu (tylko w związku z wynikami badań laboratoryjnych)
	Nazwa wyrobu	kraj pochodzenia	Nazwa i adres przedsiębiorcy	województwo	rodzaj działalności	zakres badania laboratoryjnego	badany parametr	wynik badania laboratoryjnego	przepisy	
16.	Obuwie sportowe WI-23-007A	Chiny	Wishot Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 63, 42-500 Będzin	śląskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
17.	Obuwie sportowe zimowe 259901.761 kolor fioletowy	nie ustalono (import)	HCE Sp. z o.o., ul. Głogowska 10a, 66-004 Racula	lubuskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
18.	Pantofelki dziewczęce ACRIŚ art. No A552-8	nie ustalono (import)	"H&B" Sp. z o.o., ul. Zielona 33/34, 66-400 Gorzów Wielkopolski	lubuskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
19.	Półbuty dziecięce nr 1400738	Indie	DEICHMANN-OBOWIE Sp. z o.o., ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław	dolnośląskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	wykryto w ilości 0,008mg/kg	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami
20.	Półbuty sportowe AXIM	Chiny	FPH ASTRA, ul. Gromadzka 46, 30-719 Kraków	małopolskie	importer	bezpieczeństwo	fumaran dimetylu (DMF)	nie wykryto	> 0,1 mg/kg	brak działań, gdyż wyrób jest zgodny z przepisami