

ZABAWKI SPRAWDZONE W LABORATORIUM UOKiK W ŁODZI IX-X 2017. STĘŻENIE FTALANÓW.



Warszawa, 2018 r.

ZABAWKI SPRAWDZONE W LABORATORIUM UOKIK W ŁODZI IX-X 2017.
STĘŻENIE FTALANÓW.

Ftalany to inaczej estry kwasu ftalowego, używane przy produkcji plastiku, w szczególności przy produkcji miękkiego polichlorku winylu (PCW), jako zmiękczacze nadające wyrobom z tworzyw sztucznych odpowiednią elastyczność. **Dopuszczalne stężenie ftalanów w zabawkach to 0,1 proc. w stosunku do masy materiału z dodatkiem plastifikatorów.** Występowanie tych związków w stężeniach wyższych niż dopuszczalne jest niebezpieczne dla dzieci.

Lp.	Zdjęcie zabawki	nazwa	Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu	ocena	Opis niezgodności	Działania
1		Zabawka lalka „Sweet Girl” model 668-1	VRADILIO LIMITED KRITIS STREET 2/021 NICOSIA 1060, Cypr	niezgodny	Wykryto ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości $(29,2 \pm 4,7)\%$ (w głowie dużej lalki)	Nie dopuszczono do swobodnego obrotu; zniszczono
2		zestaw pływający (kąpielowy), kaczką z trzema małymi kaczkami - nr ref na opakowaniu SDD0202	CENTER PLUS Sławomir Lech, ul. Brzewska 12, 03-046 Warszawa	zgodny		Dopuszczono do swobodnego obrotu
3		zestaw pływający (kąpielowy), hipopotam z trzema małymi hipopotamami - nr ref na opakowaniu HIP-ZES	CENTER PLUS Sławomir Lech, ul. Brzewska 12, 03-046 Warszawa	zgodny		Dopuszczono do swobodnego obrotu

**ZABAWKI SPRAWDZONE W LABORATORIUM UOKIK W ŁODZI IX-X 2017.
STĘŻENIE FTALANÓW.**

Lp.	Zdjęcie zabawki	nazwa	Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu	ocena	Opis niezgodności	Działania
4		Zabawka - lalki, model 668-2	VRADILIO LIMITED KRITIS STREET 2/021 1060, NICOSIA	niezgodny	Wykryto ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości $(11,1 \pm 1,8)\%$ (w głowie dużej lalki)	Nie dopuszczono do swobodnego obrotu; zniszczono
5		Lalka w sukni ślubnej 29 cm 2 rodz., #HDC50/81075	HIPO SP.J., UL. BIENIEWO- PARCELA 27, 05 – 870 BŁONIE	zgodny		Dopuszczono do swobodnego obrotu
6		Lalka księżniczka 16 cm, 2 rodz., #HDC44/63009	HIPO SP.J., UL. BIENIEWO- PARCELA 27, 05 – 870 BŁONIE	zgodny		Dopuszczono do swobodnego obrotu

**ZABAWKI SPRAWDZONE W LABORATORIUM UOKIK W ŁODZI IX-X 2017.
STĘŻENIE FTALANÓW.**

Lp.	Zdjęcie zabawki	nazwa	Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu	ocena	Opis niezgodności	Działania
7		Lalka w sukni balowej 29 cm z akces., #HDC48/81044	HIPO SP.J., UL. BIENIEWO-PARCELA 27, 05 – 870 BŁONIE	zgodny		Dopuszczono do swobodnego obrotu
8		Lalka w sukni balowej 29 cm z akces., #HDC49/81068	HIPO SP.J., UL. BIENIEWO-PARCELA 27, 05 – 870 BŁONIE	zgodny		Dopuszczono do swobodnego obrotu
9		Lalka w ubranku 24 cm 3 rodz., #HLG03/9913	HIPO SP.J., UL. BIENIEWO-PARCELA 27, 05 – 870 BŁONIE	zgodny		Dopuszczono do swobodnego obrotu

**ZABAWKI SPRAWDZONE W LABORATORIUM UOKIK W ŁODZI IX-X 2017.
STĘŻENIE FTALANÓW.**

Lp.	Zdjęcie zabawki	nazwa	Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu	ocena	Opis niezgodności	Działania
10		Lalka 41 cm, #HLG05/9903-3	HIPO SP.J., UL. BIENIEWO- PARCELA 27, 05 – 870 BŁONIE	zgodny		Dopuszczono do swobodnego obrotu
11		zabawka maska Halloween- Maska potwora z kapturem H-260344	JUMI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Myśliwska 34 A, 95- 200 Pabianice	niezgodny	We fragmentach maski wykryto ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości: (0,138±0,023)% (we fragmencie pokrytym farbą czerwoną), (0,144±0,024)% (we fragmencie pokrytym farbą białą), (0,067±0,023)% (we fragmencie pokrytym farbą brązową), (0,094±0,032)% (we fragmencie pokrytym farbą żółtą), (0,098±0,034)% (we fragmencie pokrytym farbą różową), (0,093±0,032)% (we fragmencie, który nie był pokryty farbą)	wycofano 6 975 szt