




Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

## Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych przeprowadzonych w II kwartale 2016 r.



Warszawa, czerwiec 2017 r.

**Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych  
przeprowadzonych w II kwartale 2016 r.**

## **I. CEL KONTROLI**

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa mebli ogrodowych, tj. mebli do siedzenia i stołów służących do użytkowania na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Ponadto w toku kontroli weryfikowano legalność prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców.

## **II. ZAKRES I USTALENIA KONTROLI**

Kontrole zostały zrealizowane w II kwartale 2016 roku przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej działające na obszarze województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Sprawdzeniem objęto łącznie 75 przedsiębiorców, w tym:

- 6 producentów,
- 1 importera,
- 1 pierwszego dystrybutora,
- 5 hurtowni,
- 10 placówek detalicznych,
- 52 placówki wielkopowierzchniowe.

Z uwagi na to, że brak jest szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa mebli ogrodowych, wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej dokonali oceny ich bezpieczeństwa zgodnie z:

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, z późn. zm.), tj. z uwzględnieniem domniemania spełnienia przez produkty wymagań wynikających z norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej, będących transpozycją norm europejskich uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, tj. normy: PN-EN 581-1:2008 *Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa*,
- art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy *o ogólnym bezpieczeństwie produktów*, tj. z uwzględnieniem wymagań wynikających z dobrowolnych norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej będących transpozycją norm europejskich innych niż normy uznane

**Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych  
przeprowadzonych w II kwartale 2016 r.**

przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa, tj. norm:

- PN-EN 581-2:2009 *Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 2. Wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań siedzisk, lub*
- PN-EN 581-2:2016-02 *Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 2. Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania siedzisk<sup>1</sup>,*
- PN-EN 581-3:2009 *Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 3. Wymagania mechaniczne bezpieczeństwa i metody badań stołów.*

W toku kontroli oceniono bezpieczeństwo mebli ogrodowych na podstawie badań organoleptycznych.

Ogółem wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali 338 partii mebli ogrodowych, z czego zakwestionowali z uwagi na różnego rodzaju nieprawidłowości 99 partii (29,3 proc.).

Uchybienia mogące zagrażać bezpieczeństwu użytkowników stwierdzono w przypadku 14 partii produktów (4,1 proc. wszystkich skontrolowanych partii).

Stwierdzono następujące wady produkcyjne:

- ostre, wystające elementy, będące naciekami utwardzonego plastiku w siedzisku - 7 partii krzeseł i foteli,
- zadziory i ostre krawędzie oraz narożniki w siedzisku, oparciu, podłokietnikach - 4 partie krzeseł i foteli,
- brak zaślepek w otworach profili metalowych - 1 partia krzeseł,
- zadziory i szczeliny w elementach drewnianych siedzisk i oparcia - 1 partia kompletu ogrodowego (stół + ławka),
- ostre elementy i krawędzie w spawach elementów metalowych - 1 partia krzeseł.

W ramach prowadzonych kontroli zweryfikowano również prawidłowość oznakowania produktów na podstawie wymagań określonych w art. 10 ustawy *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* oraz norm: PN-EN 581-2:2016-02 i PN-EN 581-3:2009.

Uchybienia stwierdzono w przypadku 88 partii mebli ogrodowych, co stanowi 26,0 proc. wszystkich skontrolowanych partii produktów.

---

<sup>1</sup> W zależności od daty wprowadzenia produktu na rynek.

**Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych  
przeprowadzonych w II kwartale 2016 r.**

Ujawniono następujące nieprawidłowości:

- niepełne zapisy w instrukcji użytkowania – 57 partii,
- brak instrukcji bezpiecznego użytkowania - 20 partii,
- brak lub niekompletne dane przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek - 19 partii,
- instrukcja użytkowania wyłącznie w obcym języku, bez polskiej wersji językowej - 9 partii,
- brak oznaczeń/ostrzeżeń na produkcie – 6 partii,
- brak danych umożliwiających identyfikację produktu - 1 partia.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące zbadanych mebli ogrodowych zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Należy zaznaczyć, że niektóre produkty były kwestionowane ze względu na więcej niż jedną nieprawidłowość.

W kontrolowanych placówkach sprawdzono, czy działalność gospodarcza została zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

W wyniku ustaleń poczynionych w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych:

- podjęto decyzję o przekazaniu jednych akt kontroli do UOKiK,
- wystosowano 29 pism informacyjnych odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie zakwestionowanych mebli ogrodowych na rynek,
- wysłano 9 pism informacyjnych do właściwych terenowo wojewódzkich inspektoratów IH.

Kontrolowani przedsiębiorcy po zapoznaniu się z uwagami inspektorów IH oraz obowiązującym stanem prawnym, w większości podejmowali z własnej inicjatywy działania naprawcze wobec kwestionowanych produktów (u 30 przedsiębiorców, tj. w 40,0 proc. skontrolowanych placówek stwierdzono nieprawidłowości). W przypadku partii produktów zakwestionowanych z uwagi wyłącznie na oznakowanie, uzupełnienie braków następowało najczęściej jeszcze w toku prowadzonych czynności kontrolnych, często w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek. Z kolei, w przypadku produktów, w których stwierdzono wady produkcyjne, kontrolowani przedsiębiorcy zazwyczaj wycofali je ze sprzedaży do momentu wyeliminowania zagrożeń.

## **Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych przeprowadzonych w II kwartale 2016 r.**

Dwie partie zostały zwrócone do dostawcy zagranicznego. W jednym przypadku wadliwa partia produktów została poddana utylizacji.

### **III. WNIOSKI I REKOMENDACJE**

Wyniki kontroli pokazały, że na rynku mogą występować meble ogrodowe posiadające defekty, takie jak: ostre elementy i krawędzie, zadziory, brak zaślepek zabezpieczających otwory. Nieprawidłowości tego typu stwierdzono w 4,1 proc. skontrolowanych partii produktów.

Z kolei, w nieco ponad 1/5 partii mebli ogrodowych ujawniono uchybienia związane z oznakowaniem. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło niekompletnych zapisów w instrukcjach użytkowania (64,8 proc. zakwestionowanych partii), a w dalszej kolejności - braku dołączenia jakichkolwiek instrukcji użytkowania (22,7 proc.) oraz niezamieszczenia danych lub umieszczenia niepełnych danych przedsiębiorcy wprowadzającego produkty na rynek (21,6 proc.).

Do UOKiK zostaną przekazane akta kontroli dotyczące 2 partii foteli ogrodowych, które według inspektorów Inspekcji Handlowej nie spełniały ogólnych wymagań bezpieczeństwa. W przypadku pozostałych 12 wadliwych partii mebli ogrodowych brak było podstaw do przesłania akt kontroli do organu nadzoru celem ewentualnego wszczęcia postępowań administracyjnych. Kontrolowani przedsiębiorcy podjęli bowiem natychmiastowe działania naprawcze wobec egzemplarzy mebli będących w ich posiadaniu, polegające na usunięciu zagrożeń, zwrocie do dostawcy lub zniszczeniu wadliwych sztuk. W przypadku siedmiu partii mebli ogrodowych są prowadzone dodatkowe czynności sprawdzające przez wojewódzkie inspektoraty IH, na których terenie ulokowane są siedziby przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie niepełnowartościowych produktów na rynek. Sprawy są w toku.

W toku kontroli zakwestionowano łącznie 29,2 proc. partii produktów. W porównaniu do poprzedniej kontroli tematycznej przeprowadzonej w II kwartale 2014 r., ogólny odsetek nieprawidłowości uległ podwyższeniu o 3,2 proc. Uchybienia w oznakowaniu stwierdzono w zbliżonej liczbie partii mebli ogrodowych co we wcześniejszej kontroli. Obecnie zakwestionowano w tym zakresie 88 partii produktów, dwa lata temu – 93 partie. Podobnie jak poprzednio najczęściej uchybień w oznakowaniu dotyczyło niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania.

Opracowanie:  
Departament Nadzoru Rynku  
UOKiK

**Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych  
przeprowadzonych w II kwartale 2016 r.**

**Zestawienie liczbowe wyników kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych.**

Pochodzenie produktów	Liczba partii							Liczba wydanych decyzji z art.19 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów	Liczba spraw przekazanych do UOKiK*
	ogółem skontrolowanych	ogółem zakwestionowanych	odsetek zakwestionowanych	Badania organoleptyczne- bezpieczeństwo		Prawidłowość oznakowania			
				z badanych	zakwestionowanych	z badanych	zakwestionowanych		
krajowe	132	46	34,8 proc.	132	10	132	36	0	0
pozostałe kraje UE	52	13	25,0 proc.	52	3	52	12	0	0
import	152	40	26,3 proc.	152	1	152	40	0	0
nie ustalono	2	0	0,0 proc.	2	0	2	0	0	0
<b>razem</b>	<b>338</b>	<b>99</b>	<b>29,3 proc.</b>	<b>338</b>	<b>14</b>	<b>338</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* zostaną przekazane akta kontroli dotyczące 2 partii wadliwych mebli ogrodowych