



MOTOEXPERT
D.A.W.

inż. Dariusz Walewski

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ
Certyfikat CCRS Nr 412/04/08/11, Lista Ministra Infrastruktury RS 001043, Biegły Sądowy
biuro: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4. tel./fax +48/22 789 31 25 tel. kom. 601 319 364
e-mail: biuro@motoexpert.pl www.motoexpert.pl www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

OPINIA Nr: DAW-1174/13

z dnia: 2013/10/11

Rzeczoznawca : inż. Dariusz Walewski CCRS 412/04/08/11, RS 001043

Zleceniodawca: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Adres: Pl. Powstańców Warszawy 1. 00-950 Warszawa

Zlec. pismo, znak: e-mail

z dnia: 2013/09/27

Właściciel: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Adres: pl. Powstańców Warszawy 1. 00-950 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu.

PODSTAWA OPINII

Wycena na podstawie oględzin pojazdu z uwzględnieniem dokumentów pojazdu na terenie parkingu w Jankach ul. Rodzinna 14, w obecności pracownika Urzędu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2013

Marka: MAZDA Model pojazdu: 626 2.0i Kat. MR`98
Wersja: Exclusive Nr rejestracyjny: WXB 450U Rok prod.: 1998
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT	021-00221
Nr identyfikacyjny (VIN)	JMZGF12F201193960
Data pierwszej rejestracji	1998/09/07
Data ważności badania technicznego	2014/03/01
Data oględzin	2013/10/04
Wskazanie drogomierza	299017km
Okres eksploatacji pojazdu (98/09/07-13/10/11)	181 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	GF
Dop. masa całkow.	1710 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika	FSY9 DOHC
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1991 ccm / 85kW (116KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1997.06-1998.11)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	13	Podłokietnik tylny centralny ze schowkiem
2	Antena radiowa	14	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Filtr p/pyłkowy	15	Przygotowanie do montażu radia
4	Fotel kierowcy z regulacją kąta pochylenia	16	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
5	Głośniki 2 szt.	17	Szyby przednie regulowane elektr.
6	Kolumna kierownicy regulowana	18	Szyby przyciemniane
7	Koło zapasowe pełnowymiarowe	19	Światła z regulacją kąta pochylenia

8	Listwy boczne	20	Tapicerka z weluru
9	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	21	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Obrotomierz	22	Zamek centralny
11	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	23	Zderzaki w kolorze nadwozia
12	Podłokietnik centralny przedni	24	Zegar cyfrowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	+Klimatyzacja	128
2	+Lakier metalizowany	52
3	+Poduszka powietrzna pasażera	34
4	+Poduszki powietrzne boczne przednie	40
5	+Radioodtwarzacz	46
6	+Szyby tylne regulowane elektr.	34

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	GOODYEAR 175/65 R14 82T GT 2 TL	4,0	63
Przednie prawe:	GOODYEAR 175/65 R14 82T GT 2 TL	4,0	63
Tylne lewe:	GOODYEAR 175/65 R14 82T GT 2 TL	4,0	63
Tylne prawe:	GOODYEAR 175/65 R14 82T GT 2 TL	4,0	63
Zapasowe:	MATADOR 175/65 R15 84T MP 16 TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny, służbowy.

Oględziny pojazdu dokonano na terenie parkingu w Jankach k/Warszawy ul. Rodzinna, w obecności pracownika Urzędu.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK

Silnik wraz z osprzętem kompletny bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika w pełnym zakresie prędkości obrotowej nie budzi zastrzeżeń.

Komora silnika brudna, zanieczyszczona.

PODWOZIE

Podzespoły podwozia kpl. bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

NADWOZIE

Nadwozie koloru srebrny metalik, ze śladami niewielkich uszkodzeń mechanicznych.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady naprawy blacharsko-lakierniczych nadwozia:

- pokrywy komory silnika,
- błotników przednich szt.2: prawego i lewego,
- błotników tylnych szt.2: prawego i lewego,

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotniki tylne szt.2: prawy i lewy - skorodowane krawędzie wnęk kół, z uszkodzeniem lakieru,
- wzmocnienie przednie boczne prawe - wnęka koła skorodowana z ubytkiem blachy, pęknięta,
- drzwi (wszystkie) - punktowa korozja ramek okien drzwi,
- narożnik nadwozia tylny prawy - zarysowany,
- pokrywa komory bagażnika - zarysowana powłoka lakieru bezbarwnego,
- wzmocnienie czołone - ślady prowizorycznej naprawy (szpachli) po stronie prawej,

Części wyposażenia pojazdu pocięte, uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- lampa zespolona tylna prawa - klosz popękany,

WYPOSAŻENIE

Wyposażenie fabryczne pojazdu - kompletne.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-1174/13

z dnia: 2013/10/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2013

Marka: MAZDA

Model pojazdu: 626 2.0i Kat. MR'98

Wersja: Exclusive

Nr rejestracyjny: WXB 450U

Rok prod.: 1998

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



DSC03706



DSC03707




DSC03708



DSC03709



DSC03716



DSC03714



MOTOEXPERT
D.A.W.

inż. Dariusz Walewski

05-420 Józefów, ul. Parkowa 4

e-mail: biuro@motoexpert.pl

tel./fax: (22) 789-31-25 kom.: 601-319-364

www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

REGON: 710386151

NIP: 826-000-95-68

RZECZOZNAWCA

inż. Dariusz Walewski

Certyfikat CCRS 412/04

Lista Ministra Infrastruktury RS 001043



DSC03724




DSC03720




DSC03710



DSC03712



DSC03721



DSC03722



MOTOEXPERT
D.A.W.
inż. Dariusz Walewski

05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
e-mail: biuro@motoexpert.pl

tel./fax: (22) 769-31-25 kom.: 601-319-364

www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

REGON: 710386151
NIP: 826-000-95-68

RZECZOZNAWCA

inż. Dariusz Walewski

Certyfikat CCRS 412/04

Lista Ministra Infrastruktury RS 001043




DSC03731



DSC03723



DSC03735



DSC03732



DSC03733



DSC03734



MOTOEXPERT
D.A.W.
inż. Dariusz Walewski

05-420 Józefów, ul. Parkowa 4 REGON: 710386151
e-mail: biuro@motoexpert.pl NIP: 826-000-95-68
tel./fax: (22) 789-31-25 kom.: 601-319-364
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

RZECZOZNAWCA

[Signature]
inż. Dariusz Walewski
Certyfikat CCRS 412/04
Lista Ministra Infrastruktury RS 001043